

ONTWATERING VAN DIE DOLOMIETGEBIED AAN DIE VERRE WES-RAND:  
GEBEURE IN PERSPEKTIEF

deur

Jan Frans Wolmarans

Voorgelê ter vervulling van die vereistes vir die graad  
D Sc

in die FAKULTEIT WIS- EN NATUURKUNDE

UNIVERSITEIT VAN PRETORIA

PRETORIA

1984 10 31



\*1286293\*

## 'N NALATENSKAP

Opgedra aan diegene wat aan die spits staan van ontwikkeling aan die Verre Wes-Rand; ook aan hulle, die meelewende navorsers en aan ons wat hier woon en werk.

*"First, of course, there's the things you don't know; then there's the things you do know but can't understand; then there's the things you do understand but which don't matter. Saving your presence sir there's a heap of understanding to be done before you are anything but a fool."*

A.C. COPPARD in "SIMPLE SIMON"

I N H O U D S O P G A W E

	<u>Bladsy</u>
SAMEVATTING - ABSTRACT	iv
LYS VAN FIGURE EN TEKENINGE	vi
LYS VAN FOTO'S	xi
LYS VAN TABELLE	xiv
<u>HOOFSTUK I: PROBLEEMSTELLING</u>	1
1.1 INLEIDING	1
1.2 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING	6
(i) (a) Goud	6
(b) Vuurvaste Klei	8
(ii) Nywerheidspotensiaal	10
(iii) Landboupotensiaal	13
1.3 DEFINISIES	17
<u>HOOFSTUK II: OORSIG VAN MYNBOU-AKTIWITEITE EN DIE VOORT-SPRUITENDE GEBEURE SEDERT 1939</u>	18
<u>HOOFSTUK III: DIE GEOHIDROLOGIE VAN DIE GEBIED SOOS AFGELEI VAN ERVARINGS IN DIE MYNBOU</u>	24
3.1 WATERINVLOEI IN ONDERGRONDSE MYNUITDRAWINGS	24
3.2 HERBEWATERING	30
<u>HOOFSTUK IV: GEOLOGIESE FAKTORE WAT AANLEIDING GEE TOT VERSAKKING EN SINKGATVORMING</u>	34
4.1 KENMERKE VAN DIE PLAASLIKE GEOLOGIE	34
4.2 SAMESTELLING VAN DIE DOLOMIETROTS	40
4.3 CHEMIESE REAKSIES	44
4.4 EFFEKT VAN DIE GRONDWATERVLAK	46
4.5 DIE INVLOED VAN TOPOGRAFIE, STRUKTUUR EN LITOLOGIE OP DIE PLAASLIKE VERWERING VAN DIE DOLOMIET	49
4.6 VERWERINGSPROFIEL	55
4.7 VERDIGTING VAN DIE VERWERINGSOORSKOT	59
4.8 PALAEO-STRUKTURE (OERSINKGATE EN OERDOLINES)	60
4.9 DIE MEGANISME VAN SINKGATVORMING	63
4.10 DIE INVLOED VAN ONTWATERING OP VERSTEENKTE OERSTRUKTURE	65

<u>HOOFSTUK V: ONDERSOEKMETODES</u>	68
5.1 INDIREKTE ONDERSOEKMETODES	69
(i) Gravitasietegnieke	69
(ii) Seismiese tegnieke	72
(iii) Elektriese weerstand	73
(iv) Magnetometriese opnames	73
(v) Termiese infrarooi lynaftasting	73
(vi) Lugfoto-interpretasie	75
5.2 DIREKTE ONDERSOEKMETODES	75
(i) Boorgate	75
(a) Druklugbore	76
(b) Stampbore	77
(c) Interpretasie van die boorsel en opstel van 'n boorverslag	78
(ii) Nivellering	80
(iii) Monitor van watervlakke	81
5.3 INTENSITEIT VAN ONDERSOEKE EN TEGNIEKE OM RISIKO TE VERMINDER	81
(i) Boorgate	81
(ii) Gravimetriese opnames	82
(iii) Nivellering	82
5.4 VOORSORGMAATREëLS	83
(i) Voorkoming van oorbenatting en sub-oppervlak- erosie	83
(ii) Sementering	84
5.5 WAARSKUWINGSMETODES	85
(i) Ankers in boorgate	85
(ii) Sakkingskurwes	88
(iii) Dobbers in boorgate	88
<u>HOOFSTUK VI: GESKIEDENIS VAN VERSAKKING EN SINKGATVORMING</u>	89
6.1 INLEIDING	89
6.2 SINKGATE VOOR DIE BEGIN VAN ONTWATERING IN 1957	91
6.3 SINKGATE EN VERSAKKING SEDERT DIE BEGIN VAN ONTWA- RING	96
(i) Sinkgate in die Venterspostkompartement na begin van ontwatering	97

(ii) Sinkgate in die Oberholzerkompartement na begin van ontwatering	99
(iii) Sinkgate in die Bankkompartement na die begin van ontwatering in 1968	102
6.4 DIE INVLOED VAN STRATIGRAFIESE BEHEER OP DIE VORMING VAN SINKGATE IN DIE VERSKILLEND GRONDWATERKOMPARTEMENTE	107
6.5 SINKGATRISIKO TEN OPSIGTE VAN ONTWIKKELING GEVOLGTREKKING	108
	111
<u>HOOFSTUK VII: GEVALLESTUDIES</u>	113
<u>GEVALLESTUDIE NR. 1</u>	
STRUKTURELE SKADE AAN DIE ALGEMENE KANTORE VAN DOORNFONTEIN- MYN	114
<u>GEVALLESTUDIE NR. 2</u>	
DIE GEOLOGIESE STRUKTUUR IN DIE GEBIED VAN 'N SINKGATRAMP OP WES-DRIEFONTEINMYN	117
<u>GEVALLESTUDIE NR. 3</u>	
OORSAKE VAN DIE GROOTSTE VLOEDRAMP IN DIE GESKIEDENIS VAN MYNBOU IN SUID-AFRIKA	123
<u>GEVALLESTUDIE NR. 4</u>	
BESKADIGING VAN DIE STEENFABRIEK VAN BRICK CORPORATION VAN SUID-AFRIKA BEPERK (BRICKOR)	129
<u>GEVALLESTUDIE NR. 5</u>	
NORMALISERING VAN ONTWIKKELING IN ONTWATERINGSKOMPARTEMENTE AAN DIE VERRE WES-RAND	149
<u>GEVALLESTUDIE NR. 6</u>	
HANDHAWING VAN SPOORWEGDIENSTE TEN TYE VAN GRONDBEWEGING AS GEVOLG VAN ONTWATERING	157
FOTOBEELD VAN GEVALLESTUDIE NR. 6	188
<u>KNELPUNTE</u>	195
<u>DANKBETUIGING</u>	196
<u>VERWYSINGS EN BIBLIOGRAFIE</u>	197
<u>BYLAE: KOERANTBERIGTE</u>	

ONTWATERING VAN DIE DOLOMIETGEBIED AAN DIE VERRE WES-RAND:  
GEBEURE IN PERSPEKTIEF

DEUR

JAN FRANS WOLMARANS

Promotor: Professor A. van Schalkwyk

Departement: Geologie

Graad: D Sc

SAMEVATTING

ń Beknopte samevatting van die vroeëre geskiedenis van die Verre Wes-Randgebied, vanaf volksplanting, word gevolg deur ń oorsig van mynbou-aktiwiteite in die gebied. Die teenproduktiewe invloed van sinkgate op ontwikkeling sedert 1962 word opgeweeg teen die mynbou-, nywerheids- en landboupotensiaal.

Sinkgatvorming word ontleed deur middel van die ontrafeling van die geologiese geskiedenis, met die klem op die kontrole wat die geomorfologie, geohidrologie, geologiese struktuur, stratigrafie en chemiese verwering op sinkgatvorming uitoefen. Verslag word gelewer oor die sukses of mislukking van verskeie ondersoektegnieke, soos op die proef gestel sedert die eerste oppervlakmanifestasies van die invloed van ontwatering.

Sinkgatpopulasies beklemtoon die kontras tussen gebiede met hoë en lae risiko. Differensiëring tussen sinkgate voor en ná die begin van ontwatering vergemaklik klassifisering ooreenkomsdig die dominante oorsake vir die ontstaan daarvan. Ware perspektief van gebeure ontplooí ná rasionele ontleding van geologiese en statistiese getuienis.

Ses gevallestudies dien as voorbeeld van die diversiteit van ervarings.

ń Bylae bevat koerantberigte oor sinkgate en versakking sedert 12 Desember 1962.

## ABSTRACT

A resumé of the pioneering history of the Far West Rand region is followed by a review of mining activities in the area. The counter-productive influence of sinkholes on development since 1962 is rated against the mining, industrial and agricultural potential.

Sinkhole development is analysed by unravelling the geological history. The control by geomorphological, geohydrological and stratigraphical factors as well as the influence of geological structure and chemical weathering on the formation of sinkholes is emphasised.

Several investigation techniques have been put to the test since the first surface manifestations of the influence of dewatering. Success or failure is reported.

Sinkhole populations amplify areas of high and low risk. Differentiation between incidences prior and subsequent to dewatering, facilitates classification in accordance with the dominant reason for sinkhole formation. True perspective evolves after rational scrutiny of geological and statistical evidence.

Six case histories serve as examples of the diversity of experiences.

Newspaper reports of sinkholes and subsidences which occurred since 12 December 1962 are contained in an annexure.

L Y S   V A N   F I G U R E

<u>FIGUUR NR.</u>	<u>BLADSY</u>
1      GEOGRAFIESE LIGGING VAN DIE VERRE WES-RANDSE GOUDMYNE EN DORPE.	1
2      LOSLAPPE VAN DIE FORMASIE VRYHEID AAN DIE VERRE WES-RAND VOLGENS BREDELL.	9
3      INDELING VAN DIE WONDERFONTEINVALLEI IN AGT SUBSTREKE VIR DIE BEPALING VAN DIE LANDBOUPOTENSIAAL DEUR DIE INSTITUUT VIR PEDOLOGIESE NAVORSING VAN DIE POTCHEFSTROOMSE UNIVERSITEIT.(1977)	14
4      GELYKTYDige TOENAME IN WATERINVLOEI MET AF- BOUING IN VENTERSPOSTMYN.	19
5      WATER GEPOMP UIT DIE OBERHOLZER-GRONDWATER-KOMPARTEMENT TUSSEN 1950 en 1978.	21
6      DIAGRAMMATIESE SNIT DEUR WES-DRIEFONTEINMYN.	26
7      STYGING VAN DIE WATERVLAK IN SKAG NR. 4 VAN WES-DRIEFONTEINMYN NA DIE VLOEDRAMP VAN 26 OKTOBER 1968.	26
8      GRONDWATERVLAKKONTOERE IN DIE BANKGRONDWATER-KOMPARTEMENT VOOR ONTWATERING.	27
9      AFTREKKINGSKONTOERE VAN DIE GRONDWATERVLAKKE – OKTOBER 1973.	28
10     DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN GRONDWATER-VLAKGEDRAG NA VOLTOOIING VAN MYNBOU AAN DIE VERRE WES-RAND.	30
11     GEOLOGIESE KAART .	34
12     DIAGRAMMATIESE PROFIEL OOR DIE HARTEBEESFONTEIN-ANTIKLIEN .	35
13     GEOLOGIESE OPEENVOLGING VAN GESTEENTES.	36
14     HOOF-GRONDWATERKOMPARTEMENTE VAN DIE WONDERFONTEINVALLEI .	39
15     KRAAKPATROON IN GOUDMYNE .	39

<u>FIGUUR NR.</u>		<u>BLADSY</u>
16	BENADERDE CHERTINHOUD VAN DIE SUB-GROEP MALMANI. (OPNAME DEUR GOUDVELDE VAN SUID- AFRIKA)	42
17	BESONDERHEDE VAN DIE CHERTINHOUD VOLGENS BOORGAT BB11. (OPNAME DEUR GOUDVELDE VAN SUID-AFRIKA)	43
18	FREATIESE GRONDWATERVLOEI.	46
19	DAGSOOMGEBIEDE VAN FORMASIES BOKANT DIE BASIS VAN DIE MALMANI-DOLOMIET.	51
20	ORIËNTASIE VAN KAMERS IN DIE WONDERFONTEIN- GROT (MARTINI.-S.A. SPELEOLOGIESE VERENIGING TVL. 1976.)	53
21	RESIDUELE GRAVITASIE SUID VAN WESTONARIA VOL- GENS AFDELING GEOLOGIESE OPNAME.	55
22	VERTIKALE VARIASIE IN DIE MANGAANINHOUD VAN DIE MALMANI-DOLOMIET VOLGENS ERIKSSON.(1971)	56
23	TWEE BOORGATE TEN WESTE VAN CARLETONVILLE.	57
24	SKAGPROFIELE.	58
25	DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN DIE ONDERSKEID 62 TUSSEN 'N KOMVORMIGE OERDOLINE EN 'N TREGTER- VORMIGE OERSINKGAT.	
26	SINKGATVORMING DEUR OPWAARTSE MIGRASIE VAN 'N 63 GROT BY WYSE VAN DAKSKILFERING.	
27	DOLINEVORMING AS GEVOLG VAN VERDIGTING VAN 65 MANGAANAARDE Ná GRONDWATERVLAKDALING.	
28	DIAGRAMMATIESE PROFIEL OM GEOLOGIESE TOESTANDE 67 LANGS DIE SUIDEFLANK VAN DIE WONDERFONTEINVAL- LEI TE ILLUSTREER.	
29	VERSTEEKTE OERSTRUKTURE IN CARLETONVILLE .	70
30	SINKGATE IN 'N GEDEELTE VAN DIE WONDERFONTEIN- 71 SPRUIT TEENOOR VENTERSPOSTMYN - VOLGENS ENSLIN EN KLEYWEGT. (1973)	
31	HERMOBILISERING VAN 'N OERSINKGAT LANGS DAVIE- 72 STRAAT, WESTONARIA .	

<u>FIGUUR NR.</u>	<u>BLADSY</u>
32 TELESKOPIESE PEILINGSPIPE MET VEELVOUDIGE ANKERPUNTE IN DIESELFDE BOORGAT.	86
33 ONTWERP VAN 'N VEERBELAAIDE VERKLIKKERAPPARAAT.	87
34 SAKKINGSKURWES VAN NIVELLERINGSPUNTE BY BANKSTASIE.	88
35 OOR 'N TYDPERK VAN 25 JAAR HET NEGE SINKGATE IN KHUTSONG GEVAL WAAR DIE BODEMROTS PLEK- PLEK DAGSOOM .	91
36 VERSAKKINGSSTRUKTURE SOOS GEMANIFESTEER DEUR LOSLAPPE OP DIE HUURGEBIEDE VAN DOORNFONTEIN- EN BLYVOORUIZICHTMYN .	93
37 KLASIFISERING VAN SINKGATE OP BLYVOORUIT- ZICHT- EN DOORFONTEINMYN .	94
38 VERSPREIDING VAN SINKGATE OOR DIE VERRE WES- RAND .	95
39 SINKGATRISIKO EN GEBIEDSKADE AS GEVOLG VAN WATERVLAKDALING .	104
40 RESIDUELE GRAVITASIE TEN NOORDE VAN OOS-DRIE- FONTEINMYN .	105
41 PLAN VAN DIE GEDEELTE VAN DIE KANTOOR BY DOORNFONTEINMYN WAT BESKADIG IS.	115
42 DIAGRAMMATIESE GEOLGIESE PROFIEL LANGS DIE WESTELIKE MUUR VAN DIE GEBOU. DOORNFONTEINMYN	115
43 UITLEG VAN BOGRONDSE MYNSTRUKTURE, SINKGATE, GRAVITASIEKONTOERE EN DIE VERSKUIWING WAAR- LANGS ERNSTIGE GRONDBEWEGING VIR SOWAT TWEË JAAR OP WES-DRIEFONTEINMYN ONDERVIND IS.	118
44 GEOLOGIESE WANDKARTERING VAN DIE EKSPLORASIE- SKAG - WES-DRIEFONTEINMYN	119
45 MYNUITLEG EN GEOLOGIESE STRUKTUUR IN DIE OM- GEWING VAN DIE OORSPRONKLIKE REDUKSIE-AANLEG BY SKAG NR. 2 VAN WES-DRIEFONTEINMYN .	120
46 VEREENVOUDIGDE GEOLOGIE IN DIE DWARSTONNELS OP 122m EN 152m IN DIE EKSPLORASIESKAG .	121
47 DWARSSNIT DEUR DIE GEBIED VAN WATERDEURBRAAK IN WES-DRIEFONTEINMYN OP 26 OKTOBER 1968 .	123

<u>FIGUUR NR.</u>		<u>BLADSY</u>
48	TOENEMENDE POMPVOLUMES VAN WATER BY VENTERSPOST- EN WES-DRIEFONTEINMYN SOOS AFBOUING VORDER .	125
49	DWARSSNIT SOWAT 2 KM OOS VAN DIE WATERDEUR-BRAAK. (Wes-Driefontein)	127
50	KONTOERKAART VAN 'N DIABAASPLAAT NABY DIE BASIS VAN DIE MALMANI-DOLOMIET.	128
51	SAKKINGSGRAFIEKE AS DIE GEVOLG VAN ONTWATERING .	143
52	SAKKINGSKONTOERE TEEN 10MM TUSSENRUIMTES AS DIE GEVOLG VAN ONTWATERING VANAF 22-11-70 TOT 9-5-71 .	143
53	PLAN EN GEOLOGIESE DWARSSNITTE BY DIE TONNEL-OONDE VAN BRICKOR .	144
54	WISSELING VAN GRONDWATER IN KAROOSEDIMENTE.	145
55	GRONDWATERDALING IN DIE DOLOMIET NA SEPTEMBER 1969 .	145
56	KAROO-ISOPAGTE TEEN 15m TUSSENRUIMTES BY BRICKOR.	146
57	DIEPTEKONTOERE NA DOLOMIETBODEMROTS BY BRICKOR .	146
58	DWARSSNITTE OM BUIGING EN DISTORSIE VAN DIE GRONDVLAK IN TONNELOONDE 1 , 4 en 6 TE ILLUSTREER .	147
59	TEMPERATUURDISTRIBUSIEPATRONE VOOR EN NA MODIFIKASIE VAN DIE BRICKOR TONNELOONDE IN 1969.	148
60	SAKKINGSKONTOERE MET 30CM TUSSENRUIMTES IN DIE BANKSTASIEGEBIED .	154
61	SAMEVATTING EN GEGEWENS MET BETREKKING TOT WATERVLAKDALING EN DIE VERWERINGSPROFIEL IN DRIE BOORGATE NABY BANKSTASIE .	155
62	OPPERVLAKSAKKING BY NIVELLERINGSPUNTE BN 45 BP 41 EN B+ 41 TUSSEN OKTOBER 1969 EN AUGUSTUS 1972.	156
63	GEDETAILLEERDE KROMMES VAN OPPERVLAKSAKKING BY NIVELLERINGSPUNTE BP41 Bn45 EN BQ41 NA JUNIE 1972. BELADING MET AFVALKLIP TOON GEEN INVLOED OP STABILITEIT NA APRIL 1975.	156

FIGUUR NR. BLADSY

64	OPPERVLAKBESKADIGING DEUR ONTWATERING .	171
65	PALAEO-DOLINES EN GEVULDE OERSINKGATE IS OP VERSKEIE PLEKKE LANGS DIE SPOORLYN VAN BANK NA RANDFONTEIN GEIDENTIFISEER .	176
66	VERSAKKINGSPROFIELE BY DIE STASIEGEBOU OP BANK TUSSEN 13 MAART 1970 en 9 JANUARIE 1971 .	177
67	VIER ALTERNATIEWE ROETES WAT AANVANKLIK IN OORWEGING GENEEM IS OM DIE VERSAKKING EN SINKGATE NABY BANKSTASIE TE VERMY .	180
68	SES RISKANTE DOLOMIETKRUISINGS LANGS VOORGESTELDE ROETE NR. 1	181
69	TEMPO VAN SINKGATVORMING AS GEVOLG VAN ONTWATERING VAN DIE BANKKOMPARTEMENT IN 1970 .	182
70	BYKOMENDE STORMWATERKANALE EN DUIKERS .	183
71	AFNAME VAN KOMPAKSIEVERSAKKING BY BANKSTASIE SOOS AANGE TOON DEUR NIVELLERING VAN PUNTE BI55 EN BV29 .	184
72	UITSTRYKING VAN WATERVLAK EN POMPKURWES DUIS OP UITPUTTING VAN DIE AKWIFER BINNE DIE INVLOEDSFEER WAAR DIE SPOORLYN GELEË IS .	185

LYS VAN TEKENINGE

- TEK.A. RESIDUELE GRAVITASIE EN BOORGATE IN DIE OBERHOLZERKOMPARTEMENT.
- TEK.B. RESIDUELE GRAVITASIE EN BOORGATE LANGS DIE SPOOR IN DIE VENTERSPOSTKOMPARTEMENT.
- TEK.C. BANKKOMPARTEMENT: RESIDUELE GRAVITASIE.
- TEK.D. VEREENVOUDIGDE RESIDUELE GRAVITASIE VAN DIE WONDERFONTEINVALLEI.
- TEK.E. BANKSTASIEGEBIED: OPPERVLAKSACKING DEUR ONTWATERING.
- TEK.F. KAART MET BOORGATE EN GEOLOGIESE FORMASIES OP DIE VLAK VAN DIE OORSPRONKLIKE WATERVLAK LANGS DIE SPOOR IN DIE BANKKOMPARTEMENT.
- TEK.G. GEOLOGIESE PROFIELE NA AANLEIDING VAN GATE WAT VIR VERKLICKER-INSTALLERING GEBORR IS.
- TEK.H. GEOLOGIESE PROFIELE EN GRONDISOPAGTE LANGS DIE BANK-RANDFONTEIN-SPOORLYN.

L Y S   V A N   F O T O ' S

<u>FOTO NR.</u>		<u>BLADSY</u>
1	'N BEELD VAN MYNONTWIKKELING TEN SUIDE VAN CARLETONVILLE.	5
2	KANALISERING VAN MYNWATER VANAF WES-DRIEFONTEINMYN.	20
3	SAAMTROSSING VAN SINKGATE LANGS DIE WONDERFONTEIN-SPRUIT NA 'N WOLKBREUK IN JANUARIE 1978.	33
4	OBERHOLZERGANG .	38
5	DIFFERENSIËLE CHEMIESE VERWERING VAN DOLOMIET.	45
6	GROTTE GEKRUIS DEUR SKAG NR. 1 WES-DRIEFONTEINMYN.	47
7	SINKGATE IN DIE WONDERFONTEINSPRUIT AS GEVOLG VAN ONTWATERING.	49
8	NAATSISTEEM NOORD VAN DIE WONDERFONTEINSPRUIT.	52
9	VLAK KARSTIFISERING LANGS PAD 1755 NOORD VAN CARLETONVILLE.	54
10	VERDIGTING VAN VERWERINGSOORSKOT TUSSEN DOLOMIET-STUTTE .	59
11	PSEUDO-PLOOIE MANIFESTEER VERDIGTING VAN VERWERINGS-OORSKOT.	59
12	'N VERSTEEKTE OERSINKGAT. DIE VULSEL BESTAAN UIT WAAISAND WAT DIGBY DIE HUIDIGE OPPERVLAK VERYSTER IS.	60
13	HERHALENDE INSAKKING VAN DIE VULSEL VAN 'N OERSINKGAT.	61
14	INVULLING VAN 'N SINKGAT WAT ONTSTAAN HET AS GEVOLG VAN ONTWATERING DEUR MOBILISERING VAN DIE VULSEL VAN 'N OERSINKGAT .	61
15	'N REUSE OERSINKGAT IN DIE GATSRAND OP DOORNFONTEINMYN .	62
16	'N SINKGAT WAT AS GEVOLG VAN SKILFERING VAN DIE DAK VAN 'N GROT GEVORM HET.	64
17	PERIFERALE KRAKE VERRAAI ONTWATERING VAN 'N VERSTEEKTE OERDOLINE	66

<u>FOTO NR.</u>		<u>BLADSY</u>
18	SCHUTTE SE VERSAKKING IN CARLETONVILLE.	66
19	VLAK KARST LANGS PAD P1755.	74
20	TERMIESE BEELDE IN DIE GEBIED OOS VAN KHUTSONG.	74
21	SAAMTROSSING VAN SINKGATE NA OORSTROMING VAN DIE WONDERFONTEINSPRUIT .	96
22	'N SINKGAT SOWAT 3KM NOORD VAN BANKSTASIE.	103
23	'N WRAK KOM UIT DIE TONNELOOND NÁ VOLTOOIING VAN DIE VOLLEDIGE BAKPROSES (BRICKOR).	135
24	ERNSTIGE BESKADIGING VAN DIE VUURHERDVLOER (BRICKOR).	136
25	DEFLEKSIE VAN DIE SPOOR AS GEVOLG VAN OORVERHITTING VAN OOND NR. 1 (BRICKOR).	136
26	DRUKSPANNING TUSSEN OONDE 4 EN 5 (BRICKOR).	136
27	VOORBEELD VAN VERWRINGING VAN 'N UITSETTINGSVOEG IN OOND NR. 1 (BRICKOR).	136
28	DIFFERENSIËLE DAKSAKKING BY DIE LAS TUSSEN DIE VOOR- VERHITTER EN DIE BAKOOND IN TONNELOOND NR. 4 (BRICKOR).	137
29	DAKSAKKING IN VOORVERHITTINGSONE VAN OOND NR. 3 (BRICKOR).	137
30	NOODSTUTTE LANGS DIE BUITEMUUR IN VOORVERHITTINGSONE (BRICKOR).	138
31	SWIGTING VAN DIE MUUR VAN 'N VOORVERHITTINGSONE (BRICKOR).	138
32	KORROSIE DEUR SWAELGAS (BRICKOR).	138
33	TIPERENDE VERWRINGING VAN DIE VOERINGSTENE IN DIE UITGEDIENDE SUIDELIKE GASTOEVOERTONNEL (BRICKOR).	139
34	BOGGEL STREK LOODREG VAN REGS NA LINKS ONDER OONDE 1 EN 2 (BRICKOR).	140
35	MONITOR VAN DIE DOLOMIETWATERVLAK.	151
36	SINKGAT ONDER DIE SKAKELSPOR NA VENTERSPOSTMYN.	164
37	EEN VAN DIE VIER SINKGATE WAT SEDERT 1963 LANGS DIE VERLEGGINGSPOOR GEVAL HET.	167
38	SOWAT 1KM OOS VAN MAIZELANDSTASIE HET HIERDIE TREIN OP 9 APRIL 1975 OM 19h10 OOR 'N SINKGAT TOT STILSTAND GEKOM.	167

<u>FOTO NR.</u>		<u>BLADSY</u>
39	EROSIE VAN 'N BOORGAT WAT UITEINDELIK TOT DIE SINKGAT ONDER DIE SPOORLYN GELEI HET.	168
40	OP 10 APRIL 1975 WAS DIE SINKGAT WEER GEVUL EN HET DIE TREINE WEER GELOOP.	168
41	SPOORVERSTERKING BY BANKSTASIE.	177
42	TYDELIKE VERVANGING VAN DIE SINJAALKAJUIT.	178
43	VERKLIKKERS (X) LANGS DIE SPOORLYN OOS VAN BANKSTASIE .	178
44	GEMONTEERDE VERKLIKKER EN SY KOMPONENTE .	178
45	VERVALLE WOONHUIS EN SAKKINGSKRAKE 100M NOORD VAN BANKSTASIE .	179
46	KANTELING VAN BANK-ROLLERMEULE.	179
47	HIERDIE 600MM PYPLYN VERVOER GEPOMPTE WATER VANAF VENTERSPOSTMYN.	183

L Y S V A N T A B E L L E

<u>TABEL NR.</u>	<u>BLADSY</u>
1 PRODUKSIEPOTENSIAAL VAN DIE AGT SUBSTREKE VOLGENS 'N ONDERSOEK DEUR DIE INSTITUUT VIR PEDOLOGIESE NAVORSING, POTCHEFSTROOMSE UNIVERSITEIT 1977 - 1978.	16
2 HIDROULIESE GELEIDINGSVERMOË ONDERKANT DIE GRONDWATERVLAK.	29
3 GEMIDDELDE DAAGLIKSE WATERLEWERING VAN DIE OË LANGS DIE WONDERFONTEINSPRUIT VOOR ONTWATERING.	31
4 CHEMIESE SAMESTELLING VAN DOLOMIET UIT DIE FORMASIE OAKTREE VOLGENS BRINK (1977).	40
5 LITOSTRATIGRAFIESE ONDERVERDELING VOLGENS S A K S (1980).	41
6 SINKGATE <u>VOOR</u> BEGIN VAN ONTWATERING.	92
7 SINKGATE <u>NA</u> BEGIN VAN ONTWATERING IN DIE VENTERSPOSTKOMPARTEMENT.	97
8 SINKGATE <u>NA</u> BEGIN VAN ONTWATERING IN DIE OBERHOLZERKOMPARTEMENT.	99
9 SINKGATE <u>NA</u> BEGIN VAN ONTWATERING IN DIE BANKKOMPARTEMENT.	103
10 DIE INVLOED VAN STRATIGRAFIESE BEHEER OP DIE VORMING VAN SINKGATE.	108
11 SINKGATVORMING TUSSEN 1976 EN 1981 IN DIE VERSKILLENDEN GRONDWATERKOMPARTEMENTE.	109
12 SINKGATE IN DORPE, STRATE EN PAAIE TEN NOORDE VAN DIE GATSRAND WAT ONDER BEHEER VAN DIE MUNISIPALITEITE VAN WESTONARIA EN CARLETONVILLE RESSORTEER	110
13 WATER GEPOOMP EN POMPUIKGAWES VIR VENTERSPOST-, WES-DRIEFONTEIN- EN BLYVOORUITZICHTMYNE TOT OKTOBER 1976.	124
14 GESKIEDENIS VAN DIE Vernaamste KOMPONENTE VAN DIE BRICKOR FABRIEK.	133
15 VERGELYKENDE GROOTTES VAN GROTTE VOLGENS BOORVERS LAE TEENOOR DIT WAT BY WYSE VAN FOTOGRAFIESE AFTASTING VASGESTEL IS.	165

<u>TABEL NR.</u>		<u>BLADSY</u>
16	DIE BELANGRIKSTE INCIDENTE WAT DIE HIDROLOGIE BINNE DIE BANKKOMPARTEMENT INGRYPEND BEINVLOED HET.	170
17	VERGOEDING AAN DIE SUID-AFRIKAANSE VERVOER-DIENSTE DEUR DIE DOLOMIETWATERVERENIGING VIR ONDERSOEKE, HERSTELKOSTE EN DIENSTE TOT JUNIE 1981.	186

## HOOFSTUK I

### PROBLEEMSTELLING

#### 1.1 INLEIDING

Die Verre Wes-Rand, of sogenaamde Wes-Witslyn soos dit in mynboukringe bekend staan, beslaan 'n gebied van naastenby 600km<sup>2</sup> ten suidweste van Randfontein waar mynontwikkeling na 1934 tot stand gekom het. Tans (1984) is hier twaalf gevestigde goudmyne en prospekteeraktiwiteite gaan steeds voort (fig.1).




fig. 1 GEOGRAFIESE LIGGING VAN DIE VERRE WES-RANDSE GOUDMYNE EN DORPE

Dolomiet, met gepaardgaande karstontwikkeling en ryk waterbronne, het sedert die vroegste tye dikwels tot voordeel en met ander geleenthede tot nadeel van menslike bewoners van die gebied gestrek. So vroeg soos die middel van die vorige eeu het 'n swart inboorlingstam in die Kleinfonteingrot (naby Deelkraalmyn) skuiling geneem en hutte ondergronds gebou. 'n Standhoudende waterpoel binne die grot het grootliks bygedra tot die moontlikheid vir oorlewing in hierdie veilige vesting teen die moordtogene van Silkaats. Die gebied is insgelyks deur blanke pioniers nuttig gevind, danksy die natuurlike sterk fonteine wat daagliks miljoene liter water lewer. Die Oog van Wonderfontein, digby Carletonville, is onder andere gekies as vergaderplek en suiping vir die sesduisend ruiters se perde tydens die volksvergaderings in Januarie en Desember 1879 wat as voorlopers tot die Eerste Vryheidsoorlog van 1881 gedien het.

Na die ontdekking van goud aan die Witwatersrand het die Pullingerbroers in 1898 reeds prospekteergate op die plase Gemsbokfontein en Venterspost begin boor om die "verlore" goudrif benede die dik deklaag van dolomiet te soek, maar hulle moes wag vir die beëindiging van vyandelikhede tussen Brit en Boer voordat hulle kon voortgaan met nege boorgate, waarvan ses betaalbare goudwaardes gevind het. Die eerste poging van die Pullingers om 'n skag deur die dolomiet te sink is in 1912 op die diepte van 29,5 meter laat vaar vanweë onoorkomelike probleme met die invloei van onstuitbare hoeveelhede dolomitiese water. Dit is dieselfde water wat 50 jaar later onstuitbare grondversakkings tot gevolg sou hê toe daar ontslae geraak moes word van oortollige grondwater wat gevaar vir voortgesette mynbou ingehou het. Die gebied het na die eerste mynboumislukkings vir 22 jaar moes wag vir die legendariese sukses van dr. Rudolf Krahman met sy ewe rewolusionêre magnetometer voordat Venterspostmyn op 5 Junie 1934 tot stand kon kom.\*

\* Magnetometriese opsporing van diepliggende magnetietdraende skalies in die Supergroep Witwatersrand is deur Krahman in 1930 geïnisieer. Dit het regstreeks gelei tot die ontdekking van goud langs die Wes-Witslyn.

Sedert 1960 het mynboubedrywighede aanleiding tot sinkgate en ander versakingverskynsels gegee. Dit het tot gevolg gehad dat sensasionele persberigte dikwels paniek by die gemeenskap geskep het. Onderstaande voorbeeld van berigte het ook 'n negatiewe invloed op beleggings deur voornemende entrepreneurs in die gebied gehad.

## **SINKGATRAMP:** *Teorieë van wêrelddeskundiges heeltemal omver gewerp*

*Dit moes nooit  
plaasgevind het*

(Een medewerker)

DIE raap van inwekkings by Blyvoortuisicht gaan internasionale gevulge hé. Die raap het leunie druk wêreldeskundiges univer gewerpt en sal waarskynlik soustaande juut op 'n internasionale konferensie besprek word.

**Carletonville:  
Spookdorp Of  
Yslike Krater?**

(West-Randse Vierkantsoordiger)  
WAT gaan van Carletonville word? Is die hele dorp begin om onder die aarde te staan? Sal huise en geboue in die dorp nie ook soek reslaape le krater verwyd soos die vervaardiging by die West Driftsteenk-myn Westendag nie?

**GHOST TOWN  
—BECAUSE OF  
CAVE-INS**

*20,000 people*

*live daily  
with danger*

By VIVIAN GRAHAM

THE formerly thriving town of Carletonville—50 miles from Johannesburg and the centre of the richest gold mining area in the world—is facing stagnation and ruin because of the increasing number of subsidence and sinkholes.

## **SINKHOLES** Treacherous earth opens up and fear stalks W. Rand

SUNDAY TIMES REPORTER

FEAR spread quickly between Carletonville and Westonaria on the Far West Rand this week. As new sinkholes threatened buildings and deep cracks snaked across gardens, yards and roads, smallholders left their farms and families moved out of homes.

Rasionele ontleding van faktore wat tot probleme aanleiding kan gee is van kardinale belang om die omvang en orde van risiko in korrekte perspektief te plaas. Die noodsaaklikheid vir betroubare evaluering van risiko in hierdie dolomietgebied kan gemeet word aan syfers ten opsigte van inwonertal en kapitaalinvestering. Binne die munisipale grense van Westonaria en Carletonville word werk aan 153 800 persone gebied, terwyl sowat 100 000 mense op dolomietterrein gehuisves word.

Sowat 'n derde van die goudproduksie in Suid-Afrika is in 1982 deur die goudmyne aan die Verre Wes-Rand gelewer. (Wes-Witsstreeksbeplanningsimposium 29 September 1982). Hierdie myngebied strek oor sowat 45 kilometer langs die Wonderfonteinvallei, met Carletonville en Westonaria as die belangrikste residensiële nodes. Beide hierdie dorpe, sowel as oppervlakontwikkeling by verskeie myne is op dolomitiese terrein gevestig (fig. 1).

Die geografiese ligging van die Wonderfonteinvallei - aanliggend tot die P.W.V.-kompleks - voldoen aan die vereistes vir 'n dekonsentrasiegebied soos gedefinieer in die "Ruimtelike Ontwikkelingstrategie" wat deur die owerheid in 1981 aangekondig is. (Besonderhede van die toekomstige beplanning in en om die P.W.V.-kompleks is vervat in 'n dokument wat deur die tak Fisiiese Beplanning van die Kantoor van die Eerste Minister opgestel en in 1981 gepubliseer is). Hiervolgens word beraam dat 70 000 nuwe werksgeleenthede tot die jaar 2000 in die gebied geskep moet word. By vooruitbeplanning moet daar rekening gehou word met plaaslike probleme van sinkgatvorming en versakking. Dit is dus uiters noodsaaklik dat die risiko hiervan in korrekte perspektief geplaas word met duidelik omynde kriteria as grondslag vir evaluering. Die vreemdheid en onvoorspelbaarheid van 'n sinkgat bring mee dat dit dikwels buite verhouding geplaas word tot die risiko wat daaraan verbonde is. Daarteenoor word veel groter risiko's ten opsigte van alledaagse rampe luiters aanvaar. Weerlig eis 'n tol wat, veral ten opsigte van eiendom, reuse verliese meebring. Waar sou die moontlikheid van 'n sinkgat in hierdie risikogenre inpas? Ten einde dit te bepaal, moet

daardie faktore wat implisiet in die ontstaan van sinkgate is, geïdentifiseer word en parameters moet bereken word wat toepaslik is by evaluering van risiko. 'n Deeglike beeld van die geologie, die geochemie, die geohidrologie en die geomorfologie van die gebied is fundamenteel by die vasstelling van sulke parameters.

Waar die Verre Wes-Rand oor die afgelope 50 jaar intensief ontwikkel het, is dit van pas dat insidente waarby watertoevloei in die myne, sinkgate en eiendomsbeskadiging betrokke was, ook by wyse van gevallestudies gedokumenteer word.

Navorsing met betrekking tot sinkgatvorming en versakking asook die voordele wat ervaring daarvan inhou kan nou met groot vrug aangewend word by beplanning vir die toekoms.




foto 1 'N BEELD VAN MYNONTWIKKELING TEN SUIDE VAN CARLETONVILLE

## 1.2 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING

### (i) Mynboupotensiaal

#### (a) Goud

(Gegewens met betrekking tot goudproduksie is verkry van publikasies deur die Kamer van Mynwese. Dit is ook vervat in die bydrae deur P. R. Janisch tot die simposium van 29 September 1982 oor die tema "Strategie vir die Toekoms" (Wes-Witssreeksbeplanningskomitee)).

Die mynboupotensiaal van die Verre Wes-Rand - vir sover dit goudproduksie betref - word hoofsaaklik deur twee primêre faktore beïnvloed:

- \* Geologie (Struktureel en sedimentêr)
- \* Maksimale mynboudiepte

Hierbenewens bepaal 'n aantal eksterne faktore die toekoms van mynbou wat op grond van die aard daarvan buite die omvang van hierdie verhandeling val. Komplekse aspekte soos monetêre wisselkoerse, 'n fluktuerende goudprys en internasionale politieke verwikkelinge word derhalwe buite rekening gelaat in 'n vooruitskouing van die toekoms van mynbou in hierdie distrik.

Tans (1984) is hier elf produserende goudmyne in die gebied. Van oos na wes het die volgende myne gevestig geraak:-

Western Areas	(1961)
Venterspost	(1939)
Libanon	(1949)
Kloof	(1968)
Oos-Driefontein	(1970)
Wes-Driefontein	(1952)
Blyvooruitzicht	(1942)
Doornfontein	(1954)
Western Deep Levels	(1962)
Elandsrand	(1974)
Deelkraal	(1974)

In 1982 is 220 ton goud uit 'n gemaalde tonnemaat van 24 miljoen herwin. Dit verteenwoordig ongeveer 'n derde van Suid-Afrika se totale goudproduksie.

Wanneer hierdie syfers met ander myngebiede vergelyk word, blyk dit dat die Verre Wes-Rand die belangrikste goudmyndistrik in Suid-Afrika is en waarskynlik hierdie posisie sal handhaaf. Die plaaslike myne empleeर ongeveer 13 000 blanke en 124 000 swart werkers wat gedurende 1982 vir goud ter waarde van sowat R3,3 miljard verantwoordelik was.

By 'n waardebepaling van die potensiaal van die bestaande goudmyne moet in gedagte gehou word dat die graad van winsgewendheid van ertsreserves die lewensduurte van 'n myn drasties beïnvloed. So byvoorbeeld, mag bereken word dat 'n myn wat bedryf word teen 'n winsgrens van 6 gram per ton 'n lewensduurte van 5 jaar het. Indien die grens 2 gram per ton sou wees, kan die tydperk van bedryf na 25 jaar verleng. Die grens wissel van myn tot myn, afhangend van produksiekoste wat in belangrike mate deur geologiese struktuur, rotsmeganika- en waterprobleme beïnvloed word. Die winsgrens word bereken as die verhouding van produksiekostes tot goudprys. Na aanleiding van plaaslike toestande word 'n grens van 4 gram per ton vir langtermynbeplanning gebruik.

As hierdie afkapgrens toegepas word op die bestaande goudmyne van die Wes-Witslyn, sal produksie by Blyvooruitzichtmyn waarskynlik nog sowat 10 jaar volgehou word. Kort daarna behoort Venterspost en Western Areas tot stilstand te kom. Janisch (1982) bereken dat vyf myne nog teen die jaar 2020 sal produseer. Daarna sal mynbedryf waarskynlik vinnig afneem.

Wanneer die geskiedenis van mynbou in die gebied in oënskou geneem word, is dit opvallend dat uitbreiding hoofsaaklik weswaarts plaasgevind het. Gapings tussen mynhuurgebiede is spoedig ingevul ná intensiewe eksplorasie. Die doodsnikke van hierdie invullingsproses is tans bereik. Weswaartse uitbreiding word hoofsaaklik in die wiele gery deur komplekse

voor-Transvaalse tektoniek wat verder gekompliseer is deur na-Transvaalse verskuiwings, sommige waarvan skynbaar verband hou met die Vredefortvervorming. Enige moontlike weswaartse uitbreiding van mynbou sal waarskynlik voorkeur gee aan die gebruik van die infrastruktuur van bestaande myne bo die stigting van nuwe myne wat teen hoër koste tot die produksiestadium gefinansier moet word. Dieselfde motivering geld vir uitbreiding van mynbou na groter dieptes in 'n suidelike rigting. Afbouing op groot diepte word aan bande gelê deur toenemende rotsspanning en hoë temperatuur. Die navorsingsafdeling van die Transvaalse en Vrystaatse Kamer van Mynwese het reeds goeie vordering gemaak met nuwe tegnieke om mynbou op groter dieptes moontlik te maak. Dakstutting met mynslik en lugafkoeling word reeds op aansienlike skaal deur dieper myne toegepas.

(b). Vuurvaste klei

Bredell (1979) beskryf die voorkoms van sowat 200 miljoen ton vuurvaste klei na aanleiding van 30 boorgate in die gebied tussen die bestaande fabriek van Corobrick op Driefontein en Westonaria. Verskeie losslappe van die Formasie Vryheid kom in dié dolomietgebied voor (fig. 2). Die dikte van die kleilae wissel tussen 15 en 40m, met 'n gemiddelde van sowat 25m. Dit lê versteek onder 'n pedisedimentêre deklaag. Die verhouding van deklaag tot klei is gemiddeld sowat 0,27.

Die omvang van die afsonderlike dolines en groter komme waarin die klei bewaar gebly het, is afgelei van die residuele gravitasiekaarte wat vir doeleindes van risiko-evaluering oor die suideflank van die Wonderfonteinvallei voltooi is.

Volgens Bredell regverdig die hoë alumina-inhoud van die klei ook oorweging as 'n bron van aluminium.

Deliniëring van die losslappe waar hoér gehalte klei teenwoordig is, sal nodig wees om die waarde daarvan op te weeg teen ander belangte soos dorpsvestiging of uitbreiding van bestaande

dorpsgrense. Dieselfde geld vir ander bekende kleigevulde dolines ten weste van Doornfonteinmyn.




fig. 2 LOSLAPPE VAN DIE FORMASIE VRYHEID AAN DIE VERRE WES-RAND VOLGENS BREDELL.

(ii). Nywerheidspotensiaal

Die bespreking van die onderwerp berus op riglyne wat vervat is in die volgende naslaanwerke:

1. Verslag - 1978 "West Wits Line - Planning for the Future".  
opgestel deur die Instituut vir Streeksbeplanning,  
Potchefstroomse Universiteit.
2. Verslag - 1981 "n Ruimtelike Ontwikkelingstrategie vir die P.W.V.-Kompleks" opgestel deur die tak Fisiese Beplanning van die Kantoor van die Eerste Minister.
3. Simposium - 29 September 1982 te Carletonville met tema:  
"Strategie vir die toekoms".

Die behoefte aan behoorlike beplanning vir die ontwikkeling van die Wes-Witsgebied wanneer mynbou begin uitfaseer, is lank reeds aangevoel. Enkele jare gelede is die Wes-Witslyn as 'n toekomstige residensiële gebied vir werkers aan die Witwatersrand beskou. Vanselfsprekend was hierdie benadering onaanvaarbaar vir nywerheidsinstansies met groot plaaslike eiendomsbelange. Dit het aanleiding gegee tot 'n opdrag aan en verslag deur die Instituut vir Streeksbeplanning, PU vir CHO (Verslag nr. 1). Die ondersoek was reeds afgehandel teen die tyd dat 'n konsepplan deur die tak Fisiese Beplanning van die Kantoor van die Eerste Minister in 1981 bekend gemaak is (Verslag nr. 2).

Die konsepplan het verdere stukrag aan die verslag van die Instituut vir Streeksbeplanning verleen. Die sogenaamde Wes-Witsstreeksbeplanningskomitee wat na aanleiding hiervan tot stand gekom het, het besondere inisiatief aan die dag gelê om rigting aan die toekomsbeplanning vir die gebied te gee.

Alhoewel mynbou oor die mediumtermyn tot ná die einde van die eeu steeds die ekonomiese aktiwiteite plaaslik sal domineer, moet dit aanvaar word dat goudproduksie geleidelik sal afneem,

en dat voorsorg getref sal moet word vir oplewing van andersoortige nywerhede.

Die nywerheidstoekoms van die Verre Wes-Rand word in die lig van die 1981 konsep van dekonsentrasie van ontwikkeling rondom die metropolitaanse P.W.V. -gebied beoordeel en beplan. Hiervolgens sal nywerhede wat hier gevestig word van plaaslike inisiatief afhang. Aangesien die gebied nie binne gerieflike afstand van 'n permanente swart tuisland geleë is nie, is dit onwaarskynlik dat nywerheidsontwikkeling deur die sentrale regering gestimuleer sal word.

Tydens die simposium te Carletonville op 29 September 1982 is die tekortkominge en faktore met remmende invloed by herhaling deur sprekers beklemtoon. In hierdie verband word 'n negatiewe invloed op ontwikkeling in die hand gewerk deur die verspreide aard van die bevolkingskonsentrasies.

In sy bydrae tot die bogemelde simposium het prof. F.J. Potgieter wat aan die hoof van die wetenskaplike ondersoek deur die PU vir CHO gestaan het, die volgende gesê:

"Een van die nadelige invloede op die gebied is uit die aard van die saak die feit dat sinkgate voorgekom het en dat daar gebiede van wegsinkende grond is. Natuurlik moet 'n mens as jy behoorlik wil beplan, met sulke feite rekening hou, en as jy hulle verswyg, werk jy net in die hande van gerugmakers en sensasiesoekers. Wat feit is, soos die ondersoek geopenbaar het, is dat die gebiede wat ernstig deur hierdie verskynsels getref is, slegs 'n baie geringe persentasie van die oppervlak van die streek uitmaak. Verreweg die grootste deel van hierdie gebied is heeltemal en sonder enige twyfel hoegenaamd veilig en geskik vir ontwikkeling van uiteenlopende aard. En daar is, let wel, min plekke op aarde wat so intensief ondersoek is om die veiligheid daarvan vas te stel as juis hierdie gebied. Die sinkgatskrik is finaal iets van die verlede, en die mense van die Wes-Witsgebied kan in hierdie verband met groot vertroue vorentoe kyk."

Die bestaande infrastruktuur wat op R700 miljoen geskat word (Rosmarin 1982), is 'n enorme bate wat deur toekomstige nyweraars benut kan word. Hierdie voordeel sowel as die geografiese ligging aanliggend tot die P.W.V.-gebied behoort aanloklik vir groot nyweraars te wees.

'n Belangrike voordeel is die groot oppervlaktes wat aan 'n paar openbare maatskappye en aan die Dolomietwatervereniging behoort. Dit vergemaklik onderhandeling en verandering van eienaarskap.

In die lig van hierdie voordele is die vestiging van 'n paar groot nywerhede wat moontlik belang sou stel in die oorname van 'n woongebied wat tans tot 'n bepaalde myn behoort nie vergesog nie. Die bestaande sekuriteitsopset by die myne kan groot voordele inhoud vir groot nywerhede soos ploffstof of ammunisievervaardigers. Rosmarin (1982) wys op die voordele wat vervaardigingsreuse kan trek deur streeksontwikkeling vir dielewering van 'n enkele komoditeit soos elektroniese toerusting.

(iii) LANDBOUPOTENSIAAL

Die landboupotensiaal van die gebied was voor die vestiging van die myne en myndorpe bepaal deur die beskikbaarheid van water.

Noord van die Wonderfonteinspruit waar dolomiet van die Formasie Monte Christo oor groot gedeeltes dagsoom, is landerye ondergeskik aan weiveld. Afgesien van die oorheersende klipperigheid is die dravermoë van hierdie suurveld laag, veral oor die gedeeltes ten weste van die Bankgang.

Verder noord waar die chertvrye Formasie Oaktree dagsoom, domineer gesaaides. Besproeiing vanuit boorgate is selsaam, aangesien die dolomitiese grondwatervlak diep is. Naby die kruin van die waterskeiding waar die Formasie Swartrif dagsoom, is grondwater egter op vlak dieptes beskikbaar.

Met die kom van die myne en vestiging van myngemeenskappe is die verbruiker tot by die drumpel van die produsent gebring en het boerdery begin floreer. Boerdery was hoofsaaklik beperk tot die spruitgedeelte. Besproeiingskanale het by herhaling uitgevurk vanaf die Gemsbokfontein-, Bank- en Oberholzeroog. Die byna onbeperkte beskikbaarheid van water het meegebring dat min aandag gegee is aan droëlandboerdery oor die vlakte ten suide van die spruit.

Toestande vir sover dit die lewensvatbaarheid en aard van die boerdery langs die spruit betrek, het drasties verander met die opdroging van die oë sedert 1957. Dit het regstreeks aanleiding gegee tot die daarstelling van die Verre Wes-Randse Dolomietwatervereniging wat met verloop van tyd byna al die gronde gekoop en herverhuur het.

Die toekomstige ontwikkeling van die Wonderfonteinvallei het kommer gebaar by daardie instansies wat groot belang in die gebied gehad het. Soos voorheen genoem, het dit aanleiding gegee tot 'n wetenskaplike ondersoek deur die Instituut vir Streeksbeplanning aan die Potchefstroomse Universiteit.

Gedurende 1977 het die Instituut vir Pedologiese Navorsing aan die universiteit meegewerk aan die ondersoek met die oog op die bepaling van die landboupotensiaal van die gronde langs die Wonderfonteinvallei. Vir doeleindes van die grondopname is die gebied in 8 substreke ingedeel. Substreke 1, 2 en 4, sowel as die westelike helfte van substreek 3 val buite die gebied wat streng gesproke in hierdie verhandeling oorweeg word (fig.3).




fig. 3 INDELING VAN DIE WONDERFONTEINVALLEI IN AGT SUBSTREKE VIR DIE BEPALING VAN DIE LANDBOUPOTENSIAAL DEUR DIE INSTITUUT VIR PEDOLOGIESE NAVORSING VAN DIE POTCHEFSTROOMSE UNIVERSITEIT (1977)

In die lig van die aaneenskakeling van die gebiede word die produksiepotensiaal van die hele gebied in ooreenstemming met die opname van die Potchefstroomse Universiteit in oënskou geneem. Hiervolgens is gevind dat die gronde met die hoogste landboupotensiaal in die oostelike gedeelte van die opnamegebied en tussen die Wonderfonteinspruit en die Gatsrand

geleë is, met uitsluiting van beide laasgenoemde geografiese stroke.

Die gronde in die spruitgedeelte van die vallei, hoewel inherent vrugbaar, word deur die Instituut as weiveld beskou vanweë swak dreinering. Tot nog toe is hierdie gedeeltes intensief besproei vir die produksie van voergewasse en gesaaides. Vir die berekening van die optimale produksiepotensiaal langs die spruit word hierdie gebied as geskik vir voergewasse beskou (Sien tabel 1 - met onderskrif).

In interessante aspek wat in die opname na vore gekom het, is die moontlikheid van die omskepping van droë saailand na akkerbou onder besproeiing as gevolg van die geografiese plasing van die skagte langs die hoëriggende rante. Die water wat by hierdie skagte uitgepomp word, word reeds by wyse van kanale weggevoer. Die benutting van hierdie water vir besproeiing sal die optimale produksiepotensiaal van die vlakte aansienlik vergroot.

Vir die berekening van die moontlike inkomste per hektaar is die pryse vir landbouprodukte soos in 1978 aanvaar, met die volgende aannames vir optimale produksie:

- \* Boerdery bestaan slegs uit produksie van mielies, sorghum en lewende hawe.
- \* Besproeiingsgrond lewer 'n netto jaarlikse inkomste van R300/ha.
- \* Dat water beskikbaar is waar vloedbesproeiing toegepas kan word.
- \* Die markpryse vir mielies en sorghum is onderskeidelik R6,60 en R7,00 per 100kg.
- \* Die produksiekoste van biete mielies en sorghum is R90 per ha.

- \* Die netto inkomste per lewendehawe-eenheid is R45.
- \* Waar geen vloedbesproeiing beskikbaar is nie, word droë-landboerdery toegepas.

Volgens hierdie aannames is die produksiepotensiaal soos in tabel 1 aangetoon.

TABEL 1 PRODUKSIEPOTENSIAAL VAN DIE AGT SUBSTREKE VOLGENS 'N ONDERSOEK DEUR DIE INSTITUUT VIR PEDOLOGIESE NAVORSING, POTCHEFSTROOMSE UNIVERSITEIT 1977 -1978

<u>Substreek</u>	<u>Oppervlakte beskikbaar vir boerdery (ha)</u>	<u>Netto inkomste-potensiaal (Rand per jaar)</u>
1	3805	34328
2	11886	270136
3	18532	191031
4	6505	627073
5	8167	483881
6	9057	768928
7	7297	317944
8	<u>14889</u>	<u>790859</u>
TOTAAL	80138	3484180

Optimale benutting deur besproeiing van vleigrond in die spruit kan die totale inkomstepotensiaal verhoog na R4 056 424 per jaar.

### 1.3 DEFINISIES

#### (i) ONTWATERING

Ontwatering vind plaas wanneer onttrekking van grondwater uit 'n akwifeer natuurlike aanvulling oorskry. Dit veroorsaak progressiewe daling van die grondwatervlak. Waar ontwatering die gevolg van invloei in mynuitgravings is, ontstaan 'n ontwateringskeël in die gebied waar instroming plaasvind. Dit lei tot geleidelike vermindering in hidrouliese drukhoogte wat afname in ondergrondse watertoevllei tot gevolg het. Aan die Verre Wes-Rand bestaan die hoofakwifeer uit dolomiet wat in kompartemente gesegmenteer is. 'n Grondwaterkompartement is plaaslik ontwater wanneer die grondwatervlak deur kunsmatige onttrekking verlaag is en die huidige onttrekking en aanvulling van water mekaar kanselleer.

#### (ii) HERBEWATERING

Sodra aanvulling binne 'n ontwaterde grondwaterkompartement onttrekking oorskry, vind herbewatering plaas. Aan die Verre Wes-Rand kan herbewatering van die dolomietakwifeer eers plaasvind nadat afbouing tot stilstand kom en nadat alle mynuitgravings ondergrond weer met water gevul is.

#### (iii) GATSRANTE

'n Onderbroke ry lae koepelvormige heuwels wat uit die Formasie Rooihoopte bestaan. Die naam verwys na grote waarvan die toegang hoofsaaklik in die heuwels voorkom.

## HOOFSTUK II

### OORSIG VAN MYNBOUAKTIWITEITE EN DIE VOORTSPRUITENDE GEBEURE SEDERT 1939

Venterspostmyn, die eerste goudmyn langs die Wes-Witslyn, is op 5 Junie 1934 geregistreer. Soortgelyk aan die ervaring van die Pullingerbroers in 1912, het beide skagte van die nuwe myn ernstige grondwaterprobleme ondervind en moes daar by verskeie geleenthede betonproppe in die bodem van die skagte aangebring word om die vloei te keer. Die plasing van die skagte digby die moerasagtige Wonderfonteinspruit het toevloei van water benede die grondwatervlak begunstig en die graafproses baie bemoeilik. Gelukkig was die sementasietegniek toe reeds ontwikkel en kon die skagte uiteindelik die beplante diepte bereik. Die eerste gouderts is op 1 Oktober 1939 vergruis. Vanaf die aanvang van ondergrondse ontwikkeling was dit duidelik dat water uit die oorliggende dolomiet 'n groot struikelblok sou wees. Afgesien van die noodsaklikheid vir ongekende getalle boorgate wat in die fronte van ontwikkellingstunnels geboor en gesementeer moes word, het groot volumes water uit die dakke van afbouplekke gestroom en moes daar 'n stelsel van tonnels en boorgatpatrone ontwerp word waardeur die water by wyse van sementverseëling gestuit kon word. Desnieteenstaande het die volumes water geleidelik vermeerder soos wat afbouing gevorder het (fig. 4). Met verloop van tyd het sakkingskrake in die dak van afbouplekke deur die sambrel van sementverdigting gebreek met gepaardgaande hernude invloei van water.

Die frekwensie waarteen veral rekspanningsverskuiwings ondergronds gekruis is, het grootliks die hoeveelhede water wat gepomp moes word bepaal. Teen 1945 is meer water uitgepomp as wat deur reën tot die grondwaterkompartement toegevoeg is en teen 1955 was dit duidelik dat dit sinneloos sou wees om met sementering voort te gaan (fig. 4). Pompuitgawes het onrusbarende afmetings aangeneem en instroming van water op groter mynboudieptes het uitgawes laat eskaleer tot vlakke waar dit 'n bedreiging vir die betaalbaarheid van die myn ingehou het.




fig. 4 GELYKTYDIGE TOENAME IN WATERINVLOEI MET AFBOUING IN VENTERSPOSTMYN

Moerastoestande in die Wonderfonteinspruit het as ideale reservoir gedien en hoeveelhede water wat hersirkuleer, verder opgestoot. Ten einde volumes en pompuitgawes tot die minimum te beperk, is vier putte in die moeras gesink waaruit grondwater goedkoper onttrek kon word. Die water is deur middel van bestaande besproeiingskanale tot in die naburige Bankkompartement geleei.

Inmiddels het ernstige probleme ook by Blyvooruitzicht- en Wes-Driefonteinmyne ontstaan. Blyvooruitzichtmyn het sedert die aanvang van produksie in 1942 'n beleid van hersirkuleren van gepompte water gevolg. Vir 'n geruime tyd is houtsaagsel saam met die gepompte water in grote uitgelaat in 'n poging om die toegang tot watersplete te verseël. Wes-Driefonteinmyn het aanvanklik insgelyks, sedert produksie in 1952, toegelaat dat water wat uitgepomp word, terugspel. Teen September 1955 het die gesamentlike volumes uit beide myne die natuurlike aanvulling oorskry. Die vinnige toename van watervolumes uit Wes-Driefonteinmyn, en ernstige probleme verbonden aan geskikte storting daarvan het geleei tot intensiewe ondersoek deur die

W.N.N.R. in 1956.\* Deur toevoeging van natriumchloried en radioaktiewe kaliumjodied is eksperimenteel bewys dat water wat deur die myne op die oppervlak uitgestort word binne enkele dae tot in die ondergrondse delfplekke terugstroom. Gevolglik het Wes-Driefontein se mynbestuur besluit dat mynwater gekanaliseer sou word tot by die Wonderfonteinspruit waar dit binne die Turffonteinkompartement uitgelaat sou word om sodoende sirkulasie te verhoed (foto 2 en fig. 5).

Toepassing van hierdie beleid het regstreeks gebots met die sirkulering van water deur Blyvooruitzichtmyn wat destyds sowat 36 megaliter per dag in 'n grot op die myneindom ingelaat het. Hierdie ongekoördineerde hantering van mynwater het geleid tot die ministeriële benoeming van 'n "Interdepartemente Dolomitiese Mynwaterkomitee" in 1956.



foto 2 KANALISERING VAN MYNWATER VANAF WES-DRIEFONTEINMYN

\* Kontrak MET/NK/50. Verslae (1956 en 1957) deur die Nasionale Instituut vir Meganiese Ingenieursnavorsing (W N N R) aan die Raadgewende Myningenieur, New Consolidated Gold Fields Ltd.

Aanvanklik was die grootste kommer van die komitee die gevolg van 'n verwagte dalende grondwatervlak op die omliggende boerderye. Moontlike oesverliese moes opgeweeg word teen die goudrykdomme van die gebied. Daar is ooreengekom dat waterregte uitgekoop kan word indien dit vir die mynbedryf voordelig sou wees. Beraadslaging het uiteindelik gekulmineer in Art 30 van Wet 54 van 1956 - die sogenoemde Waterwet - in terme waarvan 'n permit benodig word deur enige myn wat bydra tot die ontwatering van 'n dolomiet-grondwaterkompartement.




fig. 5 WATER GEPOMP UIT DIE OBERHOLZER-GRONDWATERKOMPARTEMENT TUSSEN 1950 en 1978

1286293  
1281032

Die mynowerhede van Venterspost en Wes-Driefontein het voortgegaan om 'n beleid van ontwatering te implimenteer, dog 'n geruime tyd sou verloop voordat die voor- en nadele daarvan waargeneem is. Die eerste aanduiding van die werklikheid van ontwatering was die afname in waterlewering en uiteindelike opdroging van die oë by Venterspost en Oberholzer tussen 1957 en 1959. In die loop van 1960 is die eerste vreemde verskynsel van geleidelike versakking van die grondoppervlak in die omgewing van skag nr. 2 van Wes-Driefonteinmyn waargeneem en kort daarna (1960) ook in Carletonville.

'n Vergadering is op 2 Desember 1963 deur die ministeries van Waterwese en Mynwese belê wat bygewoon is deur senior amptenare van die betrokke departemente sowel as verteenwoordigers van die Transvaalse en Vrystaatse Kamer van Mynwese. Die doel van hierdie vergadering was om uitsluitsel te vind oor die toelaatbaarheid van ontwatering van sekere grondwaterkompartemente aan die Verre Wes-Rand. In die lig van die finale verslag (1960) van die "Interdepartemente Dolomitiese Mynwaterkomitee" sowel as 'n verslag van Junie 1963 deur die daaropvolgende "Gesamentlike Komitee oor die Ontwatering deur Myne aan die Verre Wes-Rand" het die vergadering bevind dat dit in landsbelang sou wees om ontwatering van die Venterspost- en Oberholzerkompartemente verpligtend te maak. Die daarstelling van 'n gekoördineerde navorsingsprogram om die gevolge van ontwatering te ondersoek, is aanbeveel. Die vergadering het ook sekere riglyne bepaal waarvolgens moontlike skade ten gevolge van ontwatering vergoed behoort te word. Ten einde uitvoering aan die aanbeveling te gee, is 'n "Gesamentlike Komitee van die Staat en die Kamer van Mynwese" voorgestel. Hierdie bestuurskomitee - die sogenaamde "Gibbskomitee" - het op 23 April 1964 aanbeveel dat 'n "Dolomietwatervereniging" in die lewe geroep moet word om aangeleenthede wat met skade as gevolg van ontwatering verband hou, te hanteer. Die noodsaaklikheid vir die totstandkoming van so 'n "Vereniging" het gespruit uit talle eise vir vergoeding as gevolg van eiendomsbeskadiging en waterverlies wat deur 'n dalende grondwatervlak veroorsaak is. Eise teen die Vereniging

moes geskik word by wyse van onderhandeling. Indien dit misluk, sou die omvang van die skade wat deur ontwatering veroorsaak is, deur die "Staatskoördinerende Tegniese Komitee Insake Sinkgate en Versakking in Dolomietgebiede aan die Verre Wes-Rand" aangedui word. Die funksies van die Staatstegniese Komitee sou ook ondersoekprogramme na toekomstige moontlike versakking en skade as gevolg van ontwatering insluit.

Die Dolomietwatervereniging is in Julie 1964 deur daardie myne wat in die Venterspost- en Oberholzerkompartement geleë was, saamgestel. Later is lidmaatskap uitgebrei om ook myne wat binne die Bankkompartement operatief is, in te sluit. Skadevergoeding word verhaal uit 'n fonds waartoe elke betrokke myn bydra ooreenkomsdig sy aandeel aan ontwatering.

### HOOFTUK III

#### DIE GEOHIDROLOGIE VAN DIE GEBIED SOOS AFGELEI VAN ERVARINGS IN DIE MYNBOU.

##### 3.1 WATERINVLOEI IN ONDERGRONDSE MYNUITDRAWINGS

Waterinvloei in die myne is afkomstig van reënval teen 'n gemiddeld van 750mm per jaar. Bogrondse en ondergrondse watervloei is van oos na wes. Toevloei in ondergrondse uitdrawings vind plaas deur sypeling langs geologiese diskontinuïteite in die Supergroepe Witwatersrand en Ventersdorp met die oorliggende Malmani-dolomiet as die hoofakwifer. Die belangrikste watersplete is en echelon met die Pilanesberg intrusiewe keerbanke gerangskik. Nogtans word mynbou in hierdie streek gekenmerk deur sogenaamde "droë" en "nat" myne.

Venterspost-, Blyvooruitzicht-, Wes-Driefontein- en Western Areasmyn het meer as hulle regmatige aandeel aan waterprobleme ondervind terwyl buurmyne soos Libanon en Doornfontein 'n tekort aan water vir eie gebruik het. Hierdie anomalie is die resultaat van verskille in natuurlike rotsspanning wat afwisselend in gordels van rekspanning en drukspanning voorkom. Eersgenoemde word gekenmerk deur verskuiwingsvlakke wat hoofsaaklik met sekondêre aarkwarts of spleetklei gevul is, terwyl drukspanning gemanifesteer word deur ondeurlaatbare miloniet. Ongeag die lang tydperk waartydens die Supergroepe Witwatersrand en Ventersdorp aan diastrofisme onderhewig was, is deurlaatbaarheid laag. Nogtans is hierdie formasies soms intensief gekraak en kom watersplete groepsgewys langs rekspanningsstroke voor.

Die hoeveelheid water wat deur 'n spleet vloei word bepaal deur die hidrostatiese druk en die fisiese eienskappe van die spleetvulsel. Laasgenoemde bepaal ook die sukses waarmee verseëling met cement of chemikalieë toegepas kan word. Die aard van spleetklei en die implikasie wat dit inhoud onder

toestande van ontwatering word in gevallestudie nr. 2 behandel.

Voor 1956 het die myne wat onder Goudveld van Suid-Afrika resorteer alles wat prakties uitvoerbaar was gedoen om te verhoed dat waterinvloei plaasvind. Soos voorheen vermeld, het Venterspostmyn onder ander die dak van afbouplekke oor 'n stratigrafiese dikte van 100m met sement "verseël". Hierdie tegniek het die water suksesvol gestuit om afbouing te vergemaklik maar was nie 'n permanente oplossing vir die probleem van eskalerende toevloeivolumes nie.

Statistiek voor 1968 toon dat die maksimum hoeveelheid water wat uit 'n enkel spleet tot op 'n diepte van 1000m gevloei het van die orde van 250 kiloliter per uur was. Nogtans het daar op 26 Oktober 1968 die ongewone deurbraak van 16000 kiloliter per uur onverwags in Wes-Driefonteinmyn plaasgevind. (Cousins en Garret 1969 - Sien ook gevallestudie nr.3).

Die vloed het uit die Bankkompartement gekom. Binne 'n paar uur het die grondwatervlak vertikaal bokant die invloepunt reeds 'n daling getoon. Die implikasie daarvan is onmiddellik besef en alle beskikbare boorgate wat oorspronklik vir goudeksplorasie geboor is, is gebruik vir die monitor van watervlake. Terselfdertyd is alles in die stryd teen oorstroming van die myn gewerp. Oor die tydperk vanaf 26 Oktober 1968 tot 18 November 1968 is die myn gered deur die aanbring van waterdigte betonproppe in twee hooftunnels, waardeur die deurbraakpunt van die res van die myn geïsoleer is (fig. 6). Gedurende die daaropvolgende ses maande het die grondwatervlak tot sy natuurlike stand teruggekeer. Watervlake wat in skag nr. 4 oornag op 20 November 1968 en ook daarna gemonitor is, illustreer die orde van deurlaatbaarheid benede die grondwatervlak (fig. 7).




fig. 6 DIAGRAMMATIESE SNIT DEUR WES-DRIEFONTEINMYN. DIE BETONPROPPES IN DIE HOOFTONNELS OP VLAKKE 10 EN 12 HET MYNBOU VANAF SKAG NR. 4 SUKSESVOL GEISOLEER. DAARNA HET DIE GRONDWATERVLAK BOKANT DIE DEURBRAAK-PUNT TOT SY OORSPRONKLIKE VLAK TERUGGEKEER SOOS IN FIG. 7 AANGETOON.




fig. 7 STYGING VAN DIE WATERVLAK IN SKAG NR. 4 VAN WES-DRIEFONTEINMYN NA DIE VLOEDRAMP VAN 26 OKTOBER 1968.

Om 23h00 op 20 November het die stygende water in die myn die onderpunt van die skag op 'n diepte van 455m bereik. Dit het oornag, tot om 07h00 die volgendeoggend, tot op die diepte van 105m in die skag gestyg, dit wil sê, 'n styging van 350m binne die bestek van 8 uur in 'n skag met 'n deursnit van 7,3m. Daarna het die styging vinnig afgeneem en sou dit 160 dae neem om nog 50m tot by die oorspronklike stand van die grondwatervlak te styg. Hieruit word aangeleid dat daar 'n drastiese afname in deurlaatbaarheid op 'n diepte van sowat 50m onderkant die grondwatervlak is. Besonderhede van die afname is deur De Freitas (1974) in samewerking met skrywer bepaal.

Nadat die myn van algehele oorstroming gered is, het sistematiese ontwatering van die Bankkompartement op 9 Junie 1969 begin. Voordat watervlake sou daal is betroubare gradiënte van die oorspronklike vlak van die grondwatervlak uit lesings in 'n groot aantal boorgate verkry (fig. 8). Na Desember 1969 het 'n ontwateringskeël spoedig ontwikkel (fig. 9).




fig. 8 GRONDWATERVLAKKONTOERE IN DIE BANK GRONDWATERKOMPARTEMENT VOOR ONTWATERING (HOOGTEWAARDES BO SEEVLAK)




fig. 9 AFTREKKINGSKONTOERE VAN DIE GRONDWATERVLAK - OKTOBER 1973  
(Kontoerwaardes dui aan daling in meter sedert begin van ontwatering)

Watervlakte is oor 'n tydperk van vyf jaar in 44 boorgate gemonitor en die gegewens van 'n dalende piesometriese vlak is op 'n Theismodel aangewend. Hierdie berekeningsmodel is toepaslik op 'n onbegrensde isotropiese akwifer. Die karstagtige dolomiet wat in 'n grondwaterkompartement (Bankkompartement) geleë is en wat aan drie kante begrens is, voldoen dus nie na regte aan die vereistes van die model nie. Nogtans was die invloed van die reuse watervolumes so dominant dat die syfers in Tabel 2 as toepaslike gemiddeldes bevind is.

### 3.2 HERBEWATERING

In moderne mynboumetodes word strookafbou hoofsaaklik toegepas. Hiervolgens word diskontinuïteite wat nie noemenswaardige verplasing van die goudrif veroorsaak nie geïgnoreer en word derhalwe saam met die rif uitgemyn. Aangesien die Pilanesberggange in hierdie kategorie val, sal al die grondwaterkompartemente uiteindelik deur die mynuitgravings aanmekaar gekoppel wees. Selfs waar voor-Transvaalse horstblokke meebring dat geen mynbou oor sommige gebiede sal plaasvind nie dien die oorliggende Malmani-dolomiet as skakel vir grondwater. Teoreties behoort daar dus een reuse reservoir tussen die Klipriviersberggang en die Turffonteingang te wees met die hoogte van die Turffonteinoog as kontrole vir die grondwatervlak. Alhoewel daar 'n stygende piesometriese vlak stroomop sal wees, is dit onwaarskynlik dat die watervlak tot binne die poreuse sones, soos deur de Freitas bereken, sal styg. Die oorspronklike gradiënt van die watervlak in die rigting van die Wonderfonteinspruit was ongeveer 1:1250. As dieselfde gradiënt toegepas word sal die stand van die uiteindelike grondwatervlak min of meer in ooreenstemming met die diagram in fig. 10 wees.




fig. 10 DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN GRONDWATERVLAKGEDRAG NA VOLTOOIING VAN MYNBOU AAN DIE VERRE WES-RAND.

Indien dit moontlik sou wees om grondwater weer na die oorspronklike vlakke in die onderskeie kompartemente te laat terugkeer sou daar verwag kon word dat die lewering by die oë ook by benadering die oorspronklike syfers sou ewenaar.

Tabel 3 dui die volumes aan wat voor ontwatering by die oë gemeet is.

TABEL 3 GEMIDDELDE DAAGLIKSE WATERLEWERING VAN DIE OË LANGS  
DIE WONDERFONTEINSUIT VOOR ONTWATERING

<u>Kompartement</u>	<u>Hoogte van Oog bo seespieël</u>	<u>Gemiddelde waterlewering per dag (Megaliter)</u>
Gemsbokfontein	1559m	9,2
Venterspost	1539m	21,5
Bank	1502m	46,7
Oberholzer	1471m	55,9
Turffontein	1417m	18,6
		—
TOTAAL		152,0

Sedert ontwatering het verdigting van saamdrukbare materiaal benede die oorspronklike grondwatervlakte oor redelike groot gebiede voorgekom. Dit moet noodwendig invloed op die deurlatendheid uitoefen, veral oor die eerste 2 meter benede die oorspronklike grondwatervlak waar transmissiwiteit by uitstek hoog was. Verdigting deur ontwatering lei gevölglik tot gedeeltelike vernietiging van 'n belangrike gedeelte van die reservoir. Hieruit volg dat herbewatering dus nie die oorspronklike waterbron sal kan herstel nie, selfs al sou freatiese vlakke tot die aanvanklike terugkeer.

Herbewatering, en die tyd wat dit sou neem om grondwaterkompartemente weer "vol" te maak, is aangeleenthede wat haas onberekenbaar is. Skrywer het by geleentheid bereken dat dit sowat 14 jaar behoort te neem vir afbouplekke om met water gevul te raak nadat die tien myne ten weste van die Gembokfontein kompartement uitgemyn is (Interne verslag 1978). Dit laat moontlike bykomstige afbouing van ekonomiese horisonne buite rekening wat tans onbetalend is as gevolg van die goudprys van ongeveer 400 dollar per fyn ons. 'n Baie belangrike aspek van herbewatering wat ook nie by hierdie berekening in aanmerking geneem is nie, is die verhoogde insypeling langs perifrale krate wat deur ontwatering van oerdolines veroorsaak is. Voeg hierby die onvoorspelbaarheid van tegnieke wat ontwikkel mag word om herbewatering trapsgewys te implementeer. Dit is gevolelik duidelik dat enige vooruitskouing uiters spekulatief van aard sal wees. Herbewatering sal egter vroeër of later plaasvind. Dit insigself regverdig deeglike beplanning om toe te sien dat herbewatering nie lewensgevaar vir ondergrondse werkers en onaanvaarbare risiko vir sinkgatvorming tot gevolg sal hê nie. Ontwerp van tegnieke om oormatige ondergrondse afvloei van water vanaf vlakker na dieperliggende myne uit te skakel, behoort immers die verantwoordelikheid van vlakker myne te wees. Pompuitgawes, veral van die dieper myne, beloop jaarliks miljoene rande, en hierdie kostes styg voortdurend volgens verslae van die mynmaatskappye aan die Verre Wes-Rand. Die water kom hoofsaaklik uit afbouplekke digby die subdagsome onderkant die dolomiet. Indien hierdie water op relatiewevlak dieptes na primêre skagte geleei kan word wat oor die langtermyn operatief sal bly, kan dit groot besparing van pompuitgawes teweegbring.

Die vraag of herbewatering hernude grondversakking tot gevolg sal hê het by geleentheid aandag geniet. Tydens die Geokongres 1981 het Beukes, na aanleiding van oorstroming van die Wonderfonteinspruit deur 'n wolkbreuk in Januarie 1978, aangetoon dat herstel van die grondwatervlak na sy oorspronklike vlak 'n nuwe tydperk van grondversakking en

sinkgatvorming inlui. Die incident wat as voorbeeld gebruik is kan nouliks as herbewatering by wyse van regressiewe grondwatervlakstyging beskou word. Oorstroming van 166 sinkgate (foto 3) in 'n gebied waar die grondwatervlak met 'n paar honderd meter afgetrek is verskaf 'n ideale toestand vir suboppervlakerosie. Dit sal gevvolglik moeilik wees om te onderskei tussen die twee invloede nl. erosie en kompaksię.



foto 3 SAAMTROSSING VAN SINKGATE LANGS DIE WONDERFONTEINSPRUIT NA 'N WOLKBREUK IN JANUARIE 1978. DIE 1000MM PYPLYN OP DIE FOTO VERVOER STORMWATER OOR 'N AFSTAND VAN 28KM VANAF VENTERSPOSTMYN TOT BY DIE KANAALSTELSEL VAN WESDRIEFONTEINMYN.

## HOOFSTUK IV

### GEOLOGIESE FAKTORE WAT AANLEIDING GEE TOT VERSAKKING EN SINKGATVORMING

#### 4.1 KENMERKE VAN DIE PLAASLIKE GEOLOGIE

Die geologiese kaart van daardie gedeelte van die suidelike Transvaal wat die Verre Wes-Rand insluit, toon 'n halfsirkelvormige rangskikking van dolomietgesteentes wat strek vanaf Nataalspruit, deur Westonaria en Carletonville tot by Orkney (fig.11).





fig. 11 GEOLOGIESE KAART

In bree verband verteenwoordig hierdie dolomietdagsoom die suidelike been van die asimmetriese Hartebeesfontein-antiklien wat in die Westonaria- en Carletonvillegebiede soms as die Wesrand-antiklien bekend staan. Gesteentelae van die Opeenvolging Transvaal hel teen ongeveer  $6^{\circ}$  langs die suidelike been van die antiklien (fig. 12). Die kruin van die Hartebeesfontein- antiklien verteenwoordig ook 'n waterskeiding tussen strome noordwaarts na die Limpoporivier en strome wat suidwaarts en weswaarts vloei en uiteindelik die Vaalrivier voed.



**fig. 12 DIAGRAMMATIESE PROFIEL OOR DIE HARTEBEESFONTEIN- ANTIKLIEN (nie volgens skaal)**

Die basale Argeïese graniet word bedek deur die dik opeenvolging van die Supergroep Witwatersrand. Dit is in die boonste lede van hierdie suksessie waar gouddraende konglomeraatlae tussen kwartsietlae lê en waaruit die goudrykdomme ontgin word.

Dolomiet van die Subgroep Malmani wat sowat 1200m - 1450m dik is, tesame met die basale lagie Swartrifsedimente, bedek die Witwatersrandlae. Vanweë twee prominente diskordansies is die Klipriviersberglawa oor 'n gedeelte van die gebied ingewig, met die veelgeroemde Ventersdorpkontakrif op die onderste diskordante vlak tussen lava en die onderliggende Witwatersrandsedimente (fig. 13).




fig. 13 GEOLOGIESE OPEENVOLGING VAN GESTEENTES

Die Groep Pretoria is in sy geheel deur verwering langs die kruin van die Hartebeesfontein-antiklien afgestroop om sodoende die Malmani-dolomiet oor die volle lengte van die Wonderfonteinvallei bloot te lê. Langs die suidelike grens van die vallei verskyn weer gesteentes van die Formasies Rooihoopte en Timeball Hill.

Soos elders, is die na-Transvaalse plutoniese aktiwiteit, waartydens stolrotse van die Bosveldkompleks die gelitifiseerde sedimente van die Opeenvolging Transvaal binnegedring het, ook in hierdie gebied in die vorm van diabaasplate gemanifesteer. In ooreenstemming met die ander voorkomsgebiede kom daar 'n aaneenlopende diabaasplaat sowat 120m bokant die basis van die Malmani-dolomiet voor.

Een van die gebeure in die geologiese geskiedenis wat 'n groot invloed op die hidrologie van die Verre Wes-Rand uitoefen, is die deformatiewe tektoniese kragte wat in die Vredesfortkoepel kulmineer en gepaardgaande beweging langs sedimentêre en tussengelaagde diskontinuiteite. Bewyse hiervoor word in ondergrondse mynuitgravings gevind waar laagvlakverskuiwings op sommige stratigrafiese horisone voorkom. Die mees prominente lid van hierdie verskuiwings volg die Crownlawa en is oor 'n afstand van sowat 25km gekarteer. Die laagvlakverskuiwings is en echelon gerangskik, met miloniet as die meer algemene vulselmateriaal van die verskuiwingsvlakte. In sommige gevalle, soos in skag nr. 1 van Deelkraalmyn, is 'n megabreksie, bestaande uit dolomietbrokstukke met afmetings wat soms etlike meter in deursnit is, gevind. Residuele rotsspanning lei dikwels tot seismiese skokke wanneer tonnels of skagte deur hierdie verskuiwingsones geskiet word. Tektonies is hierdie verskuiwings relatief jonk en in die reël word transversale diskontinuiteite deur hulle verplaas. Dit verklaar die opvallende teenstrydighede tussen na-Transvaalse verskuiwingspatrone in ondergrondse uitgravings teenoor dit wat aan oppervlak gekarteer is. Weens verplasing deur laagvlak-verskuiwings is daar, met weinige uitsonderings, geen projeksie in diepte moontlik nie. Alhoewel die voorkoms van

laagvlakverskuiwings op die oog af geen verband het met verweringspatrone in die dolomiet nie, is dit fundamenteel by evaluering van risiko ten opsigte van, onder andere, waterinvloei in die goudmyne wat aanleiding tot 'n dalende grondwatervlak mag gee. Aangesien hierdie laagvlakverskuiwings van na-Transvaalse ouerdom is, is die betrokke dele van die Malmani-dolomiet ook gefragmenteer. Wanneer die hooflaagvlakverskuiwings by wyse van ekstrapolering vanaf ondergrondse blootleggings na die oppervlak geprojekteer word, volg dit, in breë trekke, die stroombed van die Wonderfonteinspruit tot by 'n punt sowat 6 kilometer oos van Bankstasie.

'n Verdere geologiese episode wat die hidrologie ingrypend beïnvloed, is die inplasing van die Pilanesberg alkaliese gange wat Noord-Suid strek en alle akwifers in afsonderlike grondwaterkompartemente verdeel. Hierdie keerbanke veroorsaak die sogenaamde oë langs die Wonderfonteinspruit en Mooirivier (foto 4 en fig. 14).



foto 4 OBERHOLZERGANG

TURFFONTEINKOMPARTEMENT - LINKS  
OBERHOLZERKOMPARTEMENT - REGS




fig. 14 HOOF-GRONDWATERKOMPARTEMENTE IN DIE WONDERFONTEINVALLEI

In Kraakpatroon wat ooreenkom met die strekking van die Pilanesbergindringings is duidelik gemanifesteer in ondergrondse struktuurkaarte van die goudmyne (fig. 15). Talle kwartsare met vergelykbare strekkings is ook op die oppervlak gekarteer (de Kock 1964).




fig. 15 KRAAKPATROON IN GOUDMYNE

#### 4.2 SAMESTELLING VAN DIE DOLOMIETROTS

Sweeting (1972) definieer "dolomiete" as daardie variëteite van kalkstene wat uit meer as 50 persent karbonaat bestaan, waarvan meer as die helfte dolomiet ( $MgCO_3 \cdot CaCO_3$ ) is. Volgens Snyman (1981) kan die samestelling van dolomiet, uitgedruk in terme van die Ca:Mg - verhouding, tussen 58:42 en 47½:52½ varieer. Wanneer die kalsiuminhoud hierdie verhouding oorskry, is kalsiet ook aanwesig en word die gesteente 'n dolomitiese kalksteen genoem.

Brink (1979) verskaf, onder andere, drie voorbeelde van die chemiese samestelling van dolomiet, soos in tabel 4 aangetoon.

TABEL 4 CHEMIESE SAMESTELLING VAN DOLOMIET UIT DIE FORMASIE OAKTREE VOLGENS BRINK (1979)

	1	2	2
CaO	25,59	29,44	29,34
MgO	18,78	19,32	18,79
$Al_2O_3$	1,17	0,03	0,47
MnO	1,47	3,73	3,05
FeO	2,63	2,17	1,78
$SiO_2$	2,86	0,68	3,31
$CO_2$	47,20	44,63	43,26

Die lithostratigrafiese onderverdeling en sommige belangrike kenmerke van die dolomiet in die Subgroep Malmani, soos aan die Verre Wes-Rand blootgelê, word in tabel 5 aangetoon.

TABEL 5 LITOSTRATIGRAFIESE ONDERVERDELING VOLGENS S A K S (1980)

	<u>FORMASIE</u>	<u>DIKTE (m)</u>	<u>LITOLOGIE</u>
O P E N V O L T R I G I N G C H U N I E S P O O R T	Rooihoopte GROEP PRETORIA	10-150m	Chertbreksie, konglomeraat, grintsteen, kwartsiet en skalie.
T R A N S V A A L	Eccles SUBGROEP MALMANI	380m	Chertryk donkerkleurige dolomiet. Chertinhoud neem toe na bo.
	Lyttelton	150m	Chertvry donkerkleurige dolomiet.
G R O E P C H U N I E S P O O R T	Monte Christo	700m	Afwisselende lae chertryk en chertarm dolomiet.
O P E N V O L T R I G I N G C H U N I E S P O O R T	Oaktree	200m	Chertarm dolomiet met tussengelaagde koolstofhoudende skalie wat afneem na bo.
O P E N V O L T R I G I N G C H U N I E S P O O R T	Swartrif	30m	Konglomeraat en kwartsiet Tussengelaagde koolstofhoudende skalie.

Weens 'n diskordante verhouding tussen die Formasie Eccles en die oorliggende Formasie Rooihoopte van die Groep Pretoria wissel die dikte van die Formasie Eccles oor die gebied. Dieselfde geld vir die Formasie Oaktree vanweë 'n onreëlmatige voor-Transvaalse palaeo-landskap wat meebring dat die Formasie Swartrif ook soms geheel en al afwesig is.

Die belangrikste verskille in die samestelling van die formasies binne die Subgroep Malmani is die toename van koolstofhoudende skalie en afwesigheid van chert in die Formasie Oaktree, afwesigheid van chert in die Formasie

Lyttelton en toename in chert hoër op in die Formasie Eccles. Hierdie wisseling dra in 'n groot mate by tot die fatsoenering van die huidige topografie en die fisiese eienskappe van die verweringsoorskot, wat invloed op die risiko vir sinkgatvorming en/of versakking uitoefen.

Die boorkern van vyf diamantboorgate in die gebied is in fyn besonderhede ondersoek met die uitsluitlike doel om die chertinhoud volumetries te bepaal. Hierdie opnames is deur die Departemente Geologie van Goudveld van Suid-Afrika en Western Deep Levels myn gedoen. Al die opnames het soortgelyke wisseling tussen chertryk en chertarm sones binne die Malmanidolomiet getoon. Die onderverdeling van die Subgroep Malmani word hoofsaak op grond van die chertinhoud gedoen en word in fig. 16 aangetoon. Die persentasie chert is gegrond op meting van boorkern uit boorgate DN2, BB11 en ELF1 (wat deur Goudveld van Suid-Afrika geboor is). Die gegewens soos verkry van boorgat BB11 word in fig. 17 geïllustreer.




fig. 16 BENADERDE CHERTINHOUD VAN DIE SUB-GROEP MALMANI  
(Opname deur Goudveld van Suid-Afrika)





fig. 17 BESONDERHEDE VAN DIE CHERTINHOUD VOLGENS BOORGAT BB11  
(Opname deur Goudveldde van Suid-Afrika)

Hierdie boorgat het geen verskuiwings gekruis nie en word gevolglik as verteenwoordigend van die gebied beskou. Die hoë chertinhoud van die Formasie Eccles kontrasteer opvallend met die dieperliggende dik sones van chertvry dolomiet, soos aangetoon in fig. 17. Die skerp wisseling in die chertinhoud binne die Formasie Monte Christo verskil eweneens met die eienskappe van die oorliggende en onderliggende opeenvolgings.

#### 4.3 CHEMIESE REAKSIES

Die verweringsgeskiedenis van die dolomiet het waarskynlik begin voor die aanvanklike blootlegging daarvan toe die grondwatervlak die dolomiet gesny het en die volgende chemiese proses aan die gang gesit is:-



Chemiese aanval begin onmiddellik waar meteoriiese water in aanraking met die bodemrots kom.

Die oplosbaarhied van dolomiet in vergelyking met kalsiet ( $\text{CaCO}_3$ ) en magnesiet ( $\text{MgCO}_3$ ) is onder andere deur Schoeller (1962) bepaal (Tabel 6).

TABEL 6 DIE OPLOSBAARHEID VAN DOLOMIET, KALSIET EN MAGNESIET

<u>Temp. p<sub>CO<sub>2</sub></sub> in atmosfeer</u>	<u>Dolomiet</u>	<u>Kalsiet</u>	<u>Magnesiet</u>
0	1	10,74	15,08
25	1	6,49	9,0

(Volgens Schoeller 1962)

Eksperimentele werk op kalkstene deur Bögli (1960)\* toon dat byna al die kalksteen wat opgeneem kan word, binne die eerste minuut oplos, dog die tydsuur om ekwilibrium te bereik, tot 60 uur kan wees. Chilingar (1967)\* vind dat kalsiet selektief uit kalkstene geloog word en dat die spoed waarteen die uitlogging plaasvind vyf keer vinniger as vir dolomiet is. Onreëlmatige uitlogging van sedimentêre eenhede is dikwels die gevolg van wisseling in chemiese samestelling. Sodra die kalsiuminhoud in so 'n mate styg dat kalsiet ook aanwesig is, vind voorkeuruitlogging van die kalsiet plaas - vandaar die bekende holterigheid van sommige lae (foto 5).



foto 5 DIFFERENSIËLE CHEMIESE VERWERING VAN DOLOMIET

Die chemiese aanval op die bodemrots deur perkolerende grondwater word grootliks beïnvloed deur die koolsuurgasinhoud van die water wat 'n funksie van die parsiëlle  $\text{CO}_2$ -druk is. Die parsiëlle druk van  $\text{CO}_2$  in grond kan selfs soveel soos 100 keer hoër as in die atmosfeer wees (Biro 1954)\*. Gevolglik word die chemiese reaksie langs verskuiwingsvlakke, nate, laagvlakke en intrusiewe gange bevorder deur die opbou van parsiëlle  $\text{CO}_2$ -druk in die onoplosbare verweringsoorskot wat met verloop van tyd langs sulke geologiese diskontinuïteite versamel.

\* Verwysings deur Sweeting (1972)

#### 4.4 EFFEKT VAN DIE GRONDWATERVLAK

Freatiese grondwater onderkant die grondwatervlak beweeg in ooreenstemming met 'n vloeinet waarvolgens 'n relatief groter hidrouliese gradiënt direk benede die grondwatervlak, horizontale vloei in daardie gebied bevorder (fig. 18). Gevolglik vind laterale uitlogging hoofsaaklik direk benede die freatiese vlak plaas as gevolg van  $\text{CO}_2$ -verrykte water vanuit die oorliggende vadose sone.




fig. 18 FREATIESE GRONDWATERVLOEI

Die invloed wat 'n grondwatervlak op die uitlogingsproses van dolomiet uitoefen, is uitstekend sigbaar in skag nr. 1 van Wes-Driefonteinmyn (foto 6). Vanaf die diepte van 122m is grotte met groot horizontale en vertikale afmetings gevind. Hierdie toestande strek tot by die benaderde grondwatervlak op 'n diepte van 138m. Die ewolusionêre ontwikkeling van die grotstelsel vanuit die freatiese na die vadose sone is opvallend. In die kartering van 29 skagte waarby skrywer betrokke was, is gevind dat, alhoewel uitlogging en grotvorming van die bodemrots ook in die vadose sone voorkom, is die proses hoofsaaklik gekonsentreer in daardie gedeelte van die freatiese sone wat onder die invloed van groter hidrouliese

gradiënt is. Grotvorming in die freatiese sone toon 'n besliste dieptegrens kort onderkant die grondwatervlak. Hierdie grens word bepaal deur die gradiënt van die grondwatervlak en die afstand na die oog wat die grondwatervlak beheer. Onderkant hierdie grens is geen noemenswaardige getuienis van uitlogging langs laagvlakte nie en verskuiwingsvlakte is deurgaans met spleetklei, kwarts of miloniet gevul.




foto 6 GROTTE GEKRUIS DEUR SKAG NR. 1 WES-DRIEFONTEINMYN  
VANAF DIE DIEPTE VAN 122m. GRONDWATERVLAK OP 138m.  
(Studio Vader)

Die sogenaamde Wes-Driefonteingrot is geleë ongeveer vier kilometer oos van skag nr. 1, digby die oosgrens van die Oberholzer grondwaterkompartement. Skrywer het by verskeie geleenthede die Wes-Driefonteingrotsisteem besoek met die uitsluitlike doel om 'n beter begrip van die invloed van 'n dalende grondwatervlak op chemiese verwering te kry. Van groot belang is die laterale uitbreiding van die diepste uitlogingskamers in Skag. nr. 1 en in die grotsisteem op die vlak van die jongste grondwatervlak. Hierdie toestand kom in

die sogenaamde Gatsrand voor waar chertbande 'n hoë persentasie van die bodemrots uitmaak. Plaaslike watersypeling vanaf die oppervlak vind hoofsaaklik plaas langs verskuiwings, nate, tussengelaagde chertlae en die kontakte tussen Pilanesberggange en die bodemrots.

Martini et al (1977) het 'n volledige opname van die Wes-Driefontein grotstelsel gemaak en die grondwatervlak op 'n diepte van 140m onderkant die bekhoogte van die grot bepaal. Hierdie elevasie nl. 1478m bokant seevlak, is 8,0m hoër as die Oberholzeroog. Die opname herbevestig 'n dieptegrens vir grotvorming in die freatiese sone, die bodem waarvan deur die sone van relatief groter hidrouliese gradiënt gekontroleer word.

pH-waardes vir dolomitiese water soos bepaal van monsters wat by al die oë in die Wonderfonteinspruit geneem is, wissel tussen 7,3 en 7,9. Hierdie alkaliese water kom uit die freatiese sone, en spesifieker van die gedeelte wat onder die invloed van die steiler hidrouliese gradiënt is. Hieruit volg dat chemiese reaksie binne die alkaliese milieu nie op groot dieptes benede die grondwatervlak plaasvind nie. Vanselfsprekend moet hierdie begrip van toepassing wees op die ewolusie van die uitlogingsproses. Erodering van die oppervlak bring mee dat die grondwatervlak dienooreenkomsdig daal. Grotte wat langs of benede die freatiese vlak ontwikkel, beland dus uiteindelik in die vadose sone. Opnames van grondwatervlakgedrag wat in die Bankgrondwaterkompartement gemaak is, dien as bewys dat uitlogging benede die grondwatervlak skerp afneem met diepte (bl.29).

Digte plantegroei en moerastoestande in vleie en langs spruite soos die Wonderfonteinspruit voorsien ook volop koolsuurgas aan die vlakliggende grondwater en die koolsuur wat sodoende gevorm word, dra by tot die chemiese verwering van die bodemrots. Vlak watergevulde grotte is derhalwe 'n algemene verskynsel digby die Wonderfonteinspruit. Wanneer

die grondwatervlak as gevolg van ontwatering skielik daal, kan verwag word dat sinkgate plaaslik sal vorm (foto 7).



foto 7 SINKGATE IN DIE WONDERFONTEINS普UIT AS GEVOLG VAN ONTWATERING.

#### 4.5 DIE INVLOED VAN TOPOGRAFIE, STRUKTUUR EN LITOLOGIE OP DIE PLAASLIKE VERWERING VAN DIE DOLOMIET

Die aanvanklike blootlegging van die dolomiet langs die kruin van die Hartebeesfontein-antiklien het deur middel van stroominsnyding, wat moontlik nie veel van dit wat huidiglik deur die Wonderfonteinspruit in die hand gewerk word, verskil het nie, plaasgevind. Weens die afwesigheid van die gesteentes in die stratigrafiese kolom tussen die jongste lid in die Groep Pretoria en die Dwykatilliet, kan daar net gespekuur word oor die tydperk van blootlegging en verwering in hierdie voor-Karoofase. Die tydsverloop tussen na-Transvaalse planering en Dwykavergletsering is sowat 1700 m.j., terwyl laasgenoemde ongeveer 300 m.j. gelede plaasgevind het. Dat die huidige oppervlak 'n palaeo-landskap verteenwoordig, word bevestig deur talle loslappe van sedimente wat tot die Formasie Vryheid behoort. Boorgatgegewens dui op 'n voor-Karoolandskap wat baie ooreenstem met die huidige

konfigurasie. Beperkte dolinevorming sedert die aanvang van Dwykavergletsering het plek-plek bewaring van die Karoosedimente tot gevolg gehad.

'n Dun lagie tilliet word dikwels aan die basis van die Karoosedimente gevind. Oorspronklike sub-horisontale laagvlakke in die sedimente toon dikwels verwringing as gevolg van latere insakking deur uitloping van die onderliggende dolomiet. Tussengelaagde koolstofhoudende skalie is soms teenwoordig. Enkele oersinkgate en oerdolines wat uit hierdie tye dateer, is met soortgelyke koolstofryke materiaal en kleie tot dieptes van 70 meter gevul. Die kombers van Kwaternêre waaisand wat plek-plek gevind word, asook 'n wisselende deklaag van pedisedimentêre gruise verberg die onderliggende geologie oor die terrein ten noorde van die Gatsrand, tot by die Wonderfonteinspruit. Oor die gebied noord van die spruit dagsoom die dolomitiese bodemrots plek-plek. Die lang periode waaraan die gebied, soos hy tans daar uitsien, aan chemiese aanval blootgestel is, het daartoe geleid dat groot gedeeltes van die bodemrots tot vlakke effens benede die huidige grondwatervlak uitgeloog is.

Die ontrafeling van chemiese en geologiese prosesse wat verwering tot gevolg het, is noodsaaklik vir die bepaling van huidige toestande en vir risiko-evaluering. Sikliese verwering van hierdie dolomietgebied is die resultaat van fluviale en chemiese erosie wat hoofsaaklik deur die volgende faktore beïnvloed word:

- \* reënval en topografie;
- \* fisiese en chemiese eienskappe van die bodemrots;
- \* eienskappe van die in situ verweerde deklaag en van jonger sedimentêre lae wat binne die oksidasiesone voorkom;
- \* dreinering van grondwater.

Wat die bogrondse dreinering betref, leen die gebied hom tot optimale insypeling, behalwe oor klein gedeeltes ten noorde

van die Wonderfonteinspruit waar die hellingsrigting van vlakliggende bodemrots dit verhoed. In die rigting van die spruit is die oppervlakgradiënt sowat 1:320 terwyl dit loodreg daaraan effens wissel, dog grotendeels in die orde van 1:100 is. Teen die jaarlikse reënval van ongeveer 750mm, gebeur dit by groot uitsondering dat stormwater die spruit vanaf die suidelike kant van die opvanggebied bereik.

Oor die suideflank van die Wonderfonteinvallei daal die pediment noordwaarts terwyl die laagvlakte in die Malmani-dolomiet suidwaarts hel. Dit begunstig perkolering van koolsuur vanaf die vleiegebied langs laagvlakte, met gevolglike gevorderde verwering van die bodemrots en gepaardgaande dik opeenhoping van die onoplosbare oorskot wat hoofsaaklik uit chertpuin en verdigte yster- en mangaanhoudende kleie bestaan. Laasgenoemde is veral dominant langs die strekking van die Formasie Lyttelton (fig. 19). Afwesigheid van chert in die boorsel van lugbore is diagnosties by die sonering van hierdie formasie.




fig. 19 DAGSOOMGEBIEDE VAN FORMASIES BOKANT DIE BASIS VAN DIE MALMANI-DOLOMIET

Grenslyne in fig. 19 verteenwoordig die benaderde sub-dagsome van die formasies binne die Subgroep Malmani. Daar moet in gedagte gehou word dat die suideflank van die Wonderfonteinvallei gekenmerk word deur pedisedimentêre gruisse wat die Formasie Lyttelton geheel en die Formasies Monte Christo en Eccles gedeeltelik bedek. Hierdie gruisse wissel in dikte en is veral gesuperponeer oor die sub-dagsoom van die onderliggende chertvrye Formasie Lyttelton.

Aan die noordelike flank van die Wonderfonteinvallei, teenoor Carletonville, dreineer die gebied in dieselfde rigting as die gelaagdheid van die bodemrots, wat oppervlak-afvloei van water eerder as perkolering langs laagvlakke begunstig. Derhalwe is hier relatief min bogrond en is wydverspreide dagsome met vlak karstvorming die reël. Oor hierdie dele word selektiewe uitlogging van die bodemrots begunstig deur 'n prominente binêre naatstelsel waarvan een komponent min of meer parallel aan die as van die Hartebeesfontein-antiklien is, terwyl 'n tweede dit kruis teen 'n hoek van ongeveer  $85^\circ$  (foto 8 en fig. 20). Hierdie gebied is in die nie-ontwaterde Turffontein grondwaterkompartement geleë en sluit onder andere die swartwoongebied Khutsong en die Wonderfonteingrot in.



foto 8 NAATSISTEEM NOORD VAN DIE WONDERFONTEINSPRUIT

Die kontrollerende invloed van die naatstelsel op die uitlogingspatroon is by uitstek waarneembaar in die oriëntasie van die kamers in die Wonderfonteingrot (fig. 20), wat ongeveer 2km stroomaf van die oorspronklike Oberholzeroog geleë is en sowat 1km van die toneel op foto 8.




fig. 20 ORIËNTASIE VAN KAMERS IN DIE WONDERFONTEINGROT  
(MARTINI SUID-AFRIKAANSE SPELEOLOGIESE VERENIGING (TVL) 1976)

Uitlogging wat die netwerk van tonnels in die Wonderfonteingrotsisteem tot gevolg gehad het, het min of meer op die elevasie van die spruit plaasgevind. Gevolglik is die diepte na die kamers 'n funksie van die topografie. Vloerhoogte binne die grotsisteem verskil selde meer as 3m en met 'n stygende landoppervlak van sowat 1:100 is die dak van die kamers gemiddeld slegs sowat 15 meter onderkant die oppervlak. Gelukkig is die noordelike flank van die vallei oor hierdie gebied slegs hier en daar op relatiewe klein skaal ontwikkel. Die riskantheid oor hierdie dele waar die bodemrots met sy

oorliggende uitlogingsone digby die oppervlak voorkom, is nogtans opvallend. Sinkgate vorm hier na oorbenatting van die oppervlak. So byvoorbeeld het daar ernstige skade na 'n wolkbreuk op 23 Desember 1976 sowat 10km vanaf Carletonville en ongeveer 3km noord van die Wonderfonteingrot in pad 1755 na Ventersdorp voorgekom (foto 9).



foto 9 VLAK KARSTIFISERING LANGS PAD 1755 NOORD VAN CARLETONVILLE

Soos verwag kan word, het die voor-Transvaalse verskuiwings en gange in die reël geen invloed op die verwering van die dolomiet nie. 'n Opvallende anomalie is egter waarneembaar langs die Witpoortjieverskuiwing. 'n Blinde karstvallei in die dolomiet is op die subdagsoom van die verskuiwing gesuperponeer (fig. 21). Hierdie vallei is met Karoosedimente gevul wat onder ander 'n gedeelte van Westonaria beslaan. Na-Transvaalse vertikale kraking in die dolomiet moes aanleiding tot voorkeuruitloping gegee het om hierdie

ooglopende ooreenstemming tussen dolinevorming en die plasing van die Witpoortjieverskuiwing in die hand te werk. Die omvang van die loslap van Karoosedimente word ook in fig. 2 op bl. 9 aangetoon.




fig. 21 RESIDUELE GRAVITASIE SUID VAN WESTONARIA VOLGENS AFDELING GEOLOGIESE OPNAME. DIE OPVALLENDE NOORD-SUID GRAVITASIE-ANOMALIE IS GESUPERPOENEER OP DIE SUB-DAGSOOM VAN DIE WITPOORTJIEVERSKUIWING TEEN DIE BASIS VAN DIE OPEENVOLGING TRANSVAAL.

#### 4.6 VERWERINGSPROFIEL

Nadat die karbonate van kalsium en magnesium as bikarbonate in oplossing deur grondwater weggevoer is, bly 'n oorskot van onoplosbare reste met chert en sagte swart tot bruin mangaanaarde as die hoofkomponente agter. Met voortgesette chemiese verwering vind ophoping van die sagte mangaanaarde bokant die bodemrots plaas.

Mangaanaarde bestaan uit gehidreerde yster- en mangaanoksiede wat aanvanklik in kolloidale toestand as 'n neerslag op die

oppervlak van die bodemrots vorm. By wyse van Eh/pH kurwes illustreer Snyman 1981 die groter oplosbaarheid van mangaanoksiede. Gevolglik vind mangaanverryking in diepte, met ooreenstemmende ysterverryking van die hoërliggende verweringsoorskot, plaas. Hierdie proses verklaar die bekende verskynsel van min of meer rooikleurige verweringsoorskot wat in diepte na bruin en uiteindelik na swart gradeer.

Chemiese analises van twee monsters mangaanaarde uit die Formasie Swartrif, deur Brink (1979), dien as voorbeeld van die wisseling in verhouding van  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  tot  $\text{MnO}_2$ , naamlik 3,94 en 0,47 onderskeidelik.

Die variasie in yster- en mangaaninhoud van die dolomiet wissel eweneens. Figuur 22 toon die variasie van die mangaaninhoud in die Subgroep Malmani (Eriksson 1971).




fig. 22 VERTIKALE VARIASIE IN DIE MANGAANINHOUD VAN DIE MALMANI-DOLOMIET VOLGENS ERIKSSON (1971).

Met inagneming van die chertinhoud van die dolomiet soos aangetoon in fig. 16 en 17 is dit vanselfsprekend dat wanneer al die karbonaat deur uitloping verwijder is die verweringsoorskot selde soveel soos 10 persent van die oorspronklike dikte van die formasie sal verteenwoordig. In fig. 23 word twee boorgate aangetoon wat geleë is waar die Formasie Lyttelton onderkant pedisediment of Karooklei subdagsoom. Die tien meter verdigte chertpuin onderkant 26m diepte in boorgate R5 verteenwoordig moontlik 'n paar honderd meter se verweerde bodemrots.





fig. 23 TWEE BOORGATE TEN WESTE VAN CARLETONVILLE. DIE VERWERINGS-PROFIELE IS TIPEREND VAN TOESTANDE TUSSEN DIE GATSRAND EN DIE WONDERFONTEINSPRUIT.

Die verweringsgeskiedenis van die dolomiet word uitstekend geïllustreer in blootleggings van skagwande ten noorde van die Formasie Timeball Hill. Voorbeeld hiervan verskyn in fig. 24.



A. Pedisedimente. B. Karoosedimente. C. Verdigte verwerings-oorskot.-- Chertpuin met yster en mangaanhoudende kleimatriks.  
D. Vadose uitlogingszone.--Gedeeltelike verdigting van yster- en mangaanhoudende klei; mangaanaarde; residuele chert en dolomiet; holterig tot grotagtig met sekondêre stalaktitiese travertyn en kalsiet. E. Dolomiet, gedeeltelik geloog in die freatiese sone met modderige sediment in breukvlakte.

fig. 24 SKAGPROFIELE

#### 4.7 VERDIGTING VAN DIE VERWERINGSOORSKOT

Soos die bodemrots se oppervlak deur chemiese erosie gereduseer word, kompakteer die oorliggende sagte mangaanaarde met verloop van tyd tot 'n digte klei wat sy voginhoud in 'n mate as gevolg van hoë imbibisie behou. Die fisiese eienskappe van die eindproduk hang af van diegraad van verdigting en die chertinhoud (foto 10).

Waar die konfigurasie van die onreëlmatige bodemrots die moontlikheid vir volledige verdigting uitskakel, ontstaan holtes wat met laedigtheid-mangaanaarde en lug of water gevul mag wees. Verdigting lei uiteindelik tot die welbekende pseudoplooie wat in byna alle uitgravings gesien kan word (foto 11).



Foto 10 VERDIGTING VAN VERWERINGSOORSKOT TUSSEN DOLOMIETSTUTTE



Foto 11 PSEUDOPLOOIE MANIFESTEER VERDIGTING VAN VERWERINGSOORSKOT

#### 4.8 PALAEO-STRUKTURE (OERSINKGATE EN OERDOLINES)

Sedert aanvang van chemiese verwering duur die prosesse van grot-, doline- en sinkgatvorming voort. Hierdie strukture is sedertdien gevul met 'n verskeidenheid van materiale wat uit alle denkbare komponente van die sedimentêre spektrum sedert die aanvang van die Karoosedimentasie bestaan. Boorgate het waardevolle getuienis van hierdie prosesse en inligting omtrent die vulselmateriale onthul. Die jongste deklaag van pedisedimente verberg al die onderliggende strukture, met die gevolg dat die bestaan van 'n oersinkgat dikwels eers onder die aandag kom nadat mobilisering van die vulsel 'n "nuwe" sinkgat tot gevolg het (foto's 12, 13, 14 en 15). Heraktivering van oersinkgate deur oorbenatting na baie reën, of as gevolg van seismiese skok, of versteuring van die ekwilibrium deur daling van die grondwatervlak het in belangrike mate bygedra tot die toename van sinkgate oor die vlakte ten suide van die Wonderfonteinspruit sedert 1962. Hierdie sinkgate is hoofsaaklik met Kwaternêre waaisand en grond gevul, vandaar die tiperende rooigkleurde wande sonder duidelike tekens van sedimentêre gelaagdheid.



foto 12 'N VERSTEEKTE OERSINKGAT. DIE VULSEL BESTAAN UIT WAAISAND WAT DIGBY DIE HUIDIGE OPPERVLAK VERYSTER IS.



foto 13 HERHALENDE INSAKKING VAN 'N VULSEL VAN 'N OERSINKGAT IN DIE NIE-ONTWATERDE TURFFOITEINKOMPARTEMENT.



foto 14 INVULLING VAN 'N SINKGAT WAAR ONTSTAAN HET AS GEVOLG VAN ONTWATERING DEUR MOBILISERING VAN DIE VULSEL VAN 'N OERSINKGAT.

Bepaling van die geometriese vorm van die oerstruktuur definieer terselfdertyd die oorspronklike geologiese omstandighede waaronder dit tot stand gekom het. Herkenning van sedimentêre lae of opeenvolgende ferrikreetlae identifiseer geleidelike versaking en invulling van komvormige oerdolines. Meer besondere hede oor identifisering van oerstrukture verskyn op bl. 79.



foto 15 'N REUSE OERSINKGAT IN DIE GATSRAND OP DOORNFONTEINMYN  
DIE DIAMETER IS SOWAT 500m EN DIE DIEPTE NAGENOEG 30m.

Differensiëring tussen oersinkgate en oerdolines is 'n eerste vereiste by risiko-evaluering aangesien eersgenoemde uiters riskant is (fig. 25).




fig. 25 DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN DIE ONDERSKEID TUSSEN  
'N KOMVORMIGE OERDOLINE EN 'N TREGTERVORMIGE OERSINKGAT.

#### 4.9 DIE MEGANISME VAN SINKGATVORMING

In 1965 identifiseer Jennings, Brink, Louw en Gowan die volgende interafhanglike fisiese toestande as voorvereistes vir die vorming van 'n sinkgat:

- \* Rotspunte wat wyd genoeg gespasieer is om as stutte te dien vir die vorming van 'n koepelvormige brug in die oorliggende verweringsoorioskot.
- \* 'n Holte in die verweringsoorioskot moet onderkant die koepelvormige brug vorm.
- \* 'n Ontvangskamer moet in die bodemrots bestaan om die materiaal wat eens die holte beslaan het te ontvang.
- \* Een of ander snellerreaksie is nodig om afskilfering of intuimeling van die dak aan die gang te sit. In die meeste gevalle word dit deur water veroorsaak, hoewel seismiese skok, myntrillings en masjienvibrasie ook tot mobilisering van die dakkateriaal kan lei.

Die proses in chertryke gebiede is relatief eenvoudig. Die sinkgat ontstaan deur die opwaartse migrasie van 'n luggevulde opening by wyse van afskilfering en tuimeling van die verweerde residu waaruit die dakkateriaal bestaan (fig. 26 en foto 16).




fig. 26 SINKGATVORMING DEUR OPWAARTSE MIGRASIE VAN 'N GROT BY WYSE VAN DAKSKILFERING. TUIMELMATERIAAL GRAVITEER OF SPOEL DEUR SYPELWATER NA 'N DIEPERLIGGENDE GROT.  
a = ONSTABIELE, ONVERDIGTE RESIDU      b = METASTABIELE,  
DEELSVERDIGTE RESIDU      c = STABIELE, VERDIGTE RESIDU  
d = PEDISEDIMENT MET BASALE GRUISMERKERLAAG.




foto 16 'N SINKGAT WAT AS GEVOLG VAN SKILFERING VAN DIE DAK VAN 'N GROT GEVORM HET. DIE LAASTE SKIL TOT OP GRONDVLAK HET AS 'N EENHEID BEHOUE GEBLY.

Jennings (1966) en Foose (1967) beskou die bestaan van saamgestelde koepels boekant 'n grot as 'n voorvereiste vir groot sinkgate. Groot sinkgate kom hoofsaaklik voor in gebiede waar ontwatering en sub-oppervlakerosie gesamentlik operatief is, veral binne gebiede waar die ontwateringskeël en bodemrots steil gradiënte toon. Hiervan kan afgelei word dat die proses relatief stadig sal begin dog vinnig versnel sodra erosie deur sypelwater dominant raak. Die groter sinkgate het gevolglik naby gebiede van maksimale watertoevloei tot Wes-Driefonteinmyn geval. Oor hierdie gebied is gelykydig hersirkulasie deur Blyvooruizichtmyn toegepas. Vanselfsprekend is die grotagtige karakter van die Gatsrante ook 'n bepalende faktor sodra water vanaf die oppervlak ongekontroleerd insypel en uiteindelik onbelemmerd langs uitgespoelde rekspanningsverskuiwings afvloeи. Die grootste sinkgat in die gebied het in die laagte tussen Carletonville en Blyvooruizichtmyn noord van pad P111/1 geval. Dit het 'n diameter van sowat 120m en 'n diepte van ongeveer 50m gehad. In hierdie geval is die tuimelmateriaal gesuspender in sypelwater onder in die myn waargeneem.

Die instortingsmeganisme by heraktivering van oersinkgate volg 'n ander patroon. Vanweë swak saambinding in fynkorrelige sanderige vulsel vind stadige skilfering van die dak nie plaas nie. Oorbenatting en insypeling van water veral langs die kontakvlak met die oorspronklike wand van die sinkgat mobiliseer die hele vulsel en instorting is feitlik oombliklik.

#### 4.10 DIE INVLOED VAN ONTWATERING OP VERSTEEKTE OERSTRUKTURE

Ontwatering in die grondwaterkompartemente aan die Verre Wes-Rand het, sedert 1962, grootliks tot die vorming van sowat 537 sinkgate, waarvan baie ontstaan het as gevolg van mobilisering van die vulsel van oersinkgate, bygedra. Oerdolines is op groot skaal waarneembaar in die vorm van periferale krake wat die buitelyne van die versteekte dolines verraai. In hierdie gevalle het ontwatering van saamdrukbare materiaal aan die basis van komvormige strukture tot geleidelike versaking van die oppervlak geleid (fig. 27 en 28, asook foto's 17 en 18).




fig. 27 DOLINEVORMING AS GEVOLG VAN VERDITGING VAN MANGAANAARDE NA GRONDWATERVLAKDALING.




foto 17 PERIFERALE KRAKE VERRAAI ONTWATERING VAN 'N VERSTEEKTE OERDOLINE.



foto 18 SCHUTTE SE VERSAKKING IN CARLETONVILLE. ONGEVEER 8m DIEP. KOMPAKSIEVERSAKKING HET SOWAT VIER JAAR GEDUUR.

Uitkalwing van die perifrale krake deur stormwater lei dikwels tot pseudo-sinkgate. Langs die Gatsrand veroorsaak sypelende water dikwels ondergrondse erosie van mangaanaarde langs steilhellende toringrotse wat diep sinkgate tot gevolg het (Donaldson 1963).




fig. 28 DIAGRAMMATIESE PROFIEL OM GEOLOGIESE TOESTANDE LANGS DIE SUIDEFLANK VAN DIE WONDERFONTEINVALLEI TE ILLUSTREER.

## HOOFSTUK V

### ONDERSOEKMETODES

Tydens die "SEMINAAR OOR DIE INGENIEURSGEOLOGIE VAN DOLOMIETGEBIEDE" in November 1981 het ondersoekmetodes besondere belangstelling geniet en is prominensie aan moderne tegnieke verleen. Metodes van ondersoek is in 'n lang lys deur Roux in sy bydrae tot die onderwerp gegee. By dieselfde geleentheid word interpretasie van gegewens, soos verkry uit ondersoekmetodes deur Hartopp, as 'n kuns eerder as 'n wetenskap omskryf, en wys hy daarop dat suksesvolle interpretasie deur ondervinding en 'n besondere aanvoeling vir hierdie kuns bepaal word.

Ondersoekmetodes wat hedendaags op die dolomietgebiede van die Verre Wes-Rand toegepas word, het sedert 1961 beslag gekry. Destydse eskalering van grondversakking het die totstandkoming van 'n paneel van deskundiges tot gevolg gehad. Verteenwoordigers van die belanghebbende myngroepe, die WNNR, die Bernard Price Instituut vir Geofisika sowel as die Geologiese Opname het meegewerk om die probleem intensief te ondersoek. Gravitasietegnieke het onder leiding van dr. P.G. Gane van Anglo-American-korporasie en dr. J.F. Enslin van die Departement Mýnwese gestaan. Professor J. E. Jennings het as projekkleier opgetree en veral belangstelling getoon in die meganisme van sinkgatvorming. In hooftrekke is die onderstaande metodes van ondersoek gevolg (Jennings 1966).

#### Indirekte Ondersoekmetodes:

- \* Gravitasietegnieke - onder leiding van Anglo-American-korporasie en Geologiese Opname.
- \* Seismiese tegnieke - onder leiding van Bernard Price Instituut.
- \* Elektriese weerstand - onder leiding van die WNNR

- \* Magnetometeropnames
- \* Termiese infrarooi lynaftasting Was nie onder leiding van die deskundige paneel gedoen nie.

- \* Lugfoto-interpretasie

(Termiese aftasting is 'n tegniek wat selektief toegepas is sedert ontbinding van die deskundige paneel in 1967)

#### Direkte Ondersoekmetodes:

- \* Geologiese kartering
- \* Boorgate
- \* Dieptepeilings met behulp van teleskopiese ankerpunte
- \* Fotografiese skandering van grotte uit boorgate
- \* Nivellering
- \* Monitor van grondwatervlakke

### 5.1 INDIREKTE ONDERSOEKMETODES

#### (i) Gravitasietegnieke

Voordat die navorsingspaneel tot stand gekom het, is die nut van gravimetriese opnames reeds bewys. Enslin (1951) en Enslin en Smit (1955) het hierdie metode met welslae in die dolomietstrook suid van Pretoria aangewend. Toe die verskynsel van geleidelike oppervlaksakkings in 1960 te Carletonville opvallend geraak het, is dit op aanbeveling van die geofisiese eenheid van Anglo-American-korporasie toegepas en duidelike negatiewe anomalieë het dikwels met sakkingsverskynsels saamgeval. Vir doeleinades van regionale opnames is lesings op 'n ruitnet met 300 voet (90m in later jare) spasiëring geneem. Gedetailleerde opnames is op 30m tussenruimtes gedoen. Die Geologiese Opname het die samestelling van residuele gravitasiekaarte vereenvoudig deur die raaklyn tussen die

natuurlike grondwatervlak en soliede bodemrots te bereken en as datumlyn te gebruik. Positiewe en negatiewe kontoerwaardes toon respektiewelik bodemrots vlakker en dieper as die grondwatervlak aan. Met residuele gravitasiekaarte as gids is boorgate in Carletonville tot in die bodemrots geboor en 'n onbetwistbare ooreenstemming tussen boor- en gravitasieresultate is gevind. 'n Versteekte karstlandskap is deur middel van die kombinasie van gravitasie en boorresultate bewys. Die hele spektrum van verwerings- en sedimentêre prosesse sedert Dwykavergletsering is ontrafel en tydens 'n seminaar in Maart 1964 deur skrywer verduidelik (fig. 29).




fig. 29 VERSTEEKTE OERSTRUKTURE IN CARLETONVILLE

Maksimum negatiewe gravitasie-afwykings is dikwels veroorsaak deur, onder andere, invulling van dolines met steenkool van wisselende gehalte. Gravimetriese ondersoeke word, op grond van die betroubaarheid daarvan, derhalwe steeds as die enigste geofisiese hulpmiddel in gebiede met dieper verwering toegepas.

- Met verloop van tyd het ervaring tot meer suksesvolle interpretasie van residuele gravitasiekaarte geleid. Steil gravitasiegradiënte is deur Enslin en Kleywegt (1973) uitgewys as aanduidend van meer riskante toestande. Figuur 30 toon die verspreiding van sinkgate langs steil gradiënte en hoe risiduele gravitasie in voorkeur tot gebiede van lae gravitasie in die Wonderfonteinspruit. Subtiele liniëre kontoerafwykings dui waarskynlik op prominente splete in die bodemrots. Met ontwatering is dit moontlik dat oersinkgate in sulke omstandighede weer aktief kan raak. Soortgelyke toestande het aanleiding gegee tot 'n sinkgat in Daviesstraat, Westonaria (fig. 31).




fig. 30 SINKGATE IN 'N GEDEELTE VAN DIE WONDERFONTEINSPRUIT  
TEENoor VENTERSPOSTMYN - VOLGENS ENSLIN EN KLEYWEGT (1973)




fig. 31 HERMOBILISERING VAN 'N OERSINKGAT LANGS DAVIESSTRAAT, WESTONARIA. DIE SPLEET WAARIN DIE SINKGAT OORSPRONKLIK ONTSTAAN HET IS WAARNEEMBAAR AS LINIËRE AFWYKING VAN DIE RESIDUELE GRAVITASIEKONTOERE. (ENSLIN EN KLEYWEGT 1973)

### (ii) Seismiese tegnieke

Navorsing in Carletonville het getoon dat seismiese tegnieke slegs beperkte toepassingsmoontlikhede inhoud. Vanweë skerp wisseling in die verweringsprofiel en sagter formasie wat dikwels tussengelaagd met harder lae voorkom, verskil die keuse en sukses van seismiese tegnieke van plek tot plek. Suid van die Wonderfonteinspruit waar 'n verskeidenheid van resonans-, refraksie- en golfmetings tussen boorgate op die proef gestel is, is weinig sukses behaal. Toetsterreine is gekies na aanleiding van boorgatresultate en gravitasie-anomalieë. Aangesien grondversakking hoofsaaklik oor daardie gebiede gekonsentreer was waar 'n relatiewe dik laag verweringsoorskot die bodemrots bedek, is seismiese proefnemings nooit uitgebrei na die vlakker karstterreine noord van die Wonderfonteinspruit nie. Die dik kussing van residuele en pedisedimentêre materiaal oor groot gebiede suid

van die spruit beperk natuurlik die toepassing van seismiese ondersoeke in dorpe soos Carletonville, Westonaria en Venterspost. Die bodemrots oor hierdie terreine is gewoonlik dieper as 30m.

(iii) Elektriese weerstand

Elektriese weerstand volgens die Schlumberger- en Wennermetodes is deur dr. J. van Zijl van die WNNR oor 'n gebied noord van Wes-Driefonteinmyn se algemene kantoor op die proef gestel. 'n Prominente oerdoline met 'n diameter van sowat 200m vertoon prominent op die gravitasiekaart. Dit is in sy geheel met verweringsoorskot en 'n relatiewe dun dekking van Kwaternêre spoelmateriaal gevul en het ontwikkel op 'n prominente verskuiwing wat digby die oostelike grens van Carletonville verby strek. Die resultate van die ondersoeke was teleurstellend. Die sukses van die enkelpoolmetode op die navorsingsterrein by die sogenaamde Pulikgrot digby Venterspostmyn word toegeskryf aan die "kunsmatige" vlak horizontale tonnel wat as gevolg van erosie deur sypelwater uit die nabijgeleë besproeiingsvoor ontstaan het. In die praktyk sou so 'n struktuur slegs naby die spruit verwag word. Besonderhede van die intensieve ondersoek wat hier gedoen is, is vervat in 'n verslag aan die paneel deur Jennings (1966).

(iv) Magnetometriese opnames

Aanwending van die protonmagnetometer vir die opsporing van gange het in later jare gewild geraak. Die gerief waarmee die apparaat hanteer kan word en vinnige opsporing van verstekte Pilanesberggange het veral bygedra tot beter omlyning van grondwaterkompartemente en subkompartemente.

(v) Termiese infrarooi lynaftasting

Termiese infrarooi lynaftasting het gedurende die sewentigerjare as nuttige hulpmiddel na vore getree om riskante struktuurpatrone in vlakker subdagsoomgebiede te

identifiseer. Roux (1981) wys op 'n hele aantal faktore wat die betroubaarheid van termiese aftasting beïnvloed. Dit hang dus van kundigheid tydens die opname af of die tegniek onder bepaalde geologiese omstandighede sal slaag. Duidelike termiese beelde is verkry van 'n opname langs pad P1755 noord van Carletonville waar grootskaalse ineenstorting van vlak karststrukture in Desember 1976 voorgekom het (foto 19). Soortgelyke beelde is ook waarneembaar ten ooste van Khutsong, oor terreine waar oerstrukture in veldopnames uitgeken is (foto 20). Grondkontrole is dus 'n noodsaaklike vereiste vir finale evaluering.



foto 19 VLAK KARST LANGS PAD P1755




foto 20 TERMIESE BEELDE IN DIE GEBIED OOS VAN KHUTSONG WAAR VLAK KARSTTOESTANDE OOREENSTEM MET DIE ILLUSTRASIE IN FOTO 19

(vi) Lugfoto-interpretasie:

Lugfoto-interpretasie en grondkontrole gaan hand aan hand. Aan die Verre Wes-Rand speel plantegroei 'n belangrike rol in lugfoto-interpretasie van dagsoom- en vlak subdagsoomgebiede. Noord van die Wonderfonteinspruit tipeer drie boomsoorte vlak karstontwikkeling. Witstinkhout (Celtis africana), Blinkblaar wag-'n-bietjie (Ziziphus mucronata) en Taaibos (Rhus leptodictya) wedwyer op groot skaal vir besitname van 'n klipskeur. Die opvallende afwesigheid van hierdie boomspesies in diep grond binne ingevulde groot oerstrukture kontrasteer skerp met die periferale bosryke klipbanke. 'n Kleiner oersinkgat is dikwels in sy geheel deur hierdie bome ingeneem. Die voorkeur wat veral die Witstinkhout en Taaibos aan klipperige toestande gee, bring mee dat 'n intrusiewe gang dikwels waarneembaar is van 'n liniére boomlyn op die lugfoto.

Langs die chertryke dagsome van die Gatsrante is die Transvaalse Suikerbos (Protea caffra) tiperend oor die gebied suid en wes van Carletonville.

## 5.2 DIREKTE ONDERSOEKMETODES

(i) Boorgate:

Aanvanklike risiko-evaluering is gegrond op waarneming tydens die geologiese kartering van struktuur- en verwerkingspatrone. So byvoorbeeld, is identifisering van vlak karstontwikkeling noord van die Wonderfonteinspruit bepalend by die keuse van ondersoekmetodes. Verskuiwings wat reeds dertig jaar vroeër in die rante ten suide van die Wonderfonteinvallei gekarteer is, is na 1962 op grond van gravitasieresultate noordwaarts geëkstrapoleer. Die daaropvolgende boorprogram is beplan op grond van beide direkte en indirekte waarneming. Sonder uitsondering vorm boorwerk 'n deel van direkte waarneming in opvolgondersoeke. Die plasing van boorgate word dikwels op grond van gravimetriese resultate gedoen. Betroubare boorverslae speel 'n uiters belangrike rol in die evaluering.

van risiko in daaropvolgnde ondersoeke. Die betroubaarheid berus op 'n wye spektrum aan parameters. Die vanselfsprekende professionele kundigheid wat essensieel is vir die korrekte identifisering van die borsel, is slegs een van 'n aantal faktore wat 'n rol speel in die uiteindelike evaluering van risiko. Die ander faktore het te make met die boorproses.

(i) (a) Drukluugbore:

Volgens Roux (1981) is die volgende lys van waarnemings van belang by die samestelling van penetrasietye van 'n drukluugboor:

- \* Die algemene meganiese toestand van die drukluugkompressor
- \* Die leveringsvermoë van die drukluugkompressor
- \* Die booroperator se ondervinding
- \* Die deursnit van die boorgat
- \* Die mate waartoe die boorgat reeds met voeringpyp voorsien is.
- \* Die tipe en ontwerp van die drukluughamer
- \* Die werk wat die boorhamer per minuut verrig
- \* Die aantal slae per minuut
- \* Die koëffisiënt van energie-oordrag vanaf die boorpunt na die rots.
- \* Die formasie wat geboor word

By hierdie lys moet nog 'n aantal belangrike fisiese parameters in aanmerking geneem word vir doeleindes van 'n boorverslag.

- \* Is water of enige ander smeermiddel tot die boorgat toegevoeg?
- \* Is 'n waterspleet gekruis?
- \* Wat is die diepte van die rus hoogte van die water?
- \* Is daar op 'n bepaalde diepte gebrek aan boorweerstand ondervind?
- \* Het gebrek aan boorweerstand gepaard gegaan met druklugverlies?
- \* Was die druklugverlies algeheel of gedeeltelik?
- \* Is die boorstange uitgetrek om te kontroleer of sagte klei nie die oorsaak van verlies aan boorweerstand is nie? (Klei aan boorstange is diagnosties)
- \* Nadat die boorstange uitgetrek is, was daar aanduiding van lugstroming in die boorgat? (Lugstroming kom dikwels voor in boorgate wanneer onverdigte mangaanaarde bokant die oppervlak van die bodemrots gekruis word. Dit is veral opvallend waar hierdie toestand saamval met die diepte van die oorspronklike grondwatervlak in ontwaterde kompartemente en in grotagtige formasie.
- \* Is daar met voortsetting van die boorwerk weer boorsel herwin?

(i) (b) Stampbore:

Afhoewel stampbore deesdae by uitsondering gebruik word in ondersoekprogramme vir doeleindes van risiko-evaluering was dit voorheen bo druklugbore verkies. Die rede hiervoor is hoofsaaklik tweërlei. Druklugbore het in die vroeë sestigerjare selde kon voldoen aan die vereistes wat gestel is vir boorgate tot dieptes meer as 200m. Die beperkte diameter van drukluggate het die inplasing van saamgestelde teleskopiese peilingspype ook onmoontlik gemaak. Sedertdien is hierdie tekortkominge te bowe gekom.

Die boorsel uit stampbore is makliker identifiseerbaar as in drukluggate omdat die geologiese formasie gedurende die boorproses minder vergruis word. Die stadige vordering van stampboorgate is hulle grootste tekortkoming. Die betroubaarheid van die uiteindelike boorverslag hang in groot mate af van die inisiatief en samewerking tussen die verslaggewer en die boorman. Abnormale stadige vordering en verlies van skepwater is dikwels misleidende parameters. Boormanne gooi soms vreemde voorwerpe in 'n boorgat om moeilike boortoestande in die bodem van die boorgat die hoof te bied. Meestal word hierdie tegniek nodig geag wanneer die beitel in nou rotsskeure vaswig of wanneer steilhellende toringrotse die beitel deflekteer. Differensiële verwering en uitloping werk derhalwe vertragend in op die vordering van die boorgat. Dit gee ook aanleiding tot ernstige boorgatdefleksie wat op sy beurt mag lei tot 'n toestand waar die beitel of ander toerusting in 'n boorgat afbreek. Gebreklike kundigheid van boormanne het tot gevolg dat tientalle boorgate nooit voltooi is nie. Verskeie gevalle is geboekstaaf waar eienaars van stampbore oornag opgepak en verdwyn het om verdere verliese te voorkom.

(i) (c) Interpretasie van die boorsel en opstel van 'n boorverslag:

Dit is dus duidelik dat 'n betroubare boorverslag dikwels afhang van die teenwoordigheid van 'n ervare tegnikus of geoloog tydens die boorproses. In alle gevalle behoort die verslag saamgestel te word deur 'n persoon met deeglike kennis van die ontwerp van die boortoerusting. Die gebrek aan ervare tegniese en professionele personeel skep dikwels ernstige verleenthede. Lugverlies gaan dikwels gepaard met die kruising van kleiformasies wat 'n "prop" bokant die boorpunt veroorsaak. Terselfdertyd is daar gebrek aan boorweerstand. Onervare boormanne interpreteer dit gewoonlik as grotkruisings. In hierdie opsig is 'n belangrike bydrae deur die WNNR in 1967 gelewer met die ontwerp van 'n aangepaste kamera om grotkruisings in boorgate te fotografeer (Butler en Hugo

1967)\*. Insgelyks het Rand Mines in 1966 'n mobiele eenheid ontwerp wat met gesloten-kring televisie toegerus is. Die betroubaarheid van verslae oor grotkruisings in boorgate kan daarna getoets word. ('n Voorbeeld van die ernstige gevolg van 'n foutiewe verslag oor grotkruisings in boorgate word in gevallestudie nr. 6 weergegee.) Indien 'n grot deur fotografiese hulpmiddels bevestig is, kan herfotografering op 'n later stadium bewys lewer of die struktuur stabiel is al dan nie.

Nadat die voorgenomen faktore in aanmerking geneem is, moet daar by identifisering van die boorsel deeglik rekening gehou word met kontaminasie en die feit dat dit 'n verbrokkeling en vermenging van al die komponente in die formasie op daardie diepte verteenwoordig. Gevolglik is dit van die uiterste belang dat 'n deeglike gewaste en ongewaste monster vir elke meter se vordering geneem word. Die verhouding van growwe klastiese komponente tot klei-inhoud in die monster moet geïnterpreteer word na aanleiding van ervare kennis van die plaaslike sedimentêre en verweringsprofiel. In hierdie verband is dit van die uiterste belang dat daar rekening gehou word met die karstifiseringsgeskiedenis van die gebied. Identifisering van oerstrukture en differensiëring tussen palaeo-dolines en palaeo-sinkgate is 'n eerste vereiste. Aangesien 'n doline oor die algemeen groter geometriese afmetings as 'n sinkgat het, is die opsporing makliker en meer suksesvol. Geofisies is daar selde, indien ooit, genoeg definisie om kleiner Kwaternêre strukture te identifiseer en is daar gevind dat kort boorgate wat op 'n ruitpatroon deur die deklaag geboor word, die suksesvolste metode van opsporing is. Steil tregtervormige isopagte van ongelaagde rooigrond dien as positiewe identifikasie van 'n oersinkgat terwyl gematigde spasiëring van isopagte wat komvormig na die middelpunt doodloop, diagnosties van 'n oerdoline is. In laasgenoemde geval is nougesette ondersoek van die boorsel onontbeerlik om ewolusionêre dolinevorming te identifiseer. Die uiteindelike boorverslag is inderdaad 'n produk van kuns gebaseer op ervaring.

(ii) Nivellering

Nivellering is met inagneming van gravimetriese en boorgatresultate 'n belangrike hulpmiddel by evaluering van risiko. Veral onder plaaslike ontwateringstoestande is dit van deurslaggewende belang by kwantifisering van die gevolg van watervlakdaling. Dit is die enigste wyse waarvolgens die beëindiging van die invloed van ontwatering vasgestel kan word. Krommes wat sakking teenoor tyd weergee, is die aangewese metode waarvolgens beweging geïllustreer word. Deur die gegewens soos verkry van tyd/sakkingsgrafieke te verwerk na sakkingskontoere of -proifiele, kan die gebiedsomvang van kompaksieversaking of sinkgatvorming dopgehou word. Egalige krommes dui op kompaksiebeweging; skielike versnelling van beweging wat afwissel met stadige sakking is 'n manifestasie van migrerende skilfering in die chertpuin bokant dieperliggende onstabiele toestande wat moontlik met grotagtige formasie verband hou. In gevalle waar huise geleidelik kantel ten gevolge van ontwateringskompaksie berus besluitneming oor ontruiming meestal op nivelleringsgetuenis soos aangedui deur sakkingskurwes. Voorbeeld van nivelleerresultate en die aanwending daarvan vir doeleinades van risiko-evaluering verskyn in gevallestudies 4, 5, en 6.

Aan die Verre Wes-Rand word alle nivellering op die beginsel van inknoping met bewese stabiele datumpunte gedoen. Laasgenoemde is gewoonlik op die intrusiewe Pilanesberggange geplaas. Sekondêre kontrolepunte word soms in soliede dolomiet gevestig. Die betroubaarhied van hierdie punte word periodiek vanaf die primêre ankers in die gange gekontroleer. Die ankers word soos volg ingeplaas:

'n Boorgat word tot in die soliede gang geboor en met beton teruggevul. 'n Stang word in die boonste meter of drie van die beton vasgeheg. Aan die bopunt van die stang word 'n ronde staalbal vasgesweis. Alhoewel nivellering geweldig arbeidintensief en die verwerking van die gegewens tydrowend is, is die eindproduk feitelik. Komperverwerking van gegewens

in grootskaalse nivelleerprogramme is tot dusver nie gedoen nie. Dit regverdig oorweging, selfs op hierdie laat stadium in die verloop van ontwatering.

(iii) Monitor van watervlakke

Diamantboorgate vir vroeëre goudprospektering en piësometers in skagte is hoofsaaklik vir die monitor van dalende grondwatervlakke naby die sentrale aftrekkingspunt gebruik. Na die deurbraak van water in Wes-Driefonteinmyn in Oktober 1968 is gevind dat die landmetingsisteem waarby die Oberholzeroog ingeskakel was, met sowat 1,5m verskil het van die sisteem waarby die Bankoog ingeknoop was. Aanpassing van die hoogtewaarde vir die Bankoog was van die uiterste belang ten einde die regte berekening van watervolumes in die kompartement te verseker. Grondwatervlakdaling naby die episentrum van die uitputtingskegel was aanvanklik so drasties dat metings selfs tweemaal per dag geneem is.

### 5.3 INTENSITEIT VAN ONDERSOEKE EN TEGNIEKE OM RISIKO TE VERMINDER

(i) Boorgate

Die werklike aantal boorgate wat aan die Verre Wes-Rand geboor is, is moeilik te bepaal. Skrywer het bereken dat vanaf 1939 tot aan die einde van ondersoeke binne die ontwikkelde gedeeltes van die Bankkompartement (1973) ongeveer 12 000 boorgate aan die Verre Wes-Rand geboor is. Minstens die helfte hiervan is van verklikkers of teleskopiese ankerpunte voorsien om teen dreigende sinkgatvorming te waarsku. Sedertdien is 'n begin gemaak met ondersoeke ten einde normalisering van ontwikkeling in die Bankkompartement te bewerkstellig en wonings vir Asiërs en Kleurlinge is tans in aanbou. Hierbenewens het die bogrondse mynaanleg by skag nr. 7 van Wes-Driefonteinmyn 'n aantal boorgate genoodsaak. Na raming is sowat 12 500 boorgate oor 'n tydperk van 40 jaar gesink vir die uitsluitlike doel van risiko-evaluering en beveiliging.

(ii) Gravimetriese opnames

Gravitasie-opnames is oor sowat 300km<sup>2</sup> voltooi. Vir doeleindes van regionale opnames is lesings op 'n ruitnet van 90m (300vt) geneem. Dorpsgebiede is in detail deur 'n ruitnet van ongeveer 30m gedek. In baie gevalle is opnames herhaal. So byvoorbeeld is gedetailleerde gravitasiekaarte langs die spoorlyne en op alle ontwikkelde gedeeltes van die mynhuurgebiede noord van die Gatsrante saamgestel. Sommige van hierdie opnames is op 'n ruitnet van 10m gedoen. Konserwatif bereken is minstens 80000 gravimeterlesings oor die hele Verre Wes-Rand vanaf Venterspost tot by Doornfonteinmyn geneem.

(iii) Nivellering

Ten tye van grootskaalse grondbeweging was dit dikwels nodig dat lesings daagliks by sensitiewe toerusting op die myne en by sommige huise geneem moes word. Sedertdien het die aantal teespunte en die frekwensie van nivellering drasties afgeneem. Alhoewel fondamenthoogtes van sommige geboue steeds gemonitor word, is nivellering tans (1984) hoofsaaklik toegespits op sekere strate en paaie wat een keer elke ses maande uitgevoer word.

Alle myne wat lede van die Dolomietwatervereniging is, is behulpsaam om die werklos ten opsigte van nivellering gesamentlik te dra. Binne die ontwateringskompartemente word alle nivelleringssyfers aan die Staatstegniese Komitee Insake Sinkgate voorgelê.

Die arbeidslas wat nivellering op mynbesture plaas, kan gemeet word aan die statistiek van Blyvooruitzicht- en Wes-Driefonteinmyn.

Op Blyvooruitzicht word 'n totaal van 3484 meetpunte gemonitor met tydtussenvalle wat wissel tussen sesmaandeliks en weekliks. Twee mynopmeters is voltyds hiervoor verantwoordelik. Die gedrag van 2641 punte word by wyse van

sakkingskurwes dopgehou.

Nivellering van 1911 punte word tans oor 'n afstand van 60km gemonitor deur Wes-Driefonteinmyn se opmetingsdepartement. Hierbenewens word die bekhoogte van alle peilingspype en ankerpunte in boorgate op die myn en in Carletonville gemeet, hoofsaaklik op 'n maandelikse sikelus. Aanvanklik het nivelleringswerk wat aan Wes-Driefonteinmyn se mynbestuur opgedra was twee voltydse landmeterspanne besig gehou. Tans word die werk deur een opmeter hanteer. Die volume werk wat deur die departement van die hoofopmeter van Venterspostmynhanteer word, is insgelyks van aansienlike omvang. Op hierdie myn word 'n gekwalificeerde opmeter uitsluitlik vir oppervlaknivellering gebruik. Nivellering wat deur die opmetingsdepartemente van Libanon-, Oos-Driefontein- en Western Deep Levelsmyne gedoen word, is gering in verhouding tot die ander myne se werk.

#### 5.4 VOORSORGMAATREËLS

##### (i) Voorkoming van oorbenatting en sub-oppervlakerosie

Altesaam 166 sinkgate aan die Verre Wes-Rand word op die een of ander wyse aan oorbenatting en suboppervlakerosie toegeskryf. Dit het meegebring dat die behoorlike dreinering van reënwater en voorsorg teen lekkasies in die water- en rioolnetwerke voorkeur geniet het.

- \* Oor die suidelike vlak-subdagsoomgebiede van Carletonville word dakwater by wyse van betonvore na die strate, en vandaar na stormwaterinlate geleei. Hiervandaan word dit by wyse van 'n netwerk van sub-oppervlakpype na natuurlike sekondêre stroominsnydings gedreineer.
- \* Beton- en teerbestratting van die belangrikste gedeelte van die dreineringslaagte deur Carletonville verseker effektiewe stormwaterdreinering na die Wonderfonteinspruit.

- \* In Westonaria waar aanvanklik geen behoorlike voorsiening vir stormwater gemaak is nie, is 'n effektiewe netwerk oor die suidelike swakgedreineerde gedeelte van die dorp daargestel.
- \* Op alle mynhuurgebiede is behoorlike stormwatervore aangebring wat meestal met beton uitgevoer is.
- \* Op Doornfonteinmyn waar die risiko van sinkgate buitengewoon hoog is, is alle waterpipe bo-op die grond geplaas. Waar nodig, is dieselfde beleid op ander mynhuurgebiede toegepas.
- \* Rioolpipe met skuifbare voegstukke is aangebring in daardie gebiede waar kompaksieversakking voorgekom het.
- \* 42km pypleiding (600mm en 1000mm deursnit) sowel as 46km betonkanale neem stormwater en gepompte mynwater tot in die Turffonteinkompartement. Op hierdie wyse word verhoed dat dit binne ontwateringskompartemente terugsypel na die myne en sodoende sub-oppervlakerosie in die hand werk.
- \* Periodiek word die hele gebied vanuit 'n helikopter bespied om moontlike gebreke in die drieneringstelsel te identifiseer.

#### (ii) Sementering

Op bladsye 89 tot 100 is risiko ten opsigte van sinkgatvorming in die omgewing van die Gatsrante beklemtoon. Strukturele skade aan geboue wat hier opgerig is, word met agterdog bejeën, veral wanneer boorgate grotagtige toestande digby of onder geboue vasstel. Gevolglik word sementering dikwels hier as beveiligingsmaatreël oorweeg. Sien gevalliestudie nr 1.

Summiere invulling van holtes met vloeibare mynslik kan vir verskeie redes bevraagteken word. By verskeie geleenthede is ernstige skade aangerig deur mensels van mynslik - met of

met of sonder sand en sement - as vulsel vir grote te gebruik. So byvoorbeeld is daar gepoog om van mynslik ontslae te raak deur dit in die Wes-Driefonteingrot uit te laat. Mynslik bevat sowat twee-derdes water met die gevolg dat die eroderende invloed daarvan dominant mag wees in gevalle waar grotvorming tot groot dieptes strek. Gevolglik is 'n natuurlike delikate ewewig van groot dolomietstutte deur die vinnige vloei van die mynslik versteur. Grootskaalse oppervlakbeweging is hierdeur veroorsaak en die projek is spoedig gestaak. In hierdie omstandighede sou dit wenslik wees dat slik deur middel van boorgate op die bodem van die diepste grot uitgelaat word, om sodoende invulling regressief te laat plaasvind. Die probleem lê by die vasstelling en toeganklikheid van die diepste grotkamers. Vanselfsprekend moet die ekonomie van die projek in gedagte gehou word, veral wanneer sand en sement tot die mengsel toegevoeg word.

## 5.5 WAARSKUWINGSMETODES

### (i) Ankers in boorgate

Ankerproppe in boorgate wat by wyse van teleskopiese peilingspype teen grondbeweging in diepte kan waarsku, is deur Jennings vanaf 1963 aan die Verre Wes-Rand toegepas. Die ontwerp hiervan word in fig. 32 aangetoon.

Staalpype wat op die beginsel van 'n teleskoop, vry van mekaar kan beweeg, word op verskillende dieptes in 'n boorgat met beton vasgeheg. Die binneste pyp met die kleinste diameter word op die bodem van die boorgat ganker. Die boorgate word daarna aan die buitekant van hierdie pyp tot 'n bepaalde diepte met gruis gevul. 'n Pyp met groter binnemaat word bo-oor die eerste pyp tot op die vulsel afgelaat en die onderste punt word met beton aan die wand van die boorgat vasgeheg. Deur herhaling van hierdie proses kan verskeie peilingspype in een boorgat ganker word.

Beweging al dan nie van die ankerpunte word bepaal deur gereelde nivellering van die bekhoogtes van die pype.




fig. 32 TELESKOPIESE PEILINGSPYPE MET VEELVOUDIGE ANKERPUNTE IN DIESELFDE BOORGAT

Vanweë die kritieke speling tussen die binne- en buitemate van die pype is gevind dat laterale grondbeweging wat met kompaksieversakking gepaard gaan, die pype laat buig of knak, en gevvolglik onafhanklike teleskopiese beweging verhinder. Ten einde hierdie probleem te oorbrug, het skrywer in 1965 'n verklikker ontwerp wat in fig. 33 geïllustreer word.

Die teleskopiese staalpype word deur 'n roesbestande staaldraad vervang wat ongehinderd binne 'n politeenpyp kan beweeg. Op die grondvlak word die draad deur middel van 'n veerbelaaiide mekanisme styf gehou. Verlenging of verkorting van die afstand tussen die grondvlak en die ankerpunt word deur 'n wyser aangetoon. Aldus kan onmiddellik tussen 'n dreigende sinkgatgevaar of kompaksieversakking onderskei word. Hierdie ontwerp hou die voordeel in dat die komponente wat in die boorgat geïnstalleer word, roesbestand is. Vals waarskuwings is by verskeie geleenthede deur teleskopiese pype gegee nadat dit op die vlak van 'n verhewe grondwatervlak deurgeroer het.




fig. 33 ONTWERP VAN 'N VEERBELAAIDE VERKLIKKERAPPARAAT

(ii) Sakkingskurwes

Die gedrag van ankerpunte word aangeleid van kurwes wat sakking teenoor tyd illustreer. Dieselfde tegniek word toegepas op gegewens wat van oppervlaknivellering verkry word (fig. 34). Deur gegewens van watervlakdaling op die kurwes te superponeer, word 'n geheelbeeld van risiko-evaluering ten opsigte van ontwatering verkry (gevallestudie nr. 5).




fig. 34 SAKKINGSKURWES VAN NIVELLERINGSPOUNT BR44 BY BANKSTASIE

(iii) Dobbers in boorgate

Verhewe watervlake in twee palaeo-dolines op Venterspostmyn is deur middel van dobbers in boorgate gemonitor. In beide dolines is die verhewe grondwatervlake in resente pedisedimente gevind. 'n Dobber word verbind aan 'n elektriese skakelaar wat op sy beurt aan 'n sirene gekoppel is. Indien 'n skielike verlaging van die watervlak weens vinnige lekkasie deur grotmigrering sou plaasvind, sal die elektriese skakelaar en die sirene deur die sakkende dobber geaktiveer word.


## HOOFTUK VI

### GESKIEDENIS VAN VERSAKKING EN SINKGATVORMING

#### 6.1 INLEIDING

Oppervlakonstabiliteit as 'n manifestasie van die invloed van ontwatering aan die Verre Wes-Rand is aanvanklik nie as sodanig herken nie. Teen die einde van 1960 is die eerste tekens van oppervlaksakkering in die toerustingsgebied rondom skag nr. 2 van Wes-Driefonteinmyn waargeneem. Gereelde nivellering van fondamenthoogtes is daarna volgehou terwyl boorgate langs die belangrikste oppervlakstrukture geboor is. Verwringing van geboue en toerusting by die reduksie-aanleg het groot kommer gewek. Dit het daartoe geleid dat 'n skag langs die meulegebou gesink is om die oorsaak van onstabiliteit te ondersoek - sien gevallenstudie nr. 2 (Hoofstuk VII). Intussen het sommige huise en strate in Carletonville begin sak. Grondbeweging en eiendomsbeskadiging in Carletonville is deur die Afdeling Geologiese Opname ondersoek terwyl die myne aanvanklik uit eie geledere ondersoke onderneem het. Gekoördineerde navorsing het spoedig gevolg nadat die Afdeling Geologiese Opname tot die gevoltrekking gekom het dat die vreemde verskynsel van stadige oppervlaksakkering deur 'n dalende grondwatervlak veroorsaak word. Die navorsingsprogram was nog aan die gang toe 'n reuse sinkgat op 12 Desember 1962 die primêre vergruiser met 29 werkers digby skag nr. 2 van Wes-Driefonteinmyn verswelg het. Hierdie incident het grootskaalse sinkgatvorming in die gebied ingelui. Die onderstaande berig in "The Star" kondig die ramp aan. Die bylae bevat onder andere koerantberigte sedert hierdie datum.

Alhoewel daar teen hierdie tyd reeds vir sowat twee jaar ondersoek ingestel is na die voorkoms van stadige kompaksieversakkering het die Wes-Driefonteinramp as 'n skok vir die nywerheid, die gemeenskap en die Staat gekom.



- (A) Eerste aanduidings van kompaksieversakking in die Oberholzerkompartement in 1960.
- (B) Spoerverlegging in die Oberholzerkompartement in 1963:
- (C) Sinkgat (S) en kompaksieversakkings (K) langs die spoerverlegging naby Maizelandhalte. Ligging van 'n sinkgat (X) onder die spoerlyn volgens foto D.
- (D) Sinkgat onder die spoerlyn op 9 April 1975 om 19h10.

## SLEUTELKAART



# The Star

JOHANNESBURG WEDNESDAY DECEMBER 12 1962

## *Crushing plant falls into huge “sinkhole”*

A GIGANTIC SUBSIDENCE put West Driefontein — the world's richest gold mine — out of action at 6.30 today. West Driefontein is at Carletonville, about 60 miles from Johannesburg.

Afgesien van geïsoleerde klein sinkgate wat nou en dan in 'n besproeiingsvoor geval het, is geen sinkgate voor ontwatering noord van die Gatsrand en suid van die Wonderfonteinspruit in die Oberholzer, Venterspost en Bankkompartemente gedokumenteer nie. Slegs een oersinkgat kom op die terrein van die Venterspostgholfbaan voor. Hieruit word afgelei dat sinkgatrisiko oor hierdie gebiede voor ontwatering laag was. Nywerheids- en dorpsontwikkeling sedert 1934 het nie onstabiliteit in die hand gewerk nie.

Noord van die Wonderfonteinspruit dui die statistiek op 'n toestand wat drasties verskil van dit wat suid van die spruit ervaar is. Sedert die vestiging van Khutsong in 1959 het nege sinkgate in die hoërliggende dagsoomgedeelte van die dorp gevorm (fig. 35). Al hierdie gevalle hou direkte verband met een of ander vorm van oorbenutting. Khutsong is in die nie-ontwaterde Turffonteinkompartement geleë waar mynbou geen invloed op die natuurlike stand van die grondwatervlak uitoefen nie.




fig. 35 OOR 'N TYDPERK VAN 25 JAAR HET NEGE SINKGATE IN KHUTSONG GEVAL WAAR DIE BODEMROTS PLEK-PLEK DAGSOOM.

Die invloed van oorbenatting op onstabiliteit aan die oppervlak is veral opvallend oor gebiede waar die bodemrots plek-plek dagsoom. Grotvorming onder hierdie omstandighede dra tot groter risiko by. So, byvoorbeeld, skep toestande langs die Gatsrand dikwels verleensthede. Dit verg kundige optrede om te onderskei tussen 'n lewensgevaarlike toestand en minder ernstige swigting weens oorbenatting (gevallestudie nr. 1 op bl. //4).

## 6.2 SINKGATE VOOR DIE BEGIN VAN ONTWATERING IN 1957

Skrywer is bewus van verskeie sinkgate wat nie by statistiese opnames ingesluit is nie. Dit het hoofsaaklik betrekking op oersinkgate in dagsoomgebiede asook sinkgate wat oor dekades in besproeiingskanale aan weerskante van die Wonderfonteinspruit gevorm het en wat onmiddellik opgevul is.

Identifisering van palaeo-strukture in onderbroke dagsoomgebiede is problematies. Ontwyfelbare identifisering en

differensiëring tussen ingevulde oersinkgate en dolines in veldopnames is dikwels onmoontlik tensy dit met boorwerk ondersoek word. Palaeo-sinkgate is derhalwe nie in die volgende statistiese tabel (Tabel 6) ingesluit nie. Daarbenewens is talte loslappe van die Formasies Rooihoopte en Timeball Hill ten weste van Wes-Driefonteinmyn verteenwoordigend van versakkingsstrukture as gevolg van uitloping van die onderliggende Formasie Eccles (fig. 36).

TABEL 6 SINKGATE VOOR BEGIN VAN ONTWATERING

Kompartement	Ligging van sinkgate	Lokaliteit en aantal			Totaal
		A	B	C	D
Turffontein	Doornfonteinmyn	15 ■	39 ■		54
	Khutsong			9 ■	9
	Blyvooruitzichtmyn	12 ■	1 ■		13
Oberholzer	Blyvooruitzichtmyn	18 ■	3 ■	5 ■	26
Bank	Geen				
Venterspost	Geen				
TOTAAL		—	—	—	—
		45	43	0	14
					102

VERDUTDELIKING VAN SIMBOLE

Lokaliteit

- A = Slikdamme
- B = Skag en reduksiewerke
- C = Onbehoude mynhuurgebied
- D = Behoude dorp

Oorsakende faktore

- = Oorbenatting
- = Ontwatering
- ▼ = Sub-oppervlakerosie




fig. 36 VERSAKKINGSTRUKTURE SOOS GEMANIFESTEER DEUR LOSLAPPE OP DIE HUURGEBIEDE VAN DOORNFONTEIN- EN BLYVOORUITZICHTMYN.

Blyvooruitzichtmyn, die oudste goudmyn wat op die Gatsrand geleë is, beskik oor betroubare aantekeninge wat dateer vanaf 1948, voordat ontwatering tot sinkgatvorming en versakkings bygedra het. Hierdie geskiedkundige getuienis tesame met opnames van sinkgate op Doornfonteinmyn, waar ontwatering geen aandeel tot sinkgatontwikkeling het nie, vereenvoudig die klassifisering van redes vir sinkgatincidente voordat ontwatering 'n aanvang geneem het.

Volgens tabel 6 hou al die gevalle van sinkgate voor ontwatering verband met oorbenatting as gevolg van nywerheidsvestiging. Alhoewel geen betroubare statistiese gegewens oor die voorkoms van oersinkgate bestaan nie, is daar voldoende rede om te aanvaar dat die tempo van sinkgatvorming voor nywerheidsontwikkeling in die gebied baie laag was. Trouens, veldopnames op Blyvooruitzicht sedert 1948 toon dat slegs 5 oersinkgate geïdentifiseer is teenoor 39 sinkgate wat tussen begin van goudproduksie en aanvang van ontwatering

geval het - 'n periode van 9 jaar. Hierdie sinkgate hou sonder uitsondering verband met oorbenattting. Dieselfde tendens is waarneembaar op Doornfonteinmyn. Wanneer die geskiedenis van sinkgatvorming op hierdie twee mynhuurgebiede gesamentlik in oënskou geneem word, is dit opvallend dat bogrondse mynaanleg, en veral sliksdamme, vir 88 van die 93 sinkgatincidente verantwoordelik was (fig. 37). Vyf sinkgate het in die dorpsgebied as gevolg van stormwaterversameling en lekkasies in die waterpype ontstaan. Hoë risiko as gevolg van grotte in die chertryke boonste gedeelte van die Formasie Eccles is opvallend.





fig. 37 KLASIFISERING VAN SINKGATE OP BLYVOORUITZICHT- EN DOORNFONTEINMYN.

By die opname van 691 sinkgate wat in fig. 38 getoon word, is gebruik gemaak van 666 lugfoto's met aanvullende statistiek deur die myne, munisipaliteite, die Staatstegniese Komitee Insake Sinkgate en die Dolomitiiese Watervereniging. Die lugfoto's is almal sedert aanvang van ontwatering geneem en bestaan hoofsaaklik uit 'n ortofotoreeks op skaal 1:10 000 en 'n stereostel op skaal 1:500 wat gedurende 1974 in opdrag van die Dolomitiiese Watervereniging saamgestel is.



### 6.3 SINKGATE EN VERSAKKING SEDERT DIE BEGIN VAN ONTWATERING

Sedert die begin van ontwatering het 589 sinkgate in die Venterspost, Bank en Oberholzer kompartemente gevval. Tabelle 7, 8 en 9 onderskei tussen sinkgate wat regstreeks aan ontwatering toegeskryf kan word en gevalle waar ander faktore dominant was. Sedert 1957 het 52 sinkgate vir ander redes as ontwatering ontstaan. Van die 537 gevallen waar ontwatering die hoofoorsaak is, het 'n aansienlike getal weens oorstroming van die Wonderfonteinspruit in Januarie 1978 gevval (foto 21).

Die aantal gate wat as gevolg van oorstroming gevval het, is spekulatief, aangesien aaneenskakeling met vorige sinkgate in die spruit in so 'n mate tot saamtrossing geleei het dat daar nie tussen die twee groepe onderskei kon word nie. Die latere groep sou in elk geval nie gevorm het as die eerste groep nie reeds bestaan het nie. Hierdie gebeure het betrekking op sinkgate in die spruit vanaf die oosgrens van die Venterspostkompartement tot sowat 3km oos van Bankstasie. Altesaam 331 sinkgate is in of digby die aanvanklik moerasagtige stroomgebied van die Wonderfonteinspruit waargeneem. Die populasiedigtheid kan afgelei word van gegewens in fig. 38.



foto 21 SAAMTROSSING VAN SINKGATE NA OORSTROMING VAN DIE WONDERFONTEINSPRUIT IN JANUARIE 1978.

# Plakkiers trek oor sinkgat

## Sowat 2 000 so gou moontlik geskuif

Marida Fitzpatrick

**S**owat 2 000 plakkiers in Bapsfontein, aan die Oos-Rand, waar 'n tamaai sinkgat vroeër ingeval het, gaan so gou moontlik verskuif word.

Mnr. Fanie Bezuidenhout, lid van Ekurhuleni se behuisingsportefeuilje, sê 'n nooddokument is saamgestel om die sinkgatkrisis te bestuur. Dié komitee het vandeelsweek op 'n vergadering besluit die Bapsfontein-plakkierskamp moet dringend ontruim word. Meer as 2 000 mense woon in die plakkierskamp.

Volgens Bezuidenhout is dit net 'n kwessie van tyd voordat die aarde onder hierdie mense gaan meegee. "Ons speel hier met mense se lewe. As ons nie die inwoners baie gou skuif nie, gaan hulle onder die aarde verdwyn."

Volgens hom het die raad nog nie 'n alternatiewe blyplek vir die mense geïdentifiseer nie. "Die

"As ons nie die inwoners gou skuif nie, gaan hulle onder die aarde verdwyn."

Oos-Rand is só vol dolomietgebiede en plekke waar die aarde hol gemyn is, dat dit baie moeilik is om geskikte grond te kry."

Die raad het verskeie nooddvergaderings belê om 'n plan van aksie saam te stel vir die verskuiving van die inwoners. Bezuidenhout sê die verskuiwingsplanne behels nog nie die kleinhoewe-eienaars in die omgewing nie.

"Maar as ons dit wil vermy, sal daar indringend na watergebruik in die gebied gekyk moet word."

Geotekniese ingenieurs het vroeër gesê dit lyk of groot onttrekkings van grondwater die sinkgate veroorsaak. Talle groot

besproeiingsboere onttrek daagliks miljoene liter grondwater.

Me. Linda de la Guerre, inwoner en komiteelid van Bapsfontein se buurtwag, sê daar heers massahisterie onder die inwoners van die plakkierskamp. "Hulle kom paniekerig by ons aan en sê hulle is te bang om in hul huise te bly."

Volgens me. Sonja Cilliers van Welbekend se rampbestuur is daar vyf huise wat dringend ontruim moet word. Dié huise lê op die diep kraak wat van die sinkgat dwarsdeur die plakkierskamp loop. "Ons moet ons nooddplanne in plek kry. Dit is 'n ernstige situasie."

Sy sê die geotekniese ingenieurs, wat deur die raad aangestel is, dien more 'n voorlopige verslag in.

Die nooddokument sal dieselfde dag nog aksieplanne op grond van die verslag finaliseer. Cilliers sê die eerste mense sal na verwagting volgende week geskuif word.

■ **mfitzpat@beeld.com**

6.3 (i) Sinkgate in die Venterspostkompartement na begin van ontwatering

Ontwatering in die Venterspostkompartement het anders verloop as in die ander grondwaterkompartemente aan die Verre Wes-Rand. Soos voorheen genoem, is die oorspronklike moerastoestande in die spruit deur vier putte drooggelê waaruit water goedkoop gepomp kon word. Hierdie werk is in 1953 begin en grondversakking het in 1954 op groot skaal rondom put nr. 2 (fig. 38) voorgekom, terwyl enkele klein sinkgate tussen 1954 en 1958 plaaslik ontstaan het. Nadat die moeras drooggelê is het die eerste groot sinkgat op 4 Desember 1958 onder die suidelike besproeiingsvoor en sowat 700m wes van die Gemsbokfonteinoog gevallen. Hierdie sinkgat, met 'n diameter van sowat 80m en 'n diepte van ongeveer 20m, het die gevaar van sinkgatvorming in hierdie gebied beklemtoon.

TABEL 7 SINKGATE NA BEGIN VAN ONTWATERING IN DIE VENTERSPOST-KOMPARTEMENT

<u>Ligging</u>	<u>Lokaliteit en aantal</u>				<u>Totaal</u>
	A	B	C	D	
Libanonmyn		2 ■			2
Westonaria			4 ●		4
Venterspostdorp			3 ●		3
Suid van Westonaria		3 ●			3
Wonderfonteinspruit		166 ●			166
Noord van die spruit	37 ●				37
Suid van die spruit	27 ●				27
Middelvleispruit		22 ●			22
 TOTAAL	0	66	191	7	264

VERDUIDELIKING VAN SIMBOLE:

Lokaliteit

A = Slikdamme

B = Skag en reduksiewerke

C = Onbehoude mynhuurgebied

D = Behoude dorp

Oorsakende faktore

■ = Oorbenatting

● = Ontwatering

▼ = Sub-oppervlakerosie

Op die "West Rand Garden Estates" wat langs die suidoostelike flank van die spruit geleë is, het uiteindelik soveel sinkgate gevval dat dit later as die "Sinkgatplaas" bekend geword het. Altesaam 166 sinkgate kom in en langs die Wonderfonteinspruit oor 'n oppervlakte van sowat  $4,5\text{ km}^2$  voor. Weerskante van die spruit en noord van Westonaria het 89 gate oor 'n gebied van  $16\text{ km}^2$  gevval. Dit sluit 22 sinkgate in wat in die Middelvleispruit op die oosgrens van Venterspostmyn geleë is. Geologiese toestande verskil hier nie veel van dit in die Wonderfonteinspruit nie. Sowat 60 gate het binne die gebied van die bogrondse mynaanleg gevval. Bogenoemde digte konsentrasie van sinkgate en versakkings strek oor die gedeelte van die kompartement wat noord van die spoorlyn van die Suid-Afrikaanse Vervoerdienste geleë is. Sinkgatvorming in hierdie gebied het by tye aansienlike ontwrigting en groot uitgawes in die hand gewerk. So byvoorbeeld het 'n sinkgat onder die skakelspoor tussen Westonaria en Venterspostmyn op 4 April 1963 gevval. Met hierdie incident het die rioolpompstasie van Westonaria ook in die slag gebly. (Sien bl. 5 en 6 van die Bylae). Op 22 April 1965 het 'n reuse sinkgat by 'n klipvergruisher alle werksaamhede tot stilstand gebring en moes die hele aanleg op 'n ander terrein vervang word. Die hermobilisering van die vulsel van 'n versteekte oersinkgat op 'n tennisbaan van Venterspostmyn het op 24 Oktober 1970 die lewe van mnr. Kallie Nortjé geëis. (Sien bl. 25 van die Bylae). Hierbenewens het kompaksieversakking van oerdolines meegebring dat talle geboue en woonhuise van Venterspostmyn gesloop moes word. Drie sinkgate het in die beboude gedeelte van Venterspostdorp voorgekom, binne 'n gebied waar kompaksieversakking as gevolg van ontwatering groot ontbering meegebring het.

Suid van die hoofspoorlyn het ontwatering tot die vorming van 9 sinkgate geleei, waarvan 4 binne die beboude dorpsgrense van Westonaria voorgekom het. Een hiervan is as 'n opgevulde palaeo-sinkgat uitgeken. Dit het op 4 April 1967 langs 'n woonhuis in Daviesstraat, Westonaria weggesak. Identifisering van hierdie oerstruktuur het tot gevolg gehad dat soortgelyke

strukture by wyse van boorgate uitgeken is en verskeie huise gesloop moes word. Hierbenewens is 'n gedeelte van 'n staalfabriek gesloop nadat 'n sinkgat langs die gebou ingeval het.

(ii) Sinkgate in die Oberholzerkompartement na begin van ontwatering (tabel 8 en fig. 38)

Populasiedighede in fig. 38 toon skerp kontraste tussen hoë en lae sinkgatpopulasies. Die opvallende voorkoms van sinkgate wat weens oorbenatting deur nywerheidsontwikkeling op die Gatsrand voor ontwatering gedokumenteer is, het voortgeduur. (Tabel 8).

TABEL 8 SINKGATE NA BEGIN VAN ONTWATERING IN DIE OBERHOLZER-KOMPARTEMENT.

Gatsrand	Ligging van sinkgate	Lokaliteit en aantal				Totaal
		A	B	C	D	
	Blyvooruitzichtmyn	18 ■	1 ■	20 ●	6 ■	52
	Blyvooruitzichtmyn				7 ▼	
	Wes-Driefonteinmyn	8 ■	14 ●	4 ●		26
	Carletonville				3 ●	3
	Wonderfonteinspruit			21 ●		21
	Vlakte suid van die spruit			13 ●	2 ▼	15
	TOTAAL	—	—	—	—	—
		26	15	65	11	117

VERDUIDELIKING VAN SIMBOLE

Lokaliteit	Oorsakende faktore
A = Slikdamme	■ = Oorbenatting
B = Skag en reduksiewerke	● = Ontwatering
C = Onbehoude mynhuurgebied	▼ = Sub-oppervlakerosie
D = Behoude dorp	

Gegewens in tabel 8 toon die dominante rol wat slykdamme in die vorming van sinkgate op die Gatsrand speel, terwyl die invloed van ontwatering ook opvallend is. Ontwatering was vir 38 sinkgate op die myne van Wes-Driefontein en Blyvooruitzicht verantwoordelik, teenoor 33 gate wat as gevolg van oorbenatting gevallen het. Sewe van hierdie gate het as gevolg van sub-oppervlakerosie gevallen.

Die grotagtige geaardheid en hoë risiko-orde van die chertryke Formasie Eccles is opnuut herbevestig. Die noodlottige ongeluk in Westdene op Blyvooruitzicht die nag van 3 Augustus 1964 toe die Oosthuizen-gesin in 'n sinkgat verdwyn het, word op bl. 10 tot 12 van die Bylae beskryf. Die kwaternêre vulsel van 'n oersinkgat wat op 'n na-Transvaalse verskuiwing geleë was, het deur 'n kombinasie van ontwatering en lekkasie van waterpype gemobiliseer geraak. Afgesien van die huis van die Oosthuizen-gesin het twee naasliggende wonings 'n paar uur later in die sinkgat gestort. Een huis was onbewoon en die inwoners van die ander huis het betyds ontvlug.

Riskante toestande in en langs die Wonderfonteinspruit het eweneens deur ontwatering ontstaan. Een-en-twintig sinkgate is hier gerapporteer. Suidwaarts neem die intensiteit van sinkgatvorming af terwyl dit noordwaarts meteen eindig. Die suidwaartse afname dui op toestande wat minder gunstig vir sinkgatvorming is. Tien sinkgate het suid van die spoorlyn tussen die Oberholzer- en Bankgang oor 'n gebied van ongeveer  $40\text{km}^2$  gevallen terwyl daar in die suidelike  $15\text{km}^2$  van hierdie gebied geen sinkgat voorgekom het nie. Die merkwaardigheid hiervan word verder beklemtoon deur die feit dat daaglikse vloed- en sprinkelbesproeiing reeds vir die afgelope ses en twintig jaar oor sowat  $8\text{km}^2$  van hierdie gebied ten ooste van Carletonville toegepas word. Besinkingsdamme vir riool- en mynwater vanaf Wes-Driefonteinmyn word ook hier gehuisves. Hierdie gronddamme is wel met 'n kleilaag verseël om sypeling te beperk. Die afwesigheid van sinkgate onder hierdie toestande kontrasteer nogtans sterk met soortgelyke

benuttingstoestande by slykdamme verder suid op die mynhuurgebiede. Die anomalie is so opvallend dat daar goeie rede is om te aanvaar dat die afwesigheid van sinkgate 'n regstreekse aanduiding is van plaaslike afwesigheid van grotte. Die stratigrafiese onderverdeling op fig. 38 toon dat hierdie gebiede ten ooste van Carletonville op die onderliggende chertvrye Formasie Lyttelton en die chertarm onderste gedeelte van die Formasie Eccles rus.

Die lae chertinhoud en hoër eenvormigheid in chemiese samestelling van hierdie stratigrafiese horisonne bring mee dat verwering langs laagvlakke selektief plaasvind. Die verweringsoorskot tussen die bodemrots en die pedisedimentêre kombers bestaan hoofsaaklik uit verdigte yster- en mangaanhoudende kleie. Gevolglik verraai die dikker pedisedimentêre deklaag oor hierdie gebied die subdagsome van die chertvrye formasie. In daardie gebiede waar Karoosedimente as loslappe op hierdie eiesoortige litologie van die chertarm horisonne rus, is sinkgate uiter seldsaam. Karstifisering van die bodemrots strek wel plek-plek tot dieptes benede die grondwatervlak en is veral opvallend langs verskuiwings waar kompaksieversaking na ontwatering ontstaan. Die sogenaamde Lupinplekvallei, Lambertsvallei en Schuttessdal in Carletonville dien as voorbeeld hiervan. Die voorkoms van slegs drie sinkgate binne die beboude gebied van Carletonville dien ook as voorbeeld van die lae risiko-orde in chertarm dolomiet.

Dit is opvallend dat geen sinkgate noord van die Wonderfonteinspruit sedert begin van ontwatering geval het nie. Die gebied word nogtans gekenmerk deur enkele oersinkgate, soos in fig. 38 aangetoon. Grondwatervlakdaling neem weliswaar in daardie rigting af, dog die daling eindig nie plotseling soos deur die afwesigheid van sinkgate geïmpliseer word nie. Die spruit, asook die noordelike pediment rus op die chertryke Formasie Monte Christo, en tog is hier geen sinkgate weens ontwatering nie. Die verklaring

vir hierdie anomalie is moontlik te vind in toepaslike struktuurverskille tussen die gebiede noord en suid van die spruit. Die hellingsrigting van die pediment noord van die spruit stem ooreen met die laagvlakke in die bodemrots. Karstifisering onder hierdie struktuurpatroon verloop waarskynlik anders as suid van die spruit.

Noord van die spruit waar die bodemrots dagsoom, is vlak karstontwikkeling tiperend van die gebied, terwyl dit suid van die spruit dikwels tot op dieptes onderkant die grondwatervlak strek. Kompaksieversakking as 'n manifestasie van ontwatering in die Oberholzerkompartement noord van die spruit, is gevoglik uiters seldsaam. Alhoewel uitloging en grotvorming 'n opvallende kenmerk aan die oppervlak is, lei dit nie tot sinkgatvorming as gevolg van ontwatering nie. Nogtans kan verwag word dat sinkgatvorming 'n soortgelyke patroon as op die Gatsrand sal volg indien nywerheids- en dorpsontwikkeling hier lukraak toegelaat sou word.

(iii) Sinkgate in die Bankkompartement na die begin van ontwatering in 1968

Alhoewel die astronomiese deurbraak van water in Wes-Driefonteinmyn op 26 Oktober 1968 die begin van ontwatering in die Bankkompartement was, het sistematiese ontwatering eers op 9 Junie 1969 'n aanvang geneem. Op 1 Maart 1970 val die eerste sinkgat noordwes van Bankstasie en teen die einde van daardie jaar het 54 sinkgate reeds gevorm. (Hansard 8 Maart 1971). Tot op hede (1984) het 208 sinkgate in die Bankkompartement gevorm (foto 22 en tabel 9).

Die groepering van sinkgate in fig. 38 beklemtoon - soos in die Oberholzer en Venterspostkompartemente - die uiters riskante toestande in en langs die Wonderfonteinspruit. Altesaam 144 van die totaal van 208 sinkgate in die kompartement kom hier voor, d.w.s. 69 persent.



foto 22 'N SINKGAT SOWAT 3km NOORD VAN BANKSTASIE. ONTWATERING HET ONTRUIMING VAN DIE GROOTSTE GEDEELTE VAN DIE BANKKOMPARATEMENT GENOODSAAK.

TABEL 9 SINKGATE NA BEGIN VAN ONTWATERING IN DIE BANKKOMPARATEMENT

Ligging van sinkgate	Lokaliteit en aantal				Totaal
	A	B	C	D	
Oos-Driefonteinmyn	1 ■	4 ■	3 ●	1 ●	9
Brickor		17 ▼			17
Wonderfonteinspruit			144 ●		144
Vlakte suid van die spruit			31 ●		31
Noord van die spruit			2 ●		2
Westonaria Rioolplaas			5 ●		5
TOTAAL	—	21	185	1	208

VERDUIDELIKING VAN SIMBOLE

Lokaliteit

A = Slikdamme

B = Skag en reduksiewerke

C = Onbehoude mynhuurgebied

D = Behoude dorp

Oorsakende faktore

■ = Oorbenatting

● = Ontwatering

▼ = Sub-oppervlakerosie

Kleywegt en Enslin (1973) het die verhouding tussen sinkgatvorming as gevolg van ontwatering en die watervlakdiepte voor ontwatering bepaal. Die geskiedenis van sinkgatvorming in die westelike helfte van die Bankkompartement is vir hierdie doel gebruik. Kwantifisering van sinkgatrisiko en gebiedskade as gevolg daarvan kan van die gegewens in fig. 39 afgelei word.

Waar die oorspronklike grondwatervlak binne 30m van die oppervlakte was het sinkgate op groot skaal begin val nadat ontwatering die watervlak met meer as 6m laat daal het. Teen die tyd dat die watervlak 10m afgetrek was het daar reeds 34 sinkgate gevall. Van die 98 sinkgate wat in die gebied van opname voorkom het 81 gevorm binne daardie gedeelte waar die oorspronklike watervlak vlakker as 30m was. Soveel as 0,4% van die grondoppervlak het ingestort oor die terrein waar die watervlak oorspronklik vlakker as 10m was. Weens die afname van sinkgatvorming verminder die skade ook vinnig met toenemende diepte na die grondwatervlak.




fig. 39 SINKGATRISIKO EN GEBIEDSKADE AS GEVOLG VAN WATERVLAKDALING  
(Kleywegt en Enslin 1973)

Die eienaardige digte groepering van sinkgate in die westelike helfte van die kompartement kontrasteer skerp met geen sinkgate oor sowat  $45\text{ km}^2$  oos van Brickor en suid van die spoorlyn tussen Bank en Westonaria.

Drie-en-twintig sinkgate kom ten noorde van Oos-Driefonteinmyn voor. Twintig van die gate hou verband met hellingsverskuiwings en met die fragmentering van die dolomiet langs die voor-Transvaalse Bankverskuiwing. Hierdie diskontinuïteite is duidelik waarneembaar in die Gatsrante en vertoon prominent op die residuele gravitasiekaart van die gebied (fig 40).




fig. 40 RESIDUELE GRAVITASIE TEN NOORDE VAN OOS-DRIEFONTEINMYN-  
(Volgens Geologiese Opname) - TEN EINDE DIE KRAAKPATROON  
EN SINKGATE TE BEKLEMTOON IS GRAVITASIEKONTOERE TEEN  
0,5m.gal TUSSENRUIMTES GETREK.

Die gesuperponeerde struktuurkaart in fig. 38 toon dat 23 van die 30 gate noordwes van Brickor, 'n gedeelte waarvan in fig. 40 aangetoon word, in die chertryke Formasie Monte Christo voorkom. Al die sinkgate in die spruit het eweneens in hierdie stratigrafiese horison ontwikkel.

In ooreenstemming met waarnemings in die Oberholzerkompartement dui die geskiedenis van sinkgate in die Bankkompartement op 'n laer orde van risiko in die Formasie Lyttelton.

Anders as in die Oberholzer- en Turffonteinkompartemente kom relatief min sinkgate in die chertryke boonste gedeelte van die Formasie Eccles voor. Slegs 10 sinkgate het hier gevorm. Vier van hierdie gate het weens oorbenatting rondom skag nr. 6 van Wes-Driefonteinmyn ontstaan. Drie gate is op hellingsverskuiwings wat voorheen genoem is, gesuperponeer. Dit is insiggewend dat oor 'n gebied van ongeveer 12km<sup>2</sup> ten noorde van skag nr. 1 van Oos-Driefonteinmyn geen sinkgat in hierdie chertryke formasie voorkom nie. Hierdie gebied val binne die sentrale deel van die ontwateringskeël en word beslaan deur die Formasies Eccles en Rooihoopte. Afwesigheid van sinkgate word toegeskryf aan goed beplande mynuitleg om hierdie riskante terrein te vermy. Trouens 'n hele paar oersinkgate is hier waarneembaar. Slegs een hiervan het sedert ontwatering weer gemobiliseerd geraak.

Ontwrighting deur sinkgate en versakkings in die Bankkompartement is omvangryk. Met die uitsondering van 'n treindiens is hier oor 'n tydperk van twaalf jaar slegs beperkte aktiwiteite deur die Staatstegniese Komitee toegelaat. Selfs boerderybedrywighede het met sowat 50 % gekrimp. Gebeure in die Bankkompartement het verantwoordelike instansies soos die Suid-Afrikaanse Vervoerdienste, die Dolomitiese Watervereniging, die Staatstegniese Komitee en die betrokke mynbesture genoop om nougeset inligting met betrekking tot die ontwateringsprogram in te win. Tersaaklike gegewens word in gevallestudies 3, 4, 5 en 6 behandel.

#### 6.4 DIE INVLOED VAN STRATIGRAFIESE BEHEER OP DIE VORMING VAN SINKGATE IN DIE VERSKILLEND GRONDWATERKOMPARTEMENTE

Figuur 38 toon onder andere die invloed van stratigrafiese beheer op die vorming van sinkgate. Die toevallige plasing van die Wonderfonteinspruit op die onderliggende Formasie Monte Christo oorbeklemtoon egter die sinkgatrisiko in hierdie horison. Sinkgate is nie 'n algemene verskynsel in die spruitgedeeltes van nie-ontwateringskompartemente wat op die Formasie Monte Christo gesuperponeer is nie.

Die verspreiding van sinkgate ten suide van die spruit toon skerp kontraste. 'n Statistiese opname verskyn in tabel 10. By evaluering van sinkgatrisiko moet ander moontlike dominante faktore soos transgressiewe verskuiwings en dik loslappe van die Formasie Vryheid altyd in berekening gebring word.

Alles in aanmerking geneem blyk dit dat die laagste risiko in daardie gedeeltes van die Malmani-dolomiet van toepassing is waar die chertinhoud ook laag is. Dit geld egter net vir die suideflank van die Wonderfonteinvallei waar hierdie stratigrafiese horison (Formasie Lyttelton) onder 'n dik pedisedimentêre deklaag versteek lê. Waar chertarm horisonne aan die oppervlak blootgelê is, is die teenoorgestelde van toepassing en vind voorkeuruitloping in die karbonaatryke sones plaas. Gevolglik is karstontwikkeling prominent en risiko eweneens hoog oor die dagsoombiede van chertarm sones in die Formasie Monte Christo ten noorde van die Wonderfonteinspruit.

TABEL 10 DIE INVLOED VAN STRATIGRAFIESE BEHEER OP DIE VORMING  
VAN SINKGATE

<u>KOMPARTEMENT</u>	<u>AANTAL SINKGATE</u>					<u>TOTAAL</u>	
	<u>FORMASIES</u>						
	Timeball Hill	Rooihoopte	Eccles	Lyttelton	Monte Oaktree	Christo	
Venterspost	0	0	2	2	260 **	0	76
Bank	0	7	5	19*	171 **	6	264
Oberholzer	11	12	74	3	43 **	0	208
Turffontein	1	4	54	8	9	0	117
<b>TOTAAL</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>135</b>	<b>32</b>	<b>483**</b>	<b>6</b>	<b>691</b>

\* 17 sinkgate het in 'n uitgewerkte kleigroef by Brickor gevval nadat stormwater daarin versamel het.

\*\* Hierdie getal sinkgate het grotendeels in die Wonderfonteinspruit gevorm.

## 6.5 SINKGATRISIKO TEN OPSIGTE VAN ONTWIKKELING

Afname in die voorkoms van sinkgate nadat die grondwatervlak tot benede die boonste vlak van die bodemrots gedaal het blyk duidelik uit statistiek wat deur die Staatstegniese Komitee ingewin is. Die relatiewe lae orde van sinkgatvorming in die ontwateringskompartemente sedert 1976 teenoor dit wat in die nie-ontwaterde Turffonteinkompartement gerapporteer is, word in tabel 11 aangetoon.

TABEL 11 SINKGATVORMING TUSSEN 1976 EN 1981 IN DIE VERSKILLENDÉ GRONDWATERKOMPARTEMENTE

<u>JAAR</u>	<u>KOMPARTEMENTE</u>			
	<u>Turffontein</u>	<u>Oberholzer</u>	<u>Bank</u>	<u>Venterspost</u>
1976	9	-	1	1
1977	3*	2	16**	-
1978	6	2	9***	27***
1979	-	1	-	-
1980	2	1	1	1
1981	-	-	2	-

SIMBOOLVERWYSINGS

- \* Sinkgate en verspoelings as gevolg van 'n wolkbreuk. Die oppervlak oor sowat twee hektaar langs pad P1755 is totaal vernietig.  
(Sien foto 9 op bl. 54)
- \*\* Sinkgate by Brickor as gevolg van sub-oppervlakerosie in 'n uitgewerkte kleigroef.
- \*\*\* Groot skaalse oorstrooming van die Wonderfonteinspruit.

As daardie sinkgatincidente wat onder besondere omstandighede - soos in die simboolverwysings uiteengesit - buite rekening gelaat word het daar oor 'n tydperk van ses jaar sewentien sinkgate in die Turffonteinkompartement gevall teenoor twaalf in die res van die gebied.

Tabel 12 verteenwoordig 'n opname van sinkgate wat oor 'n tydperk van sowat 24 jaar sedert die begin van ontwatering in dorpe, strate en paaie gevall het. Dit toon lae risiko oor die gebied ten noorde van die Gatsrand.



TABEL 12 SINKGATE IN DORPE, STRATE EN PAAIE TEN NOORDE VAN DIE GATSRAND WAT ONDER BEHEER VAN DIE MUNISIPALITEITE VAN WESTONARIA EN CARLETONVILLE RESSORTER

<u>DORP</u>	<u>AANTAL SINKGATE OP STANDPLASE</u>	<u>LENGTE VAN STRATE/ PAAIE</u>	<u>AANTAL SINKGATE IN PAAIE</u>	<u>LEWENS- VERLIES</u>
Westonaria/ Venterpost	6	164km	2	1
Carletonville	2	200km	1	0

Die lae risiko vir sinkgatvorming in paaie word veral beklemtoon deur gegewens in die Venterpostkompartement waar die infrastruktuur van Venterpostmyn onderhewig was aan riskante toestande ten gevolg van die oorspronklike vlak grondwater. Een sinkgat het in 'n straat in Venterpostdorp voorgekom. Geen sinkgat het in die skakelpad oor die Wonderfonteinspruit tussen skagte 1 en 2 van die myn gevallen.

### GEVOLGTREKKING

Ervaring van grondversakking aan die Verre Wes-Rand oor 'n tydperk van sowat 24 jaar het daadwerklik tot meer suksesvolle omlyning van potensiële gevaargebiede bygedra. Die dramatiese invloed van ontwatering sedert 1960 was aanvanklik moeilik te onderskei van sinkgatbedreiging as 'n gevolg van nywerheidsvestiging op die Gatsrand. Op die vlak van stedelike-, omstedelike- en streeksbeplanning het die gebrek aan behoorlike toepassing van betroubare parameters vir die bepaling van risiko sedert die aanvang van ontwatering dikwels vertraging van die normalisering van ontwikkeling tot gevolg gehad. Veralgemening van die probleem, sonder behoorlike inagneming van die beheer wat struktuur, stratigrafie en verwering van die dolomiet op sinkgatvorming uitoefen was waarskynlik die grootste struikelblok in rasionele besluitneming. Die stratigrafiese kenmerke en verweringspatroon langs die Gatsrand het in die verlede dikwels foutiewe diagnose en soms duur prognose tot gevolg gehad. In teenstelling hiermee het dure ervaring van riskante toestande langs die Gatsrand 'n regstreekse invloed en onnodige huiwering ten opsigte van ontwikkeling ten noorde daarvan in die hand gewerk.

Klassifisering van 691 sinkgate volgens oorsake vir die ontstaan daarvan kan met sukses as parameter gebruik word in die keuse van terreine vir toekomstige ontwikkeling. Na sorgvuldige ontleding van gebeure kon die gebied dienooreenkomsdig in sones van hoë en lae risiko ingedeel word. Die statistiek kan as maatstaf gebruik word in vooruitskouing van die risiko-orde in bestaande ontwikkelde gebiede met ooreenstemmende geologiese kenmerke. Insgelyks kan hierdie parameters gebruik word by ekstrapolering na onontwikkelde gebiede langs die Wonderfonteinvallei.

Sinkgatklassifikasie plaas die hele aangeleentheid van risiko in korrekte perspektief. Met behoorlike

differensiëring tussen hoë en lae risikogebiede is daar geen rede waarom die Verre Wes-Rand nie ten volle kan ontwikkel om te voldoen aan die eise wat die toekoms mag stel nie.

HOOFSTUK VII

G E V A L L E S T U D I E S

GEVALLESTUDIE NR. 1

STRUKTURELE SKADE AAN DIE ALGEMENE KANTORE VAN DOORNFONTEINMYN

Op 30 Maart 1982 is ernstige krase waargeneem in die gedeelte van die algemene mynkantore op Doornfonteinmyn wat die monsternemingsafdeling huisves. Die vorige nag het twee mynskuddings voorgekom wat onderskeidelik 2,0 en 2,4 op die Richterskaal geregistreer het. Die krase is opgevul maar het binne 'n maand weer oopgetrek. Op 26 April 1982 is die watertoewerpype ondersoek na aanleiding van verdere krase en nat grond wat langs die westelike buitemuur sigbaar was. Ernstige lekkasie van 'n deurgeroeste waterpyp is blootgelê. Die bestaan van hierdie pyp was geheel en al onbekend. Op 24 Mei het die westemuur dermate gesak dat een van die ruite weens spanning gekraak het (fig. 41). Verdere ondersoek het verskeie waterpype blootgelê wat nie op die uitlegplan verskyn het nie. Alle water en rioolpype is onmiddellik vervang. Op 27 Mei 1982 is met 'n boorprogram van agt gate begin. Die eerste boorgat (1214) wat teenoor die gebreekte venster en nat grond langs die westemuur geboor is het 'n grot op 19,8m tot 32,0m gevind. Aan weerskante is vlak dolomietstutte raakgeboor (fig. 42). Dieselfde dag is begin om 'n mengsel van sand en sement in te pomp. 'n Soortgelyke grotagtige toestand is in boorgat 1218 sowat 7m verder wes raakgeboor en sementering is met 'n tweede pomp voortgesit. Teen 17 Augustus is  $10173\text{m}^3$  mengsel ingepomp sonder dat die grot noemenswaardige tekens van opvulling getoon het. Die vulling is gestaak en 'n peilingspyp is op 12m diepte in boorgat 1214 met beton geanker. Nivellering van die peilingspyp en van die fondament van die gebou is daarna vir drie maande volgehou. Geen beweging van die pyp is waargeneem nie terwyl die gebou spoedig gestabiliseer het.




fig. 41 PLAN VAN DIE GEDEELTE VAN DIE KANTOOR BY DOORNFONTEINMYN WAT BESKADIG IS.




fig. 42 DIAGRAMMATIESE GEOLOGIESE PROFIEL LANGS DIE WESTELIKE MUUR VAN DIE GEBOU.

#### GEVOLGTREKKING

1. Die blootlegging van waterpype waarvan minstens een oor 'n afstand deurgeroed was dui op langtermyn-lekkasie.
2. Tekens van nat grond in die wintermaande dui eweneens op ernstige oorbenatting oor 'n tydperk.
3. Die versadigde nat residuele grond tussen die toringrotse van dolomiet het kritieke spanning in die gebou laat ontstaan. Met die skudding van 29 Maart kon die gebou nie die spanningslas weerstaan nie. Die gebou het langs die lyn in fig. 41 geknak.
4. Nadat alle lekke in die waterpype herstel is, het die residuele grond sedert 24 Mei begin uitdroog. Dit het met verloop van tyd voldoende drakrag herwin om verdere versaking van die beskadigde gedeelte van die muur te verhoed.
5. Die ankerpunt in boorgat 1214 het 'n stabiele toestand binne die chertryke verdigte verweringssoorskot op 12m bevestig.
6. Die grot wat in boorgate 1214 en 1218 gevind is, het geen verband gehad met die beskadiging van die gebou nie.

Soortgelyke grotagtige formasie is 'n algemene verskynsel langs die Gatsrand en hierdie gevallestudie dien as voorbeeld van die noodsaaklikheid vir multidissiplinêre ondersoek alvorens daar oorgegaan word tot vulling. Die kapitale uitgawe wat in hierdie geval aangegaan is, is heelwat groter as die waarde van die beskadigde gedeelte van die gebou, terwyl lewensgevaar weens 'n bestaande holte nie ter sprake is nie.

GEVALLESTUDIE NR. 2

DIE GEOLOGIESE STRUKTUUR IN DIE GEBIED VAN 'N SINKGATRAMP OP  
WES-DRIEFONTEINMYN

Op bladsye 1 en 2 van die Bylae verskyn berigte oor die grootste sinkgatramp in die geskiedenis van mynbou aan die Verre Wes-Rand.

Die sinkgat het op 'n bewese verskuiwing gevorm wat reeds 20 jaar vroeër tydens 'n geologiese opname van die gebied gekarteer is. Tydens die vestiging van die bogrondse mynaanleg is die gebied deur 'n groot aantal boorgate tot dieptes van sowat 30m (100voet) getoets in ooreenstemming met destydse gebruik. Hierdie prosedure is ook gevolg by die reduksie-aanleg wat ongeveer 150m daarvandaan op dieselfde verskuiwing geplaas was. Geen verdagte gevartoestande is in die boorgate gevind nie.

Wes-Driefonteinmyn wat in 1952 die produksiestadium bereik het, het geen oppervlakonstabiliteit vir die daaropvolgende 8 jaar ondervind nie. Teen die einde van 1960 is die eerste tekens van differensiële grondbeweging by die meulegebou waargeneem. In die loop van 1961 is geleidelike kanteling van die verdikkertenks langs die meulegebou waargeneem en gereelde nivellering van die tenkfondamente is daarna volgehou (fig. 43). Die buis- en balmeulens het ook eienaardige wanbelyning ondergaan wat meegebring het dat die laers dikwels vervang moes word. Aan die oppervlak is hierdie beweging gemanifesteer deur buiging van sowat 1m in die noordemuur van die gebou. Intussen is 54 boorgate gesink, na aanleiding van gegewens verkry uit 'n gravimetriese opname. Op hierdie wyse is die posisie van die verskuiwing akkuraat bepaal.




fig. 43 UITLEG VAN BOGRONDSE MYNSTRUKTURE, SINKGATE, GRAVITASIE-KONTOERE EN DIE VERSKUIWING WAARLANGS ERNSTIGE GRONDBEWEGING VIR SOWAT TWEE JAAR OP WES-DRIEFONTEINMYN ONDERVIND IS.

Gewapen met hierdie inligting is daar besluit om 'n eksplorasieskag te sink vanwaar stabilisering van die gebied by wyse van sementering op gesikte dieptes vanuit dwarsgange uitgevoer sou word. Vanaf kabelinhamme in skag nr. 2 het aanvullende boorgate die verskuiwing plaaslik vasgestel. Die aanvanklike gate wat uit die skagte geboor is word in fig. 45 aangetoon.

Die eksplorasieskag is geologies in besonderhede gekarteer (fig. 44). Vanaf 32m tot 47m is dolomiet aan die suidweste kant van die skag blootgelê, d.w.s. teenoor die noord-oostemuur van die meulegebou. Hierdie fragment het duidelik aktiewe kanteling getoon wat uiteindelik tot verwringing van die staalvoeringplate van die skag geleid het.




fig. 44 GEOLOGIESE WANDKARTERING VAN DIE EKSPLORASIESKAG




fig. 45 MYNUITLEG EN GEOLOGIESE STRUKTUUR IN DIE OOMGEWING VAN DIE OORSPRONKLIKE REDUKSIE-AANLEG BY SKAG NR. 2 VAN WES-DRIEFONTEINMYN.

In dwarstunnels op dieptes van 122m en 152m in die eksplorasieskag is bewegings langs sekondêre verskuiwingsvlakte in die bodemrots waargeneem (fig. 46). Dit was duidelik dat kanteling van reuse fragmente van die bodemrots aan die gang was en dat beweging in die rigting van die hoofverskuwing plaasvind. Die dolomiet het vertikale kraking in simpatie met die hoofverskuwingsvlak getoon. (Hierdie bewegings in gefragmenteerde bodemrots verklaar die bewegings wat soms deur diep ankerpunte in boorgate geregistreer word.)




fig. 46 VEREENVOUDIGDE GEOLOGIE IN DIE DWARSTONNELS OP 122m EN 152m IN DIE EKSPLORASIESKAG. DIE TWEE DIAMANTBOORGATE HET HOOFSAAKLIK SPLEETKLEI IN DIE KERNBUISE GEHAD TERWYL BOORWATER DEURGAANS HERWIN IS.

Vanaf die werksfronte van dwarstunnels op 122m en 152m is diamantboorgate lateraal in die rigting van die hoofverskuiwing geboor (fig. 46). Oor 'n afstand van sowat 35m was die verskuiwingsone deur modder met 'n vuilerige vaal kleur gevul. Dit verteenwoordig dinamiese verpoeiering en verbrokkeling van die dolomiet. Die oorspronklike watervlak was op 'n diepte van 105m en het vanweë ontwatering reeds benede die diepte van 152m gedaal. Die spleetvulseel was egter steeds vloeibaar toe die tonnels dit blootlê.

Nivellering van die fondamente van die besinkingstenks soos in fig. 43 aangetoon het daarop gedui dat differensiële oppervlaksakking saamval met die geprojekteerde posisie van die verskuiwing. Met watervlakdaling het poriedruk in die spleetklei verminder wat tot onstabilitet van die gefragmenteerde bodemrots geleid het.

Geologiese omstandighede en fisiese eienskappe van die spleetklei het sementering as stabiliseringstegniek uitgeskakel. Oorbrugging van die verskuwing deur middel van betonstutte was eweneens onprakties. Op hierdie stadium van die ondersoekprogram het die rampspoedige sinkgat sowat 200m verder suid 'n einde gebring aan die werksaamhede. Die reduksie-aanleg is in sy geheel verskuif na 'n terrein wat beslaan word deur diabaas en skalie van die Formasie Timeball-Hill.

Die bestaan van moddergevulde verskuiwingsones van hierdie omvang was tot nog toe onbekend. Die blootlegging daarvan het 'n aanneemlike verklaring gebied vir die eienaardige ervaring van 26 jaar vroeër toe die diamantboor by boorgat nr. 20 naby Libanonmyн 'n soortgelyke toestand gevind het. Die boorstange is vir ongeveer 200m in 'n modderspleet laat sak sonder dat dit nodig was om te boor. Die boormasjien moes tweemaal verskuif word voordat soliede bodemrots gevind is.

Die invloed van ontwatering op onverdigte verweringsoorskot is, onder andere, langs die spoorweg van die Suid-Afrikaanse Vervoerdienste in die Oberholzerkompartement ná 1962 ervaar. Aanvanklike waarneming van krake deur instandhoudingspersoneel is later herken as soortgelyk aan geleidelike dolinevorming in Carletonville. Die optrede deur die spoorwegadministrasie word in gevalliestudie nr. 5 behandel.

GEVALLESTUDIE NR. 3

OORSAKE VAN DIE GROOTSTE VLOEDRAMP IN DIE GESKIEDENIS VAN  
MYNBOU IN SUID-AFRIKA

Die ongeëwenaarde deurbraak van water in Wes-Driefonteinmyn op 26 Oktober 1968 en die vernuf waardeur die myn van algehele oorstroming gered is, is reeds in verskeie publikasies behandel. Louw (1969), Cousens en Garrett (1969), Tautz en Tress (1971) en Tress (1972) het die ingenieurskundigheid wat aan die dag gelê is in besonderhede geboekstaaf. Die gebeure tussen 26 Oktober en 21 November 1968 - die tydperk waartydens die reddingsverhaal afgespeel het - is deur A.P. Cartright op 'n populêr-wetenskaplike wyse beskryf in sy boek "Stryd teen 'n Oorstroming".

Al bogenoemde outeurs het die sogenaamde "Big Boy Fault" uitgesonder as die geologiese struktuur wat die ongekende volume van 365 megaliter water per dag na die myn geleei het. Hierdie verskuiwing is egter van voor-Transvaalse ouerdom en kon slegs vir sekondêre verspreiding van water in die sub-dolomietgesteentes verantwoordelik wees (fig. 47).




fig. 47 DWARSSNIT DEUR DIE GEBIED VAN WATERDEURBRAAK IN WES-DRIEFONTEINMYN OP 26 OKTOBER 1968.

Wolmarans en Guise-Brown (1978) het na intensiewe ondersoek van die na-Transvaalse regionale geologiese struktuur 'n buitengewone oorsaak gevind vir die astronomiese volume water wat onverhoeds deurgebreek het. Tydens die Simposium oor die Ingenieursgeologie van Dolomietgebiede (1981) het skrywer die incident en die oorsakende faktore vir die onkontroleerbare watervolumes herhaal. In die lig van die tema van hierdie verhandeling en die risiko wat die dolomietwaterbronne van die Verre Wes-Rand vir mynbou inhoud word die onderwerp weer eens in oënskou geneem.

Op bladsye 37 en 54 is reeds verwys na sommige verskuiwingstrukture wat verband hou met water in die gebied. Herhaalde kruisings van watersplete in ondergrondse mynbou bly steeds 'n bron van kommer aangesien dit met toenemende afbou, bydra tot groter watervolumes wat pompuitsgawes voortdurend laat styg (fig. 48 en tabel 13). Daarbenewens dreig die gevaar van onbeheerbare watertoestroming soos 'n Damoclesswaard.

TABEL 13 WATER GEPOOMP EN POMPUITGAWES VIR VENTERSPOST-, WES-DRIEFONTEIN- EN BLYVOORUITZICHTMYNE TOT OKTOBER 1976.  
(WOLMARANS EN GUISE-BROWN 1978)

<u>MYN</u>	<u>PRODUKSIEJARE</u>	<u>WATER GEPOOMP</u> (Megaliter)	<u>POMPUITGAWES</u> (Miljoen Rand)
Venterspost G.M.	37	527 531	20,5
Wes-Driefontein G.M.	28	1 173 279	75,4
Blyvooruitzicht G.M.	34	296 622	17,0
 TOTAAL		1 977 432	112,9




fig. 48 TOENEMENDE POMPVOLUMES VAN WATER BY VENTERSPOST EN WES-DRIEFONTEINMYN SOOS AFBOUING VORDER

Al die water wat deur mynuitdrawings gekry word is afkomstig van reënval teen 'n gemiddelde van ongeveer 750mm jaarliks. Die totale opvanggebied strek oor sowat 600km<sup>2</sup>.

Voor die vloedramp is hierdie sektor van die myn beskou as vry van die soort watersplete wat ontwikkeling en afbouing reeds vir 16 jaar sedert aanvang van produksie vertraag het. Min water is in die gebruiklike dekkingsboorgate gevind. Selfs gate wat tot in die oorliggende dolomiet geboor is het geen noemenswaardige hoeveelhede water gevind nie. Aan die oppervlakte het geologiese kartering geen verskuwing plaaslik aangetoon nie.

Die deurbraak het gevolg op swigting van die dak van 'n afbouplek wat binne 'n klein horstverskuiwingsblok en naby die subdagsoom van die Ventersdorpkontakrif plaasgevind het. Dat die water uit die oorliggende Malmani-dolomiet afkomstig was, was vanselfsprekend. Die volume wat sonder presedent in mynbougeskiedenis was, moes op 'n besondere wyse en langs besondere splete gevloei het. Statisties is die maksimum hoeveelheid water wat op 'n diepte van sowat 1000m deur 'n enkele spleet vloei ongeveer 250kiloliter per uur teenoor sowat 16000 kiloliter wat met hierdie incident ingestroom het. (Louw 1969).

'n Herwaardering van die struktuurgeologie in die omgewing van skag nr. 4 is gedoen. Dat hierdie gebied onderhewig was aan palaeo-plooing was reeds bekend. Dit is vanweë 'n soortgelyke oerstruktuur dat voor-Ventersdorpse planering verwering van die kruin van 'n antiklien tot gevolg gehad het. Derhalwe is die Koolstofgidsrif en Hoofrif oor 'n aansienlike gebied gestroop. 'n Soortgelyke palaeo-topografie is waargeneem in die kartering van skag nr. 4 waar die Formasie Swartrif ontbreek vanweë 'n koepelvormige heuwel in die voor-Transvaalse oerlandskap. 'n Kontoerkaart van die basis van die Opeenvolging Transvaal het aan die lig gebring dat na-Transvaalse plooing ook in die gebied bestaan (fig. 47). Bevestiging hiervan is gevind in 'n tunnel op vlak nr. 4 wat naby die deurbraakpunt van die water verby strek. Hiervan kon afgelei word dat 'n netwerk van splete in die dolomiet aanwesig moes wees. Met die sakking van die dak in afbouplek 6/46B (deurbraakplek van water) het die dun skil van Klipriviersberglawa weggetrek van die diskordante kontak met die oorliggende Transvaalgesteentes en onbelemmerde vloei van die water meegebring.

Alhoewel die verklaring vir die vrye vloei van water gevind was, was dit nogtans moeilik om te aanvaar dat soortgelyke omstandighede nie êrens langs die sowat 30km afbouing naby subdagsome van goudriwwe aan die Wes-Witslyn teenwoordig is nie. Daksakking in afbouplekke naby die subdagsome van ekonomiese horisonne in die Supergroep Witwatersrand is immers 'n bekende verskynsel.

Die enigste bykomende faktor wat uit hoofde van ondergrondse geologiese kartering invloed kon uitoefen op grondwatervloeい was diabaasplate naby die basis van die Malmani-dolomiet. Gevolglik is die geologiese verslae van al die diamantboorgate wat vir goudeksplorasie vanaf die oppervlak geboor is nagegaan. Van die 120 boorgate het slegs 4 geen diabaasplaat gevind nie. In die plek van die diabaas is hierdie stratigrafiese horizon deur konkordante verbrokkeling van die dolomiet gekenmerk. 'n Kontoerkaart van die diabaasplaat het eweneens getoon dat die verbrokkeling saamval met 'n regionale plat verskuiwing. Die gebied waar hierdie toestand heers is vertikaal bokant die punt van waterdeurbraak (fig. 49 en fig. 50).




fig. 49 DWARSSNIT SOWAT 2km OOS VAN DIE WATERDEURBRAAK. DIE VERGRUISINGSZONE SOOS GEVIND IN BOORGATE E1F EN E2J IS OOK IN TWEE ANDER BOORGATE GEVIND.




fig. 50 KONTOERKAART VAN 'N DIABAASPLAAT NABY DIE BASIS VAN DIE MALMANI-DOLOMIET. DIE PUNT VAN WATERDEURBRAAK VAL BINNE DIE GEBIED WAAR DIE DIABAAS TEKTONIES VERGRUIS IS.

Die volledige verklaring vir 'n onbeheerbare watervloed is derhalwe gevind. Die gekombineerde invloed van plooing en plat verskuiwing binne die dolomiet het 'n unieke toestand geskep. Grondwater kon deur 'n netwerk van splete dwarsdeur 'n stratigrafiese horison vloeи wat andersins as keerbank of vertragingszone sou funksioneer. Watersplete is derhalwe nie gekruis in die voor-Transvaalse formasies waar die mynbou plaasvind nie.

GEVALLESTUDIE NR. 4

BESKADIGING VAN DIE STEENFABRIEK VAN BRICK CORPORATION VAN  
SUID-AFRIKA BEPERK (BRICKOR)

(Tegniese gegewens oor nivellering en geologiese aspekte van 'n ondersoek verskyn in 'n beëdigde verklaring deur skrywer gedateer 13 Maart 1972. Alle ander tegniese materiaal is saamgestel deur D.L. Webb en Genote in opdrag van die Verre Wes-Randse Dolomietwatervereniging, April 1972).

INLEIDING:

Die baksteenfabriek van Brickor by Driefontein, sowat 13km oos van Carletonville is in 1946 opgerig. Vuurvaste klei uit die Formasie Vryheid word vir die vervaardiging van hoëgehaltesierstene gebruik. Die loslap van klei, sowel as die naasliggende fabriek is op die suideflank van die Wonderfonteinvallei waar dolomiet die bodemgesteente is, geleë.

Die terrein is binne die Bank grondwaterkompartement geleë. Sedert Oktober 1968 het ontwatering oppervlaksakking oor sekere gedeeltes van die kompartement tot gevolg gehad.

Teen die end van 1969 is bedryfsteuring by die fabriek deur die direksie van Brickor aan die gevolge van ontwatering toegeskryf en 'n eis van R11m is vir skade aan geboue en toerusting teen die Verre Wes-Randse Dolomietwatervereniging ingestel.

Intensiewe ondersoeke by die fabriek het op 6 Julie 1970 begin. In breë trekke het dit die volgende behels:-

- a. Geologiese ondersoek deur boorgate en bepaling van oppervlaksakking as 'n gevolg van ontwatering van die Bankkompartement.
- b. Differensiëring tussen ontwateringskade en strukturele defekte.
- c. Ontrafeling van bedryfswysigings en verandering aan oppervlakstrukture sedert 1946.
- d. Intensiewe geotegniese ondersoek en bepaling van volumetriese krimping van gronde voor en na wysiging aan die fabriekskomponente.

('n Oorsig van 'n afsonderlike ondersoek wat onder leiding van Professor J.E. Jennings gestaan het word deur A.B.A. Brink in Vol. I van Engineering Geology of Southern Africa, gevallestudie nr. 16, behandel).

#### Geologiese ondersoek:

Tot 15 April 1971 is 163 boorgate in en om die fabriek, binne 'n ruimte van ongeveer 1,2ha geboor. Teleskopiese ankerpunte is in 36 boorgate gevestig en gereeld genivelleer. Daarbenewens is hoogtebepalings van 188 punte op 'n roetinebasis oor 10 maande gehandhaaf en die regstandigheid van twee hoë strukture is met tussenposes gemonitor. Nivelleringsgetuienis word in figure 51 en 52 weergegee. Die inligting wat uit die boorgate verkry is word in fig. 53 geïllustreer.

Die geologiese profiele toon koolstofhoudende skalie wat afgeset is op diep uitlogingsones in die dolomietbodemrots. Dit is aanduidend van dolinevorming met gelyktydige bewaring van Karoosedimente gedurende die Pleistoseen. Ooreenkomsstige verdikking van Kwaternêre pedisedimente dien as bewys van aktiewe voortsetting van die dolineproses.

Vlak grondwater in die Karoosedimente is in verskeie boorgate oor 'n tydperk van ses maande gemaat (fig. 54). Die gedrag van die dolomietwatervlak benede die fabriek is herlei van 'n groot aantal meetpunte in die Bankkompartement (fig. 55).

Verhewe grondwatervlakte in die Karoosedimente wissel na goeie reën en fluktuasie is onegalig. Daar is geen aanduiding van daling oor 'n lang tydperk nie en die invloed van reën verskil tussen boorgate. Die vlak van die grondwater in die dolomiet soos in fig. 55 aangetoon, het vanaf September 1969 tot Februarie 1970 met 10 meter gedaal en is daarna drasties teen 'n gemiddeld van 8,3m per maand oor die volgende twaalf maande afgetrek. Reëerval het geen merkbare invloed uitgeoefen nie. Die invloed van die dalende dolomietgrondwatervlak op saamdrukbare residuum onder die fabriek word in die sakkingskontoere in fig. 52 weerspieël. Die orde van sakking in diepte is onder andere deur ankerpunte in boorgate aangedui. 'n Asimptotiese verhouding tussen sakking en tyd soos gereflekteer deur die diepste en vlakste nivelleringspunte is waargeneem. So byvoorbeeld toon die resultate van ankerpunte dat sakking slegs plaasvind tussen die basis van die Karoogesteentes en die vaste dolomietbodemrots. Teen Junie 1971 was kompaksieversakking skaars waarneembaar (fig. 51). Isopagte van die onderskeie formasies in die plaaslike geologiese kolom, tesame met ankerpunte wat dienooreenkomsdig op bepaalde dieptes in sommige boorgate gevestig is, het getoon dat saamdrukking weens ontwatering nêrens bokant die basis van die Karoosedimente plaasgevind het nie. Isopagte van die Formasie Vryheid word in fig. 56 aangetoon terwyl die konfigurasie van die dolomietbodemrots in fig. 57 geïllustreer word.

Deur die toepassing van hierdie metode van vergelyking tussen geologiese- en nivelleringsresultate kon die gebied wat deur ontwatering beïnvloed was sekuur bepaal word. Dit was ook moontlik om die orde van toekomstige sakking te

ekstrapoleer deur vergelyking van geologiese boorgatprofiële met tyd/sakkingskurwes in daardie gedeelte van die fabriek waar die oonde gevestig was. Dit was duidelik dat slegs geringe sakking sou volg sodra die watervlak in gekraakte bodemrots benede die basis van dolines afgetrek word. Teen April 1972 was dit reeds die geval.

Al die boorgate is na voltooiing, onder beperkte druk met sand en cement teruggevul. Op hierdie wyse kon bewys gelewer word dat daar geen groot van belang onder die fabriek is nie. Die verskil tussen die berekende volume van 35 boorgate en die vulsel was  $4,3\text{m}^3$ .

#### ONTRAFELING VAN BEDRYFSWYSIGINGS EN VERANDERING AAN OPPERVLAKSTRUKTURE SEDERT 1946:

Dit was te betwyfel of baie van die verwringing in die tonneloonde verband kon hou met sakking as gevolg van ontwatering. Om die nut van die daaropvolgende ondersoeke na waarde te skat is dit nodig dat die fabrieksopset kortlik verduidelik word.

Vir die vervaardiging van stene by Driefontein is aanvanklik van ses kombinasieoonde gebruik gemaak. Die rou stene volg 'n ononderbroke proses van uitdroog, voorverhit, bak en afkoeling binne dieselfde tonnelstruktuur. Die volgelaaiide waens beweeg deur die tonneloonde by wyse van 'n meganisme wat hidroulies aangedryf word.

Gedurende 1951 is produksie verhoog deur die toevoeging van twee droogoondtonnels. Vertraging deur tydrowende droging in die oorspronklike ses Harroptonnels is hierdeur grootliks uitgeskakel.

Die volgorde waarvolgens die tonneloonde probleme begin lewer het, het geen ooreenstemming met die diepliggende kompaksiesakking oor die oostelike gedeelte van die fabriek getoon nie. Die volgorde word in tabel 14 weergegee.

TABEL 14 GESKIEDENIS VAN DIE VERNAAMSTE KOMPONENTE VAN DIE FABRIEK

<u>KOMPONENT</u>	<u>DATUM VAN INDIENS- STELLING</u>	<u>DATUM VAN MODIFIKASIE</u>	<u>DATUM VAN OPSKORTING VAN BEDRYF</u>	<u>TYDPERK VAN DIENS SEDERT MODIFIKASIE (weke)</u>
Ses Kombinasie tonneloonde	1946			
Twee tonnel-droogooonde nr. 1 en 2	1951			
Nuwe gasontwikkelaar	Maart 1968			
Derde tonnel-droogooond nr. 3	18/5/69			
Oond nr. 3 gewysig		22/6/69	31/8/70	61
Oond nr. 2 gewysig		16/7/69	7/12/70	72
Oond nr. 4 gewysig		9/8/69	23/11/70	71
Oond nr. 1 gewysig		9/9/69	10/12/70	65
Oond nr. 6 gewysig		13/11/69	19/8/70	39
Oond nr. 5 gewysig		5/11/69	15/1/71*	62+

\* Produksie in oond nr. 5 is nie weens beskadiging gestaak nie.  
Dit was onekonomies om slegs een oond aan die gang te hou.

Tussen Maart 1968 en Desember 1969 is produksie verder opgestoot deur veelvuldige wysigings aan die oorspronklike fabriek. Die lengtes van die bakoondgedeeltes van die tonneloonde, waar verharding van die stene teen hoë temperatuur ( $\pm 1100^{\circ}\text{C}$ ) plaasvind, is verdubbel en die ou

droogondgedeeltes is oorgeskakel na voorverhitting. 'n Bykomstige droogond is langs die vorige twee gevoeg.

Die bakoonde is oorspronklik verhit deur gastoervoer langs twee sub-oppervlaktonnels wat reghoekig onder die ses tunnelstrukture geleë was. Met die 1968 modifikasies is die stelsel verander na oorhoofse gastoervoer deur pype vanaf 'n nuwe gasontwikkelaar.

Belemmering van onversteurde deurgang van die volgelaaide baksteenwaens deur die tonneloonde is sedert 1969 ondervind. Dit is opvallend dat, met die uitsondering van oond nr. 6, al die oonde vir 'n soortgelyke tydperk van 61 tot 72 weke doeltreffend gefunksioneer het, niteenstaande die feit dat 20 weke tussen die eerste en laaste inwerkingstelling verloop het. Die buitengewone kort dienstyd van 39 weke vir oond nr. 6 word toegeskryf aan die benutting van hierdie oond vir die bak van bloustene wat onder meer 'n hoër temperatuur vereis.

Oond nr. 5 was steeds bruikbaar, niteenstaande die naasliggende middelpunt van kompaksiesakkings. In teenstelling, was oond nr. 2 op die rand van die sakkingskom geleë, terwyl oond nr. 1 buite die sakkingsgebied geplaas was en tog ernstige beskadiging getoon het.

Hiervan kon afgelei word dat faktore anders as diepliggende ontwateringskompaksie vir die opskorting van bedryf verantwoordelik was.

Met die uitsondering van klein krake is dieselfde ernstige strukturele defekte in die ses tonneloonde waargeneem. Hierdie defekte kon in agt duidelik-onderskeibare kategorieë ingedeel word:

- a. Beskadiging van die binnewand van die oonde weens die skuur en vaswigting van tuimelstene. Tuimeling - ook bekend as 'n "wrak" - vind plaas wanneer die onderste lae stene op die waens oormatig krimp en die hele vrag onstabiel raak (foto 23). 'n Wrak bring mee dat die hidrouliese drukkers die waens deur die tonnel moet forseer. Herstel van die beskadigde binnewand deur swakker gehalte vuurvaste stene was veral in oond nr. 6 opvallend.





foto 23 'N "WRAK" KOM UIT DIE TONNELOOND NA VOLTOOIING VAN DIE VOLLEDIGE BAKPROSES

- b. Vernietiging van die isoleringslaag tussen die tonnelwand en die laaivloer van die baksteenwaens was in al ses die oonde opsigtelik. Vernietiging van hierdie isolasie veroorsaak aansienlike verhoging van temperature onderkant die laaiblad van die waens. Met verloop van tyd veroorsaak oorverhitting verwringing van die wiele en staalspore (foto's 24, 25, 26 en 27).

foto 24 ▷

ERNSTIGE BESKADIGING VAN  
DIE VUURHERDVLOER WAT AS  
ISOLERING DIEN TUSSEN DIE  
LAAIVLOER VAN DIE WAENS IN  
DIE BAKOONDWAND VAN TONNEL-  
OOND NR. 6



◁ foto 25

DEFLEKSIE VAN DIE SPOOR AS  
GEVOLG VAN OORVERHITTING IN  
OOND NR. 1. DWARSLEËRS GETUIG  
VAN VROEËRE SPOOR REGSTELLING.




foto 26 △

DRUKSPANNING TUSSEN OONDE 4 EN 5



foto 27 △

VOORBEELD VAN VERWRINKING VAN 'N  
UITSETTINGSVOEG IN OOND NR. 1

- c. Sakking en buiging van die dak in die bakoondzone, veral by die las tussen die oorspronklike bakoond en die verlenging sedert 1969 was duidelik waarneembaar in die meeste oonde (foto 28). Hierdie sakking was die regstreekse gevolg van hoër temperatuur oor daardie gedeelte van die bakoond wat voorheen vir voorverhitting gebruik was.
- d. Sakking van die dak in die voorverhittingsone van oonde 1,2,3 en 4 was opvallend en baie ernstig. Die omskakeling van droogoonde na voorverhittingsones in 1969 het meegebring dat hierdie gedeeltes van die oonde aan temperature tot  $700^{\circ}\text{C}$  onderhewig was, teenoor die vroeëre maksimum van  $130^{\circ}\text{C}$ . Die ontwerp van die oonde oor hierdie gedeeltes het nie hiervoor voorsiening gemaak nie. Hoë temperatuur in 'n korroderende, swaelbelaaide atmosfeer - afkomstig van gasbranding - het die dun staalbalke mettertyd laat swig. Sakking van 45cm is in oond nr. 4 gemeet. Hierdie oond was op die grens van algehele instorting oor hierdie gedeelte. (foto 29).



foto 28

DIFFERENSIËLE DAKSAKKING BY DIE LAS TUSSEN DIE VOORVERHITTER EN DIE BAKOOND IN TONNELOOND NR. 4.




foto 29

DAKSAKKING IN VOORVERHITTING- SONE VAN OOND NR. 3.

Die verhoogde temperatuur en chemiese aftakeling van die messelklei deur swaelgasse in die voorverhittingsones het die mure ook laat swig. Analise van die verweerde messelklei het aangetoon dat dit 6,53%  $\text{SO}_3$  bevat. Die bestuur was verplig om versterking aan te bring, dog sonder sukses (foto's 30 , 31 en 32).

foto 30 ▷

NOODSTUTTE LANGS DIE BUITEMUUR  
IN VOORVERHITTINGSONE



foto 31

△ SWIGTING VAN DIE MUUR VAN  
'N VOORVERHITTINGSONE





foto 32 ▷

KORROSIE DEUR SWAELGAS



- f. Krake in die steenwerk van die bakoond en afkoelingsones was normaal vir oonde van soortgelyke ouderdom.
- g. Diagonale krake in die steenwerk van die voorverhittingsones kon moontlik die gevolg van die relatiewe klein ontwateringsakking wees. Differensiële beweging was egter só ondergeskik aan die ander defekte dat dit as onbelangrik beskou is.
- h. Twee stelle boggels het parallel en reghoekig onder die oorspronklike ses bakoonne gestrek (foto 34 en fig. 58). Dit was veroorsaak deur die ou sub-oppervlaktonnels waarlangs die gastoeroer voor 1968 plaasgevind het (foto 33). Gevolglik het die volgelaaiide waens in die bakoondsones teen die wande en dakke vasgewig. Na intensieve ondersoek is bepaal dat verwringing die gevolg van twee temperatuurdistribusiepatrone was; een voor en die ander na die modifikasies van 1969 (fig. 59). Profiele langs die ses oonde verskyn op fig. 58.



foto 33 TIPERENDE VERWRINGING VAN DIE VOERINGSTENE IN DIE UITGEDIENDE SUIDELIKE GASTOEVOERTONNEL. DRUKSPANNING IN DIE DAK HET LINIËRE BOGGELS IN DIE BAKOONDSONES VAN AL SES TONNELOONDE VEROORSAAK.




foto 34 BOGGEL STREK LOODREG VAN REGS NA LINKS ONDER OONDE 1 EN 2.

GEVOLGTREKKINGS:

- \* Met ingagneming van al die faktore wat bygedra het tot opskorting van bedryf by die Driefonteinfabriek is daar tot die gevolgtrekking gekom dat die aftrekking van die dolomietwatervlak 'n gedeelte van die oppervlak laat sak het. Teen April 1972 was daardie sakking so goed as beëindig. Die beskadiging wat dit in die hand gewerk het was van kleinere aard en dit het nie die funksionering van die oonde nadelig beïnvloed nie. Sakking weens ontwatering was 42mm tussen 22 November 1970 en 9 Mei 1971 en tyd/sakkingskurwes het uitstryking van beweging getoon. Maksimum vertikale defleksie by oond nr. 6 was sowat 228mm oor 'n oondlengte van 149meter.
  
- \* Die opskorting van bedryf by die fabriek is veroorsaak deur ernstige strukturele defekte in die oonde wat nie verband hou met die dalende dolomietwatervlak nie. Ontwerp van die oorspronklike Harropoonde het nie voorsiening gemaak vir die wysigings in die bedryf sedert 1969 nie.

Die eis van R11 miljoen teen die Dolomietwatervereniging is buite die hof vir 'n bedrag van R925 000 geskik, sonder dat die Vereniging verantwoordelikheid aanvaar het.



KOERANTBERIG IN "DIE TRANSVALER" VAN 21 AUGUSTUS 1972

#### NASLEEP SEDERT 1972

Na die uitslag van die ondersoek is 'n nuwe aanleg ten ooste van die beskadigde tonneloonde en langs 'n ou kleigroef gebou. Die klei is tot aan die basis van die Karoo verwyn en die groef is as vangput vir stormwater gebruik. Brink (1979) maak melding van vier splete in die onderliggende dolomiet wat by wyse van boorgate geïdentifiseer is. In Desember 1976 - vier jaar na die vervanging van die ou fabriek - het 'n sinkgat in die bodem van die uitgewerkte kleigroef gevorm en kort daarna het die een na die ander sinkgat as gevolg van sub-oppervlakerosie gevallen. Volgens Brink het die eerste sinkgat onstaan nadat 440megaliter water skielik binne drie uur uit die groef in diepte verdwyn het. 'n Boorgat is in die bodem van die groef geboor waardeur toekomstige waterversameling gedreineer kon word. Hierna het nog versaking en sinkgatvorming tot April 1980 gevold.

Altesaam 17 sinkgate het in en om die kleigroef gevorm, binne 'n gebied waar voorheen geen sinkgatrisiko ter sprake was nie. Sowat 25m klei het die onderliggende geloogde dolomiet oorspronklik bedek en beskerm. Die dolomietwatervlak was voor ontwatering op 'n diepte van ongeveer 55m. Gevolglik het hier 'n uiters riskante toestand ontstaan nadat die kleilaag verwyder is. Versameling van water onder hierdie omstandighede het uiteindelik as die beste voorbeeld van risiko in ontblote dolomietterrein kon dien.

Die "misplasing" van hierdie groot aantal sinkgate in verhouding tot riskante gebiede binne die Bankkompartement is duidelik waarneembaar in fig. 38.




fig. 51 SAKKINGSGRAFIEKE AS DIE GEVOLG VAN ONTWATERING




fig. 52 SAKKINGSKONTOERE TEEN 10MM TUSSENRIJIMTES AS DIE GEVOLG VAN ONTWATERING VANAF 22/11/70 TOT 9/5/71




fig. 53 PLAN EN GEOLOGIESE DWARSSNITTE BY DIE TONNELOONDE VAN BRICKOR




fig. 54 WISSELING VAN GRONDWATER IN KAROOSEDIMENTE




fig. 55 GRONDWATERDALING IN DIE DOLOMIET NA SEPTEMBER 1969




fig. 56 KAROO-ISOPAGTE TEEN 15m TUSSENRUIMTES BY BRICKOR




fig. 57 DIEPTEKONTOERE NA DOLOMIETBODEMROTS BY BRICKOR




fig. 58 DWARSSNITTE OM BUIGING EN DISTORSIE VAN DIE GRONDVLAK IN TONNELOONDE 1,4, en 6 TE ILLUSTREER.




fig. 59 TEMPERATUURDISTRIBUSIEPATRONE VOOR- EN NA MODIFIKASIE VAN DIE BRICKOR TONNELOONDE IN 1969

GEVALLESTUDIE NR. 5

NORMALISERING VAN ONTWIKKELING IN ONTWATERINGSKOMPARTEMENTE  
AAN DIE VERRE WES-RAND

Kompaksieversakkings as gevolg van ontwatering toon 'n bepaalde gedragslyn. Die oppervlak sak opvallend komvormig of liniêr afhangend van die geometriese vorm van die versteekte oerstruktuur. Die sakking neem relatief vinnig toe, dog die beweging neem later af totdat stabiliteit uiteindelik intree. Die hoeveelheid vertikale sakking wissel na gelang die fisiese saamdrukbaarheid van die materiaal waardeur die grondwatervlak afgetrek word. Differensiële sakking tussen onstabiele en stabiele gebiede gee aanleiding tot perifrale krake in die grondoppervlak.

Ten einde hierdie verskynsel wetenskaplik te ondersoek is 'n terrein by Bankstasie as navorsingsgebied gekies. Op aanbeveling van die Staatstegniese Komitee is 756 punte op 'n 30m rooster uitgelê vir gereelde nivellering solank ontwatering van die Bankkompartement voortduur. Die keuse van die terrein is gedoen op grond van prominente gravitasie-anomalië in 'n gebied waar boorgate bevestig het dat buitengewone diep uitloping van die bodemrots voorkom.

**ONDERSOEKMETODE:**

Krommes wat oppervlaksakking aantoon is vergelyk met die geologiese profiele van verskeie boorgate binne die eksperimentele gebied. Hierdie inligting is in verband gebring met gegewens oor watervlakdaling. Op hierdie wyse is die tydperk bepaal waartydens ontwatering onstabilitet veroorsaak het. Nadat ewewig weer ingetreë het is 'n gedeelte van die versonke terrein met afvalklip opgevul en die invloed van die belading is gemonitor. Nivellering is met gereelde tussenposes volgehou vanaf Oktober 1969 tot Desember 1975 en is daarna jaarliks tot op hede gehandhaaf. Die gevolgtrekkings kon as maatstaf dien in aanbevelings oor toelaatbare verdiepinggeboue in dorpe soos Carletonville en Westonaria.

Die resultate van die ondersoek word in die volgende illustrasies weergegee:-

fig. 60 'n Kaart van die toetsgebied by Bankstasie met boorgate, nivelleringspunte, sakkingskontoere en die versonke gedeelte by die peronne wat met gruis opgevul is.

fig. 61 'n Samevatting van gegewens met betrekking tot sakking en boorgate wat verteenwoordigend is van die verweringsprofiel in die versonke gebied. Datums en hoogtes van die dalende grondwatervlak toon die verband tussen sakking en geologiese eienskappe van die verweringsoorskot.

fig. 62 en 63 Gedetailleerde krommes wat grondversakking by drie punte in die blinde karstvallei benede Bankstasie aantoon. Die krommes in fig. 63 toon ook die invloed van gruisvulling in versonke dele van die stasieperonne.

#### WAARNEMINGS:

Die geologiese profiele van drie boorgate in fig. 61 toon die oorspronklike grondwatervlak bokant die bodemrots. Uitgesonderd boorgat G503, waar Karoosedimente tot by die diepte van die dolomietwatervlak voorkom, is die karstkomme hoofsaaklik met mangaanaarde gevul terwyl die gebied ook gekenmerk word deur dik lae pedisediment.

Watervlakdaling is vir die eerste keer op 3 Oktober 1969 waargeneem. As die agtereenvolgende dieptemetings van die watervlak in fig. 61 in verband gebring word met die verweringsprofiel volgens die boorgate, en hierdie gegewens dan met die sakkingskurwes in fig. 62 vergelyk word blyk dit dat die watervlak reeds gedaal het tot benede die basis van die mangaanaarde teen die tyd dat die eerste tekens van oppervlaksakking in Maart 1970 waargeneem is. Sakking het daarna vir 'n aansienlike tydperk van 'n paar jaar voortgeduur terwyl die watervlak binne deelsgeloogde bodemrots aanhou daal het. Hierdie waarneming hou nie verband met kompaktering van

die bodemrots nie. Indien die deelsgeloogde bodemrots onderhewig was aan saampersing van hierdie omvang moes G797 binne die gebied van maksimale sakking geleë gewees het.

Figuur 61 toon dat die dolomiet in G797 tot sowat 160m aan uitloping onderhewig was. Dit is aansienlik dieper as in G502. Nogtans is oppervlaksakking by G502 sowat 2100mm teenoor 900mm by G797 (fig 60). Hiervan word afgelei dat opvallende sakking in die gebied, volgens fig. 62, toegeskryf moet word aan saampersing van mangaanaarde tussen die oorspronklike watervlak en die boonste vlak van die bodemrots.



foto 35 MONITOR VAN DIE DOLOMIETWATERVLAK. OPPERVLAKSAKKING IS DIE GEVOLG VAN SAAMPERSING VAN MANGANAARDE BOKANT DIE BODEMROTS. DIE VOERINGPYP VAN DIE BOORGAT STREK GELEIDEELIK HOËR BO GRONDVLAK UIT SOOS KOMPAKSIEVERSAKKING TOENEEM

Vergelyking tussen die boorgatprofiele en sakkingskontoere toon dat kumulatiewe sakking van die oppervlak verband hou met die dikte van ontwaterde mangaanaarde bokant die bodemrots en van die chertinhoud van die mangaanaarde. Die hoë chertinhoud van die mangaanaarde benede die oorspronklike watervlak in G503 (10,5m ontwaterde chert en mangaanaarde) het tot gevolg

gehad dat die kumulatiewe sakking 300mm was. Dit vergelyk met 2100mm sakking by G502 en 900mm sakking by G797 waar onderskeidelik 6m en 9m mangaanaarde benede die oorspronklike watervlak voorkom. In laasgenoemde twee boorgate is sakking in ooreenstemming met die wisselende chertinhoud van die mangaanaarde.

Figuur 62 toon dat oppervlaksakking na die einde van Maart 1970 begin het, terwyl watervlakdaling reeds sedert 3 Oktober 1969 gemeet is (fig. 61). Teen Maart 1970 het die watervlak reeds onderkant die boonste vlak van die bodemrots gedaal. Nogtans het oppervlaksakking teen snelle pas vir sowat 2 jaar voortgeduur. Nivelleringspunt BQ41 (fig. 62) waar 'n kumulatiewe sakking van 2190mm gemeet is, het teen Maart 1972 reeds 2040mm beweeg. Teen Junie 1974 het dit nog 150mm gedaal. 'n Soortgelyke sakkingsgeskiedenis is by nivelleringspunte BP41 en BN45 gemonitor (fig. 62 en 63). Hiervan word afgelei dat oppervlaksakking vir 'n tydperk van sowat 4 jaar aanhou nadat die watervlak benede die boonste vlak van die bodemrots gedaal het. Beweging van sowat 11mm per jaar is sedert 1974 by BP41 en BN45 waargeneem. Hierdie beweging hou na alle waarskynlikheid verband met watervlakdaling in gefragmenteerde bodemrots soos beskryf in gevallestudie nr. 1. Die eksperimentele terrein is geleë binne 'n gebied waar verbrokkeling van die dolomiet gepaard gaan met die invloed van na-Transvaalse verskuiwings.

Die Staatstegniese Komitee was steeds gekonfronteer met die vraag of belading op grondvlak, na volledige ontwateringskompaksie, weer onstabilitet in die hand werk, al dan nie. In samewerking met die Suid-Afrikaanse Vervoerdienste is die terrein in fig. 60 gekies vir navorsing.

Op daardie stadium van gebeurlikhede in die Bankkompartement het Oos-Driefonteinmyn reeds aangebied om afvalrots aan die Suid-Afrikaanse Vervoerdienste te lewer vir opvulling van die vesonke peronne by Bankstasie. Dit was binne die navorsingsgebied en kon gerieflik aangewend word vir

beladingstoetse. In Maart 1975 het opvulling begin. Afgesien van 756 nivelleringspunte wat sedert Oktober 1969 gereeld gemeet is, is die masfondamente vir die oorhoofse kraglyne langs die spoor en op Bankstasie ook gemonitor. Storting van die afvalrots het baie van die nivelleerpunte wat op die versonke peronne geplaas was, begrawe. Hoogtewaardes is oorgedra na nabijgeleë maspale. In totaal is 76 465 ton klip as vulselmateriaal gebruik. Dit verteenwoordig belading deur 'n woonstelgebou met nege verdiepings oor dieselfde oppervlak. Plaaslike verordeninge in Westonaria en Carletonville beperk geboue tot drie verdiepings.

Sakkingskurwes in fig. 63 lewer ontwyfelbare bewys dat belading geen invloed op stabiliteit uitoefen nie. Hoogtewaardes van nivelleringspunte en die tempo van sakking oor die hele eksperimentele gebied volg dieselfde patroon, hetsy die oppervlak belaai word al dan nie.

#### GEVOLGTREKKINGS

Ontwikkeling van gestabiliseerde gebiede waar kompaksieversakking voorheen plaasgevind het is geregverdig mits die terrein nie onderhewig aan sinkgatvorming is nie en stormwater deeglik beheer word.

Sowat 4 jaar nadat die grondwatervlak onderkant die boonste vlak van die bodemrots gedaal het tree stabiliteit in. Daarna sal belading van die grondvlak nie nadelige invloed op stabiliteit uitoefen nie.

Watervlakdaling binne bodemrots wat tektonies intensief gefragmenteer is veroorsaak kompaksieversakking. In die eksperimentele gebied is 11mm per jaar oor 'n tydperk van 10 jaar waargeneem.




fig. 60 SAKKINGSKONTOERE MET 30CM TUSSENRIJIMTES IN DIE BANK-  
STASIEGEBIED




fig. 61 SAMEVATTING VAN GEGEWENS MET BETREKKING TOT WATERVLAKDALING EN DIE VERWERINGSPROFIEL IN DRIE BOORGATE NABY BANKSTASIE.




fig. 62 OPPERVLAKSAKKING BY NIVELLERINGSPUNTE BN45 EN BP41 EN BQ41 TUSSEN OKTOBER 1969 EN AUGUSTUS 1972. DIE LIGGING VAN HIERDIE PUNTE WORD AANGETOON OP fig. 60.




fig. 63 GEDETAILLEERDE KROMMES VAN OPPERVLAKSAKKING, BY NIVELLERINGS-PUNTE BP41, BN45 EN BQ41 NA JUNIE 1972. BELADING MET AFVAL-KLIP TOON GEEN INVLOED OP STABILITEIT NA APRIL 1975.

GEVALLESTUDIE NR. 6

HANDHAWING VAN SPOORWEGDIENSTE TEN TYE VAN GRONDBEWEGING AS  
GEVOLG VAN ONTWATERING

Die volledige geskiedenis van die handhawing van 'n spoorwegdiens oor die dolomietgebied van die Verre Wes-Rand is opgeteken in 'n werkstuk bestaande uit vier volumes wat deur skrywer in Mei 1982 onder die titel "The Least Unsafe Route" in opdrag van die Suid-Afrikaanse Vervoerdienste voltooi is. Die verhaal in beeld soos weergegee deur die pers, verskyn in die Bylae van hierdie verhandeling.

Die presiese datum van die eerste tekens van grondbeweging langs die treinspoor van die Suid-Afrikaanse Vervoerdienste wat die Verre Wes-Rand kruis, is ietwat onseker. Die amptelike datum, soos aangeteken in die lêers van die Suid-Afrikaanse Spoorweë is 3 Julie 1962. 'n Kraak van 30mm wydte is in die grondoppervlak digby mylbaken 54 tussen Bankstasie en Oberholzer opgemerk wat teen 17 Augustus tot 150mm verbreed het. Hierna is die voorkoms van krake naby mylafstande 54 en 56 tussen Oberholzer- en Bankstasie dikwels gerapporteer. Gedurende die daaropvolgende maande het die toestande in so 'n mate versleg dat die Spoerwegadministrasie die hulp van verskeie wetenskaplike liggame en mynbesture wat die probleem van grondversakking sedert 1960 intensief ondersoek het, ingeroep het. Die erns van die toestand kan afgelei word van 'n verslag deur die Afdelingsingenieur aan die Siviele Hoofingenieur gedateer 30 November 1962.

The area of the track subsidences in the Bank-Oberholzer section was inspected on Thursday 20th November by the Inspecting Engineer (Maintenance) Mr. Brown, the acting

Research Engineer, Mr. Baron and the Assistant Engineer (Soil Mechanics) Mr. H.P. Rauch, and it is desired to report as follows:

1. GENERAL:

As a result of discussions between the A.E. (Soil Mech.) and Mr. J.J. Baard, Senior Geologist of West Driefontein Gold Mine Co. on Thursday 22nd November the chainages of the points at which the Bank dyke (Syenite rock) and the Oberholzer dyke (dolerite rock) intersect the railway track were established as 53m 78c and 60m 34c respectively, i.e. a total distance between the dykes of 6m 36c. The dykes are understood to be about 120' wide in each case and it is between them that serious subsidence of the track may be expected to occur. The track subsidence at 54m is hard up against the Bank dyke and the line of cracking in the ground surface on that side follows the line of the dyke closely.

A speed restriction is at present in force between 53 3/4m and 56m. The following subsidences and sinkholes have developed to date on the railway line or in its immediate vicinity between the limits of the speed restriction:

- i. Already mentioned, a subsidence over 900 ft. of track between 53m 79½c and 54m 13c approximately, against the Bank dyke. Signs of subsidence were first noticed during the P.W.I.'s inspection trip on 3/7/62. Settlement then recorded was 1½", and was thought to be due to potclay formation. Further subsidence (additional 4") and a clear line of cracking were reported on about 15/8/62. Subsidence has

been continuing slowly and cracks have widened from hair cracks to about 1" width.

- ii. Also against the Bank dyke, about 1000 ft. to the North of the track a subsidence in a mealie field, elliptical in shape, about 250' x 300' dimensions. Depression at the centre about 4ft., cracks up to 12" wide in places. Fairly recent age.
- iii. Against the Bank dyke, about 1000 ft. to the South of the track in open veld area, elliptical in shape, about 200' width but length not clear on the ground. Depression at the centre; about 2 ft. cracks up to 6" wide. Age about 9 - 12months according to the length ganger. The above three subsidences are in the same line, parallel to and just on the Oberholzer side of the Bank dyke, probably along the same valley in the dolomite rock formation.
- iv. A subsidence on the track at 55m 10c, now appearing to be circular-shaped, about 100' in diameter and with centre on the Northern S.A.R. boundary fence. Total track subsidence so far about 4". Depression at the centre of the subsidence about 2 ft. Cracks on the South side of the formation about 1" wide. First noticed about the middle of August.
- v. A subsidence in a small fenced-in area next to two farm houses opposite Maizelands half on the south side of the track. Circular-shaped, about 300' diameter, centre about 350' off the track. Subsidence at the centre about 3 ft. Cracks up to 2 ft. wide. Near one of the subsidence areas there is a dry 6" borehole from which a strong stream of air is continually flowing. There are also cracks in the main road surface opposite

- vi. A subsidence about 1½ miles beyond Maizelands towards Oberholzer, about 300' to the South of the track, circular shaped, about 100 ft diameter. Depression at the centre about 3ft. with the difference in level between opposite sides of the cracks about 2 ft. in places. Age not known but of fairly recent origin.
- vii. A catastrophic subsidencence of the sinkhole type, 1200ft. to the north of the track, at 55m 42c. This hole was originally about 20 ft. diameter and 40ft. deep but has now deepened to 54 ft. (by actual measurement). The subsidence apparently occurred overnight during second half of October, i.e. over a period known to be not more than 12 hours but quite probably in a matter of only a few minutes.
- viii. A serious subsidence of the sinkhole type, 800 ft. to the North of the track at 55m 15c. This subsidence started during the night of Wednesday 21/11/62 on Thursday 22/11/62 and by 5pm on Thursday afternoon was found to be 40 ft. diameter and 20 ft. deep with same slight settlement (2 - 3ft.) around the perimeter of the hole as well.

2. CONCLUSIONS:

The following developments in this matter are now urgently necessary:

- a. A gravimetric survey of the whole section of track between the Bank and Oberholzer dykes - to be carried out, it is hoped, by Dr. Gane of the Anglo American Co.

- b. Tie-in of our field investigations under the control and guidance of the local Technical Committee in the town of Carletonville. This committee was set up by the Anglo American Co. and Goldfields of S.A. to deal with the subsidences in the town.

Dr. Gane attends the meetings of the local committee, but actually serves on the Johannesburg Committee dealing with the Carletonville subsidences, comprising representatives of Anglo American Co. (Dr. Gane), the C.S.I.R., the Geological Survey Office and Dr. Enslin of Water Affairs Department.

The tie-in of our work with the local standing committee is most desirable.

Die volgende aanbevelings is deur die Siviele Hoofingenieur aan die Algemene Bestuurder van die Spoorweë vir goedkeuring teen die einde van Februarie 1963 voorgelê:-

- a. Ondersoeke langs die bestaande belyning tussen Bank en Oberholzer moet staak.
- b. Die bestaande lyn moet verlê word sodat gebiede wat gravimetries "onveilig" bevind is, nie gekruis word nie.
- c. Daardie gedeeltes langs die verleggingsroete wat verdag lyk, dog nie vermy kan word nie, moet by wyse van boorgate ondersoek word.
- d. 'n Nuwe roete oor Fochville moet beplan word om die bestaande lyn wat as die Kaapstad-Johannesburg skakel dien, te vervang.

Op 21 Desember word die volgende adviesnota aan al die betrokke eienaars van grond tussen mylafstande 54 en 61 tussen Bank en Oberholzerstasie gestuur:-

Robertson, Springs, 3483, S.M. 1118.

**SOUTH AFRICAN RAILWAYS ..**  
**SUID-AFRIKAANSE SPOORWEE**

All communications to be addressed  
to the  
**GENERAL MANAGER.**

Alle mededelings moet gerig word  
aan die  
**HOOFBESTUURDER**

Telegrams/Telegramme      }  
Cables/Kabelgramme      }  
Phone/Telefoon      }  
                                  S.A.R.

In your reply please quote -----  
Haal in u antwoord aan

**GENERAL MANAGER'S OFFICE**  
**HOOFBESTUURDER SE KANTOOR**  
**JOHANNESBURG**

21st December 1962

**TO WHOM IT MAY CONCERN.**

The South African Railways and Harbours Administration as defined in Section 1 of Act 70 of 1957 intends to carry out certain urgent investigations within one mile of the main railway line between mileages 54 and 61 on the section Johannesburg - Potchefstroom and authorises any of its Officials to enter upon any such properties - in accordance with the powers conferred under Section 5 of Railway Expropriation Act No. 37/1955.

Get./Sgd. J.A. KRUGER.

**ACTING GENERAL MANAGER.**

'n Gravitasie-opname oor twee stroke van 465m wydte is in allerhaas aan weerskante van die spoor gemaak wat op 23 Februarie 1963 voltooi is. Vanweë kommervolle grotagtige toestande wat in boorgate naby die kruisings met die Bankgang gerapporteer is, is besluit om eerstens 'n plaaslike kort verlegging aan te bring. Daarna sou die hoofverlegging, soos in TEK. A aangetoon, volg.

Die dringende noodsaaklikheid vir bespoediging van die spoorverleggings in die Oberholzerkompartement is ook deur twee aanvullende sinkgatincidente beïnvloed.

Op 23 Februarie 1963 ontstaan 'n reuse sinkgat, binne 200 meter van die woonhuise op die suidelike grens van Carletonville, Uitbreiding 8.

## *Police cordon off new big hole*

CARLETONVILLE'S LATEST BIG HOLE—it opened with a noise like thunder and clouds of dust went up on Saturday afternoon—was cordoned off by police today and arrangements were being made to put up a fence around it.

Some people living nearest to the hole—about 200 yards away—are not satisfied with assurances that the danger of subsidence will not spread to the land on which their houses are built.

Mrs. C. M. Venter, whose house is in a row in the suburb Esteren, said today: "There are holes slight depression in the land between Extension No. 8 and the unused ground all around us. How can we be definitely sure that, nearest shaft of Blyvoortzicht

mine. The houses belong to the mine and are occupied by miners and their families.

"Women are especially worried and some are even talking of leaving."

Estimates today were that the hole is about 100ft. deep and 200ft. across.

But her neighbour, Mrs. W. C. Wanke, said she was not worried. The town engineer, Mr. J. H. van Amstel, tied a rope around his waist and, with two men holding the rope, photographed the hole from its edge.

Hierdie sinkgat was van buitengewone belang. Dit verteenwoordig die eerste voorbeeld van die realiteit van sub-oppervlakerosie. Sowat twaalf uur voordat die sinkgat gevorm het, merk 'n noulettende myner dat modderige water uit 'n afbouplek op 'n diepte van ongeveer 1200m stroom. Hy neem 'n monster van die water na die mynbestuurder wat dit dadelik vir ontleding stuur. Die water bevat grond in suspensie. Dit is ooglopend dat die sinkgat wat die volgende dag sou val reeds besig was om te ontwikkel. Die gronddeeltjies is deur miljoene liter water, wat deur Blyvoortzichtmyn in 'n nabyleë oersinkgat uitgelaat is, weggevoer.

Die tweede incident het betrekking op 'n soortgelyke sinkgat wat op 4 April 1963 onder die spoorverbinding tussen Westonaria en Venterspostmyн ontstaan het (foto 36). Die voorkoms van 'n sinkgat onder 'n spoorlyn op hierdie sensitiewe stadium in die proses van besluitneming het groot invloed op bespoediging van die verlegging in die Oberholzerkompartement uitgeoefen.



foto 36 SINKGAT ONDER DIE SKAKELSPoor NA VENTERSPOSTMYN OP  
4 APRIL 1963

Gedurende die daaropvolgende maande is die hoofverlegging gebou en die roete deur middel van bykomstige boorgate ondersoek. In vyf boorgate is verdagte geologiese toestande gevind wat die installering van teleskopiese peilingspype genoodsaak het. Intussen is grondversakking ten weste van Westonariastasie in die Venterspostkompartement gerapporteer en moes daar in aller haas 'n soortgelyke gravitasie en boorgatonderzoek geloods word (TEK B). Spoorverlegging was egter nie moontlik nie aangesien sakking binne bebonde gebied voorgekom het. In hierdie omstandighede was teleskopiese peilingspype die enigste wyse waarop moontlike grotmigrasie dopgehou kon word. As aanvullende beveiligingsmaatreëls is spoedbeperkings en patrolling oor sakkingsgebiede in die Oberholzer- en Venterspostkompartemente ingestel.

Die spoorverlegging in die Oberholzerkompartement is op 12 April 1964 voltooi.

Daaropvolgende verloop van gebeure langs die oorspronklike spoorbelyning en verlegging beklemtoon die onbetroubaarheid

van parameters wat destyds vir besluitneming in aanmerking geneem is. Op hierdie stadium van grootskaalse grondversakking aan die Verre Wes-Rand was daar 'n algemene neiging om die nut van gravitasiekaarte te oorbeklemtoon, terwyl interpretasie daarvan nog veel te wense oorgelaat het. Lukrake afkeuring van gebiede met lae gravitasiewaardes was die algemene gedragskode. Terselfdertyd was daar 'n ernstige gebrek aan behoorlike interpretasie van boormonsters, en onvolledige of misleidende boorverslae was dikwels die oorsaak van verkeerde besluitneming.

Altesaam 16 grotte is in twintig van die boorgate langs die oorspronklike roete gerapporteer. Die geloofwaardigheid van die verslae is by wyse van foto-aftasting oor daardie afstande in boorgate, waarin grotte gerapporteer is, getoets. Vir hierdie doel is daar van geslotebaantelevisie asook van 'n kamera wat deur die W N N R ontwerp is, gebruik gemaak. Die resultate van die aftasting in twee boorgate, waarin grotte van 7,3m en 6,7m gerapporteer is, word in Tabel 15 aangetoon.

TABEL 15 VERGELYKENDE GROOTTES VAN GROTTE VOLGENS BOORVERSLAE TEENOOR DIT WAT BY WYSE VAN FOTOGRAFIESE AFTASTING VASGESTEL IS. DIE LIGGING VAN DIE BOORGATE VERSKYN OP TEK. A.

<u>Boorgat nr.</u>	<u>Afmetings van grotte volgens boorverslae</u>	<u>Afmetings van grotte volgens foto's</u>
D1	7,3m grot tussen dieptes van 51,5m en 58,8m	450mm
D6	6,7m grot tussen dieptes van 56,4m en 63,1m	Horisontale spleet 1,0m op 60,9m

Wat as grotte gerapporteer is het geblyk hoofsaaklik konsentrasie van onverdigte mangaanaarde te wees. Sedert 1962 was oppervlaksakkering langs die oorspronklike lyn gering. Kumulatiewe sakking was in die orde van sentimeters en kon gerieflik deur ballasvulling reggestel word. Geen sinkgate het naby of onder die oorspronklike roete ontstaan nie, terwyl vier sinkgate digby die verleggingslyn en een sinkgat onder die spoor gevall het, kort voordat 'n passasierstrein op 9 April 1975 daaroor tot stilstand gekom het (berig op bl. 31 van die Bylae). Gelukkig het die versterkte spoorlyn die las kon dra en is 'n ramp sodoende verhoed. Noukeurige ontleding van boorverslae het aangetoon dat vyf boorgate voorheen hier geboor is (TEK A). Slegs twee gate, nl. 11 en 11A is geologies beskryf en laasgenoemde is van teleskopiese ankerpunte voorsien. Drie boorgate nl. 11B, 11C en 11D is nooit na voltooiing teruggevul nie. Oor 'n tydperk van 12 jaar het stormwater in die boorgate afgespoel en sub-oppervlakerosie tot gevolg gehad. Dit het uiteindelik tot die vorming van die sinkgat geleid.\* Toestande langs die verleggingspoor word deur foto's 37, 38, 39 en 40 uitgebeeld.

Die incident het om 19h10 plaasgevind. Binne sowat halfuur is die mynbestuur en raadgewende ingenieur van Wes-Driefonteinmyn in Johannesburg in kennis gestel terwyl die spoorwegpersoneel op Oberholzerstasie met die verantwoordelike administratiewe personeel geskakel het. Teen ongeveer 21h00 is alle bekombare vervoerkontrakteurs geskakel en het vragmotors so vinnig as moontlik afvalrots vanaf mynhope oor nagenoeg 15km na die terrein vervoer. Vloedligte is aangebring en teen 23h00 het stootskrapers begin om die rots in die sinkgat van sowat 20m diameter en 10m diepte te stort.

\*Vier jaar later op 29 Julie 1980 het soortgelyke omstandighede die dood van 'n sestienjarige seun tot gevolg gehad. Na aanleiding van 'n televisieprogram wat oor grotvorming gehandel het, het Gerrit de Swardt 'n geërodeerde boorgat van 50m diepte vir 'n groot aangesien. Sy touleer het gebreek met noodlottige gevolg. (Sien laaste bladsy van die Bylae).

Inmiddels het lokomotiewe begin om eenheid vir eenheid van die trein in beide rigtings van die gesuspendeerde spoorlyn af weg te sleep. Teen 01h00 was die lyn skoon en kon invulling van die sinkgat ongehinderd vorder. Om ongeveer 07h00 kon begin word om die vulsel met 'n bolaag van grond te bedek. Na sowat 12 uur sedert die eerste vrag klip afgelaai is, was die diens herstel.

FOTOBEELD VAN INCIDENTE LANGS DIE VERLEGGINGSPOOR IN DIE  
OBERHÖLZERKOMPARTEMENT



foto 37 EEN VAN DIE VIER SINKGATE WAT SEDERT 1963 LANGS DIE  
VERLEGGINGSPOOR GEVAL HET.



foto 38 SOWAT 1KM OOS VAN MAIZELANDSTASIE HET HIERDIE TREIN  
OP 9 APRIL 1975 OM 19h10 OOR 'N SINKGAT TOT STILSTAND  
GEKOM. 26 PASSASIERS HET ONGEDEERD DAARVAN AFGEKOM.



foto 39 EROSIE VAN 'N BOORGAT WAT UITEINDELIK TOT DIE SINKGAT ONDER DIE SPOORLYN OP 9 APRIL 1975 GELEI HET.



foto 40 OP 10 APRIL 1975 WAS DIE SINKGAT GEVUL EN HET TREINE WEER GELOOP.

#### GEBEURTENISSE IN DIE BANKKOMPARTEMENT

Die ondervinding wat die Suid-Afrikaanse Vervoerdienste in die handhawing van 'n spoorwegdiens oor die Oberholzerkompartement opgedoen het kon met vrug aangewend word na die deurbraak van water in Wes-Driefonteinmyn op 26 Oktober 1968 wat die Bankkompartement plotseling in 'n toestand van ontwatering gedompel het.

Die belang van die Suid-Afrikaanse Spoorweë is onmiddellik deur die Staatstegniese Komitee in oorweging geneem. Die volgende dag is 'n vergadering met hoofamptenare van die Spoerwegadministrasie by Bankstasie gehou. Op 6 November 1969 word die Algemene Bestuurder van die Suid-Afrikaanse Vervoerdienste deur die Siviele Hoofingenieur soos volg ingelig oor die opvolging van besluite wat by Bankstasie geneem is:-

- a. Hoogtes van masfondamente tussen Bankstasie en die Bankgang word voortdurend gemeet.
- b. Afdeling Geologiese Opname sal watervlake gereeld monitor.
- c. Die bestaande patrolleringsdiens langs die spoorlyn in die Oberholzerkompartement is uitgebrei tot by Bankstasie.
- d. Waterlewering aan Bankstasie is bewerkstellig deur opkoppeling met die municipale netwerk van Carletonville. (Bankstasie is voorheen van water uit die Bankoog voorsien. Vier dae na die watervloed in Wes-Driefonteinmyn het die natuurlike lewering uit die Oog opgedroog).

Die Staatstegniese Komitee, in samewerking met al die plaaslike myne wat onder beheer van Goudveld van Suid-Afrika Beperk was, en met bystand van die kantoor van die Staatsmyningingenieur het 'n gravimetriese opname van die Bankkompartement onderneem en binne 6 maande voltooi. (TEK C en D) Boorgate om die daling van die watervlek te monitor is gesink en vroeëre goudeksplorasiegate is vir dieselfde doel aangewend. Gegewens oor die wisseling van die watervlek tussen die dag van inbraak en 10 Augustus 1969, het die berekening van die waterinhoud van die dolomietakwifer, en die Bankkompartement in die besonder, moontlik gemaak. Hierdie wisseling het gevolg op tegniese optredes deur die mynowerhede gedurende die tydperk waartydens die myn van algehele oorstroming gered is (Tabel 16).

TABEL 16 DIE BELANGRIKSTE INCIDENTE WAT DIE HIDROLOGIE BINNE DIE BANKKOMPARTEMENT INGRYPTEND BEINVLOED HET.

<u>DATUM</u>	<u>INSIDENT</u>
26 Oktober 1968	Waterinvloei in Wes-Driefonteinmyn.
30 Oktober 1968	Watervlak by Bankoog daal benede die vloeihoepte.
18 November 1968	Voltooiing van ondergrondse betonproppe in Wes-Driefonteinmyn. Myn suksesvol gered van algehele oorstroming.
20 November 1968	Watervlak by skag nr. 4 styg bokant punt van instroming.
8 Januarie 1969	Uitpomp van water uit skag nr. 4 begin.
30 April 1969	Watervlak in Bankkompartement is terug op oorspronklike vlak.
9 Junie 1969	Uitpomp van water uit skag nr. 3 begin. Hierna volg stelselmatige ontwatering van die Bankkompartement deur grootskaalse uitpomp van water.
10 Augustus 1969	Watervlak by Bankoog weereens onderkant vloeihoepte.
12 November 1969	Uitpomp van water by skag nr. 2 begin.
1 Desember 1969	Bankoog letterlik droog.

Nivellering van alle paaie in die Bankkompartement is oor 'n totale afstand van 83km deur die myne onderneem terwyl die hoogtes van die fondamentblokke van alle maspale langs die spoorlyne in die Bankkompartement deur die Dolomietwatervereniging gemonitor is. Hierdie gegewens is aanvanklik tweeweekliks en later met langer tussenposes met die stand van die piësometriese vlak vergelyk. 'n Gebied van sowat twee vierkante kilometer by Bankstasie, waar gravitasiekontoere op kommervolle riskante toestande gedui het, is as navorsingsgebied gekies en gereeld genivelleer (TEK E en gevallenstudie nr. 5).

Vanweë die nabijheid van die Wonderfonteinspruit en die Bankoog was die oorspronklike watervlak oor die grootste gedeelte waar die spoorlyn die kompartemente kruis, relatief na aan die oppervlak. Met ontwatering het hierdie riskante toestand tot grootskaalse oppervlaksakkings en sinkgatvorming geleid (fig. 64). Die hoë risiko word weerspieël in Hansard van 8 Maart 1971.




fig. 64 OPPERVLAKBESKADIGING DEUR ONTWATERING

Vrae en Antwoord

SKEDULE VAN SINKGATE

BANKKOMPARTEMENT

<u>No.</u>	<u>Datum</u>	<u>Ligging</u>	<u>Deursnit</u>	<u>Diepte</u>
1.	1-3-70	Oos van ou Rodora pad Noord-wes van Bankstasie	10'	7'
2.	8-3-70	Ou Rodora pad noordwes van Bankstasie	20'X24'	20'
3.	April 70	Wes van ou Rodora pad, noord-wes van Bankstasie	6'	7'
4.	April 70	Oos van ou Rodora pad, noord-wes van Bankstasie	7'	8'
5.	Mei 70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	15'	10'
6.	Mei 70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	12'	8'
7.	13-5-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	15'	10'
8.	25-2-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	90'	40'
9.	Tussen 1-6 en 7-6-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	32'	6'
10.	Tussen 1-6 en 7-6-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	15'	8'
11.	Tussen 1-6 en 7-6-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	15'	6'
12.	Tussen 1-6 en 7-6-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	22'	9'

13.	Tussen 1-6 en 7-6-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	17'	5'
14.	Tussen 1-6 en 7-6-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	18'	6'
15.	Tussen 1-6 en 7-6-70	Noordwes van Bankstasie langs langs Wonderfonteinspruit	40'	15'
16.	Tussen 1-6 en 7-6-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	30'	20'
17.	Tussen 10-6 en 16-6-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	30'	20'
18.	Tussen 10-6 en 16-6-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	55'	40'
19.	Tussen 10-6 en 16-6-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	15'	7'
20.	Tussen 10-6 en 16-6-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	15'	10'
21.	Tussen 10-6 en 16-6-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	20'	17'
22.	Tussen 10-6 en 16-6-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	20'	8'
23.	Tussen 10-6 en 16-6-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	35'	15'
24.	Tussen 10-6 en 16-6-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	20'	10'
25.	Tussen 10-6 en 16-6-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	25'	7'
26.	Tussen 10-6 en 16-6-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	12'	6'

27.	3-6-70	Wes van Brickor spoorlyn	50'	30'
28.	23-7-70	Noord van Brickor	30'	15'
29.	2-8-70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	20'	15'
30.	Tussen 3-8 en 9-8-70	Noord van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	25'	10'
31.	Tussen 3-8- en 9-8-70	Noord van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	30'	12'
32.	Tussen 3-8 en 9-8-70	Noord van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	40'	20'
33.	Tussen 3-8 en 9-8-70	Noord van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	20'	7'
34.	Tussen 3-8 en 9-8-70	Noord van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	20'	10'
35.	Tussen 3-8 en 9-8-70	Noord van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	25'	12'
36.	Tussen 3-8 en 9-8-70	Noord van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	30'	20'
37.	Tussen 3-8 en 9-8-70	Noord van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	20'	10'
38.	Tussen 3-8 en 9-8-70	Noord van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	20'	15'
39.	Tussen 3-8 en 9-8-70	Noord van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	30'	20'
40.	15-8-70	Blaauwbank 278 I.Q. Suidwes van Bankstasie	66'	35'
41.	18-9-70	Oos van Bankstasie	96'X93'	26'
42.	20-8-70	Oos van Bankstasie	30'	4'
43.	25-8-70	Oos van Brickor spoorlyn	50'X100'	50'
44.	Sept. 70	Noordwes van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit.	6'	6'

45.	Sept. 70	Naby Bankoog	25'	15'
46.	12-10-70	By ou Meule, Bankstasie	30'	30'
47.	16-10-70	Wes van Bankstasie langs spoorlyn 10'	nrie gemeet	
48.	19-10-70	Langs pad 89/1	30'x15'	20'
49.	19-10-70	Oos van Brickor spoorlyn	50'	30'
50.	4-11-70	Suid van pad P111/1	114'x111'	70'
51.	9-11-70	Suid van pad P111/1	50'	150'
52.	15-11-70	Suid van pad P111/1	10'	50'
53.	27-11-70	Oos van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	40'	35'
54.	26-12-70	Oos van Bankstasie langs Wonderfonteinspruit	40'	50'
55.	22-01-71	Wes van Bankstasie langs Spoorlyn.	30'	28'
56.	17-02-71	Oos van Brickor spoorlyn	180'	40'
57.	24-02-71	Suid van pad P111/1	300'x70'	15'

Met die resultate van die gravimetriese opname as riglyn is twee boorprogramme langs die bestaande spoorlyn gelyktydig aangepak. Die doel van die een program was om gravitasie-anomalieë deur middel van diep boorgate te toets. Die tweede program het bestaan uit 485 boorgate wat tot by die oorspronklike watertafel geboor is en daarna met verklikkers toegerus is (foto's 43 en 44). Ten einde deurlopende waarskuwing te verseker is elektriese mikroskakelaars aan 418 verklikkers aangebring en aan 'n monitorapparaat in die sinjaalkajuit gekoppel. Wanneer 'n verklikker waarsku word die hoofelektriese stroom afgeskakel om sodoende alle treine op pad na Bankstasie tot stilstand te bring. Die resultate van hierdie boorwerk word op TEK F, G en H aangebeeld. Ter aanvulling van die geologiese inligting wat van bogemelde boorgate verkry is, is nog 106 boorgate gesink om die grense van palaeo-sinkgate en palaeo-dolines te omlyn (fig. 65).




fig. 65 PALAEO-DOLINES EN GEVULDE OERSINKGATE IS OP VERSKEIE PLEKKE LANGS DIE SPOORLYN VAN BANK NA RANDFONTEIN GEIDENTIFISEER.

Identifisering van verskeie van hierdie oerstrukture langs die Bank-Randfonteinlyn het voltydse patrolering genoodsaak en dit is daarna vir 14 jaar gehandhaaf.

As aanvullende beveiligingsmaatreël is daardie gedeeltes van die spoorlyn wat oor potensiële geværsones loop, met bykomstige spoorstawe versterk wat weerskante van die spoor aan die dwarsleers vasgebout is (foto 41). Hierdie versterking is later verwyder nadat die watervlak tot in vaste bodemrots gedaal het.

Vanaf Maart 1970 het grootskaalse kompaksieversakkings op Bankstasie die sloping van die stasiegebou en die oprigting van 'n sinjaalkajuit op veiliger terrein genoodsaak (foto 42 en fig. 66). Die passasierstreindiens is vanaf 1 Mei 1970

opgeskort en 'n snelheidsgrens van 10km/h is oor potensiële gevaaargebiede ingestel.

Tussen Maart 1970 en Desember 1972 het grootskaalse sakking en sinkgate oor 'n groot gedeelte van die westelike helfte van die Bankkompartement die gebied geruïneer. Figuur 64 gee 'n aanduiding van die orde van oppervlakbeskadiging in die omstreke van Bankstasie (foto's 45 en 46).



foto 41 SPOORVERSTERKING BY BANKSTASIE




fig. 66 VERSAKKINGSPROFIELE BY DIE STASIEGEOU OP BANK TUSSEN  
13 MAART 1970 EN 9 JANUARIE 1971



foto 42 TYDELIKE VERVANGING VAN DIE SINJAALKAJUIT




foto 43 VERKLIKKERS (X) LANGS DIE SPOORLYN OOS VAN BANKSTASIE




foto 44 GEMONTEERDE VERKLIKKER EN SY KOMPONENTE  
1. MONTEERPLAAT 2. GEGROEFDE HOUER VIR SPANNINGSVEER  
3. SPEIPEN 4. SPANNINGSVEER VERBOND AAN ROESBESTANDE  
ANKERDRAAD 5. ELEKTRIESE SKAKELAAR (Sien ook fig.33).



foto 45 VERVALLE WOONHUIS EN SAKKINGSKRAKE 100M NOORD VAN BANKSTASIE.



foto 46 KANTELING VAN BANK-ROLLERMEULE. DIE HORISONLYN GEE 'N AANDUIDING VAN SOWAT 3M SAKKING.

Op aandrang van die Staatstegniese Komitee, en na aanleiding van sterk politieke druk, is die spoorwegadministrasie versoek om dringend aandag aan 'n verleggingsroete te skenk wat die Bankkompartement - of die gevaaargebied binne die kompartement - sou vermy. Die Minister van Vervoer het op 'n veilige roete aangedring. Die mynowerhede was nie bereid om die koste van 'n groot verlegging te dra nie. Tydens die ontwatering van die Oberholzerkompartement in 1963 was daar met die Minister van Vervoer ooreengekom dat die myn(e) slegs vir klein verleggings aanspreeklik gehou sou word. Die koste verbonde aan die alternatiewe voorstelle vir verleggings (fig. 67 en 68) het ernstige finansiële implikasies vir die nuutgestigde Oos-Driefonteinmyn ingehou. Beramings het daarop gedui dat werksaamhede by die nuwe myn sou moes staak indien Goudvelde van Suid-Afrika as die moedermaatskappy aanspreeklik gehou word vir die uitgawes van 'n groot verlegging.

Die tempo waarteen die watervlak op daardie stadium gedaal het, het by mynowerhede die hoop laat ontstaan dat riskante toestande ook spoedig sou afneem.




fig. 67 VIER ALTERNATIEWE ROETES WAT AANVANKLIK IN OORWEGING GENEEM IS OM DIE VERSAKKING EN SINKGAT NABY BANKSTASIE TE VERMY.

Van die oogpunt van die tegniese personeel van die Spoorweë sou die gevaar wat 'n sinkgat onder die spoor inhou nie groter wees as die risiko van grondverskuiwing in bergagtige deurdrawings nie. Desnieteenstaande het volgehoud druk groot uitgawes aan die ondersoek van verleggingsroetes meegebring. Die Staatstegniese Komitee het versoek dat ondersoek ingestel word na die geskiktheid van voorgestelde roete nr. 1 (fig. 67). Afgesien van dolomietkruisings wat nie in hierdie roete aangetoon word nie moes ses riskante kruisings noord van die bestaande lyn eers getoets word (fig. 68).




fig. 68 SES RISKANTE DOLOMIETKRUISINGS LANGS VOORGESTELDE ROETE NR. 1.

Die tempo waarteen sinkgate gedurende 1970 gevorm het, het teen Junie van daardie jaar 'n dramatiese hoogtepunt bereik en vanaf Augustus vinnig afgeneem. Die histogram in fig. 69 toon hierdie verloop van gebeurtenisse.




fig. 69 TEMPO VAN SINKGATVORMING AS GEVOLG VAN ONTWATERING VAN DIE BANKKOMPARTEMENT IN 1970.

In briefwisseling het die voorsitters van Oos- en Wes-Driefonteinmynmaatskappye die Algemene Bestuurder van die Suid-Afrikaanse Spoorweë op 23 April en 19 Mei 1970 daarop gewys dat vinnige ontwatering sal meebring dat die terrein waaroor die bestaande spoorlyn loop spoedig sou stabiliseer. In daardie omstandighede kon verwag word dat spoorfasiliteite waarskynlik sou normaliseer voor die voltooiing van 'n verleggingslyn.

Ten einde sinkgatvorming deur die hersirkulerering van mynwater te verhoed is 'n 600mm pyplyn oor 'n afstand van 13km aangebring om water vanaf Venterspostmyn in 'n betonkanaal naby die Bankoog te stort (foto 47). 'n Afstandbeheerde skakelaar is in die sinjaalkajuit by Bankstasie aangebring waardeur die waterpompe afgeskakel kon word in geval van ernstige lekkasie. Terselfdertyd is alle sinkgate wat as vangputte vir stormwater kon dien ingevul. Stormwaterdreinering is opgeknap deur herbelyning van betonvore om waterversameling in versonke gebiede te verminder (fig. 70).




foto 47 HIERDIE 600MM PYPLYN VERVER GEPOMPTE WATER VANAF VENTERSPOSTMYN OOR 'N AFSTAND VAN 13KM OOR DIE BANKKOMPARTEMENT. LET OP NA DIE KOMPAKSIEVERSAKKING EN PERIFERALE KRAKE.




fig. 70 BYKOMENDE STORMWATERKANALE EN DUIKERS

Sakkingskurwes van punte in die omgewing van Bankstasie het teen Januarie 1972 vinnige afname van oppervlaksakking begin toon (fig. 71). Stabilisasie kon ook van die verklikkers afgelei word. In teenstelling met sowat vyf alarms per maand is geen waarskuwings na Januarie 1972 gerapporteer nie. Daaglikse pompsyfers en watervlakdaling soos waargeneem deur

die myne het daarop gedui dat die akwifer tekens van uitputting toon (fig. 72). Die gemiddelde maandelikse sakking van 112mm in 1970 het verminder tot 15mm in 1972. Oor hierdie tydperk van twee jaar het sommige plekke naby Bankstasie soveel soos 3m gesak en het die gebied vervalle voorgekom. Dit was nodig om hierdie beeld te verander. Beskadigde geboue wat deur die Dolomietwatervereniging gekoop is, is gesloop en die rommel is gebruik om versakkingsgebiede in te vul.




fig. 71 AFNAME VAN KOMPAKSIEVERSAKKING BY BANKSTASIE SOOS AANGETOON DEUR NIVELLERING VAN PUNTE BI55 EN BV29 L.W. Krommes aan die linkerkant toon sakking in meters sedert 1970. Krommes aan die regterkant toon sakking in millimeters sedert 1973.




fig. 72 UITSTRYKING VAN WATERVLAK EN POMPKURWES DUI OP  
UITPUTTING VAN DIE AKWIFER BINNE DIE INVLOEDSFEER  
WAAR DIE SPOORLYN GELEë IS.

Op 1 April 1975 is die passasiersdiens oor die trajek heringestel en is die spoedgrens na 50km/h verhoog. Met verloop van tyd het die Suid-Afrikaanse Vervoerdienste ander beperkings opgeskort en word risiko in die gebied tans van dieselfde orde as die vir nie-ontwaterde dolomietterreine geklassifiseer.

Afgesien van 'n eenmalige bedrag van R300 000 tot die koste vir die spoorverlegging in die Oberholzerkompartement het die Dolomietwatervereniging bedrae vir dienste in die Bankkompartement tot Junie 1981 uitbetaal soos in tabel 17 aangetoon.

TABEL 17 VERGOEDING AAN DIE SUID-AFRIKAANSE Vervoerdienste  
DEUR DIE DOLOMIETWATERVERENIGING VIR ONDERSOEKE,  
HERSTELKOSTES EN DIENSTE TOT JUNIE 1981

Vergoeding aan die Spoorweë vir patrolling en		
klipballas .....	R1	267 159
Onkoste van boorgate en verklikkers .....		662 604
Invulling van sinkgate .....		232 857
Geologiese dienste .....		207 642
Sloping van geboue, invulling van versakkings en opknapping van stormwaterdreinering .....		154 112
	TOTAAL:	R2 524 874

### GEVOLGTREKKINGS

Die verspreiding van sinkgate soos geïllustreer in fig. 38 toon duidelik dat sinkgatrisiko langs die spoorlyn baie hoër in die Bankkompartement as in die Oberholzerkompartement is. Nogtans is groter verleenthede by die verlegging in die Oberholzerkompartement ervaar.

Hierdie opvallende teenstrydighede word aan die volgende aspekte toegeskryf:-


- a. Die hoër standaard van kundige optrede in die ondersoektegnieke wat gedurende ontwatering van die Bankkompartement toegepas is.
- b. Deur die spoorlyn in die Bankkompartement op die oorspronklike belyning te hou en risiko op grond van betroubare geologiese en hidrologiese getuienis te evalueer en daarvolgens beveiligingsmaatreëls toe te pas.
- c. Die aanvaarding van hoër gravitasiewaardes as 'n aanduiding van geskiktheid by risiko-evaluering is

ondergeskik aan die gevaar wat wateropdamming inhou. Die sinkgate wat naby en onder die spoorverlegging in die Oberholzerkompartement gevval het was sonder uitsondering deur versteuring van die dreineringsrigtings vir stormwater veroorsaak. Die vier sinkgate ten noorde van die verleggingslyn kom naby die uitlaatpunte van stormwaterduikers voor, terwyl suboppervlakerosie in ongevulde boorgate die vyfde sinkgat veroorsaak het.


- d. Die betroubaarheid van boorgatverslae is onontbeerlik in beslissing oor risiko-orde. Die boorgatverslae langs die oorspronklike spoorlyn in die Oberholzerkompartement het 'n verwronge beeld van risiko aldaar geskep. Afgesien van misleidende inligting oor grotkruising is verskeie boorgate geprofileer op inligting wat deur die boorman verstrek is.

F O T O B E E L D      V A N      G E V A L L E S T U D I E

N R.    6




C




D





A



B







(A) 'n Sinkgat by die Bankmeule om 05h05 op 17 Oktober 1970.

(B) 'n Sinkgat in pad p89/1 om 16h00 op 19 Oktober 1970.

(C) Meer as honderd sinkgate het in of naby die Wonderfonteinspruit weens ontwatering van die Bankkompartement gevval.




C




D




A




B






C



D



A






C




D




A



B







C




D





A



B





### KNELPUNTE

Onsekerheid ten opsigte van sommige geykte terme en nasporingstegnieke skep verwarring wat dikwels tot verkeerde besluitneming lei.

Mangaanaarde: Verweringsoorskot met 'n spektrum van geotegniese eienskappe word onder hierdie veralgemeende benaming ingesluit. Dit lei tot die afkeuring vir ontwikkeling van terreine wat soms uitnemend geskik is.

Onderskeiding tussen geskikte en ongeskikte materiaal met ooreenstemmende terminologiese differensiasie is nodig.

Palaeo-sinkgate: Daar bestaan dikwels onsekerheid oor die identifikasie van hierdie oerstrukture in die boorsel van lug en stampbore. Navorsing mag bydra tot verfyning van die klassifisering en beter onderskeiding tussen riskante strukture.

Geofisiese nasporing onder 'n deklaag van pedisediment was tot dusvîr onsuksesvol.

Boortegnieke: Vir die analis en tegniese raadgewer skep die vergruising en vermenging van materiaal in klop- en stampbore legio probleemsituasies.

Bestaande toerusting is hoofsaaklik met die oog op finansiële voordele, funksioneel ontwerp. Ingenieurskundige ontwerp, wat wetenskaplike vereistes vooropstel, ontbreek steeds.

DANKBETUIGING

Hierdie dokument is 'n natalenskap nā diens van 33 jaar aan Goudvelde van Suid-Afrika Beperk. Vry toegang tot die argiewe is moontlik gemaak deur Mnr. P.W.J. van Rensburg, Ondervoorsitter van die Goudvelde Groep. Stimulering vir die boekstawing van ervarings het gekom van my huidige kollega Dr. D. L. Webb. Oprechte waardering word uitgespreek vir die toestemming en bystand met die beskikbaarstelling van dokumente en reproduksiegeriewe.

Professore A. van Schalkwyk en C.P. Snyman het met diplomacie en simpatieke leiding die voltooiing van hierdie tesis moontlik gemaak. Aan hulle wil ek in besonder sê - Dankie!

Die geduld van Meuv. P. Coetzee, C. Kinsella en T. Paxton wat die tik en tekenwerk met soveel blymoedigheid voltooi het was 'n besliste aansporing. Vir my bly dit 'n mooi herinnering van lieflike menseverhoudings.

My gesin se belangstellende nabyheid en ontwyfelbare vertroue het baie bygedra tot die verwesenliking van dit wat met verloop van tyd as 'n ideaal beskou is.

Die foto's en gebeure met betrekking tot die spoorwegdiens is met dankbare erkenning deur Mnr. H.P. Rauch, Hooffondamentingenieur van die Suid-Afrikaanse Vervoerdienste beskikbaar gestel.

Aan die volgende instansies wil ek ook my dank en waardering vir hulp betuig:-

- \* Die Staatstegniese Komitee insake Sinkgate
- \* Die Verre Wes-Randse Dolomietwatervereniging
- \* Departemente Geologie op al die goudmyne aan die Verre Wes-Rand en van Goudvelde van Suid-Afrika Beperk.
- \* Die Mynbesture en Opmetingskantore te Wes-Driefontein-, Oos-Driefontein-, Venterspost- en Doornfonteinmyn.
- \* Die Munisipaliteite van Carletonville en Westonaria.
- \* Antonica Foto's - Carletonville
- \* Mnr. S.I. Strydom vir die taalversorging.

VERWYSINGS EN BIBLIOGRAFIE

ALLEN & CRAWHALL (1937)

ALLEN W. & CRAWHALL J. S. SHAFT SINKING IN DOLOMITE AT VENTERS-  
POST Journal of the Chemical, Metallurgical and Mining Societies of South Africa.

BEZUIDENHOUT & ENSLIN (1969)

BEZUIDENHOUT C.A. & ENSLIN J.F. SURFACE SUBSIDENCE AND SINKHOLES  
IN THE DOLOMITIC AREA OF THE FAR WEST RAND TRANSVAAL, REPUBLIC  
OF SOUTH AFRICA. International Symposium on Land Subsidence,  
Tokyo.

BRINK (1979)

BRINK A.B.A. ENGINEERING GEOLOGY OF SOUTHERN AFRICA. Vol 1  
Building Publications, Pretoria.

BRINK (1981)

BRINK A.B.A. GEOLOGY AND GEOMORPHOLOGY. Seminaar oor die Ingenieurs-  
geologie van dolomietgebiede. Departement Geologie, Universiteit  
van Pretoria.

BRINK & PARTRIDGE (1965)

BRINK A.B.A. & PARTRIDGE T.C. TRANSVAAL KARST: SOME CONSIDERATIONS  
OF DEVELOPMENT AND MORPHOLOGY, WITH SPECIAL REFERENCE TO SINKHOLES  
AND SUBSIDENCES ON THE FAR WEST RAND. The South African Geographical  
Journal. Vol 67.

BUTTON (1973)

BUTTON A. THE STRATIGRAPHIC HISTORY OF THE MALMANI DOLOMITE IN  
THE EASTERN AND NORTH-EASTERN TRANSVAAL. Verhandeling van die  
Geologiese Vereniging van Suid-Afrika. Vol 76 Deel 3.

CARTWRIGHT (1967)

CARTWRIGHT A.P. GOLD PAVED THE WAY The story of the Gold Fields  
Group of Companies.

CARTWRIGHT (1969)

CARTWRIGHT A.P. WES-DRIEFONTEINSTTRYD TEEN 'N OORSTROMING

CHAMBER OF MINES (1966)

THE FACTS ABOUT SINKHOLES. Mining Survey No. 59. The Transvaal and O.F.S. Chamber of Mines.

CHAMBER OF MINES (1967)

GLOSSARY OF MINING TERMS. Mining Survey No. 60. The Transvaal and O.F.S. Chamber of Mines.

CHILLINGAR ET AL (1967)

CHILLIGAR G.V. BISSELL H.J. AND FAIRBRIDGE R.W. CARBONATE ROCKS. Elsevier, London.

COUSENS & GARRETT (1969)

COUSENS R.R.M. AND GARRETT W.S. THE FLOODING AT THE WEST DRIEFONTEIN MINE. Journal, South African Institute of Mining and Metallurgy.

DAY (1981)

DAY P. PROPERTIES OF WAD. Seminaar oor die ingenieursgeologie van dolomietgebiede Universiteit van Pretoria.

DAY & WAGENER (1981)

DAY P.W. AND WAGENER F. VON M. A COMPARISON AND DISCUSSION OF INVESTIGATION TECHNIQUES ON DOLOMITES. Nuusbrief nr. 27 Suid-Afrikaanse Instituut van siviele Ingenieurs.

DE BEER (1981)

DE BEER J.H. EVALUATION ON DOLOMITE AREAS. Seminaar oor die ingenieursgeologie van dolomietgebiede. Universiteit van Pretoria.

DE FREITAS (1974)

DE FREITAS M.H. CONTROLS ON THE FLOW OF GROUND-WATER IN THE BANK COMPARTMENT. Internal Report. Gold Fields of South Africa Ltd., Carletonville Transvaal. R.S.A.

DE FREITAS & WOLMARANS (1978)

DE FREITAS M.H. AND WOLMARANS J.F. DEWATERING AND SETTLEMENT IN THE BANK COMPARTMENT OF THE FAR WEST RAND, SOUTH AFRICA. Symposium on water in mining, Siomas, Granada, Spain.

DE KOCK (1964)

DE KOCK W.P. THE DOLOMITE WATER AND ITS ATTENDANT PROBLEMS. GEOLOGY OF SOME ORE DEPOSITS IN SOUTH AFRICA. Volume 1. Geologiese Vereniging van Suid-Afrika.

DONALDSON (1963)

DONALDSON G.W. SINKHOLES AND SUBSIDENCE CAUSED BY SUBSURFACE EROSION. Proceedings of the third regional conference for Africa on soil mechanics and foundation engineering, Salisbury.

DU TOIT (1954)

DU TOIT A.L. THE GEOLOGY OF SOUTH AFRICA. Third Edition, Oliver and Boyd.

DOUGLAS (1965)

DOUGLAS I. CALCIUM AND MAGNESIUM IN KARST WATER HELICTITE 3(2).

ENSLIN (1951)

ENSLIN J.F. SINKHOLES IN DOLOMITE. Verhandelings van die Suid-Afrikaanse Instituut van Siviele Ingenieurs. Vol. 1.

ENSLIN & KLEYWEGT (1973)

KLEYWEGT R.J. & ENSLIN J.F. The application of the gravity method to the problem of ground settlement and sinkhole formation in dolomite on the Far West Rand, South Africa. Symposium of the International Association of Engineering Geology, Hannover.

ENSLIN & SMIT (1955)

ENSLIN J.F. & SMIT P.J. GEOPHYSICAL SURVEYS FOR FOUNDATIONS IN SOUTH AFRICA WITH SPECIAL REFERENCE TO THE SINKHOLES IN THE DOLOMITE SOUTH OF PRETORIA. Transactions S.A. Inst. of Civil Eng. Vol. 5, Sept, 1955.

ENSLIN & KRIEL (1968)

ENSLIN J.F. AND KRIEL J.P. THE ASSESSMENT AND POSSIBLE FUTURE USE OF THE DOLOMITIC GROUNDWATER RESOURCES OF THE FAR WEST RAND, TRANSVAAL, REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. International Conference on water for peace, Washington.

ERIKSSON (1972)

ERIKSSON K.A. CYCLIC SEDIMENTATION IN THE MALMANI DOLOMITE, POTCH-ERSTROOM SYNCLINORIUM. Verhandelings van die Geologiese Vereniging van Suid-Afrika. Vol 75.

ERIKSSON & TRUSWELL (1974)

ERIKSSON K.A. & TRUSWELL J.F. STRATOTYPES FROM THE MALMANI SUBGROUP NORTH-WEST OF JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA. Journal of Sedimentary Petrology. Vol. 5.

FOOSE (1967)

FOOSE R.M. SINKHOLE FORMATION BY GROUNDWATER WITHDRAWAL: FAR WEST RAND, SOUTH AFRICA: Science Vol. 157.

GEOLOGIESE OPNAME (1975)

GEOLOGIESE OPNAME Jaarverslag 1975/76. Kaart van die Wonderfontein-grot.

HARTOPP (1978)

HARTOPP P.G. USE OF THERMAL LINESCANING IMAGERY FOR ENGINEERING GEOLOGICAL INVESTIGATION IN DOLOMITE TERRAIN. A E G Newsletter (S A Section). Vol. 2. No. 3.

HARTOPP (1981)

HARTOPP P.G. THE INTERPRETATION OF REMOTE SENSING METHODS ON DOLOMITE. Seminaar oor die Ingenieursgeologie van Dolomietgebiede. Universiteit van Pretoria.

B Y L A E

KOERANTBERIGTE VAN INSIDENTE AAN DIE VERRE WES-RAND

# Donderende slag... reusestofwolk... doodse stilte

# AARDE VERSWELG 34 WERKERS

## Skofbaas skets mynramp by Carletonville

DAAR WAS geen waarskuwing nie. 'n Harde slag het bo die oorverdowende gedruis van die vergruiseurs uitgeklank en toe was daar 'n doodse stilte. Ek het uitgehardloop en 'n reusestofwolk in die lug sien hang. Die gebou waarin die vyf reusevergruiseurs gehuisves was, het verdwyn."


In hierdie dramatiese woorde het mnr. H. G. Pretorius, 'n skofbaas in die reduksiewerke die ramp beskryf wat skag nr. 2 van die West Driefonteinmyn, die wêreld se grootste en rykste goudmyn, gisteroggend getref het.

## Gebreekte pyp het miljoene gellings in gat gestort

(West-Randse verteenwoordiger)  
Die gebroke waterpyp by die sommer 2-slag van die West Driefonteinmyn by Carletonville wat vandaag geslaan is, wat in die sinkgat langs stroom het, is gisteraand lank deur middel van tydelike pype gesigter.

Geen lyke kan uit die gat gehaal word alvorens die water uitgepomp is nie. Veertien klarins sou die minvereheid lui dat enige reddings- of bergingspogings onprakties is.  
Die toestand van die 20 be-seeerde Bantos is deur die hospitaal as „bevredigend“ aangegee.

Die pyp het gebreek en die water wat onder die myn gevloem word, in die gat uitgestort. Die pomphedrywighede kon egter nie gestaak word nie, omdat dit die myn dan onderaars oorstrom sou word.



THE STAR  
12/12/62

## Crushing plant falls into huge “sinkhole”

A GIGANTIC SUBSIDENCE put West Driefontein — the world's richest gold mine — out of action at 6.30 today. West Driefontein is at Carletonville, about 60 miles from Johannesburg.

A three-storey building housing the crushing mills disappeared into a hole 150ft. wide and 100ft. deep. Five Africans were killed and 29 are missing. Another 20 are in hospital.

*Little hope is held out for the 29 missing men. No bodies were among the victims.*

The crushing plant collapsed as the hole in the earth opened with a noise like that of an explosion.

## GREAT LOSS IN REVENUE FOR THE STATE

The subsidence came without warning.

The huge hole was born under a working broken main which passed over the sunken area. The main carried water pumped up from the underground workings.

A Department of Mines official said: "None of the missing workers' names could be found. After a check we must assume they went down with the building and were crushed or drowned."

# HERSTELKOSTE BY MYN DALK R10 milj.

**VOLGENS** 'n verklaaring vanoggend deur die mynowerheid, kan dit tot twee jaar duur voordat die West Driefonteinmyn weer tot volle produksie herstel is. 'n Kapitale uitgawe van R10 miljoen is moontlik om 'n nuwe vergruisings-, sorteer- en reduksie-installasie op 'n ander perseel op te rig.

Die groot sinkgat wat gister by West Driefontein ontstaan het en 29 Bantos plus die vergruisings-, en sorteertuininstallasies ingesluit het, was vandaag herstelvolindes onmiddellik gesek word, sonder enige verdere pogings om die lyke uit te haal, het mnr. L. Campbell Pitt, bestuurende direkteur van Goudvelder van Suid-Afrika, West Driefontein se noederaamskappy vanoggend op 'n perskonferensie in Johannesburg gesê.

Hoewel dit in hierdie stadium nie gesek word nie, sou die installasie met sekerheid te ontslaan is dit volgens mnr. Campbell Pitt waarskynlik dat 'n heeltemal nuwe vergruisings-, sorteer- en reduksie-installasie teen 'n gearamde koste van R10 miljoen

op 'n veiliger plek opgerig gaan word, suid van waar dit was.

In die rigting van nommer 5-skag is die grond geologies aangesek, maar nie aangehou nie. Pretorië-aarde is die grondformasie daar, daar op die dolomiet.

Dit sal in ekval dreiglik getot word deur boerde-

## Twee jaar

Gister saam het die meergebring dat sowat twee jaar sal duur voordat West Driefontein se vole produksie- en winsvermoed word.

Die werk word nie verdere inname vir die myn verwaag nie, maar voorgruismatreëls word getrek om enige verdere gevaaar af te voorkom.

Was die insinking nou plaasgevind, is die grond vooraf oor deur boerde getots en heeltemal vellig bevind. Hierdie insinking het egter op 'n groot deursnee gesek word, kon dus nie voorwaar word nie.

Die hele swaar reduksie-installasie staan al tien jaar op die plek waar die instorting nou voorgekom het.

## Gedeeltelik

Die ondergrondse ontginningswerk by die myn gaan nou gedeeltelik hervat word, maar sal weens die noodwendige afname in die vergruisingsverwerk, en die sortering, nie volgeslag word nie.

Ten einde die mynwerheid so produsentlike moontlik te maak, sal daar intussen meer op ontsluitingswerk beginne word.

Was die insinking nou onmiddellike tonnenmaat 185,000 beloop, sal die totale hoeveelheid vergruis-

deerts vir December na ramming daar maar 120,000 ton. Daar word dan vermoed dat die insinkgat opgeskuif sal word na 150,000 ton en daarna else misaand 'n kleinig hoër sal wees.

Was die insinking nou plaasgevind, is die grond vooraf oor deur boerde getots en heeltemal vellig bevind. Hierdie insinking het egter op 'n groot deursnee gesek word, kon dus nie voorwaar word nie.

Die hele swaar reduksie-installasie staan al tien jaar op die plek waar die instorting nou voorgekom het.

## Baie vrees nou dit kan weer gebeur – op die dorp self

(Wes-Randse verteenwoordiger)

**G**EVOELENS wat wissel van paniek tot berusting heers onder Carletonville se inwoners na gister se ramp by die West Driefonteinmyn.

'n Gebou van drie verdieplings by die reduksie-werke langs die nommer 2-skag van die myn het teen 6.30 gisteroggend in 'n sinkgat onder die nardoerd verdwyn en 34 mynwerkers — almal Bantoe — is gedood.

Die dolomietlae wat hierdie insinking veroorsaak het, kom die hele wereld deur voor, het 'n geoloog gesê. Hierdie bewoners dolomietlaag is 2,000 miljoen jaar gelede deur 'n groot

binnelandse see in die Transvaal veroorsaak.

Dolomiet looi op water. Dit is daardoor dat die dolomiet groots in dolomietlae aangesek word.

Na die oppervlakte word die dolomiet natuurlik meer opgelos as gevolg van die teenwoordigheid van water.

veld skoon geskrap is, is onlangse geteer.

**Vrees en kommer**

Verkele inwoners van Carletonville het gister in onderhoude vrees en kommer oor die sinkgat verkyk gesien.

Baie mense het gedaan dat hulle nou altyd voorberei is dat 'n gebou sonder waarskuwing onder die sare sal verdwyn.

„Ons was tot gister maar net gelukkig dat die skakal nie verdwyn nie. Net soos ons nou leef ons in 'n doodse vrees dat dit weer kan gebeur en hierdie keer dalk in die dorp self kan voorkom.

„In hierdie huise of selfs groot skakehuise kan dieselfde wyse onder die sare verdwyn, met baie ernstige gevolge," het hulle gesê.

Dit was opvalend dat baie huise op Carletonville plaasgevange was sowat een weeklik in vrees leef, maar nie bereid was om hul name te laat noem nie.

By die instorting was daar heelwat publieklik in die afgelope jaar heelwat versprekking verleent, is wat skerp reklaas op die dorp uitgelop het.

Met die instorting is daar heelwat versprekking verleent, is wat skerp reklaas op die dorp uitgelop het.

Die verlegging, wat sannynlik net langs die teerpad in die

**DAGBREEK EN SONDAGNUUS, 16 DESEMBER 1962**

## Carletonville: Spookdorp Of Yslike Krater?

(Wes-Randse Verteenwoordiger)

**WAT** gaan van Carletonville word? Is die hele dorp bespoed onder die aarde in te sink? Sal huise en geboue in die dorp nie ook nog eens slappe in kraters verdwyn soos die vergruisgebou by die West Driefontein-myn Woensdag,

Carletonville word die afgelopen paar jaar af deur grondinsakkings getref. Grondskakal daar weg op 'n veel groter skaal as wat op enige ander plek in die land nog oor plaasgevind het. Die grootste grondinsakkings is in die kleinste huise, in klein wonings en 'n kerkgebou moet slegs barste wat deur grondinsakkings veroorsaak is, gesels of ontruim word omdat dit te gevrees word het om te gebruik.

In Klaarstraat, sakanviffig tree van 'n nuwe laerkoolgebou af, staan vier huis wat gevareel oorhef. Drie daarvan is nuut en een is ou. In die vier woon die mensie rug. Die splinterneue skoolgebou wat in Julie vanjaar in gebruik geneem is, toon ook reeds gaande barste.

## Paar Voet Gesak

In Lupin Place het 'n hele aantal huise 'n tyd gelede met ewe grondinsakkings getref. Grondskakal daar weg op 'n veel groter skaal as wat op enige ander plek in die land nog oor plaasgevind het. Die grootste grondinsakkings is in die kleinste huise, in klein wonings en 'n kerkgebou moet slegs barste wat deur grondinsakkings veroorsaak is, gesels of ontruim word omdat dit te gevrees word het om te gebruik.

Op die hoek van Umsinzukulu en Caledonstraat het sowat 'n morg grond voet, die weggeleg, sodat die straat wat daer gelig was nou oopdraai na die hoekloop. Een huis, wat op 'n gelykertyd typerk onderzoek kan word, was al bestaan uit veteenvoordegers van die Departement van Mynwese, naamlik die hoofkonsulent van die Departement van Waterewe, naamlik die stel, onder wie die leiding daar 'n onvattende en langtermynstudie van die eenaardige grondformasie van die gebied genaak kan word.

## STAAT TREE OP NA MYNSTORTING

(Deur GERT COETSEE)

**VERSKILLEND** staatsdepartemente sal moontlik saamspan om 'n onvattende ondersoek in te stel na die dolomietformasie en ondergrondse water in die gebied Carletonville, waar daar die afgeloep week 'n ernstige grondinsassing plaasgevind het. 'n Finale besluit moet nog deur die Minister van Mynwese geneem word.

Die Woordvoerder van die Departement van Mynwese het gesê dat die wenslikheid oorweeg word om 'n bried deskundige komitee, wat sal bestaan uit veteenvoordegers van die Departement van Mynwese en Departement van Waterewe, naamlik die stel, onder wie die leiding daar 'n onvattende en langtermynstudie van die eenaardige grondformasie van die gebied genaak kan word.

Dit is egter so'n ingewikkeld ondersoek dat dit alleen oor 'n typerk onderzoek kan word. Die water deur die myn in die gebied kan bydra tot grondinsakkings, wat die moontlikheid dat nou myn wat in die gebied moet gesek word, en watter maatreëls moontlik getref kan word om die insinkings te voorkom.

Die saak sal met erns in die nuwe jaar aangepak word.


## Polisiekordon keer mense van gat weg

**N**POLISIEKORDON en mynepoeders in vierwiel-aangedrewe voertuie het gister heeldag hul hande vol gehad om die honderde munskiereën onder wie talle skoliere — van die ramponeel weg te hou.

Daar is elke oomblik gevrees dat die reuse-gat kon wegspoor in die reuse-gat kon wegspoor.

Gisteroggend het verskeie verdere kleineren inkalwings plaasgevind en geen werker het dit aangetrek tot binnekouer sou 80 trey van die vat gevrees nie.

Nudit die Bantoe-werkers wat in staat was om met behulp van toue na bo getrek kon word, geried is, en daar onmiddellik begin om die gat van in nelpixlyn om die derde en vierde geling water wat uit die reuse-gat gesek word en die weg van die reuse-gat gestopt het, weg te let.



Dr. N. Diederichs, Minister van Ekonomiese Sake, het die ramponeel wat die instorting van die sinkgat veroorsaak het, in 'n ontmoeting van die president van die Kommer van Mynwese, mnr. C. B. Anderson, besoek. Links van dr. Diederichs staan mnr. R. R. M. Cousens, konsultantingenieur van die myn.

## Mynwater

Daar moet hy vasgestel word in wat mate die uitpomping van water moet gesek word om die insinkings te voorkom. Die saak sal met erns in die nuwe jaar aangepak word.

Onderstaande bestrydigende inligtinge wat uit die instorting plaasgevind het — het normaalweg voortgeduur.

DIE TRANSVALER  
19/1/63

## Skool...

### Net twaalf klaskamers

Van Ons Pretoriase Personeel

PRETORIA. — Slegs twaalf velige klaskamers sal die Afrikaanse skool op Carletonville wat deur insinking bedrieg word, sal tot die bekisting van leerlinge geset word en die toelating van vyfjariges sal dus nie sonder meer toestand wees.


Die inteling is die nuweks deur dr. H. du P. van Wyk, die direkteur van Onderwys, bekend gemaak.

Die skool sal egter gewoonweg vandag vir die onderwyseres en more vir die leerlinge open.

3



'n Kraak van vier duim waarduur van die een kant na die ander gesien kan word, skei die tussenmuur van twee klaskamers op die eerste verdieping.



Die hoek van die nuwe skoolgebou wat besig is om in te sak. Twee boorgate, elkeen sowat 500 voet diep, sal aan weerskante van die dubbelverdieping gebou word om vas te staal of daar holtes onder in die aarde is.

### Insinking van grond bedreig laerskool

'n Noukeurige ondersoek word op die oomblik ingestel by die Afrikaanse skool in Carletonville wat deur insinking bedrieg word.

"Beslissing oor die lot van die skool — of dit saam met die ander Transvaliese skole op 29 Junie aangesig of gesuij het bly hang van die resultate van die ondersoek al.

Die skool is nou nie 'n jaar oud nie en was ooit nog nooit vol leerlinge nie.

#### WES-DRIEFONTEIN

Betreft die mate van volgense aansienlikheid op die nuwe, vir die eerste keer op 23 November 1962 opgeremper: "Op die dag waarop die groot insinking by die Wes-Driefonteingoudmyn voorgekom het, is gevrees dat die skool gesneuk sou gaan."

Eerslanger het 'n verdere insinking van die grond aan die een kant van die skoolgebou voorgekom wat 'n verdere vergroting van die barak tot gevolg gehad het en wat ook die nuwe krate voorvervaak het.

Sommige klaskamers se deure kan nou gesluit word omdat die wind wat hier ternege waai, uitgaar en 'n skeur van sowat 3 dm in die hal van die boonste sewe klaskamers verskyn het.

Naas van dié sewe klaskamers, sowel as vier op die grondverdieping, is reeds gebruik nie. Die skool is in die derde kwartaal van verlede jaar in gebruik geneem.

#### DOLOMISTOROT

Tegniese ondersoek word op die oomblik by die skool uitgevoer en twee boorgate, elkeen sowat 500 voet diep, sal gebou word om van die stel of 'n dolomietrot onder die derde uitkerklike lae.

Verkelyke onderboorgate is in die omringing van die skool geplaas vir nadat die skoolgebou opgerig is.

Omdat die insinkings in die omringing van die skool in 'n ry voorval was dit lyt soos dat die onderstaande plaat lig.

In die straat agter die skool het drie huise sodanig ingeskak dat die inwoners dit moet ontvlug. Die mens wat hierin woon, Klaas Pretorius, is glo moesgedwing dat hulle almal sal moet wegstu.

'n Huis van 'n onderwyser op Carletonville het so ingeskak dat dit geskep moet word.

Drie boorgate is op die eien-

DIE TRANSVALER  
28/1/63

### Carletonville-skool deels gesloop

## Polisieselle nou ook aan die kraak

Eie Berig

**POTCHEFSTROOM.**  
N SPLITTERNUWE Afrikaanse laerskool sal gedeeltelik gesloop en die polisie nuus uit hierdie skatry gouddorp wat plek neem op valse grond gebou is.

Hoe groot so 'n verskuwingsonderneeming in werkelikhed sal wees, daar verklaar die feit dat die dorp slegs 16 000 inwoners (20 000 nie-blanke inwoners (mynwerkers inbegrepe) het; dat daar in die munisipale gebied 4 000 beboude woonhuise is, vyfien woonstelblokke en 50 sakegeboue en dat Zi Potchefstroom selfs nie 'n woonstel vir die stasiebevelvoerder.

**POLISIESELLE**  
By die Polisiekantore op Carletonville is 'n paar jaar gelede geskakel dat huise nie alleen nie aanhang nie, anders. Polisiekantore nie, maar dat die Polesiese en 'n woonstel vir die stasiebevelvoerder.

**KRAAK**  
Ter bevestiging van sy geloof dat Carletonville se toekoms is die polisie oor die geskakel met die uitbreiding van die munisipale kantore ten bedare van R165 000. Twee vleuel van drie verdiepings elk 'n nuwe raadsaal en vergaarsaal en 'n kelder word aangebou.

Grondeienaars is blykbaar ook nie normatief senuswagig nie want uit die munisipale syfers blyk dat in Desember, net na die West-Driefonteinramp, meer grondplante in Carletonville is as die ooreenstemmende maand van die vorige jaar.

Die meeste inwoners kom nie daarmee oorbaan nie, maar selfs grappels oor die beeld van 'n kraak is nie 'n paartjie meer.

Hierdie optimisme word egter nie oral gedeel nie. Wanhopig geboue met staalskele opgerig word, soos byv. skole, moet daar 'n meer as 'n paar honderd huise bestaan dat die geboue nie deur bewonings van die sakkors bekoerig gaan word nie.

**ONSEKERHEID**  
Buiteindig blyk dit reeds vir die skoolhouwerdigheid moeilik te wees om te beplan waar akole moet word want omdat daar sekerheid behoefte dat die geboue voorlopig wel gebou of voltooid moet word om die dorp verstuk van verding nie.

Sekele beplande dorpsuitbreidings is naamlik reeds gedepromeert. Die mening is teenoor Die Transvaler uitgespeek dat die tyd aangewyk is dat die sakkors onder leiding van die Staat so spoedig moontlik ingestel word om presies vas te stel wat die toestand in hierdie gebied is, al sou die ondersoek ook in baie groot bedrag kos.

Theoreties is dit maklik om met boorkerk van 'n stel of die ander kerk op 'n bepaalde plek veilig genoeg is om daar te bou en op Carletonville is letterlik honderde gate reeds gebou. Maar in sekere omstandighede anderlike metode oor onbetroubare "Bosch" is meer voordeel daarin om in die omringende gebiede te bou en die toestand wat 'n paar voet van die gat is nie.

In dolomietwêreld is hierdie probleme des te moeiliker en die belangrikste gebiede is die Mafeking-hoëveld, Praetoria en Krugerdorp.

Die Sterkfontein-grotte voor-

kom in die rigting van Westonaria waar onlangs 'n gewilde insinking plaasgevind het en verder westwaarts tot die Mafeking-gebied.

Hierdie hele wêrelddeel is vol onverstandige geboue, grote en riviervleke wat plek neem as die bekende "ot" uit die aarde bars en die oorsprong van byna al die Wes-Transvaliese riviere uitmaak.


Waardaar mynbedrywigheidheide in die gebiede van Natal waar baie waterstroomgevind word en die ondaardse ewig blykbaar maklike verseteur en kom onderaardse verskuwinge dikwels voor.

"Probleem in hierdie verband is ook dat daar onsekerheid ontstaan het omtrent die vervaardiging van 'veilige' rotlaag vir bouwerk. Vroeger is gemeen dat sowat 150 voet voldoende is maar in Texas waar die probleme soos by Carletonville ontstaan word, het gevind dat 400 tot 500 voet dalk nog te min is.

## Another cave-in

JOHANNESBURG MONDAY FEBRUARY 25 1963

4



A general view from the south of the huge hole left by subsidence on the outskirts of Carletonville on Saturday afternoon. The hole is about 200 yards from the houses at the top of the photograph. The hole gradually tapers to a point about 100 yards from the surface, but is not quite as large as the West Driefontein one. Near by is a large oval-shaped depression which has sunk about six feet. (A photograph of another big hole is on Page 3.)

## Police cordon off new big hole

CARLETONVILLE'S LATEST BIG HOLE—it opened with a noise like thunder and clouds of dust went up on Saturday afternoon—was cordoned off by police today and arrangements were being made to put up a fence around it.

Some people living nearest to the another hole may not swallow up hole—about 200 yards away—*—as a few houses?* not satisfied with answer—*“Women are especially worried, the danger of subsidence will not affect us and we are even talking of spread to the land on which their leaving.”*

Mrs. C. M. Venter, whose house is in a row near Extension No. 8 which faces the big沉孔, was asked if she had seen a hole, said today: “There are holes slight depression in the land between Extension No. 8 and the nearest shaft of Blyvoortzicht

mine. The houses belong to the mine and are occupied by miners and their families.

Estimates today were that the hole is about 180ft. deep and 200ft.

The town engineer, Mr. J. H. van Amstel, tied a rope around his waist and, with two men holding the rope, photographed the hole from its edge.

## Reef's big holes—science may have answer

Staff Reporter  
**GEOLOGISTS** believe they may have found the answer to Carletonville's big holes—the latest of which appeared over the weekend, less than three months after the freak disaster in which 29 Africans were killed at the West Driefontein gold mine.

Although there are still different theories about the formation of the sinkholes, close study of the geological conditions in the area has convinced a number of scientists that the holes are caused by the subsurface erosion of a thick dolomite limestone layer.

They also believe that the erosion may have been accelerated or aggravated by a disturbance in the natural drainage conditions.

### WASTE WATER

To minimise this danger, the Blyvoortzicht Mine has decided not to pump its waste water into an old sinkhole—*“a hole near the mine as it has been doing for some time.”*

Flying over Carletonville yesterday was possible to count at least three huge holes and a number of smaller ones near the town.

The biggest sinkhole is the one which opened on Saturday. The hole is about 180ft. deep and at least 300 feet across.

It is only about 200 yards from a cluster of houses. But Mr. J. H. van Amstel, the town engineer, said the hole had occurred in an area where sinkholes have been expected. “They are part of a pattern. The suburb is perfectly safe and no township development will take place in the weak places.”

Geologists also say it was wrong to link the subsidence of ground at Carletonville with the sinkholes. The subsidence occurs because the dolomite layer is a soft rock that tends to compact as it dries out, causing gradual subsidence.

In the town—where there are more than 4,000 houses—15 houses and a church have had to be demolished because of this gradual subsidence. Fourteen more houses have been so damaged that they, too, will eventually be demolished.



THE STAR  
1/3/63

# Cave-in threat on main line at Carletonville *Railways building emergency by-pass*

From ALPHONS DU TOIT

**THREATENED** by a possible collapse under the main Johannesburg-Cape Town railway line a few miles from here, the South African Railways are hurriedly building an emergency by-pass along a mile-long stretch of track.

While several hundred Natives and scores of Whites are working speedily near Moizelands siding, midway between Carletonville and Bank, trains are moving along the threatened line at a walking pace.

Railway officials were alerted to the danger when a crack appeared in the road stretching from the hills near the West Driefontein mine, across the main road and under the railway line.

Boring machines were rushed to the scene to establish whether a subsidence had taken place.

In some places, it was told, the drill dropped into underground caverns so deep that other places rock was encountered.

Meanwhile, a daily patrol of the mile-long stretch of track was

started. Teams of men walked along the line day and night.

As soon as the borehole tests had been examined, the Railways Administration ordered the by-pass line to be built at top speed.

Work started on Thursday. A wide path was cut through the adjoining metallic lands and the construction gang moved in.

This afternoon the work was well under way and a worker told me that the job should be completed by Wednesday or Thursday of next week.

A senior railways official said at Railways headquarters this morning that there was "no cause for alarm."

He said: "We are constructing the by-pass line purely as a precaution. There is no immediate danger and no cause for panic."

## Great cracks

The problem of subsiding ground has increased in recent months at Carletonville. On December 12 last year the reduction works at the rich West Driefontein mine suddenly disappeared into a vast hole.

Earth tremors caused several houses sank by up to four feet. In others great cracks appeared overnight.

Last week it was discovered that

## Vermyspoor by Carletonville

Nadat 'n groot span werkers ontlangs beskikbaar geraak het, is Suid-Afrikaanse arbeiders met die aanbou van 'n vermyspoortjie in die omgewing van Carletonville.

'n Ondersoek met behulp van radiotelefonie en boortoetsie het 'n tyd gelede van 'n spoorbrug gevind dat daar 'n holte diep onder die spoorlyn tussen Bank- en Oberholzer-stasie voorkom. Hoe-wei die holte op die oomblik geen gevare gehou nie, het die Spoorwegweesheid tot besluit om 'n vermyspoortjie halfmyl te bou.

Nadat die eerste insinkings in die omgewing van die holte sigbaar gemaak is, is 'n uitgebreide veiligheidsmaatrei geïmplementeerd dat treine stadier vir die betrokke gebied moet loop.

# Huge sinkhole at Westonaria

**A BIG SINKHOLE** formed today near the Venterspoort Mine workshop in Westonaria, similar to the one which engulfed the West Driefontein crushing plant. There is a road and railway line near the hole, which is in open veld. No lives are in danger.

## SUBSIDENCE

The subsidence has not affected production at the mine but if it extends it could interfere with the transport of ore to the crushing plant.

The sinkhole is a few miles east

of the West Driefontein mine

where 34 miners died in

December.

It is in the same way

with a noise like an explosion.

Westonaria is in a dolomite sec-

tion with underground caverns.

At West Driefontein it required

100,000 tons of rock to fill the

hole.

## TERRIFIC CRASH

Sgt. A. H. Bence of the Westonaria police said that he was traveling past the Venterspoort

mine this morning when he heard

a "terrific crash and a rumbling

noise" and a dust cloud in the

air as the ground subsided.

Sergeant Bence said he could

not say how deep the hole

was but judging by the noise of

the subsidence it should be very

deep.

A statement by Goldfields of

South Africa Ltd. said the sink-

hole was 80 ft. in diameter and

occurred after heavy rains yes-

## PIPELINE

Road blocks have been put up

on either side of the subsidence.

Part of an old house or work-

shop on the side of the cave-in is

overhanging the hole. The descent

into the pit is about 60 ft. from a

railway bridge. The bridge was

not affected.

A pipeline leading from the

mine to Westonaria was severed.

A brick pump near the

sinkhole appeared to be unaffected

by the subsidence.

THURSDAY APRIL 4 1963

*At least 100ft. deep*



TOP: While a passenger train moves along the threatened Main Cape main line at a siding, workers are hurriedly completing a new by-pass line.

## Pompstasie stort in sinkgat af


### Verklaring deur myn groep

**GOUDEVELDE** van Suid-Afrika Bpk. het vanliggende verklaring uitgereik in verband met die gatinstassing deur Venterspost:

Die sinkgat sal met afvalkrip gevul word, terwyl die spoorlyn wat gebruik is om erts van West Driefontein na Venterspost te vervoer en deur die insinking hulde werkung gesel is, hoewel binnerusse dae herstel sal wees.

Onthaalblykend word vervoer van produksielike producte word verweg nie omdat erts ondergronds van skag 2 na skag 1 vervoer word.

Probleme wat egter nog bestaan kan gevind word in die gebruik van die spoorlyn vir die week in subvertikale skag nr. 3 plaasgevind het.



## Lucky escapes from the sinkhole

**THERE WERE TWO AFRICANS** in the pumphouse which balanced on the brink of the big sinkhole near No. 2 Shaft at the Venterspost Mine. They fled through the adjoining reed field into the veld before it was swallowed up on Thursday night when the hole enlarged to 130ft across.

The white pumpman had just gone to tea.

The pumphouse was connected to the town's main sewage disposal line and the two men.

The sides of the hole are still crumbling, and it is now about 140ft across.

Mr. J. Applegryn, the Town Clerk of Westonaria, said today that the pumphouse was disconnected immediately the hole appeared and the sewage was diverted to another course.

#### NEW STATION

"The extent of damage to underground pipes is not yet known, but it is thought to be slight."

"Our consultants are carrying out investigations and we presume

that the road which runs from Kooksoondorp to Venterspost has sunk several feet and has been cordoned off for about 300 yards on either side of the sinkhole.

Production on the mine has not been interrupted.

Die treinstasie hang in die lug nadat die sinkgat naby die Venterspostmyn het die gat tot 130 voet in deursneef en 100 voet in die diepte gevorm het. 'n Rholompumpstasie deurste en 100 voet van die Westonariaanse munisipaliteit naby die hoofregte van die Venterspostmyn gesit. Die sinkgat was ontstaan nadat die gat geslaan was en die grond op die plek wat deur die sinkgat gevul word. Verlede nag het die gebou in die gat geslaan en was die gat volledig gevul. Die sinkgat was ontstaan nadat die insinking uitgevoer. Mynproduksie word nie gestoor nie. Die insinking was sover dat die treinstasie nou sover gevraak nie. Die sinkgat was ontstaan nadat die gat gevul was. Die sinkgat is egter eerstig gerans en die munisipaliteit se kompanjie tref om sowat 8,000 voet rondbop te verwag.

## SINKHOLE DOES NOT STOP MINE WORKING

5/4/63

STAFF REPORTER

**SEVERAL** motorists had a close call yesterday when a section of the road to the Venterspost gold mine offices subsided as a result of the huge sinkhole which formed near the mine, a few miles from Westonaria, after heavy rains.

## Produksie nie deur sinkgat geraak

(STEM-verslaggewer)

**D**AAR word taus volstoorn gewerk om die groot sinkgat wat die afgelope week by die Venterspostmyn voorgekom het, op te vul. 'n Woudvuerder van die myn het gister aan die STEM gesê dat daar alreeds bevredigend gevorder is met die werk.

Die woudvuerder het ook ontken dat die gat groter word en dat verdere instortings voorkom. Dit is ongeveer 130 voet in deursneef en 100 voet in die diepte.

Daar word van vorteule gebruik gemaak om die gat met rols en ander grond op te maak. Daar word verwag dat die spoorverbinding, wat deur die sinkgat loop, dan van erts van Wes-Driefontein na Venterspost gebruik word, binne dit volgende veertien dae herstel sal wees.

Die sinkgat het geen uitwerking op die produksievermoë van die myn nie. Die grootste skade wat gely is, is die wegslinking van die pomphuis in die gat.

Die pomphuis was toe tot op die oppervlakte gevoer en was opgevul met 824 000 berken. Die pad tussen Westonaria en

Die STAR  
8/4/63

**Day and night effort on mine**

## Mine sinkhole filled in days

**THE HUGE SINKHOLE** that appeared at Venterspost Mine, near Westonaria, on Thursday morning, has been filled in the incredibly short time of 3½ days.

Working day and night, eight-hour shifts of 10 men have hauled about 40,000 tons of mine dump waste, rock and rubble from a mile away.

Although the hole was over 100ft deep and 130ft across it was filled by yesterday afternoon.

Immediately the hole appeared on Thursday morning the road was cordoned off and arrangements were made to fill the crater.

Rock and mine dump waste was carted in by 11-ton and 20-ton trucks.

#### BULLDOZERS

The trucks were loaded by bucket loaders and tipped their loads into the well next to the hole. Bulldozers pushed the piled waste into the hole.

Mine officials gave themselves a week to fill the hole.

## VIBRATIONS COULD ACT AS TRIGGER

By a Staff Reporter

**THE SINKHOLE AT VENTERSPOST** has opened directly under a railway line, and near a pump house. The subsidence has occurred in dolomite strata.

## Motorists warned

From Our Correspondent

CARLETONVILLE, Friday.

Motorists are being warned that they travel at their own risk on the main road between Bank and Carletonville because of caving ground.

DIE VADERLAND

9/4/63

## Vrees vir nog sinkgate by Carletonville

# 22 GESINNE INDERHAAS UIT HUISE ONTRUIM

**TWEE-EN-TWINTIG** mynwerkersgesinne van die Western Deep Levelsmyn by Carletonville is gistermiddag gelas om hul huise te ontruim nadat die gevaar van sinkgate in uitbreiding Nommer 8 van Carletonville ontstaan het.

Vooraiening vir losies is vir die 22 gesinne in hotelle en elders gemaak. Hul huisraad moet binne drie dae uit die huise geneem word.

Houers dat die gesinne deur die

minstens 48 uur te verlaat moet dat by familielede gaan inhuise binne 48 uur te verlaat het dat nieste van hulle gesinkmideling dadelik vertrek en slegs die noodsakklike besittings saamgevoer word.

Motels is gevrag om nuus as een kind per gesin toe te las nie en in baie gevalle is die ander kinders by kennisse afgelê. Sommige vrouens en kin-

skool is 'n tyd gelede ontruim. Dit is nog ouerker van klasse in die skool voortgegaan sal word na die vakansie.

• 'n Woordvoerder van die be-

trokke mynmaatskappy het van-

oggend beweeg dat die 22 gesinne av voorloogmaatskappie teen moontlike insakkings in die gevaaargenoed ontruim is na huise in 'n ander uitbreiding van Carletonville.

Die vrees van nog sinkgate het


ontstaan toe 'n mynbou besigheid nabij Carletonville die Afrikaansrivierduin geleë was te

hoor vir die inspuiting van se-

ment. Die boor het op 'n groot

insinking afgekom en die werk

is getaak. 'n Gedeelte van die



Above a vast underground cavity

A TENTANT of one of the houses that were evacuated yesterday in Extension 8 considered his house one of the safest in the area.

He had planted 80 fruit trees. He was one of the most "astounded" men yesterday when he was told to vacate. The house had no cracks.

According to a geologist his house is in the centre of a vast underground cavity and with eight others could stay within walls.

There are only 20 houses that have cracks in the walls and even when the tenants complained they were told the ground was safe.

Een van die huise in Lupen Place, Carletonville, wat besig is om in te sak. Die huis het gesprinkelk gelyk gestaan met die grond. G. Vermeulen wat hier oor die huis reeds ingeskak het. Net agter hom is 'n unike skeur in die grond.

THE STAR 10/4/63

## 21 families have left Carletonville homes

ALL BUT ONE of the 22 families who were ordered to leave their homes in Limpopo Street, Extension No. 8, Carletonville, had left by noon today and the section of the street affected by the removals was quiet and desolate.

Most of those who left so hurriedly that they did not have time to remove their curtains and rideau's and their furniture as they are staying with relatives or in hotels at the expense of the mine which owns the houses in the Deep Levels.


They say the mine authorities have done their best in the circumstances and they are happy about the arrangements.

The houses will eventually be accommodated in new mine houses which have been built for them at Extension No. 9 which is considered to be safe as a volcanic dyke divides it from the dangerous Extension No. 8.

A building contractor has so much faith in the new area that he is building a block of 60 flats—most of them deserted in the last two years. They all have broken windows; youngsters apparently find it exhilarating to

There are abandoned houses in Limpopo Street, Extension No. 8—most of them deserted in the last two years. They all have broken windows; youngsters apparently find it exhilarating to

use such things and it will soon be forgotten.



Houses in Limpopo Street, Extension No. 8, Carletonville, which have been evacuated.

THE STAR 14/8/63

## SINKHOLE IN MINE MANAGER'S GARDEN

A 25ft. sinkhole opened in the front garden of the mine manager of Venterspost mine, Mr. Bryant, today.

Tent holes are being sunk to find out whether other underground cavities in the vicinity might cause further subsidence.

# NUUSKIERIGES SNAAKSER AS BARSTE, SÉ CARLETONVILLE

*Geoloog sê ná deeglike  
studie dorp is veilig*

(STEM-Verslaggewer)

DIE insinkings en barste wat by die Wes-Randse gouddorp voorkom blyk vir die meeste inwoners van Carletonville nie snaks te wees nie. Hulle steur hulle ook nie meer aan die berigte van nuwe wegverskakings en skeure nie.

Dit is wat 'n STEM-man die afgelope week gevind het toe hy Carletonville besoek het na die jongste insinking wat krase in die nasionale teerpad na Wes-Tranval veroorsaak het.

DIE TRANVALER  
19/9/63

Nuwe gat  
ver van  
geboue

Die nuwe groot sinkat wat in die West Driefontein-gebied ontwikkel het, is té ver van die maatskappy se geboue en installeringe om enige skade te veroorsaak, het die direksie van die maatskappy gister gesê.

Myndrydigheid sal nie be-invloed word nie.

Die gat, — 100 voet lank, 90 voet breed en 40 voet diep — het sowat 2 000 voet suid-suid-oos van die myn se Nr. 3-skag ontwikkel.

Hierdie insinking is die jongste van 'n reeks gale wat publiek geniet het sedert die ramp by West Driefontein op 12 Desember vorige jaar. Op daardie datum was die orgaan van versking van drie verdiegings in 'n sinkat verdwyn en 'n verlies van 29 lewens veroorsaak.

Maar vir die Carletonville-inwoners is 'n aardigheid om 'n goedkope en baie betroubare waterleiding te ontdek soos wat die dorp tot dusver gehad het, en daarom sou die dorpsoefte se rampvoorspellings nie gaan ondervind.

Die daar velvare bestaan ontstaan nie, maar dit is klassieker nie, en daar is nie erg as wat voor die dorp.

'n Bekende myngeoog van die Goudstad, Dr. Kock, wat al jare lank met die dolomietverskynsel in daardie gebied vertroud is, het gesê: „Daar is 'n sakeman het gesê: „Daar is 'n sakeman wat verwag dat Carletonville enige oomblik onder die hardkors gaan verdwyn!“

Die daar velvare bestaan ontstaan nie, maar dit is klassieker nie, en daar is nie erg as wat voor die dorp.

'n Bekende myngeoog van die Goudstad, Dr. Kock, wat al jare lank met die dolomietverskynsel in daardie gebied vertroud is, het gesê: „Daar is 'n sakeman wat verwag dat Carletonville enige oomblik onder die hardkors gaan verdwyn!“

Die ondergrondse waterstelsel word deur die grootkarsperme as trekking van water deur die mynverlaag en dit veroorsaak 'n insinking van die dolomietstruktuur wat uit kalksteen bestaan.

Dit voorde krase in die gekonsolideerde grondlaag, syfer deur tot die water en veroorsaak 'n vacuum wat insinking veroorsaak.

Maar die verkrymers is bewus tot gebiede waar groot hoeveelhede oppervlakwater opdaan of sou henn vloei en dit is, sê dr. De Kock, die redens van die gang. So ook die verhooging van insinking en skeuring.

Mynbase, gemeenskaplike en aksiemanne van Carletonville is erg

DIE VADERLAND  
24/9/63

## SINKGATE BY CARLETONVILLE

**Geweldige waterpompery van myne  
laat grond skuif, mein geoloog**

(Wes-Randse verteenwoordiger)

DIE groutkeeps uitpomping van ondergrondse water deur die vier goudmynne in Carletonville so gebied is na my mening waarskynlik een van die faktore wat tot grondverskuifings en sinkgate in die omgewing aanleiding gee, het 'n geoloog van 'n ander mynbaai in die versterking van natuurlike waterreiniging deur die totstandkoming van die dorp self.

Die vier mynne van Carletonville pompt elke dag lyyna net soveel water uit die grond as wat die dorp Johannesburg op 'n dag gebruik.

Sowat 46 miljoen gelling water word elke dag uit die dolomietformasies wat die vier mynne gebruik Johannesburg met al sy voorsteede gevul. Die grondverbruik tottans die aardkors altyd opskuur totdat die oppervlakte instort.

Die vier mynne van Carletonville pompt elke dag uit die dolomietformasies wat die vier mynne gebruik Johannesburg met al sy voorsteede gevul. Die grondverbruik tottans die aardkors altyd opskuur totdat die oppervlakte instort.

Die daarvelvare bestaan ontstaan nie, maar dit is klassieker nie, en daar is nie erg as wat voor die dorp.

Die daarvelvare bestaan ontstaan nie, maar dit is klassieker nie, en daar is nie erg as wat voor die dorp.

Die daarvelvare bestaan ontstaan nie, maar dit is klassieker nie, en daar is nie erg as wat voor die dorp.

Die daarvelvare bestaan ontstaan nie, maar dit is klassieker nie, en daar is nie erg as wat voor die dorp.

Die daarvelvare bestaan ontstaan nie, maar dit is klassieker nie, en daar is nie erg as wat voor die dorp.

Maandag, 23 September 1963

## WATERPIPE INDERHAAS VERVANG NA INSAKKING

(Wes-Randse verteenwoordiger)

NOODSPANNING het die naweek inderhaas gewerk om waterpipe op Carletonville te verlê nadat reuse-barste in die aarde verskyn en grond oor 'n groot gebied ingesak het.

Die hoofpad tussen Johannesburg en die Driefonteinvallei wat verkeer gelei word, nadat gapende barste in die teeroppervlakte verskyn het.

Waterpyp wat drinkwater asook die Waterfonteinvalleystasie na Carletonville verskaf, is vroeg Saterdagoggend tydens 'n grondverskuiving ge-

breuk. Die ondergrondse gietstertyp as twee stukke is sowat vier duim uitmekbaar getrek.

Noordspanne van die Spoorwegkompleks wat die waterpyp wat van die paar myne wat in die gebied wat bestig is om weg te sink. Daar word gevrees dat as 'n sinkat woen, die gebou ingesak sal word.

Die barste wat Saterdag verskyn het en wat tot sowat 150 meter lank is op die plek twintig voet diep en tot agt voet wyd. Die barste in die teeroppervlakte is sowat 100 meter lank.

Spoorwegverkeer van die Doornfonteinvalley naby Carletonville het ook inderhaas 'n bogrondpyp geklief om hul spoorgronde pyp te vervang indien dit met verdere grondverskuifings sou breek.

DRINKWATER  
'n Bogrondes waterpyp van die Carletonville munisipaliteit is die deur die insinking geasfalt nie. Die sowat 200 gestiene van die Wilverdiendatastie moet elke een afsonderlike drikfontein staan kom terwyl die nuwe pyp geslaan is.

Die grond wat die naweek weggeslaan het, sodanig geasfalt dat dit net die blote oog waargeneem word, was so sterk oor 'n gebied van sowat 100 meter lank en 300 tree lank. Dit is sowat 200 tree van die naaste huise af geleë. Die huise is in April van die laaste jaar geleden hetbarste.

Die gebied waar die grond tydens die naweek weggeslaan het, word as 'n "gevaarlike" gebied beskou. Verkeer sinkgate het gevind in die vliegtige gebied aan weerskante van die pad voorgekom.

Dinsdagoggend het 'n sinkat van 100 voet lank, 90 voet breed en 60 voet diep in die teeroppervlak van die gebied af op die terrein van die Wes-Driefonteinvalley pad se oppervlakte verskyn. Die


ongeruisen kan motoriste die pad oor Bank en Oberholzer na Potchefstroom gebruik.

Die reuse-skuere wat tydens die naweek vlae langs die pad geslaan het, was so sterk dat die oppervlakte vermoorsaak het, het aarderdien nie groter geword nie. Daar het blykbaar geen verdere weginsinking van grond in die viel langs die pad voorgekom nie.

## MIN. SCHOEMAN

Die geoloog se mening strook met 'n uitligting wat die Minister van Vervoer, mnr. Ben Schoeman, tydens die afgelope Parlementswisseling geskakel het. Mnr. Schoeman het gesê dat die spoorweg moontlik 'n eis leeg die myn kan instel vir skade wat ten gevolge van grondinsinkings aan die spoorweg naby Carletonville verrig is. Die spoorlyn moes op

die plek verlae nadat die



**Mothers scared to send children to school: more families plan to quit**

# FARMERS FLEE NEW SINKHOLES

## Treacherous earth opens up and fear stalks W. Rand

SUNDAY TIMES REPORTER

**FEAR** spread quickly between Carletonville and Westonaria on the Far West Rand this week. As new sinkholes threatened buildings and deep cracks snaked across gardens, yards and roads, smallholders left their farms and families moved out of homes.

*No lives have been lost, but the speed at which the holes and cracks have appeared has produced as much worry as the Blyvooruitzicht disaster in August.*

A team of top geologists, appointed by the Minister of Mines, Mr. Jan Haak, to do an immediate survey of the new threat, worked through the weekend preparing a preliminary report.

The first of the new sinkholes appeared on a Venterspost farm last Saturday. On Tuesday two more sinkholes appeared and early on Wednesday another gaped 70 feet across and 40 feet deep in the centre of Westonaria.

Thursday's heavy rains increased the sinkholes, and cracks appeared in Carletonville, Venterspost and on the Bank-Carletonville road.

Another family in Westonaria abandoned their house yesterday. "We are moving out because of sinkholes," Mr. P. J. van Wyk, headmaster of the African medium primary school, at Venterspost said.

Two meters, recording ground movement near his house, have been set up by mine officials and

**FORMER MAYOR, Mr. J. H. Blignaut . . . "I'm probably in the safest house."**



### Garden sinks

Fifty yards from the hole part of the garden of one of the houses dropped several feet.

"It is fortunate that it happened on a vacant stand," said Mr. J. H.

"I would like to move, but where would we move to? Everything we have is tied up here."

The drilling was made before this week's sinkhole opened up at the sinkhole which opened up than ten yards from the back fence of three houses in Brigg Street.

### Getting out

Another mother, Mrs. B. P. Ollers, whose husband works at Venterspost mine, said: "We are going at the end of the year. The financial uncertainty gets us down."

In Venterspost an air of uncertainty hung over the mine offices and houses. Workmen filled cracks in gardens and roads. Several of the mine roads were closed and guarded.

"We members of the mine staff who refused to give their names, said they were leaving this weekend."

"We work in the boiler workshops where the cracks in the walls are several inches wide and widening every day," said one.

### Empty farms

Driving from Venterspost to Randfontein I passed several empty farmhouses. They had been deserted during the week as cracks appeared.

Mr. Kelly, a mining employee who has had a small holding in the area for 14 years, said:

"My wife is nervous. Everybody is nervous. But we just don't know what is going to happen, so we are staying for the time being—why—where else is there to go?"

On the next farm only a few calves and chickens were left. The owners, Mr. and Mrs. E. M. Taylor, left on Tuesday, after a sink-hole 80 feet across and 60 feet deep

opened up near the farmhouse. Less than 10 yards from the buildings cracks up to eight feet deep had opened.

On another farm a quarter of a mile away a sinkhole 10 feet wide appeared last Saturday. The owner and his wife left early on Friday as cracks at the edge of the hole spread towards the farmhouse and yard.

Only one Native labourer was left and he was packing up.

### 100 feet deep

I stood near the edge of the hole, which was at least 100 ft. below the surface.

As a photographer and I walked away cracks opened beneath our feet and a few minutes later a hill and rocky thundered down, widening the hole by several yards.

Between Carletonville and Bank four road blocks have been set up. Cracks have appeared on the tarmaced surface and threaten to extend to the nearby railway line.

Nearby, another sinkhole—about 200 feet in diameter—appeared to be developing. Cracks from the ground to the road also side two feet, touch the verge of

**TWO WHITE MINEWORKERS** risked their lives on Monday to rescue an African who had fallen 40 feet into a sinkhole which suddenly appeared at Venterspost gold-mine, Westonaria.

V. Dredge, who found the tug-of-war rope used by the Africans back at work none the worse for his escape from death.

Minutes after the White men, compound assistant Joe Goodburn, and fitter Frank van der Merwe, crawled to the edge of the hole, shouted and received a reply from the petrified Mr. Nuvunga.

"We kept him talking to bring back his confidence. Then we got him to tie the rope around his waist and we pulled him up."

Mr. Goodburn explained today.

### FUNNEL

But what Mr. Goodburn did not explain—and he and Mr. van der Merwe knew about it all along—is that the hole that appeared originally was the top of a funnel-shaped sinkhole. They were standing on only a few feet of loose and crumbling earth.

Overnight, in fact, the sides of the hole fell in—and they are still falling. The sinkhole is now about 40 feet across.

**FRIGHTENED** Frightened Africans rushed to call the compound manager, Mr.

## GHOST TOWN —BECAUSE OF CAVE-INS


**CAVE-INS AND CRACKS** after heavy rains on the Far West Rand have hit business hard in the isolated town of Bank, half-way stop on the barricaded Randfontein-Potchefstroom road.

The road was closed yesterday because of cracks and subsidence near by, and Mr. van Wyk left Bank virtually unmet.

The president of the Indian Chamber of Commerce at Bank, Mr. E. M. Nooska, has appealed to the Government to help Indian businesses in the town.

### SALES DROP

Mr. Nooska said today: "Our sales have dropped badly. Not only we depend on customers from Carletonville, Oberholzer, Venterspost and Westonaria."



**Swart en onheilspellend** is die reusgat. Die oorblyfsels van die tuine van die drie huise wat weggesink het, is al aanduiding dat daar gisteroggend vroeg nog huise gestaan het waar die gat nou is. Linka is die oorblyfsels van een van die mure van 'n huis nog sigbaar. Op die voorgrond hang twee huise oor die rand van die gat. 'n Gesin van vyf en 'n Bantoe-bediende is onder die swart massa grond begrawe. Hulle het Saterdag van vakansien teruggekeer . . . onwetend dat dit hul laaste was. Die gat is gistermiddag aangegee as van 100 tot 150 voet in deursnee en 100 voet diep. Een van die huise wat weggesak het, was leeg.

Die bewoners van die derde, die gesin van mnr. C. Macmaster, het inderhaas ontvlug.

**IN** die middel van die wintersnag op die Transvaliese Hoëveld het die rampstiens gekom. Die aarde het met 'n gerammel letterlik so bek wyd oopgemaak, 'n vros het in doodsang gegif, vlamme het uitgeblaan, twee huise en vyf siels het in die gat verdwyn, daar was 'n gesula van die wind en mummies wat alles stil terwyl die stof nog die lug gehuur.

Die gif — daardie laaste noordkrete van 'n beangtate vrou — het gekom van die 34-jarige Hester Oosthuizen wat lankal bang was dat die aarde onder haar voete sou open. „Ek wil nie meer hier daar nie, bly nie,“ het sy enkels teen te vertel aan haar suster, mev. Strydom van Carletonville, gesê. „Die muur skulf en die plafon het al op versakele plekke losgetrek.“

Die Oosthuizens het gegroot en die vyf myl van Carletonville na hul mynwuis in Boekendstraat, Boksburg, geloop. Gelyk was die Hester en hul drie kinders, Dalemie (12), Johannes (8) en Maria (6), het net van vakansie aan die Nataliese Suidkus teruggekeer en die kulertjie by mev. Oosthuizen se suster geslaap. Sy was ontstaan om te gaan dagte en om te vervlug huis. Daar was 'n gedraging, saam herstel het — die vakansie is juus neem om haar te laat aansterk.



Mnr. en mev. Oosthuizen en hul babatjie . . . hulle het 'n graf in die gat van verskrinking gevind.


**DIE VADERLAND SATERDAG, 8 Augustus 1964**

**BLYVOORUITZICHT GOLD MINING  
COMPANY LIMITED**

The Board of Directors regrets to announce that shortly after 2 a.m. today, on 3rd August, 1964, an area of the mine property in extent approximately 100-150 feet in diameter subsided without warning. A house and outbuildings situated in the centre of the sinkhole disappeared entirely and all the occupants, namely Mr. and Mrs. J. M. Oosthuizen and their three children aged 12, 8 and 5 years are presumed to have been killed. Two other houses were also engulfed, but one was vacant and the occupants of the other were able to escape.

As a precautionary measure, 27 neighbouring houses have been evacuated.

71



Terwyl die inwoners van die myndorp van Blyvoortsig gisteroggend nog geslaap het, het daar omstreeks 2-uur 'n geweldige en onheilspellende gerammel hoerbaar geword. Mensé het wakker geword . . . effens deur die slaap maar tog intens na die gerammel le en luister. Slapkamerlike het aangegaan en mense het by die vensters uitgeloei om te kyk wat die geraas veroorsaak. Skielik het die vastigheid van die aarde onder drie van die huise weggeraak. In 'n rook en stofwolk gehul het die huise — een een gesin en al — in die diepte verdwyn. Slegs die put bly oor. Geen teken dat daar eens gelukkige gesinne daar gewoon het nie, slegs twee huise wat verbrokkel oor die rand van die afgrond hang om ook binnekort in die put te start en te verdwyn. Dié lugfoto wys 'n gedeelte van die myndorp en die gat met twee huise wat op die rand van die afgrond huiwer. Links staan nuuskieriges en vriende agter versperrings wat aangebring is om die mense van die ramponeel af weg te hou.

### Baie inwoners het net hul nagklere oor

(Spesiale Verteenwoordiger)  
Honderde inwoners van Blyvoortsig het vanoggend by die ramponeel aangesyd om waar twee huise — een met vyf mense daarin — onder die grond weggegaak het, tergelyke spore aangeteken het en 'n muur van 'n half-ingesakte huis neergeval het.

'n Groot gebied om die getalleerde straatblok is afgespan en die eindraai van die huise wat beskadig is, kon vanoggend laast soog nie die huise beredik om van hul besittings te red nie. Omstreeks 8.30 vnn. het mnr. J. L. Prinsloo van 286 Strat 11 daarin geslaag om twee koffers van die allerkondigste klerke uit sy

erg beskadigde huis te red. Die mynowerheid en die polisie het 'n kordon om die gebied getrek en niemand toegelaat om naby te kom nie. Drie ligte vliegtuile het oor die ramponeel gevlieg om foto's te neem.

Eillike mense wat in die half-ingesakte huise woon, het vanoggend nog net met hul nag-

kiere rondgeloop.

In dié stadium sal, na verneem word, sowat 30 gesinne in die onmiddellike omgewing van die instorting verwyder word. Skoolkinders in die omgewing van die ramp gaan nie vandag skool nie.

Orai in die strate was mense bekig om hul beeltings uit te dra.




Man gooi vrou en kinders deur venster . . .  
... Toe sak slaapkamer in aarde weg

## GESIN SPRING DOOD MET PAAR OOM BLIKKE VRY

**E**NKELÉ oomblikke nadat ek my twee kinders deur die venster gegooi en my vrou deurgehelp het, het die grootste gedeelte van ons slaapkamer weggesak. Die bed waarop ons enkele oomblikke tevore nog geslaap het, is deur die aarde ingesuk. (Sien foto links bo aan blad).

### NIKS KON GERED WORD



ENKELÉ in teen van die gapende afgond staan die driewielie van mnr. K. F. Kriel. Daar was nie vir hulle kans om enigtes te red nie. „Ons het die geselschade uitgehou tot hoe die ander huis voor my verdwyn. Ek het my vrou en die twee kinders wat nog geslaap het, deur die venster gestoot en ons het gevwing. Oombliklike later was die bed waarop ons geslaap het, nie meer daar nie,” het mnr. Britz vertel. Die driewiel sal waarskynlik ook nog deur die aarde ingesuk word, want die grond stort nog kort-kort in.

So het nur. K. F. Kriel van die Blyvooruitstygns vertel van verlede nag se ramp toe drie huise en 'n gesin van vyf onder duisende tonne grond begrawe is.

Mnr. Kriel, wat sigbaar nog hewig aan skok gely het, het gesê dat hy verlede nog kort na tweeur deur my vrou waker gemaak is. „Sy wou weet wat die geraas buite was.”

„Ek het opgesprang en deur die venster gekyk. Die hoompies wat agter ons huis staan, was weg. Ek het skulns na links gekyk en gesien hoe my huurman se motorhuis verdwyn. 'n Magtlose vrees het my 'n oomblik lank bestepak. Ek het na die agterdeur gehardloop, maar dit wou nie oopgaan nie. Ek het na die voordeur gehardloop, maar dit wou ook nie oopgaan nie.”


**DEUR VENSTER**  
„Ek het my twee kinders in die agterste kamer gaan haal en hulle deur die venster gegooi. Ek het my vrou daarna deurgehelp. Van buiten af het ek teruggekyk en gesien dat die grootste gedeelte van die slaapkamer weg was. Die bed waarop ons nog oomblikke tevore geslaap het, was deur die aarde ingesuk.”

Mnr. Kriel se dat dit slegt deur die wil van God is dat hulle vandag nog lewe. Dit was 'n onvervinding wat hy nooit in sy lewe sal vergeet nie.

**STUK-STUK**  
Later vanoggend het hy terwyl hy van die herstellingswerk vertel het, teenaan die tuu om die afgekampte gebied gestaan en kyk hoe die huis waarin hulle geslaap het, nog stukken na onder staan.

Ons vermoedelik wali teen stotyng, nog op die toneel was, het gesê dat die grond en stukke van die huis op die rand van die afgond steeds inval en dat die kieke voorafgegaan word deur 'n diep gerammeel.

Die bore waarmee die reisighetsprojektor by die suue laerskool op Blyvoortsig toets bepaal word, is vlak langs die skoolgebou opgerig soos op bestaande foto gesien kan word. Die bore maak 'n groe hoeveelheid lawaai en sifot word opgeskop sodat die kinders nie in die klas kan sit nie. Die projektor moet kon omskakel. Die bore is spesiaal toegerus met spesiale afgewonde take om hulle gedurende die tydperk wat die boorwerk sal duur, besig te hou.



Tonne rots sal in die loop van die volgende paar weke, met behulp van hierdie vervoerband na die reuse-gat in Blyvoortsig gevoer word. Die voertuie wat aan die stelsel is so gebou dat dit altyd verder oor die gat uitgestoot kan word name die gat gevul word. Die rots word van een kant van die gat af gevoer en wanneer die gat so groot moet van 'n nabysiele mynhoop af gesny word sodat dit op die vervoerband gegooi kan word, het hy gesê.



DIE TRANSVALER  
6/10/64

**Houthuise  
vir mense  
by sinkgat  
vorder**

Van Ons Was-Randse Verteenwoordiger

**BLYVOORTSIG.** — Die nuwe bouthuise vir die karavaan van Blyvoortsig begin stadiig maar seker vorm aanneem.

Van die huise se mure, dak, vensters en 'n groot gedeelte van die binnewerk is reeds voltooi en die rest van die muur en elektrisiteit moet nog afgewerk word voordat daar mens kan intrek.

„Woordvoerder van die mynhet gister gesê dat die eerste huise hopeklik aan die einde van die maand voltooi sal week.

#### NIE BEKEND


Die opvullingswerk aan die sinkgat, waar 'n gesin van vyf lede twee maande gelede die lewe gelaat het, sal waarskynlik in die voorval begin, het die mynbestuurder, mnr. L. J. Prince gister gesê.

Mnr. Prince het gesê dat die stelsel van vervoerende waarmee die tonne klip na die gat vervoer sal word, reeds voltooi is.

#### VERTRAAQ

Hy het egter die opvulling van die gat die week vertraag omdat die man van die toestemming van die familie van die Oostvalt-gesin.

Mnr. Prince het gesê dat die opvullers aan die gat waarskynlik 'n maand of drie. Drievierdeel van die gat sou voltooi moet van 'n nabysiele mynhoop af gesny word sodat dit op die vervoerband gegooi kan word, het hy gesê.



# ANXIETY NEAR BLYVOOR

DIE TRANSVAALER  
14/9/64

## Jongste sinkgat laat boer sak en pak trek

Van Ons Wes-Randse Verteenwoordiger

VENTERSPOST.

'N REUSE-SINKGAT van meer as vyftig voet diep het die afgelope naweek op 'n kleinhewe nabij Venterspoort ontstaan.

Die eienaar van die kleinhewe, mnr. P. O. Seyffert, het gister aan my gesê dat wyl byna 'n deuk kwêf geskep is omdat daar waar dit aan die kant van 'n ou mietelrand verskyn het.

Die nasie geboue Bantowinkel en stalle is ongeveer 40 tree van die rand van die gat af. Stabiele insakkings het gelaai nodig gevind sodat die moontlikheid dat die gat groter en nader aan die skool kan beweeg nie uitgesluit is nie.

Mnr. Seyffert, in oud-myneer en tans verwerkkontrakteur van ons verwoestende gat, het gesê dat die gat onmiddellik moet word gesekker gestel as verskyning gemaak het.

### Gillend

'n Bantoevrou wat by mnr. Seyffert in die huise werk, het gillend aan my gesê dat hulle huis uitverdwyn. Dige stofwolk het uit die gat uit opgestyg sodat die hele omgewing spoedig vol rooi sand gewaai was.

Mnr. Seyffert het sy al 'n paar minste gelede gesê dat hy al 'n besef daarvan gehad het dat daar 'n effense insakkking op die betrokke plek voor gekom het.

## Our land is worthless —farmer

By HENDRIK VORSTER

WORK on filling the huge sinkhole at Blyvooruitzicht starts early next week — as more cracks are beginning to appear in the vicinity of the hole after the first spring rains.

The 1.7 million cubic foot sinkhole, which swallowed a family of five and three houses on August 2, will be filled with waste rock from the Blyvooruitzicht Mine.

Meanwhile a 60-ft. sinkhole which has appeared near the Oberholzer-Bank railway line and which was cordoned off with barbed wire, is causing fresh anxiety.

DIE VADERLAND

6/10/64

## Nog insinkings naby skool op Venterspos

NUWE grondinsinkings en -barste het die naweek sowat 150 tree van Venterspos se skool af voorgekom in 'n voetpadjie wat daagliks deur kinders na en van die skool gebruik is.

24/9/64

## PROSPECTS ARE GOOD *Experts work on warning system*

The Star's Pretoria Bureau

MINING EXPERTS are working on the development of an early-warning system for imminent subsidence and scientific opinion is that the chances of establishing such a system are good.

The technical staff of the Department of Mines is studying reports of the Blyvooruitzicht disaster and on other potentially dangerous areas in the region.

It is expected that a warning system may be devised on the basis of reports and recommendations by the Geological Survey, the CSIR and mining geologists.

Geologists can pinpoint under-ground cavities by measuring the gravity on the surface and by electrical resistance measures.

Once a cavity has been located its size and shape can be measured by a device developed by the CSIR, which involves boring down into the cavity and then lowering an optical device which measures the light reflected off the walls of the cavity with a photo-electric cell.

## DAGBREEK 1/11/64 Sinkgat-verwoesting PRIVATE MENSE OOK BAIE SWAAR GETREF

AFGESIEN van groot verlies wat deur die Wes-Randse goudmyne gely is as gevolg van sinkgatte en grondbeweging, het private mense die afgelope tyd ook baie deurslaande rande — hoofsaaklik swaarverdiende spaargeld — op hierdie wyse verloor.

Privaathuise, waaroor die meidige geldtels met bale jare as moetie om spaarsaamheid te behou gemaak is, het vorig maand begin bors en moes onmiddelik begin bors en moetie sonder meer ontrouw word.

"Vir baie van hierdie mense is dat ons boorgate ogedroog het."

### Nekslag

Die daling van die waervlak kan volgens die betrokke boer moontlik toegeskryf word aan die mynmetalliese indruk in die gebied. Nadat die verwoesting gebeur en onderhandel het, het die kamer van Myneesei en die Staat saamgepan en bealluit om water na ons plades aan te le. Hulle is op die hoogte van die situasie en uitvoer van hierdie akema.

"Die waterkrise is pas opgetreden, of sinkgatte begin gevreeslik toesneen na die eerste groot tentrekking," sê die kamer van Myneesei.

Hierdie was die finale nek-slag vir hulle van ons," het die kamer van Myneesei vertel. "Die waterkrise in die omgewing, wat gevrees word, kan die grond in die grond sieders so hard of weggesleif grooer as om 'n ander plek te koop, heel gereed te kruip en hul huise en eiendomme net so afgeriggaan."

"Gewig vir die ronde dat ons op 10 November die ampelike bestelling sal kry," het die kamer van Myneesei vertel. "Die bestelling van die myne en die Staat gefinansier word, gerig, 'n gedeelte daarvan is sowat 'n maand gelede onderrig, maar die boere het nog niks weer verneem nie."

"Gewig vir die ronde dat ons op 10 November die ampelike bestelling sal kry," het die kamer van Myneesei vertel. "Die bestelling van die myne en die Staat gefinansier word, gerig, 'n gedeelte daarvan is sowat 'n maand gelede onderrig, maar die boere het nog niks weer verneem nie."

"Gewig voor die ronde dat ons op 10 November die ampelike bestelling sal kry," het die kamer van Myneesei vertel. "Die bestelling van die myne en die Staat gefinansier word, gerig, 'n gedeelte daarvan is sowat 'n maand gelede onderrig, maar die boere het nog niks weer verneem nie."

# Hooter-bell warning of sinkholes

BELLS AND HOOTERS will sound in the Far West

Rand's caving areas to warn residents against threatening sinkholes. They will be part of a giant new early-warning system developed at the University of Witwatersrand and now being installed.

Some parts of residential areas at Blynoruitzicht have already been equipped with the system, which consists of telescopic bench marks, micro-switches and bells.

All other areas of the Far West Rand's danger areas will get the system within the next three months.

The ingenious system works simply.

## THE MESSAGE

A telescope bench mark, something like a big car radio aerial, is lowered into the ground.

If the bench marks extend, showing movement in the ground, a micro-switch trips a bell or hooter.

The message is: "Get out of your house—or call an expert."

Telescope bench marks were first used for sinkhole research in 1961 by the country's two foremost sinkhole experts, Prof. J. E. B. Jennings, and Dr. Kenneth Knight, both of Wits University.

Dr. Knight said today:

"We are using the warning devices daily at Blynoruitzicht to the tune of about R1535 each."

"The bells ring with ground movement of no more than one-thousandth of an inch to a depth of 350 feet, but they are usually set for movement of one-quarter to half an inch."

## OPTIMISTIC

New inexpensive bench marks are being produced. They can be installed quickly and easily, including the cost of drilling.

"Five could be sunk around each house at a cost of R500 to give what I believe would be adequate warning of subsidence dangers."

THE STAR  
26/10/64

**HÖNDERDE** nuuskligers van oraal aan die Rand en van verskeie plekke uit Transvaal en die Vrystaat het Transeval en die Vrystaat het geslagte die streeke naas die West Rand wat sinkgates en akseure vorige week voorgekom het.

Motors met Johannesburgs en ander Randse regio's nommers was volop. Motors van Potchefstroom, Carletonville, Pretoria en Vereeniging is opgemerk en 'n paar plattelandse motors uit die Vrystaat en Transvaal was ook.

Die besoekers het alle veiligheidsmaatreëls omver gegooi en volwasenes en kinders het oor akseure gesprig en in gevarelike ruilgate geklim om hul kieskeld te verwoed te staan foto's te neem.

Heelwat van die sinkgates en groot akseure skep 'n gevarensangraan dat nie ontslaaf is nie of liberaal genoeg om oorlog te begin nie. Ingroep het na die reën. Nu is mensie besig om foto's te neem in 'n sinkgate wat nog besig is om in te tuimel. Voordat die foto geneem is, was die persone tot onderneem.

"I am very optimistic about beating the dangers in the sink-hole areas if precautions are taken."

And since experiments of filling underground cavities with a slime mixture began, no movement has been noted on the bell-equipped bench marks.

No further sinkholes or subsidence occurred in Westonaria over the weekend, Mr. W. J. R. Appelcyn, Town Clerk of Westonaria said today.

"Everything is now back to normal. The two sinkholes which appeared last week—one in vacant ground and the other in the backyard of Mr. and Mrs. Brian Carlton's home—have now been completely filled in."

At Venterspoort today mine workers were fencing off sinkholes which appeared on smallholdings at West Rand Garden Estates during the past week.

Cracks in roads about a mile from the main mine offices were also being filled in.


## HOSPITAL TO MOVE

At West Driefontein the 200-bed Leslie Williams Mine Hospital will be evacuated over the next 18 months.

Cracks appeared in its wall and a mine official said today: "Although drilling showed no cavities under the hospital, it was decided to move it towards the south so it stands on dolomite and anything needs to be enlarged."

The new hospital will be built on hard rock from early next year and the old building will be demolished.

**GEEN** groot uitlog uit die sinkgatgeteisterde Verre Wes-Rand het tot dusver plaag gevind nie ten spyte van die feit dat heelwat huigesine reeds te kenne gegee het dat hulle eraagli sal wyl nie.



Een van die twee gate

KÉEN van die twee groot sinkgates wat eer die dag op kleinhoeves by Venterspoort verskyn het. Sowat vyflig tree van hierdie sinkgate het 'n ander gat 'n paar mande gelede verskyn en minder as 'n meter van die eerste gat is die tweede groot gat gesit. Amptenaar van die W.N.R.E. het die gebied vanoggend besoek.

## Nog twee

## sinkgate

## oornag

## by dorp

(Wes-Randse Verteenwoordiger)

TWEE nuwe groot sinkgates het gedurende die dag op kleinhoeves bloue 'n halfmyl van mekaar naby Venterspoort verskyn. Die eerste was sowat vyflig tree van die eerste gat gesit.

Amptenaar van die W.N.R.E. het vanoggend die sinkgate en ander groot akseure wat nie gater was nie, bekijken. Die grootste was naby Westonaria, Venterspoort, tussen Bank en Carletonville verskyn het, besoek.

## Die gate

Die grootste van die twee gates by Venterspoort het 'n deursnee van honderd voet of meer en is sowat tiglig voet diep. Die ander gat is sowat veertig voet diep en is geleë naby die hoofspoorlyn na Carletonville.

In die nabyleeë Randfontein is dit bykans onnochtlik om 'n huis te huur. Mens kan ook nie sommer net jou werk bedank en padgee nie. Waarvan moet ons gesinne dan leef?"

Daar is geen letens hoegenaam dat dit toestand by die Venterspoort-skoel ongelooflike veral het of dat die skool in gevaar verkeer nie," het man. Van der Walt gesê.

"Die Boer van Blybank, tussen Bank en Carletonville, waar wegzaakings en akseure ook verlede week verskyn het, is sowat 'n halve myl van die boete daar wyl trek, maar dit nie kan bekoetig om alles wat hulle kan in die grond gesteek het, net so te verhoor nie."

Die hoof van die laerkoloop op Venterspoort, mnr. P. J. van der Walt, wat die naewek ay huis onttruim nadat barste en grondbeweging daar voorgekom het, ons geïnlig dat die voorige onsaakings en onvoldoende bestaanshuis wat op ons ingetrok het, en dit is seker vanafsprinkel dat ons ongeruis sou voel met die barste ons ons," het van der Walt vanoggend gesê.

"Ononderhandelings vir kompanasie is reeds aangeknop, maar ons het nog niets weer gevind nie. Volgens ons moet ons bestaanshuis op die spoorlyn tussen Bank en Westonaria naby Goudrif voortgekom en ons daarde spoor gistermiddag vir verkeer geslot.

Hy het gesê dat meeste van hulle sal trek as die vergoeding redelik is.



## Gealuit

Die pool van Randfontein na Carletonville en Potchefstroom is aldaar gealuit. Na verneem word die sinkgates op die spoorlyn tussen Bank en Westonaria naby Goudrif voortgekom en is daarde spoor gistermiddag vir verkeer geslot.

Hoewel barste en geleidelike insinkings by die hoofspoorlyn na Carletonville voorkom, het treine nog gevorder op daardie spoorweg. 'n Plaaspad wat naby die spoor langs loop, is vir verkeer gesluit.

Op Venterspoort het verskeie groot akseure op die landebewegingsweg verskyn. Die akseure naby die Venterspoort-mykantoor is vanoggend op pleklike toegemaak.

'n Aantal spanne werkers is belang om gebrekkige waterpiepe onder die grond te vervaardig. Op die plek het 'n akseur onder deur 'n spoor gelyê. Die akseur word nou verplaat en die kabel word nou oorgeskak op dit as veiligheidsmaatreëls bogronds te kry.

WEDNESDAY OCTOBER 21 1964

# SINKHOLE GAPES IN HEART OF REEF TOWN

## 7 a.m. 'thunder' as earth caves next to three churches

By a Staff Reporter

**A THUNDERING NOISE** heralded the appearance of another sinkhole on the Far West Rand early this morning — this time right in the heart of Westonaria.

The hole is 50ft. deep and 70ft. across. It narrowly missed houses and churches. Crowds gathered at the gaping hole as the news spread quickly through the town.

The area was immediately fenced off. In nearby Venterspost three houses were evacuated.

The new hole is only 40 yards from the town's 300-year-old Hervormde church, less than 100 yards from the local Methodist Church and 100 yards from its big Nederduits Gereformeerde Church.

Although on a vacant site, it is surrounded by houses.

The nearest house is only 20 yards away. Others are 25 and 30 yards off.

### Vow to leave

Some people who gathered along the fence around the hole vowed they would pack up and leave the town.

Westonaria's main shopping centre is only 200 yards from the hole.

It can be seen from the roofs of a dozen shops.

A housewife who was frying bacon in her kitchen 50 yards from the hole at 7 a.m. said:

"I heard a noise like thunder. I looked out of the kitchen window."

"There was a sheet of red dust which rose about 30 feet into the

air. My young daughter started to cry.

"Then the rumble stopped and the dust settled." The slope sharply towards the house of Mr. J. H. Blignaut, a Westonaria town councillor.

An overhang near Mr. Blignaut's backyard fence may still fall in.

### Midnight rumble

Mrs. A. Oelofse, who lives 100 yards away, said: "It sounded like an explosion."


Other people near the hole heard dull rumbling around midnight, but thought it was an approaching storm.

The hole is also within easy view of the town's largest block of flats, Cedar House, where walls have cracked in several places.

Residents have been assured that drill tests have found the ground safe, but one said: "We have never seen a drill around."

Also in nearby Dolomite Street, some fine blocks have appeared in one house.

Its occupant, Mrs. Hester Venter, said: "We are afraid, and would like to move soon."



The earth rumbled and opened up—leaving this crater.

Picture by JAN HOEK

## THE SINKHOLE 'COULD NOT HAPPEN' — BUT IT DID

By HENDRIK VORSTER

THE "sinkhole that couldn't happen" left a gaping crater 60 ft. across and 30 ft. deep in the centre of Westonaria.

Ever since the 1962 sinkhole at West Driefontein's reduction works, when 29 Africans were killed, people in neighbouring Westonaria said: "It can't happen here. Our town is on Karoo clay."

An African woman servant to the family of Mr. J. H. Blignaut, a councillor, told the "Rand Daily Mail" how the sinkhole occurred 11 yards from their back fence.

Ruth Moyane said: "I was standing in the backyard with the three children, Marie, Alta and Dalene. We heard a loud rumbling. The children became pale, sickened.

"Suddenly the earth opened up. It gave in, leaving a big cloud of dust. Almost immediately afterwards there was a further cave-in and then a third."

### CORDONED

Immediately after the sinkhole site had been inspected and cordoned off yesterday, a meeting of councillors and municipal officials was held in the office of Mr. W. J. R. Appelcyn, the Town Clerk.

It was decided to immediately begin filling the hole with waste rock from Libanon and Venterspost Mines. From 3,000 to 4,000 tons, it was estimated, would be needed.

The Town Clerk said yesterday that the Council for Scientific and Industrial Research and the Department of Geological Survey were probing the area around Westonaria. Their report is expected in about two months.

## Threats to the Press

By a Staff Reporter

THE new cave-in at Westonaria was accompanied by thunder — and official threats to the Press.

One reporter was told by a young policeman that he could not write sinkhole details in his notebook, unless the policeman could see and "censor" them.

The reporter refused.


Two women residents who talked to me about cracks in the hole were told by a traffic inspector that they were not allowed to talk to the Press.

"If you do, the Town Council will ride you," the inspector said darkly.

# DIE GROOT PROBLEEM VAN DIE SINKGATE



PROF. ARTHUR  
BLEKSLY  
GESELS OOR  
Populêre  
Wetenskap



SONDAGSTEM, 8 NOVEMBER 1964

16

## Onmoontlik om insinkings te verhoed

DIE TRANSVALER  
24/10/64

Minister sal verklaring doen

## Treine ry omweë na sinkgate

Van Ons Wes-Bandoe Verteenwoordiger

CARLETONVILLE,

DIE RANDFONTEIN-POTCHEFSTROOMPAD tussen Bank en Carletonville is nog steeds vir alle verkeer gesluit.

Padversperrys is vervaardig, en inderhaas aangebring nadat 'n deurdringende bui reën oor die gebied gevallen het en stormwater langs die barste oor en langs die pad last verskyn het.

Toekomstige oplossing op die afgesperde pad gery het, was die krate en skeure langs die pad duiel te sny.

Geoloë van die Departement van Mynwese wat gerus is tyd reeds besig is om onderzoek in te stel na die posisie op die Verre Wes-Rand het gister weer ter wille van die gesluitte verkeer.

DIE TRANSVALER, WOENSDAG 28 OKTOBER 1964

## Nog insakkings verwag Min. Haak

Van Ons Politieke Beriggewer

PRETORIA.

**VERDERE INSAKKINGS** inveral die noordelike deel van die Oberholzer-kompartement (die gebied van Carletonville en Blyvooruitsig) kan verwag word aangesien daar aanduidings is dat die dalig van die onderaardse watervlaak weens mynbedrywigheid in daardie rigting uitbrei.

So het die Minister van Mynwese, mnr. Jan Haak, gister gesê in 'n verklaring daaroor die voorkoms van sinkgate en grotte in dolomiet van die grondwatervlak.

Dit moet op gewys dat die oplossing van dolomiet teen 'n baie stadiqe tempo voor gaan en slegs af en toe, meestal ná reënval, word sinkgate gevorm. Daar word dan ook gesê dat die sinkgate wat in die ewewig versteur word deur die oorsprong van geboue, aanlig van pasie en die ontstaan van mynhoede en sikkadime, sinkgate in tyd van enkele sekondes tot 'n normaal voorkom, hoofsaaklik deur die verandering van die oppervlak-dreineringspatroon totdat stabilitet mettertyd weer intree.

Min. Haak se in die verklaring dat verdere sinkgate egter in die noordelike kompartement meer na die noorde sal voorkom aangesien die dalig van die watervlaak in daardie rigting uitbrei.

### OMTRENT GEEN

Met die ontwikkeling van die mynbedryf in die gebied van die Verre Wes-Bandoe het dieselfde proses plaasgevind en het talle sinkgate, veral in die Gatsrandgebied, voorgekom. Verder noord op die viakte was gedurende die jare dertig en veertig in Carletonville en Westonaria ontwikkel het, waar 'n dik bedekking op die dolomiet dit ongunstig maak vir die vorming van sinkgate, het omtrek gegee van sowat 100 km².

Die ondergrondse watervloede in die dolomiet kom voor in groot afgestotte kompartemente en slegs twee van hulle, naamlik die Oberholzer en Ventersdorp kompartemente, word deur die myne onwater. Die sinkgate is dus tot daardie valleie en holtes sal die verdere

VERSLAG  
Die Minister van Mynwese, mnr. Jan Haak, sal waarskynlik nie in die komende paar dae 'n gesels oor die gelei ontvang. Die verwagting is dat hy so gou moontlik nadat hy dit bestudeer het, 'n verklaring sal doen.

Die Minister van Mynwese, mnr. Jan Haak, kon gisteraand geen amptelike verklaring uitreik oor die uitwerking van die insakkings op spoorverkeer nie. Van die gesprekken met mnr. A. van Lingen is daar baie nuwe snelheid-beperkings op die spoorlyn tussen Randfontein en Potchefstroom ingestel. Treine beweeg vir groot mistande teen slakke tempo.

Die Minister van Mynwese, mnr. Jan Haak, kon gisteraand geen amptelike verklaring uitreik oor die spoorlyn tussen Randfontein en Potchefstroom ingestel. Treine beweeg vir groot mistande teen slakke tempo.

Die Minister van Mynwese, mnr. Jan Haak, kon gisteraand geen amptelike verklaring uitreik oor die spoorlyn tussen Randfontein en Potchefstroom ingestel. Treine beweeg vir groot mistande teen slakke tempo.

Die Minister van Mynwese, mnr. Jan Haak, kon gisteraand geen amptelike verklaring uitreik oor die spoorlyn tussen Randfontein en Potchefstroom ingestel. Treine beweeg vir groot mistande teen slakke tempo.

Die Minister van Mynwese, mnr. Jan Haak, kon gisteraand geen amptelike verklaring uitreik oor die spoorlyn tussen Randfontein en Potchefstroom ingestel. Treine beweeg vir groot mistande teen slakke tempo.

# CARLETONVILLE—TOWN FACING TRAGIC RUIN

*20,000 people  
live daily  
with danger*

SUNDAY TIMES, JOHANNESBURG, JANUARY 30, 1966

By VIVIAN GRAHAM

THE formerly thriving town of Carletonville—50 miles from Johannesburg and the centre of the richest gold mining area in the world—is facing stagnation and ruin because of the increasing number of subsidences and sinkholes.

Its 20,000 inhabitants, living daily with danger, are gripped by a dilemma. To move is to face ruin or unemployment—to remain is to live constantly with the risk of destruction of their homes and possible death.

So far, subsidences and sinkholes have killed more than 30 people. Experts believe that the same fate awaits many more and there is very little that can be done about it.


This is the tragic situation revealed in hitherto unpublished documents by South African and international

experts. They say that the subsidences and sinkholes which have been wrecking the town over the past few years are the direct result of the pumping up of underground water by the gold mines.

But, despite this expert evidence, the mines are continuing to pump more than 32,000,000 gallons of water a day and subsidence and sinkholes are continuing to occur increasingly throughout the town and surrounding districts.

The experts confirm the evidence of another Johannesburg authority that the concentrations that have accompanied the lowering of the water table since 1960 are so frightening and incalculable in their implications that any suggestion that this practice is hardly credible."

The mounting dangers of the situation in Carletonville were confirmed when I visited the town this week and interviewed farmers, business men and residents.



## 11 families told to evacuate sinkhole area

By JOHAN MEIRING

ELEVEN families have been told to evacuate their homes because of the sinkhole danger in the Roodepoort area, near Carletonville.

4th February,  
1966

# *Sinkgatdilemma*

## Minister's figures do not tally

FIGURES contained in this report were published earlier in this week by the SUNDAY TIMES from officials and other authoritative sources in Carletonville. They do not tally with figures given by Mr. Haak in Parliament.

The following are the figures given by the Minister: 145 houses demolished; 120 of them mine houses and 21 private houses; and another 300 houses evacuated.

In Carletonville itself, 113 mine houses and five private

houses demolished, and 19 mine houses and eight private houses evacuated. At Rixvondrift Mine, five houses demolished and 250 vacated.

Other adjoining areas for which the Minister gave demolition figures were:

Westonaria, 1; Venterspost Town, 13; Venterspost Mine, 2; and West Rand Garden Estates, 1. Houses vacated were: Westonaria, 3; Venterspost Town, 10; Venterspost Mine, 12; and West Rand Garden Estates, 1.

In Carletonville itself, 113 mine houses and five private

# SINKHOLES OPEN UP WITH A ROAR

New damage after storms

Fantastic, say  
Venterstpost  
eye-witnesses

18

FIVE SINKHOLES, some of them more than 200ft. long and 100ft. deep, have opened in the veld around the Venterstpost plots.

Huge cracks zig-zag across the veld. Three big sinkholes and two lesser ones, filled with water, dot the area for about half a mile.

Torrents of water from an overflowing dam are pouring into one of the bigger sinkholes ripping away the sides.

At 5 a.m. yesterday an African servant was making her way slowly across the veld when "the whole earth seemed to tremble."


Suddenly, with a roar, the earth sank more than 100ft. away from her crumbled and fell like

The Fourie family, who live near by, described how a sinkhole about 100ft. long, 80ft. wide and 100ft. deep caved in about 400 yards away from their home yesterday morning.

"My mother was standing on the veranda when she heard the African servant scream," Mrs. P. C. Fourie said today.

"There was a roar like thunder and spray shot into the air as the earth trembled," fell like

"I have lived here for 23 years and I have never seen anything like this."



New sinkholes have appeared about 1000 yards from the Venterstpost plots on the Far West Rand. Although there appears to be no danger to people living in the area, some of the holes are nearly 100ft. deep, and after recent heavy rains water is still encroaching into them.

25/12/65

Gesin ontkom naelskraap

# SINKGAT SLUK HUIS BYNA

Van Ons Wes-Randse Verleenwoordiger

CARLETONVILLE.

In SINKGAT van sowat 60 voet diep het Sondagoggend vroeg hier voor 'n mynbals in Kaolinstaat oopgegaap. 'n Ma en haar vier kinders was in die huis.

## *Production halted by water*

TONY HUDSON  
*Industrial Reporter*

**SOUTH AFRICA'S** richest gold mine—West Driefontein—has suspended mining operations as a result of flooding, and will be forced to cease gold production altogether if the problem is not solved within three weeks.

Mr. A. Louw, the chairman of the Goldfields Group, which own West Driefontein, said yesterday the stockpiles held more than 200,000 tons of ore enough to keep milling going for three weeks.

If flooding continued, gold production would come to a stop. As it was, the water was flooding in at more than 40-million gallons a day and the pumps were unable to cope.

All efforts to isolate No. 4 shaft where the flooding started have proved futile and water was now being diverted to the working areas served by the subvertical shafts.

The storage capacity of the worked-out areas should be adequate to permit several weeks of additional work to take place in an effort to isolate the inflow.

Mr. Louw said: "Every effort will be made to increase the pumping capacity of the mine by 15 million gallons a day."

Although only the lower levels of the mine are being flooded in the desperate attempt to keep the water level as low as possible, only emergency work will be performed underground in case the water inflow increases again.

# FLOODING AT 'RICHEST' S.A. MINE

## *Battle to save richest deposits*

The only hope for the mine lies in the theory that the inflow, which occurred between four and six levels on the east side of the shaft, caused by a relatively small reservoir in the overlying dolomite, and that as it, and others feeding it, drain out, the flow of water will become less and less.

If the source is connected

to overlying water in a large portion of the bank dolomite, the situation would become extremely grave," said Mr. Louw.

### Real trouble

When the flooding began at 10 a.m. Saturday morning mine officials were sure that production would be disrupted at No. 4 shaft only, and that it would be for a few days. At that stage water was only about 10 ft. below the rate of about 10 million gallons a day, well within the capacity of the pumps. The real trouble began late on Saturday night and early yesterday morning when the flooding increased. Instead of decreasing as expected, The closing price of the share on the Johannesburg Stock Exchange at the weekend was R430.

This is the second major disaster to hit the mine. The first occurred on December 12, 1962, when a large part of the reduction plant collapsed and went down a sinkhole, killing 29 people, and costing the mine well over R8m.

The news of the flooding is going to cause a great shock to shareholders who were promised great things by the chairman of Goldfields in his annual report published earlier this month.

The total dividend rate for the current year was to be raised by 2.5c to 100c, while it was promised that output was to be increased by 43,000 tons to 800,000 tons a month.

In addition it was said the mine would start on the re-commencement of uranium production at a cost of R6.3m. per ton, much more than likely that none of these promises will now be fulfilled.

**A**LL UNDERGROUND work on the flooding West Driefontein mine—the world's richest gold-mine—has ceased completely and additional pumps are being installed to empty 70-million gallons of water a day from flooded areas.

### Salvaging

The mining company announced today that if the influx of water cannot be stemmed, the mine will have to cease production indefinitely.

The flood of water through an underground fissure started at 10 a.m. on Saturday and by this morning the pumps, working at full capacity, were pumping out 57-million gallons a day. They had fallen behind the inflow by about 13-million gallons.

The volume of water which the company is pumping out each day is as much as the total water consumption for the whole of Johannesburg each day.

It may be that extremely expensive underground equipment will be damaged by the flood waters and all electrical equipment has been disconnected.

In a statement issued today by the chairman of West Driefontein Gold Mining Company, Mr. A. Louw, it is pointed out that the situation in the mine "would become extremely grave once the underground storage capacity has been filled."

### Reservoirs

"It is hoped that the inflow through the fissure will reduce progressively as the reservoirs in the immediate overlying dolomite have been drained," he said.

If pumping shafts are driven to the high-pressure zones from 14 Level down to 32 Level, which have been locked, and the storage capacity of the worked out areas should be adequate to permit several weeks of additional work on isolating the tremendous inflow.

Surface work on milling can continue for three weeks by the company using 200,000 tons of stockpiled ore.

A spokesman for the company said today that it is possible that a concrete plug in the fissure burst, and allowed water to run in from a huge, underground storage cavern.

The West Driefontein mine produces annually more gold than the total annual production of Canada, the second biggest gold-producing country in the Free World.

### Uranium

In the year ended June 30 last year, the mine milled 2,518,844 fine ounces of gold.

It was to start recommencement of uranium production at a cost of over R6,000,000.

Planned gold production for this year is 240,000 tons a month, and if this is achieved it should result in an increase of yield to 0.7dwt a ton milled to give an average of not less than 18.4dwt.

Excess water not being pumped to the surface and into natural water courses, is seeping into working areas through subvertical shafts.

In a statement issued today by the chairman of West Driefontein Gold Mining Company, Mr. A. Louw, it is pointed out that the situation in the mine "would become extremely grave once the underground storage capacity has been filled."

## Pumping 'a dangerous task'

INDUSTRIAL REPORTER

**WEST DRIEFONTEIN** mine had 50 days in which to bring its pumping capacity to a level that would enable it to cope with the water inrush of 72-million gallons a day, the chairman of the mine, Mr. A. Louw, said yesterday. If that did not happen, the mine would be flooded and would have to be abandoned.

Mr. Louw said surveyors had calculated that the emergency storage area, which consisted of the whole mine below 14 level, could hold about 1,000-million gallons.

Allowing for the present pumping system to handle all but 20-million gallons a day, it would take about 50 days to fill that area.

Numbers 5A and 5W sub-vertical shafts were sealed from 14 level to the bottom of the mine, and so long as the water remained below 14 level those shafts could be used as pumping shafts.

If they filled, however, pumping the mine out once the inflow had stopped would be a long, difficult and dangerous task, Mr. Louw told a Johannesburg Press conference.

Offers of help to the flooded mine have come from both its neighbours: Blyvooruitsicht and Western Deep Levels.

Western Deep is to drive a tunnel to the worked-out portion and seal it with high pressure plugs before they begin pumping.

They hope to bore within three weeks and will be able to assist West Driefontein pumps by about 10-million gallons a day.

Blyvoruitsicht is to drill a number of holes through to 20 level. The distance is about 120 ft. and it is hoped that boring will take place in about two weeks. This will lighten the load by about 5-million gallons a day.

This extra 15-million gallons a day, combined with West Driefontein's plan to increase its capacity will give the engineers an edge on paper over the influx.

# VLOED ERGER

---

## Ware beeld nou bepaal

Finansiële Redaksie

**DIE invloei van water in die wêreld se grootste goudmyn, Wes-Driefontein, kon gister die eerste keer werklik bereken word. Dit oortref die eerste skatting.**

Daar is vasgestel dat die invloei die huidige pompvermoë van 62 milj. gelling per dag met 24 milj. oorskot invloei bo die uitgepompvermoë as 24 milj. gelling per dag, beteken dit dat die myn in werklikheid net 40 dae grasie het om voldoende pompergerye aan te bring, want anders sal die water die oorskoot.

Altsoek ses dae van die grasydperk was gister reeds verstryk wat in werklikheid 34 dae laat is.

### 4 dae grasie

Die huidige pompvermoë in gedagte gehou word plus die wat nog geinstalleer gaan word, sal daar oor drie weke net soveel water uitgepompt met kan word. Daaroor invloei, met dien verstande dat alles volgens plan verloop.

Met die moontlikheid van kragonderbrekings, pompe wat kan ontgaan en ander onstaandeingswerk wat gedoen moet word e.d.m. reken Wes-Driefontein dat hy in werklikheid 30 dae daarvoor nodig het om die watergrasie van die pomp te laai klaar. Dit neem die myn dus 'n veiligheidsperk van net vier dae.

Ondanks die kort veiligheidsperk word gister gebruik gemaak dat die watervlak in die omgewing van die Nr. 4-skak aan die daal is.

### Instroming

Volgens 'n woordvoerder is gevind dat die watervlak in twee prospekteerde onderseksiede tot gisteroggend met 32 v.t. en 34 v.t. gestyg het. In die noemende v.t. is daar 'n gat sowat 14 myl afstand as eersgenoemde van die skak af.

Die duis daarop dat die watervlak in die borehole van die kontrakteur leefvloed is,

na verwagting dat die daling voordat hierdie water in die kontrakteur leefvloed is,

deur die skeur na die myn. Hoe lank dit sal duur, kan nie in die stadium bepaal word nie.

Na verwagting dat die daling voordat hierdie water in die kontrakteur leefvloed is,

deur die skeur na die myn. Hoe lank dit sal duur, kan nie in die stadium bepaal word nie.

Die watervlak in die myn was gister 288 v.t. bovlak 26 — dit is 6,363 v.t. ondergrond en is 270 v.t. hoër as 24 milj. gelling water per dag.

Die totale diepte van die watervlak in die myn is nou 1,293 v.t.

Na 'n woordvoerder van Goudveld het beklemtoon aan alles

dat die watervlak goed verloop,

sal daar teen die einde van die week waterverbruik van 97 milj. gelling per dag wes.

Nog 'n pomp word by die skak ingeraag wat binne die eerkomende twee tot drie dae in werking sal wees. Daar sal ook 2 milj. gelling water per dag uitgepomp.

Van die ses pompe wat by die Nr. 5-skak geinstalleer word, gaan twee na die aflossopbstasie, twee na vlak 18 (5,240 v.t. ondergrond) en twee na die Nr. 3A-subvertikale skak op vlak 32. In die aansengenoemde geval is dit 7,888 v.t. ondergrond.

### NUWE KANAAL

By Blyvoortrek-goudmyn word nog ontsluitingswerk gedoen voordat meer boorwerk na Wes-Driefontein begin kan word. Daar moet saamskakier sy uitgepompvermoë kan opstoot tot 15 milj. gelling water per dag.

By Western Deep Levels word ook voorbereidings vir ontwikkeling van die watervlak in die laaste 10 milj. gelling water van sy kant sal uitgepomp word.

Opmetingswerk word nou gedoen vir die nuwe kanaal vanaf die Nr. 4-skak na die omgang met die drie bestaande kontrakteure.

Die kontrakteur is al sangevys om die soutgraafwerk om die ogend daarna in die myn begin instroom het, het die

myn tot gister op die beurs tot 885c gedaal — 'n daaling van 565c per aandele.

Die is 'n waardevermindering van sowat R80 milj. vir die aandele.

In die ges dae wat sake op die beurs gedoen is, is 190,338 Wes-Driefontein-aandele verhandel — soveel 'n 70 van die totale.

Die krisis by die myn het ook as ander goudmyn- en finansiële aandele oorgewen.

Bederf die waterinvloei beginne,

# WES-DRIE IS AL R80 MILJ. KWYT

## DORP NÁ MYN RAMP SONDER WATER

Wes-Randse Verleenwoordiger

TALLE blanke en Indiërhuisgesinne op Bank hier naby sal dié naweek sonder drinkwater wees nadat die Bank-oog Woensdag heeltemal opgedroog het.

CARLETONVILLE.

sowat twee myl net 'n veld verbou word om die toenemende water wat uit die myn gespomp word te dras.

### Sinkgate

Boere tussen Bank en Oberholzer sal ook binnekort water wegname en tientalle Indiërs en Kleurleue op Bank wat deur die oprodrysing van die Oog gevreke is.

Die ander inwoners op die dorp kan nog water van Carletonville.

Die stasiemeester op Bank, mnr. B. N. Groenewald van der Merwestraat, het die spoorwegmaatskappy gevra om net vir noodsaklike gebruik vir die volgende paar dae reën as hul oeste nog gered wil word.

Die vrees vir sinkgate het die afgelope week oor die gebied van die dorp Bank en beide naby Roopoort toegeneem.

Volgens party het hulle snags 'n ondergrondse gerammel en dreunings gehoor en verkeide silente gevorder.

Geoloë dat al die afgeloede

pasas die grondslag op die Bankkompartiment.

Hulle het die verskeie gate in dié gebied geboor en monsters van die grond gevat. Volgens die Staatsgeologe kan die water vulgate sal die inwoners gewarsku word as hul veiligheid bedreig word.

Gewarsku

Duur is nog net een opgaardpasas die grondslag op die

Bankkompartiment prysgegee,

Wels 245, Old-Dri-Deep levels 50 en Blyvoor 50c.

### Krisis waai na ander

Deur Om Finansiële Redaksie

**WES-DRIEFONTEIN-GOUDMYN** — die grootste in Suid-Afrika, maar nie dié een met die rykste erts nie — wat deur instromende water bedreig word, het tot gister al meer as R80 milj. in die waarde van sy aandele op die plasislike beurs prysgegee.

Met die sluiting van beursake Vrydag 25 Oktober was die prys 1,450c. Nadat die water die ogend daarna in die myn begin instroom het, het die prys tot gister op die beurs tot 885c gedaal — 'n daaling van 565c per aandele.

Die is 'n waardevermindering van sowat R80 milj. vir die aandele.

In die ges dae wat sake op die beurs gedoen is, is 190,338 Wes-Driefontein-aandele verhandel — soveel 'n 70 van die totale.

Die krisis by die myn het ook as ander goudmyn- en finansiële aandele oorgewen.

Bederf die waterinvloei beginne,

die waterbyvoer nie, so dàlings baie bleek was.

Die waterverbruik word nou

om die minder sie as 100 milj. gelling per dagter. Dit sluit in die normale 18 milj. gelling wat daglik vir die krisis uitgepomp is.

### Londen

Die jongste nuus dat die myn aandele goed verdaal is, is dat dae het om te verseker dat hy nie oorstroot word nie, het ook sy uitwerking op die Londense beurs gewy.

Die Wes-Driefontein-aandele is in die hande van die handelaars ander myn-

bedryf, hoewel dié wat nie regstreks gamoed is nie, so dàlings baie bleek was.

Die waterverbruik word nou

om die minder sie as 100 milj.

gelling per dagter. Dit sluit in die normale 18 milj. gelling wat daglik vir die krisis uitgepomp is.

Van die Indiërs op Bank en in die omgewing wat altyd waer is, dat die opgaardpasas op die stasie gevra het, het die stadsraad van Carletonville hulp gaan soek.

Intussen word hier nabysaam gebou aan die Afrikaanse en Wes-Driefonteingoudmyn. Die walle van die moek of 'n afstand van

## West Driefontein manager is optimistic

STAFF REPORTER

THE General Manager of West Driefontein Gold Mine, Mr. Robert Buley, said last night that he was "optimistic" over outcome of efforts to stem the flooding of the underground workings.

During a short break during a "stitch-up" conference with other officials, Mr. Buley told the "Rand Daily Mail" that he was confident that the enormous problems posed by the flooding would be overcome.

"We can now see the daylight at the end of being in the flooding. There is not the slightest suggestion that the pumps will be unable to cope with the situation," he said.

Mr. Buley dismissed claims that a two-year period would be needed to restore production to the level of last month's output.

Informed sources in Carletonville said yesterday that several underground workers were making plans to seek employment elsewhere.

### 'BUY SHARES'


Several women said their husbands were thinking of trying for jobs on Rustenburg's platinum mine. Some wives would lose more than R100 a month if the men reverted to "flat" pay during non-production working.

One reliable source said a period of two years might be spent repairing flood-damage underground.

"However, I can tell you that it will be repaired and no expense spared. West Driefontein is a fabulously rich mine—tell your readers to buy up as many shares as they can," the source said.

With the exception of pump crews and other essential workers, including certain artisan grades, the entire underground labour force were sent home shortly after reporting for duty yesterday morning.

Volunteers to help in pump stations and to assist in "plugging" operations underground were called for yesterday morning.



This diagram—a cross-section of the flooded West Driefontein mine—provides a picture of the state of affairs at the moment. Isolated No. 4 Shaft is shown and the inflow of 10-million gallons of water indicated. The various levels are calibrated on the right and the steadily rising water level is shown above the 17.5 level. The two plugs, which are now blocking the flow of water to the rest of the mine, are pinpointed. In the rest of the mine, the blocked-out sub-vertical shafts and workings indicate the flooded storage area where the water level is now just 17.5 ft. above 18 level. Pumps on 54 sub-vertical shafts are busy clearing water from the mine at a rate of 44-million gallons of water a day.

21

## SCREAMING STOPPED AT W. DRIE


SUDDENLY the banshee scream of water rushing through two giant valves stopped and there was silence for the first time in days. Fourteen men stood in a chamber 4,400ft. below the surface in West Driefontein mine and smiled quietly. They knew they had won.

The plug held. This was the tense pantomime, watched on closed-circuit television from surface level in the mine manager's darkened office on No. 3 Shaft of West Driefontein by officials and technicians. A miner below turned towards the screen, gave the thumbs-up sign and jubilation spread through the world's most clumsy barricades of sandbags against unleashed nature's forces and refused to admit defeat.

All involved were men of faith who had won a great battle by turning the flood tide in the richest gold-mine in Africa. The time—12.55 on Monday morning. The cost—still to be counted.

THE STAR  
20/11/68

## 'THAT YOUNGSTER AT WEST DRIEFONTEIN'



THE MAN whom the gold-mining industry knows as Ian Louw—though his name is Adrian—began mining at roughly the same time as the West Driefontein mine. The man and the mine have been as thick as thieves ever since.

For the first few years, young Louw earned more than West Driefontein. But that was soon put right when the mill began to turn around in its first full year—the mine made a working profit of R4,000,000.

That was about R3,994,000 more than Louw earned that year (1953), but the disparity in their incomes made no difference. They remained good friends.

This oasis of gold-mining life is occasionally thrown fits of temperment (it has just had one) and when these occur it looks around for a broad shoulder on which to lean its head while it weeps 80-million-gallon tears. Louw's was the shoulder on which it used to lean and, to some extent, still does.

The career of this young mining engineer—"that youngster at West Driefontein," they used to call him—has been an astonishing one.

There is really nothing comparable in all the 82-year history of the Rand.

In 1954 he was underground manager at West Driefontein. In 1958 he was assistant manager. In April 1961, he was appointed acting general manager, and six months later he became general manager.

He became a manager of Gold Fields in 1964. Then, in 1965, when Dr. W. J. Busschau retired, he was tapped on the shoulder again and told that he was the new chairman of the group.

Personality Profile  
by Catullus

SATERDAG 23 NOVEMBER 1968

# *Patrollies nou tussen Jhb, Potchefstroom*

# **SINKGAT VAL IN BY HOOFSPOOR**

24/1/69

## Treine teen slakkepas

Van Ons Wes-Randse Verteenwoordiger

CARLETONVILLE.

**TREINE** op die hoofspoorlyn tussen Johannesburg en Potchefstroom is gistermiddag hierdie dag aansienlik vertraging toe 'n groot sinkgat sowat 150 v.t. van die spoorlyn af ingeval het.

Die treine het teen 'n slakkepas (sowat 10 m.p.u.) oor 'n afstand van twee myl tussen Carletonville en Bank beweeg toe die sinkgat van 40 v.t. in deursnee en sowat 10 v.t. diep gisteroggend ingeval het.

Die spoorlyn is onlangs weens die gevrees van die sinkgat en insakeings hier sovat 'n half-my noord verskuif. Die nuwe spoorlyn is daar deur die rewaargemaekte en mense is aangestell om dit te patrolineer. Hulle het slagdoppies, ligte en vlae om treine te waarsku as 'n sinkgat ontstaan sou en die spoorlyn sou inval.

"Ek het gisteroggend om negeuur net 'n dreuning gehoor en gevrees dat die spoorlyn uitval. Daarom sou ek nie meer toe na die sinkgat kyk nie. Ek gaan tree van my af langs die treinspoor ingeval het."

### Groot bars

So het mnr. C. W. Labuschagne, wat die treinspoor tussen Bank en Oberholzen patroleer gesê. Die sinkgat is in 'n ongevoede mylplaas geplaas.

Vervolgens moet Labuschagne het hy die dreuning al voor die week gehoor maar gedink dat dit die wêreld is. Eergerlike het hy die spoorlyn uitval en sowat ses voet diep en vier voet in deursnee was. Onderwyl hy langs die spoorlyn geloop het, het hy skielik 'n geweldige slag gehoor en was hy net betyds om te sien hoe die sinkgat verskyn.

Gistermiddag het nog 'n deel van die val van die sinkgat ingetuumel. Die grond het in 'n omtrek van sowat 20 treen om die sinkgat heen weggespoel en meer Labuschagne verwag nog 'n deel van die grond gaan blykbaar insak.

Toes die gat ingeval het, het mense uit die omgewing daarby die spoorlyn en mense is aangestell om dit te patrolineer. Hulle het slagdoppies, ligte en vlae om treine te waarsku as 'n sinkgat ontstaan sou en die spoorlyn sou inval.

Die sinkgat is in 'n ongevoede mylplaas geplaas. Die sinkgat is in 'n ongevoede mylplaas geplaas. Die sinkgat is in 'n ongevoede mylplaas geplaas.

Hulle meen die onlaugse reën span dat die grootte van ondergrondse holtes of basiese gevaar deur die grond ten komste bring.

Dr. O'Duffy, se die omvang van die holtes onder die skole kon nog nie vastgestel word nie.

## Skole aan Wes-Rand op holtes

Van Ons Wes-Randse Verteenwoordiger

RANDFONTEIN.

**TWEE** skole met 900 leerlinge op Westonaria is op ondergrondse holtes en barste gebou. 'n Paar boorings op ondergrondse grondlae is toets, het dit aan die lig gebring.

Die skole is die Afrikaanse Hoerskool met sowat 600 leerlinge en die Engelse laerskool met sowat 300.

Dr. G. Enslin, vooruitsitter van die Koloniale komitee in sake van sinkgat, het die gater bevestig dat twee boorings langs die skole du daarop dat daar ondergrondse holtes in die omgeving is.

Mnr. G. Enslin, hy sien geen onmiddellike gevare vir die twee skole nie. Die moontlikheid van sinkgat word ondersoek.

Lug beveeg gedwing in en uit die holtes. Dit word veroorsaak deur die verandering van lugdruk op die oppervlakte.

Die stigter van 'n navorsingsspan wat die grootte van ondergrondse holtes of basiese gevaar deur die grond ten komste bring.

Dr. O'Duffy, se die omvang van die holtes onder die skole kon nog nie vastgestel word nie.

Volgens sy metode word asbes in die holtes gepomp om dit te versel.

Hy glo sy asbestspuit kan ook 'n goed middel van holtes op die Basiskompartiment oplep, deur die dreineringbarste te versel.

THE RAND DAILY MAIL

11/11/69

## BIG SIGH —AND THERE WAS A SINKHOLE

Heavy rains in the Far West Rand have caused a huge sinkhole on the farm of Mr. J. R. Saely, 150 yards of the "Bank Eye," eight miles east of Carletonville.

Mr. William Nquu, 59, an African chargehand at the farm, said yesterday he heard a "big sigh" and felt an earth tremor. He ran outside and saw a large pool of rainwater in the maizefields had disappeared down a newly-opened 100 ft. deep sinkhole.

Within hours the walls of the sinkhole crumbled, leaving the sinkhole 50 ft. deep, 80 ft. long and 50 ft. wide. A smaller sinkhole has appeared 50 yards west of the main crater.

Yesterday morning the last traces of water at the site of the centuries-old spring at Bank Eye were seeping into the sink-hole.

The newly constructed concrete canal carrying water from West Driefontein gold mine was flowing at full capacity within 25 yards of the sinkholes.

Devastating to the Bank compartment by the mining companies in the district is expected to start shortly. Residents fear that widespread occurrences of sinkholes will take place when the programme is undertaken.

# SINKGATGEVAAR: GEBIED ONTRUIM

## WES-DRIE BEDREIG 200 BOERE

Veenwoordiger KRUGERSDORP.

DIE oorstroming van die goudmyn Wes-Driefontein bedreig nou die Oberholzer-besproeiingskema, waar tweehonderd boere tussen Bank en Welverdiend is, omdat sy water nou alles in die myn loop.

Sommige boere was vanvorigdag so te sander besprekingsveld na dat die Bank-nog wat die naweek nog 8 miljoen gelling wat gelever het, opgedroog het. Ander kan net die troebel water gebruik wat deur die myn uitgepomp word. Die water is skaalklik vir hul gesaaides en dié.

Talle boere weler om die water te gebruik vir besproeiing of vir hul diere. Die besprekingsingenieur het onderneem om 'n konferensie van verteenwoordigers van die departemente van Waterweë en Melkbou, die Wes-Driefonteinkomitee en die boere te reël nadat die probleem onmiddellik besprek kan word.

### ONDERSOEK

Die boere en die natuurlike water by die Bank ontgaan nie akadelt nie omdat dit water voorheen nie myn-water wat hulle as besoedel beskou, in hul besproeiingskanale verdun het. Deur die uitloop van water op so 'n groot skaal uit Bank-on, het die watervlak ondergrond so gedraai dat dit oog opgedroog het en die boere op die mynwatter alleen aangewys is.

### Bank berei voor om pad te gee

(Wes-Randse Veenwoordiger)

DIE hele omgewing van Bank, waar grootskeep-insakkings verwag word sodra die myne in die gebied volstoomb begin om die onderaardse kompartemente te ontwater, gaan ontruim word, lui hardnekke geruge in dié kontre.

Volgens die geruge sal ook die pad en die spoorlyn tussen Randfontein en Oberholzer, waar dit oor die Bankkompartement loop, verlê word.

- Twee skole, 'n blanke laer-skool en 'n Indiërskool, sal aan die einde van vanjaar sluit en nie weer heropen nie.

- 'n Waardelyst is namens die Verre Wes-Randse Dolomitiëse Waterassosiasië van al die elendomme in die omgewing opgestel om sommige van die inwoners is meegedeel dat hulle binnekort uitgekoop sal word, en dat hulle ander huisvesting moet vind.

In die woongebied van Wes-Witz, waar sowat 40 huise staan, sal talle inwoners hulle het verneem dat dié hele omgewing ontruim sal moet word.

Hulle sal erafsaas weet wat ter perse vir hulle elendomme aangebeld word.

- 'n Ampelike verklaring oor die amptelike ampelisentheid word eerdaagliks verwug.

Verkele inwoners van die gebied onder wie 'n sakeman, amptearse en gewone werkers, het bevestig dat die waardering gelyk is aan die boere geliever word, in die stel.

### Uitgekoop

'n Stuk of agt gesinne is die afgelope ses weke in die omgewing van Bank uitgekoop en het almal geslaag.

Die Verre Wes-Randse Waterassosiasië het al verskeie elendomme opgekoop, onderhandel met grondeienaars en sal nog met die ander moet onderhandel, het mnr. T. Tindall, voorsteler van die Assosiasië gesê.

Of al die inwoners op die Bank-kompartement dat gebied sal moet ontruim, wou hy nie sê nie.

'n Woordvoerder van die staatsbegraafkomitee Insasse Sinkgate, se dat 'n verklaring van

29/1/69

Wednesday, February 4, 1970.

# Doomed town: Residents to petition P.M.

By LEN HUTCHINSON

RESIDENTS of Bank, threatened with loss of life in sinkhole disasters, yesterday approved a proposal to petition the Prime Minister, Mr. Vorster.

Conflicting reports of a final deadline to evacuate the district and one "vague" promise of compensation and resettlement had angered the people.

Many have questioned the veracity of warnings on sink-hole dangers in the district.

### CLARIFY

A stubborn attitude of refusal to be rushed into leaving their homes and business premises has spread among townspeople and farmers.

His urgent application to stop the devasting of the Bank compartment was dismissed in the Pretoria Supreme Court January 2.

The association handed in an affidavit to the Supreme Court on that date, offering to purchase his property and bear the costs of his removal.

The whole affair had become

"war of nerves" and their desire to "rappel en rappel" in the threatened areas was proof that they would not be bluffed by anyone, they said.

DIE TRANSVALER  
4/1/70

# BANK SE MENSE BLY NOG STEKS

Van Ons Wes-Randse Veenwoordiger

CARLETONVILLE.  
GROOT ontvredeheden heers onder inwoners, elenaars van sake en boere in die gebied van Bank naby Carletonville. Volgens hulle is dit onnoontlik om hul eienaar en please hier summer te ontruim.

Ontwatering van die bank-kompartement vind nie meer so vinnig plaas nie en die ontruimingsdatum is gister deur die staatskoördinerende komitee insake sinkgate op 15 Februarie gestel.

Mnr. S. Richards, wat op Bank met sowat 80 moeg grond boer, het gister gesê hy is ontevreden oor die toestand. Hy het gesê dit is onnoontlik om net te pak en te trek.

THE RAND DAILY MAIL  
27/2/70

## Sinkhole on property near Bank

Staff Reporter

A SINKHOLE more than 4 m (14 ft) deep has opened on the front lawn of a house at Bloukrans three miles east of the evacuated township of Bank.

Mr. Frank Louw, owner of the smallholding, was ordered to vacate his home by an official of the geological survey of the Department of Mines after he reported the subsidence.

He said yesterday that his family would stay on the property till he was compensated by the Wes-Rand Dolomitic Water Association.

The smallholding is in the 75-sq.-mile Bank Compartment which has been affected by dewatering of the mines on the Finschfontein.

Earlier this month, a sinkhole 10 ft. in diameter, and about 12 ft. deep, appeared a mile from Bank, near Goudrif Station.

The land surrounding both sinkholes shows signs of more subsidence.

DIE TRANSVALER  
11/2/70

## POLISIEHONDE WAAK OOR VERLATE BANK

Van Ons Wes-Randse Verteenwoordiger

CARLETONVILLE. — Elendomme van tale inwoners en sake op Bank hier naby waar 'n ondergrondse kompartement ontwater word, is reeds ontruim en word tans deur Bantokskontabels en politie beveilig.

Enkele huise en Indiërgesinne woon egter nog in die gebied wat moontlik enige tyd deur sinkgate geteister kan word.

Mnr. F. Tindall, voorstas van die Verre Wes-Randse Dolomitic Watervereniging, het gister gesê die grootkoekope ontruiming op Bank kan maklik tot dieftal lei. Hy het gesê daar is bestaanende gevaar dat die gesigte van die huise en bank mahl.

'n Oorblywende inwoner en eienaar van 'n saak op Bank het gesê dit is in omstandighede onmoontlik om sommer net te pak en te trek. Hy het gesê die meeste van die blanke en ook Indiërs is tevreden met die onderhandelings tussen hulle en die Verre Wes-Randse Watervereniging, en die hulle elendome ontwatering.

"Solang ons hier is en nie die prys en wonings wat aan ons beloop is, kry nie, sal ons nie padgee nie."

Verskriu en deure van huise en sake-ondernehemings op die Bankkompartiment is vandag volledig gesluit, toegemak met stene en cement. Daar is reeds begin met die hotel op die dorp self. Huise word deur hulle eienaars afgebreuk en ewe het gister verlate voorgekom.

"'n Ampentreur van die Carletonvillese municipaliteit het die afbreukking van die huise gister algemeen gesê dit kan later weer bewoed word."

DIE TRANSVALER, VRYDAG 27 FEBRUARIE 1970

# Inwoners by Bank wil nie trek nie

Van Ons Wes-Randse Verteenwoordiger

BANK.

OBRYLWENDE inwoners van Bank naby Carletonville, waar 'n ondergrondse kompartement ontwater word, weier om te trek terwyl die openbare pad en die Spoorlyn nog gebruik word.

Die finale ontruimingsdatum was deur die Staatskoördinerende komitee insake sinkgate op 15 Februarie gestel. Na dié datum is 'n woning in die gebied as lewensgevaarlik bestempel.

Sowat vyf blanke gesinne woon nog hier.

DIE TRANSVALER, WOENSDAG 4 FEBRUARIE 1970

## DIS NUW LEWENSGEVAARLIK OM OP BANK TE WOON

Van Ons Wes-Randse Verteenwoordiger

CARLETONVILLE. DAAR skull lewensgevaar vir inwoners en eienaars van sake op Bank as hulle langer daar bly. Die kompartement word ontwater en sinkgate kan noodlottige gevolg meebring.

Sowat ses blanke en 15 Indiërgesinne is nog in die gebied waar ondergrondse ontwatering in volle gang is.

Mnr. J. R. Engels, sekretaris van die staatskoördinerende tegniese komitee insake sinkgate, het gister gesê dat die inwoners van Bank so onmiddellik as moontlik waswaarmak en die gebied ontruim.

"Niemand moet dit waag om langer daar te woon nie. Sinkgate en sakkings van grond kan enigtyd verskyn. Daar is geen sienbaar gevare nie," het hy gesê.

Mnr. Engels het gesê dat hy na enkele komiteekomiteejaar 'n reeks briefe aan die inwoners van die Bankkompartement gesuur het. Die meeste moes vir hul eie veiligheid weg en word vervaardig die week, of 31 Januarie, hul eiendomme ontruim het.

**Luister nie**  
"Ek kan nie verstaan waarom die mense nie luister nie. Ek wil self soopoe gaan en as ek mense vind wat nog daar woon, sal ek hulle laat trek."

Die gebied waar Bank en Wes-Wits geleë is, is die swakste van die veralde kompartemente en een of twee kleinere sinkgate sal voorval kom. Mnr. Engels sê dit kan die

Gee pad

Amptentreur van die Verre Wes-Randse Dolomitic Watervereniging het vandaag gesê dat die kompartement moet geslaan om die gevare van die gehalte van water in die grond te verminder. "Die grond sal 'n grotte vir Indiërs oopgesiel word om tydelik in tente en woonwaens te woon. Dit sal vermoedelik by Azaadville naby Krugerdorp wees," sê die amptentreur.

"'n Indiërgesinvoerder en een van 'n handelswinkel op Bank het gister gesê dit is onmoontlik om voor die vangst van die pad uit te gaan te word. Groot huisehede voorval word op die oomblik in sy bestigheid gehou. Daarbenewens moet hy ook etlike duisende rande van klante insamel."

**Daagliks**

"Op 'n vergadering 'n paar weke gelede is daar aan ons gesê ons moet vandag tot die einde van Maart," het hy gesê. Ander Indiërgesinne sowel as blanke besigheids in die Bankkompartement is ook nog nie ontruim nie. Die motorhawe op Bank van mnr. E. Thomas, word vandaag nog gespoorste. Die hotel is al vir besoekers gesluit en net die eienaar, mnr. T. Thomas, en sy gesin woon nog daar.

Die op sekere plekke het ook nog nie padgee nie en op plekke in lande kan sakkings in die grond duidelik gesien word.

19/3/70

## Hoofpad toe: Doodsklok lui vir Bank

(Wes-Randse Verteenwoordiger)

BANK — Die finale doodsklok het waarskynlik vanavend om 12:30 vir die dorps Bank aan die Verre Wes-Rand geklopt met die aankondiging dat die hoofpad tussen Carletonville en Bank gesluit is vir verkeer.

Amptentreure staan wag vir versperringstekens wat net buite Carletonville en by die Tsassuiling op die Bandfontein-Wesdriefonteinpad aangebring is.

Drie tyn maar baie duidelike krate wat dwarsoor die nuutgeleerde hoofpad strek, is gelaai en hat ontdek en onmiddellik daarna in die pad gesluit.

Amptentreur wat diens doen by die versperrings by Bank het gesê dat die gedekte van sowat nege myl tussen Carletonville en Bank nog gebruik kan word maar dat hulle versperrings by Carletonville aangebring het om motoriste te onmoedig om deur die gevaregebied te ry.

Die gedekte van 'n halfmyl vanaf die Tsassuiling met die Bandfontein-Wesdriefonteinpad — waar die drie krate voorgekom het — is beslis vir alle verkeer gesluit en niemand word in die omgewing toegelaat nie. Inmiddels is daar verneem dat vry drukbore vanliggend op Bank verwag word en dat dié gebruik sal word om toegate al langs die spoorlyn te boor. Bank is in hierdie stadium so te sê gehou en al van die buitenewereld argstry behalwe vir die sowat vier telefoonkant in die oorblywende besigheids in stand gehou word.

Die gesigte van die nuutgeleerde weg op hierdie dorps funksionele. Dit is 'n slagbus, groentewinkel, drankwinkel en 'n motorhawe.

Hierdie ondernemings het gedurende die afgelope tyd al hoe minder sake gedoen en vandag het alle aktiwiteite feitlik tot stilstand gekom.

# MAN MET HUIS EN AL BEGRAWE

EN oomblik het agt tennisspelers nog vrolik agter die bal aangehardloop op die tennisbaan by Westonaria se mynblou. Toe het die aarde skielik oopgeskuur en van hul makkers met die klubhuis en 'n stuk van die tennisbaan ingesuk.

Dit prassans toneel het hom later by die klubhuis van die Venterpost-goudmyn afgespeel mnr. Kallie Nortjé, 52, wat op die klubhuis se stoep sit en tee linie het om te treedig geskryf. Hy is een van meer dan honderd gesukkeld in onder tonne kliip 'n sand begrawe.

Mnr. Nortjé, 'n mynahman, sou die eindes van die jaar afgestreef het.

Die truerpelpel het omstreeks 14:45 gebreel. Op die baan was agt spelers en mnr. Nortjé het voor die gesukkeld geskep. Die moeilikheid het die spelers 'n geveldige slag gehoor en 'n stofvol geslaan.

Die helfte van die tennisbaan

het weggesuk en die spelers op die hana het verward rondgehardloop. Een speler het die oomblik agter 'n bal aangehardloop, en toe hy weer staan, die baan agter hom verdwyn.

Kort nadat die grond sowat 100 v. d. die weggesuk het, het mnr. Nortjé, wat gesukkeld het tot 50 v. d. oppervlak. Daar beiteken dat mnr. Nortjé se lyk onder 50 voet grond lê. Dit is ook te gevarelik om saay lyk te soek.

Mnr. Bill Malan, raadgewende ingenieur van die myna, het geskryf dat daar nie 'n spoor gevind is nie. Die mynahman is daarom lewensvervalik om mnr. Nortjé te probeer uitkyk omdat die walle nog inval-

het. Mnr. Nortjé, vader van drie getroude kinders, was 25 jaar lank lid van die tennisclub.

In die omgeving van die tennisclub is daar sowat 30 meter sangeberg wat sou aangevul of daar 'n inslaeeling ding. Omdat daar 'n inslaeeling en van die meters die afgeloop week 'n geringe inslaeeling ge-

week is nie onmiddellik gevra vir mense in die omgewing van die sinkgat wat Saterdag die lewe van mnr. Kallie Nortjé op Venterpost geëls het nie.

Die is die mening van dr. J. F. Enslin, direkteur van Geografiese Opnames. Dr. Enslin, 'n kenner van sinkgat, het gisteroggend die toneel besoek en is saam met ander deskundiges met behulp van 'n hymostel in die sinkgat laat sak.

Die Minister van Mynwese en van Gesondheid, dr. Carel de Wet, het gisteraand aan Die Mynbou-, Geologiese en Meteorologiemynbou-sal vandaag gesê: 'n volle ondersoek sal vandaag nie 'n volle ondersoek sal vandaag nie.' Volgens dr. E. L. Uys, van die Sekretariate van Mynwese, mnr. N. L. Uys, en dr. Eustachius, was die inslaeeling in die sinkgat gisteraand besoek en neem, en mnr. Nortjé se gesin was ook ten gunste daarvan.

Die betrokke mynahmakkappy het gister in 'n verklaring gesê dat mnr. Nortjé se lyk nie gevind kon word nie. Omdat die kante van die gat aanhouwend ingetuimel het, kon reddingspogings net met veiligheid aange-

pak word nie, berig Sapa.

Die verklaring se dit was duidelik dat mnr. Nortjé nie nog kon lewe nie. Hy is waarskynlik op slag dood.

**Veiligheid**

Op versoek van dr. De Wet het 'n amptenaar van die departement gister die gesin van die 58-jarige mnr. Kallie Nortjé besoek. Dr. De Wet en sy amptenaar se meegevoerde aan hulle oor te drs. Mnr. Nortjé, 'n mynahman, is doed toe hy in 'n stuk van die tennisbaan van Venterpost-goudmyn verdwyn het.

Dr. De Wet het gister gesê dat daar besluut is om nie verder te soek nie. Die lyk is gevind en word nie deur die ongeluk gevra nie.

MAANDAG 26 OKTOBER 1970  
BY DIE POORWESE AS NUUNBLAD INGEBEKYP

## TE GEVAARLIK Soektog na lyk is afgelas

Van Ons Wes-Randse Verteenwoordiger

WESTONARIA.  
'N NEGEJARIGE seuntjie het gister nog gesokkertel loop het nadat mnr. Kallie Nortjé (58), en 'n deel van 'n klubhuis by die tennisbaan op Venterpostmyne hier naby in 'n sinkgat verdwyn het.

Die orledene se lyk kon gisteraand nie ondersoek deur ingenieurs en amptenaars met behulp van 'n hymostel nie. Die sinkgat wat vandaag nie gevind word nie, sal later opgegrawe word. Kort daarna is op 'n vergader-

ring besluit dat dit onnoontlik en te gevarelik is om wyle mnr. Nortjé se lyk nie gevind te soek nie. Die sinkgat wat 50 voet in deurteek is en 10 voet diep is, sal later opgegrawe word.

Pie orledene se vrou en twee getroude dogters en 'n seun is erg gesokk en wou gister nie terug nie. Mnr. Nortjé moes by haar huis binne en getroude kwartiere deur 'n dokter behandeld word.

„Wat kan ons sê. Ons is almal erg gesokk dat my vader op so 'n aakklike wyse gesterf het," het die orledene se seun, mnr. H. Nortjé gesê.

# SPOORWEGSTASIE BESIG OM WEG TE SAK

## Treinmense ry bra ligvoet

Deur 'n Verslaggewer

DIE stasie by Bank is besig om weg te sak. Die perron is reeds gelyk met die grond. Die spoorwegmanne wat nog deur die stasie moet ry, is so bang dat hulle die veilige spoed van 10 m.p.u. heeltemal verontgaan en teen 50 m.p.u. daardeer jaag.

Die dorp Bank self is reeds geruime tyd ontruim weens die gevare van insakkings. Amptelik word egter die ver-

ekering gegeen dat daar geen gevare is nie, omdat die toegang tot die nuukwêreld gesekle is. Dr. J. H. Emslie, voorvouer van die geologiese opnameskomitee oor sinkgate aanvaar die Strenge veiligheidsonderzoeksdirekteur van geologiese opnames van die Departement van Mynwese, het aan Die Beeld gesê dat ander gebiede oos van Bank ook naderhand weens die gevare van sinkgate ontruim sal moet word.

Die spookdorp Bank is grafstil. Nuwe sinkgate verskyn feitlik daagliks.

Die Beeld het op 'n strenge „op die risiko“ na die nuwe gate gaan kyk. „Men ry met 'n kromkelende grondpadjie tussen sinkgate en insakkings deur om by die stasie te kom.“

### AARDE HOL

Die baanmeester is sy span Bantoes is al die algelope vyf weke besig om die spoorlyn te versterk en reguit te trek. Die atasiegebou moet gesloop word nadat dit skeefgesak het. Dit is deur 'n tydelike sinkgatjie vervang. Die hele perron wat sowat drie voet hoër as die spoorlyn was, het so ingeskak dat dit nou feitlik gelyk met die spoorlyn is.

Die aarde is só hol dat toe 'n man wat die voetgangerbrug moes afbrek, sy vierpondhamer laat val, dit 'n gat van twee voet in die grond gemaak het.

Die mense wat elke dag daar moet werk, leef saam met die gevare. Die baanmeester sê dat as hy insak, is hy sommer klar begrawe.

Die Bantoes het gesê dat hulle baie bang is. „Maar wat kan ons doen? Ons sock die geld. Die kinders moet eet.“

Die personeel van die goedertreine is bale ontvrede omdat hulle daaroor moet ry. Ondat daar gevrees word dat die



trillings van die trein nuwe barste en gate kan veroorsaak, is hulle gelas om nie vinniger as tien myl per uur daar te ry nie.

### ONTSTOKE

Hulle verontgaan feitlik die bank die waarskuwing. Hulle is so benoud om so gou as moontlik weg te kom. Dan is die trillings natuurlik éers erg.

'n Ontstoke spoorwegman het vertel dat hulle nie kan weier om oor die gebied te ry nie. Die goedertreine het net 'n maailuis, stoker en kondukteur. As hulle iets sou oorkom, word hul familie „karig vergoed“ en die waarde van die vrag word uitbetaal.

Passasierstreine ry met 'n ander roete, want as dit sou inval, sal daar else van miljoene

rande ingestel word. Só sien die manne die sak.


By die laaste van die omringing het daar ook 'n nuwe spookstasie ontstaan. Hulle probeer aan hul meisels wys hoe dapper hulle is en gaan glo geskreel in die gevargebied rond.

## Daar is reeds 53 gate

TOT op datum het daar reeds 53 sinkgate by die ontruimde Bank voorgekom. Dr. J. Emslie, direkteur van geologiese opnames van die Departement van Mynwese, sê dat hy voor die tyd presies geweet het waar die grond gaan insak.

So word die poslike voortdurend dopgehou, en as gevare dreig, sal daar onmiddellik veiligheidsmaatreëls getref word.

DIE BEELD  
8/11/70



# BITTEREINDERS OP BANK KAN NIE UITHOU

Wes-Randse Personeel

## BANK.

**V**IR die laaste paar bittereinders het dit die afgeloep week 'n saak van onnoontlikheid geword om langer hier uit te hou. Al die paale is gesluit en treinverkeer sal die einde van die week gestaka word.

Die was waarbyk ook die rode waarnom die blinde weduwe, mev. S. M. Snyman, gister besluit het om haar huis uit die Bankstasie te ontruim. Volgens haar was daar nog nie 'n spoorweg tussen Carletonville en die Verre Wes-Randse Dolomietiese Waterassosiale oor 'n prys vir haar saak bereik nie.

Soo die ander oorblywende inwoners moet sy 'n opmad van self 50 myl deur die veld na Carletonville loop om daar gevaa word al groter en sy begin vir die veiligheid van haar twee kinders vrees wat elke dag oor krate skool toe gaan.


### AANBIEDINGE

Mev. Snyman het 'n vervoermaatskappy gevra wat daar meer wenselik sou gevind wat huur vragsmotors moet ry. Hoe wel sy verskeie aanbiedings gekry het, het sy gesê dat sy haar saak in die arbitrasiehof sou stel.

Mr. S. Richards en M. C. Purcell met hul gesinne is nog die enigste ander inwoners van Bank wat nie getrek het nie. Hulle verwag vandaag aanbiedings van die Verre Wes-Randse Waterassosiale.

Houwel die ontwatering van die Bankkompanjie deur die Oos- en Wes-Driefontein-goudmyns sowat 60 myl gelling per dag vooriggaan, het geen volgde dat die gehuurde paardete hier ingaan nie. Verskeie krate en barste het nog vongekom, veral naby die hoofspoerlyn oor die gebied.

DIE TRANSVALER  
29/4/70



*At Westonaria station last night, driver P. F. Smith prepares to climb behind the controls of the last train to Oberholzer. From today, because of the sinkholes in the vicinity of Bank, the 17-mile stretch will be done by Railways buses.*

# De Wet praat oor Bank ,MYNBOU HIER NOODSAAKLIK'

Deur 'n Verslaggewer

**D**IT is belangrik vir die Verre Wes-Rand en die Republiek dat mynbou in die gebied voortgesit word, het die Minister van Mynwese, dr. Carel de Wet, gisteraand op Carletonville gesê.

Hy het op 'n vergadering van die Nasionale Party ter steun van die kandidatuur van mn. J. C. (Cas) Greyling, LV, gepraat.

Dr. De Wet, wat vroefoor die ontwaterde Bankkompaniem gevlieg het, het gesê die gebied sal kwyn en haas tot stilstand kom as die myne nie in die gebied ontstaan word om voordegaan nie.

Feite wys duidelik dat die Regering die omstandighede deeglike beseft en 'n plig reeds gedoen het. Dit is nie soveel as dat die belang van die individue wat deur die ontwatering geraak is. Hy het die verzekering gegeen dat die Regering steeds die belang van al die betrokkenes in ag sal neem.

As daar nie 'n deur onderhandeling bereik kan word nie, kan gebruik gemaak word

standighede tevreden is nie, kan van die nodige masinerie op staatskoste gebruik maak om reg te hat geskied, het hy gesê.


Hy weet egter van algemene tevredenheid en het sy dank uitgesprek teenoor almal wat meegewerk het in verband met die veranderinge in die gebied.

Dr. De Wet het die ooreenkoms tussen die Regering en die myne wat lede is van die Verre Wes-Randse Dolomietiese Assosijsie beklemtoon. Die volwassens kon die Assosijsie elendomme wat onvleilig vir bewoning vertoon word of wat as gevolg van ontwatering beskadig word, aan teen ooreengeskoue prys.

As daar nie 'n deur onderhandeling bereik kan word nie, kan gebruik gemaak word

van die masinerie om die sake deur adjudikasie te besleg. Berg deur D. J. Viljoen, Jansestr. 103, Bramfontein, Johannesburg.

DIE TRANSVALER  
7/4/70



**HOEWEL** dit soos 'n nuwerwese spoorlyn lyk, maak hierdie konstruksie slegs deel uit van voorborgmaatreels om te verzeker dat die lewensbelangrike spoorlyn deur Bank nie weens insakkings onbruikbaar word nie.

# Kosbare spoorlyn is versterk

(WES-RANDSE VERTEENWOORDIGER)

**B**ANK — Die kosbaarste twee goed op 'n andersins waardeloos Bank aan die Verre Wes-Rand, is vandag beslaan daardie ewewydig staalsleepsels waaroor goederetreine nog daagliks baie stadig en bale versigtig kruip.

Die spoorlyn self maak ook al hier en daar boeppeenvan al die barste en insakkings rondom hom. Die enigste aktiwiteit in hierdie sinkgat-gehuigte is te vind in dat die spoorwegstasie wat altyd 'n kruisplek op die spoerlyn toekennis wou.

Die voetgangerbrug het 'n paar maande gelede al in on-

bruik vervaal toe die Spoerwes soneelde diens doen, word die spoorlyn nou versterk deur spoorstaws met groot staalklampe weerstaan om die plattevloer te hou. Verder word gruis onder en tussen die spore grootskaloer om stewigheid te verlenen.

Aan die kostelike kant van die stasie het die platform so-

veel gesak dat dit in elk geval nou vir passasiers ongebruikbaar sou wees om in die trein te klim. Die hoogte van die platform binne die spoerlyn verskil meer as twee voet van die een kant na die ander. Bank is sta- dig maar seker besig om weg te sak.

# Shooting a line on last train...

WHAT you must understand is that this was the last train to Oberholzer. We all knew that as we stood last night on the wind-swept platform of the deserted ghost town of Bank, would be abandoned forever.

I knew it, the photographer knew it and the weary refugees with their pathetic bundles of treasured household possessions knew it. The last train to Oberholzer.

After this one there would be nothing, nothing at all, and

the 17 miles of steel track that lay out there to the west, cautiously winding through the random pattern of sinkholes near the deserted ghost town of Bank, would be abandoned forever.

Abandoned to the creeping khakibos and the frost-clutching dawn dew, the accompanying feet of the mosquitos and the cold, cold snout of the shrew, I knew it, they knew it, we all knew it.

We stood there silently (and the night closed in) staring

down the lines to the east where presently, or so we hoped, the headlamp of the last train to Oberholzer would blaze its brief message of hope and succour.

From today the Iron Horse, with its frail platform pressed earthenly into the volt-loaded wire overhead, will be replaced by — it must be said — a Railway Bus.

The sheer poetry of motion replaced by a stinking compound of fabricated tin, reciprocating masses of iron and retredded

rubber — and the journey from Westonaria to Oberholzer changed from adventure of the romantic kind to a common shaking up in a bus.

Under these circumstances the merry Iron Horse, nearby parked where a large placard announced the holding of a beer-drinking contest on May 8 — seemed incongruous and instinctively we drew closer together, as if for protection.

The last train to Oberholzer pulled in all right, dead on time at 6:24 p.m. (18:24 in metric).

It pulled out dead on time as well and we watched its red tail lights disappear into the night without comment.

We didn't get on board and nor did anyone else, the weary refugees being a mere figure.

And the reason the photographer first-class and I didn't get aboard was that we'd lost our way and arrived at the station just a shade too late.

They told us later in the pub that the railway bus could only be an improvement.

So much for romance.



JOHANNESBURG FRIDAY JANUARY 29 1971

# LORD OF ALL HE SURVEYS

—but his  
world is  
cracking up


You could call Mr. J. P. Rheeder the lord of all he surveys. But he wouldn't thank you. The world Mr. Rheeder surveys is cracking up. He is station foreman at Bank, the Far West Rand town that was until it subsided last year. A year ago on Sunday, the town was officially put to death. In the name of gold—R30 000 000 of it flooded in the shafts of the West Driefontein Mine—a ghost town was created with the stroke of a pen. The West Rand Dolomitic Water Association had to dewater the area so that miners could get at the gold. They said the land would sink, and 1 500 residents grabbed compensation cheques and fled.

Doors and windows of once stylish houses were bricked up. The local bank branch put up shutters; heavy brown paper was glued over the post office mailbox. In a Saturday night binge on-the-house, the old West Wits Hotel served its last drinks. And deserted Bank waited for the weeds. Death came slowly. Three months and 15 days later, to be exact, when the final families left before the lurching ground. On February 3 the first sinkhole appeared: 3m across and 4m deep, just 20m from the railway line. By March 20 cracks appeared in the roads. Entrances to the town were fenced off. On May 1 passenger trains were re-routed around the town, and by the 15th it was all over. Except for Mr. Rheeder, and the 30 daily goods. He is the last man in a forsaken town, working amid the rubble of demolished railway buildings in a town where everything is cracked. He said: "It's nice and quiet. I like it here."

Story by DORIAN WILD




Buckled roads where no car dare cross. The cracks appeared only weeks after Bank became deserted.



What all the fuss at Bank is about. Sinkholes. This one appeared three months ago near the railway foreman's office. But he carries on working.

DINSDAG 6 APRIL 1971  
BY DIE PERSWERK AS NUUUBLAD INDIENST



## Sinkgat by myn


'n Sinkgat wat vermoedelik Sondagmiddag as gevolg van 'n sterk reënval ontstaan het is gisteroggend op 'n rebbalbaan by die sportterrein van die Ventersdorp Versprekmy naby Westonaria deur 'n opsliger ontdek.

Sowat 50 meter van die gat af het wyle mnr. Kallie Norrie geveld. Oktober saam met die deel van 'n klubhus in 'n sinkgat op 'n tennisbaan verdwyn.

Volgens mnr. A. Holliday, die sekretaris van die Ventersdorp Versprekmy, sal die gat op die voorbereidende dag volgende week oopgevaardig word. Ampienare en werkers was gistermiddag al besig met voorbereidings om die gat op te vult. 'n Bergart sal later in die dag na die myn se ontpansingsklus naby die sinkgat geboor word.

Volgens inligting in die gat sowat 5 meter in deurnear en 12 meter diep.

In die agtergrond op die foto is die ontspanningsklub wat ook sowat 50 meter van die sinkgat gelei is.



**NEW ROADS** are being planned in the Carletonville area. The old ones were closed because of sinkholes.

The new road, 'PARKROUTE' and 'WATERROUTE' on the map are being replanned with a view to tarring, and work on it is expected to start within a year. The nine-kilometre stretch will cost about R500 000.

The road along the line 'PRIDYM' is being investigated.

If it is found to be safe, construction will begin at an estimated cost of R500 000. The road is 18 kilometres long and will bypass the Bank Compartment on the west and north sides between Carletonville and Randfontein.

The Bank Compartment has been dried since 1969. With the lowering of the water table, the surface sunk and sinkholes ap-

## BEATING BANK'S SINKHOLES

peared. Gravity surveys led to the closure of certain routes, shown on the map with thick lines at right angles across the roads.

The investigation was undertaken by the State Co-ordinating Technical Committee.

MONDAY, APRIL 17, 1972.

## Field caves in at Rand school

By DAVID GODDIN  
A SINKHOLE about 10 m deep and 20 m in diameter opened in a school playing field at Oberholzer, near Carletonville, on the West Rand, early yesterday — three years after the Government had said sink-hole dangers in the area were over.

The playing field, part of the Dabgreck Primary School, has been suspected as a sink-hole risk, and was cordoned off and declared out-of-bounds to the 700 pupils last year.

Last night Mr. R. Kleywegt of the Government's Geological Survey, which studied the field, said dewatering of dolomitic compartments might have caused the sinkhole. He said the cause of the sinkhole would be probed.

The school principal, Mr. P. Z. Oberholzer, said: "We have regarded the field as being no longer fit for playing grounds for almost a year — since the danger first became apparent. No children have been allowed near it."

### SURVEYS

Just over three years ago, when the mining town of Carletonville celebrated its 21st anniversary, the State President, Mr. Fouché, told townspeople the days of sinkholes in the area were ended.

Last year four families were evacuated from homes at Blyvoortzicht mine near Carletonville as a sinkhole threat became apparent.

In November, 1970, a sinkhole developed on the playing fields of the Westonaria English Primary School, subsequently forcing the temporary closure of the school while a survey and drilling was carried out.

A family of five, their house and two other houses were swallowed by a giant sinkhole at Blyvoortzicht during August, 1964.

The sudden appearance of the sinkhole yesterday surprised local residents who believe it was triggered by a heavy rain shower between sunset on Saturday and dawn yesterday. Nobody knows exactly when it opened.

A South Street resident, whose name is overlooked in the field, said: "There was a slight subsidence in the road on the other side some months back, then a small dip appeared in the field last week."

Police kept sightseers outside the field's perimeter fence yesterday.

## OUTPUT BATTLE AS BRICKOR SUBSIDES

STAFF REPORTER

**WITH ORDERS** for 30-million face bricks outstanding for delivery to all parts of the Republic and South West Africa, South Africa's biggest producer, the Driefontein factory of Brickor, is struggling to maintain production.

The future of the factory, which has subsidised 30.5 cm (1 ft.) in the past month, is "anybody's guess," according to the works manager, Mr. D. L. Greyling.

About 13 km (eight miles) from Carletonville, and six km (four miles) from Bank, the whole factory area has subdivided "virtually uniformly."

Two of the six 140-m-long (about 460 ft.) kilns are already out of operation and workmen worked long hours at the weekend to save a 1.15 m (45 in.) pipe running from the gas plant to the remaining kilns for heating in the baking process.

### PRIORITY

Baking stopped last Friday when it was found there were stress cracks along the pipeline and reduced again last week. To day the factory should bake two-thirds its normal production.

"Actually we did not realise this was happening. We were led to believe this was safe ground," Mr. Greyling said yesterday.

He said a sinkhole had appeared in June about 1.2 km (about one mile) from the factory site.

"I went through the Bank area last Thursday. I tell you there are all the sinkholes, cracks and moving ground one should want to see," Mr. Greyling said.

The Bank area is expected to subside, but after investigation we were led to believe

this area would not be affected," he said.

At present the factory produced 45 to 50-million face bricks a month. It had a staff of 320 Africans and 40 Whites.

Asked how long he thought the factory would continue to operate, Mr. Greyling said: "I hope to put it in the words of one of the goldfield men; it is only an act of God that we are still running."

"We are extremely worried that we will not be able to operate the remaining kilns for any length of time."

### PRIORITY

There was a six to seven-month waiting list for 30-million bricks. Mr. Greyling said the sales director of Brickor was unable to ascertain which buildings should receive priority. New orders were "out of the question." There were uncompleted buildings which would have to be built.

"So far our decision has been made on the question of staff. I have only praise for my men. We will need them this was safe ground," Mr. Greyling said yesterday.

He hoped the assurances we have had in the past, that we will have no sinkholes in the factory area, are correct.

"I expect the kilns to stop themselves soon and we are looking forward to the dryers. Most of the subsidence is happening in the area where the dryers are placed."

Mr. Greyling said the two kilns out of six others had become jammed and damaged when bricks during baking toppled from the cars in the confined space inside. This has resulted from the base of the kilns becoming uneven.

DIE TRANSVALER, MAANDAG 21 AUGUSTUS 1972



## BRICKOR SE EIS GESKIK

Eis van tussen R8 milj. en R11 milj. wat Abercom se filiaal, Brickor, teen die Verenigde Was-Randse Dromeliese Vereniging ingestel het, is geskik. Die Vereniging het R925 000 betaal — sonder om verantwoordelikheid te aanvaar.

Die oorspronklike eise het ontstaan toe Brickor se bak- en droogende by Driefontein deur groot grondverskuiwings buite

gebring dat die grond in die daaropvolgende twee jaar heeltemal verstewig het; dat die bedrywigheid verwerp op vol skaal voortgesit kan word; en dat die goeie kleinerslae hier 'n grote vraag na die bakstene sal verseker.

Ná die ondersoek is besluit om die oorspronklike eis tot R1,5 milj. te verminder. Toe is geskik vir R925 000.

DONDERDAG 10 APRIL 1975


*Op 1 April oop maar...*

# SINKGAT 9 DAE NÁ ,VEILIGE' SPOOR

Die gevra van sinkgate langs die spoorlyn verby Bank-stasie is vooridurend besef. Tog het die Spoorweë besluit om dié traek op 1 April vir passasierstreine oop te stel.

Gisteraand, skars nege dae later, het 28 passasiers noelskraap ontkom toe 'n sinkgat onder die spoorlyn inval.

Het die Spoorweë en die stadsgelede 'n onredelike fout begin en die lewe van honderde passasiers in gevaar gestel? Is die vraag wat nou gestel word.



# Seun (16) sterf in boorgat

CARLETONVILLE — 'n Brandweerman van Carletonville en self pa van 'n jong kindjie het verlede Dinsdag onverskrokke sy eie lewe gewaag om 'n 16-jarige skoolseun uit 'n ou verlate boorgat van meer as 50 meter diep te red.

Mnr. Chris Oberholzer, senior brandweerman, is twee keer in die donker dieptes van die gat – aanvanklik is gemeen dit is 'n sinkgat –

langs die ou Bank-pad afgelaat. Op sommige plekke was die gat so nou dat hy net met die grootste moeite sy lyf deur die opening kon wikkeld.

Mnr. Oberholzer en sy makkers bo-op die rand, onder aanvoering van mnr. Thys de Wet, Brandweerhoof, het deurentyd gehoop dat jong Gerrit de Swardt van hoeve 10, Rooipoort, se

lewe tog gered kon word. Aangespoor deur die krenge wat van onderaf opgeklink het het mnr. Oberholzer en sy kollegas alles in die stryd gewerp. Die krenge het gaandeweg al sagter geword. Gerrit het intussen

beswyk aan veelvuldige berings wat hy in die val van bykans 50 meter ver opgedoen het.

Die reddingspoging self het meer as twee uur geduur. Die Carletonvillese brandweerafdeling het die noodoproep omstreeks 11h15 gekry en teen 13h30 is Gerrit se lyk na die oppervlak gebring.

Volgens mnr. Thys de Wet, brandweerhoof van Carletonville, het die seuns 'n ysterpaal bo-oor die sinkgat geplaas. Aan die paal het hulle 'n tou met 'n katrol vasgemaak en aan die punt van die neerhangende tou wat die katrol na benede gevoer het, was 'n touleer van tien meter.

Die seuns wou Gerrit eerste by die sinkgat afkatrol. Een van sy maats, Mark Franklin, sou tweede gaan. Gerrit het op die touleer geklim en die seuns het hom stadig na onder laat sak.

Nadat Gerrit sowat vyf meter ver gevorder het, het die tou skielik van die katrol gegly. Gerrit het met 'n gil sowat 49 meter na benede gestort.

## Óf ons vlieg' óf ons val!

„PAS OP! Daar's 'n gat!” het die kondukteur verskrik geskreue.

Maar dit was te laat.

Die masjien het vergeefs met die kontroles van die lokomotief gespoek. Dit was onmoontlik om die trein belyds tot stilstand te bring.

„Nou gaan ons óf vlieg óf in die gat afstort,” het hy wanhopig uitgeroep en gewag op die ergste.



Die elektriese eenheid is oor die gesig geslaan en 'n ons twee rytuile langer tot stilstand gedwing. Bokant die zapende sinkgat het die vierde en vyfde rytuile tussen hemel en aarde gehang.


CARLETONVILLE HERALD  
11/8/80


TEK.  
B

RESIDUELE GRAVITASIE EN BOORGATE  
LANGS DIE SPOOR IN DIE  
VENTERSPOSTKOMPARTEMENT



Skal 1:10 000










Skaal 1:20 000








GRONDISOPAGKAART




GEOLOGIESE PROFIEL



0 10 20 50 100 200  
METERS

GRONDISOPAGKAART



**GEOLOGIESE LEGENDE**


- a Kwaternêre grond.
- b Versteekte Karoo - loslaappe.
- c Deelsgeloogde chertpuin.
- d Dolomiet - bodemrots.








SIMBOOLVERWYSING
▲ Boorgate vir verdigters.
○ Boorgate vir grondisopagte.
◎ Boorgate na dolomiet - bodemrots.

— Grondisopagte met 5m tussenruimtes.

GEOLOGIESE PROFIELE EN GRONDISOPAGTE  
LANGS DIE BANK-RANDFONTEIN-SPOORLYN

TEK.  
H





**GEOLOGIESE PROFIELE NA AANLEIDING VAN  
GATE WAT VIR VERKLICKERINSTALLERING  
GEBOOR IS.**

**TEK.** G

**Skaal 1: 2000**

**LEGENDE**

Pedosedimente

Karoosedimente

In situ verwerkingsprodukte van dolomiet.

Dolomiet